## Czujnik temperatury DS18B20


Temperatura otoczenia: 21.625 °C

Podaj liczbe pomiarow

Wybierz

1

Liczba pomiarow: 0



- 1. Podaj liczbę pomiarów nie większą niż 30 i zatwierdź przyciskiem wybierz.
- 2. Aby wykonać pomiary naciśnij przycisk nr. 2 nastąpi pobieranie danych należy poczekać aż strona przestanie się ładować.
- 3. Aby pobrać plik .txt z pomiarami naciśnij przycisk nr.3
- 4. W celu pobrania pliku na pocztę elektroniczną należy podać email i zatwierdzić poprzez przycisk nr. 4. Po wciśnięciu "Wyślij plik z danymi pomiarowymi" nastąpi wysłanie emaila na podany adres wraz z załącznikiem.