Instrukcja BHP – Operator ładowarki teleskopowej



SPIS TREŚCI

- 1. Cel i zakres instrukcji
- 2. Wymagania ogólne
- 3. Wymagane kwalifikacje
- 4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
- 5. Czynności po zakończeniu pracy
- 6. Zagrożenia na stanowisku i środki ochrony
- 7. Postępowanie w razie awarii lub wypadku
- 8. Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Cel i zakres instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest określenie zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy na stanowisku operatora ładowarki teleskopowej. Instrukcja ma na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, ograniczenie narażenia na zagrożenia związane z przemieszczaniem ładunków oraz zapewnienie ochrony zdrowia pracowników i osób przebywających w strefie pracy wózka.

Zakres instrukcji obejmuje:

- przygotowanie ładowarki do pracy,
- bezpieczne manewrowanie i obsługę ładowarki,
- kontrolę stanu technicznego urządzenia przed rozpoczęciem pracy,
- zasady załadunku i rozładunku towarów, zasady zasypywania
- identyfikację zagrożeń związanych z pracą,
- postępowanie w przypadku awarii, kolizji lub sytuacji niebezpiecznej,
- obowiązki operatora w zakresie przestrzegania przepisów BHP i przepisów ruchu obowiązujących na terenie zakładu

Instrukcja ma zastosowanie dla wszystkich pracowników wykonujących czynności związane z obsługą ładowarki teleskopowej oraz osób nadzorujących transport wewnętrzny na terenie zakładu.

Wymagane kwalifikacje

Każdy operator wózka widłowego powinien posiadać:

- Uprawnienia UDT,
- ❖ Aktualne badania lekarskie,
- Szkolenie BHP

Checklista sprawdzająca ładowarkę

Każdy operator ładowarki przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić:

Każdy operator ładowarki Merlo przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić maszynę:

- A. Wizualna kontrola stanu technicznego
- √ Brak wycieków (olej, paliwo, płyn chłodniczy, LPG)
- √ Stan ogumienia (brak pęknięć, właściwe ciśnienie)
- ✓ Stan osprzętu (widły, łyżki, ramiona) brak uszkodzeń i odkształceń
- ✓ Oświetlenie i sygnalizacja (światła, kierunkowskazy, klakson)
- ✓ Osłony, lusterka, pasy bezpieczeństwa kompletne i sprawne

- B. Kontrola płynów eksploatacyjnych
- ✓ Poziom oleju silnikowego
- ✓ Poziom płynu chłodniczego
- ✓ Poziom płynu hamulcowego
- √ Filtr powietrza czysty i drożny
- C. Kontrola działania układów
- √ Hamulce robocze i awaryjne
- ✓ Podnoszenie, teleskopowanie i przechylanie ramienia
- √ Układ kierowniczy (brak luzów, płynność pracy)
- ✓ Wskaźniki i sygnalizacja na pulpicie sterowniczym
- D. Dokumentacja i inne
- √ Aktualne badanie UDT
- ✓ Operator ma uprawnienia i ważne szkolenie BHP
- ✓ Brak uszkodzeń konstrukcyjnych lub luzów

Zasady załadunku oraz rozładunku towaru

Przed załadunkiem oraz rozładunkiem każdy operator powinien zadbać o następujące rzeczy:

Przygotowanie stanowiska

- Teren musi być równy, utwardzony, o odpowiedniej nośności. Obszar powinien być odgrodzony i oznakowany jako strefa niebezpieczna.
- Zapewnij odpowiednie oświetlenie i brak przeszkód w strefie operacyjnej.

Kontrola sprzętu i ładunku

- Przed podniesieniem sprawdź stan prefabrykatu (brak pęknięć, oderwanych uchwytów), czy waga prefabrykatu nie przekracza udźwigu urządzenia, czy zawiesia są dobrane odpowiednio do typu elementu (lina, łańcuch, belka rozporowa).
- Nie dopuszcza się prowizorycznego zawieszania

Załadunek, rozładunek prefabrykatów

- Elementy układaj stabilnie klinuj, przekładkuj drewnem.
- Kolejność układania: cięższe na spód, lżejsze na wierzch.
- Nie dopuszczaj do kontaktu prefabrykatów "beton o beton"

Zasypywanie kruszywem

- Przed rozpoczęciem zasypywania sprawdzić stabilność elementów i zabezpieczenie przestrzeni.
- Zasypywać warstwowo, równomiernie, unikając zsypywania z dużej wysokości.
- Ograniczyć obecność osób postronnych w strefie zasypu.
- W razie pylenia stosować ochronę oczu i dróg oddechowych (np. okulary, maski z filtrem).

Czynności przed rozpoczęciem pracy

Każdy operator ładowarki przed rozpoczęciem pracy powinien:

- ✓ Odbiór i sprawdzenie stanu technicznego ładowarki,
- ✓ Założenie środków ochrony indywidualnej.

Wykaz środków ochrony indywidualnej:

- 1. Hełm ochronny (kask BHP) zwłaszcza przy pracy w miejscach, gdzie istnieje ryzyko spadających
- 2. Obuwie robocze z podnoskiem stalowym (S3)– chroni stopy przed zmiażdżeniem przez ładunki lub kontakt z wózkiem.
- 3. Kamizelka ostrzegawcza (odblaskowa) obowiązkowa w ruchu pieszo-kołowym na terenie zakładu.
- 4. Rękawice robocze– przy załadunku/rozładunku, manipulacji z ładunkiem lub przy uzupełnianiu płynów eksploatacyjnych.
- 5. Ochrona słuchu (opcjonalnie) jeśli poziom hałasu w miejscu pracy przekracza 80 dB
- 6. Okulary ochronne (opcjonalnie) w warunkach zapylenia lub kontaktu z cieczami.

Czynności w trakcie pracy

Każdy operator ładowarki w trakcie pracy powinien:

- Zachować ostrożność podczas przemieszczania się,
- Transportować tylko dopuszczalne ładunki,
- Zasypywać bezpiecznie kruszywo,

Czynności po zakończeniu pracy

Każdy operator wózka widłowego po zakończonej pracy powinien:

- Odstawić ładowarkę w bezpiecznym miejscu,
- Wyłączyć silnik,
- Zgłosić przełożonemu usterki jeśli wystąpiły.

Zagrożenia występujące na stanowisku

Rodzaj zagrożenia	Opis zagrożeń		
Mechaniczne	Potrącenie pieszego, przewrócenie ładowarki, upadek ładunku		
∳ Elektryczne	Porażenie prądem w wyniku dotknięcia nieosłoniętej instalacji elektrycznej, zwarcie instalacji elektrycznej		
neumatyczne / hydrauliczne	Oparzenie olejem w przypadku uszkodzenia układu		
Chemiczne / biologiczne	Kontakt ze spalinami, wycieki płynów eksploatacyjnych		
Organizacyjne	Brak przeszkolenia, brak UDT		

Postępowanie przy wypadkach

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Natychmiast przerwij pracę. Zabezpiecz miejsce zdarzenia przed dostępem osób trzecich, aby uniknąć kolejnych zagrożeń. Nie zmieniaj położenia poszkodowanego ani nie przemieszczaj przedmiotów z miejsca wypadku, chyba że istnieje zagrożenie życia (np. pożar, wyciek paliwa).

Udzielenie pierwszej pomocy

Oceń stan poszkodowanego. Jeśli wymaga pomocy to udziel pierwszej pomocy samodzielnie, jeśli posiadasz przeszkolenie, niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe – numer alarmowy: 112, użyj apteczki zakładowej.

Zgłoszenie zdarzenia

Zgłoś wypadek przełożonemu, służbie BHP. Jeśli to możliwe, podaj imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i czas zdarzenia, krótki opis wypadku, ocenę stanu poszkodowanego.

Utrwalenie okoliczności wypadku

Niezwłocznie po wypadku sporządź notatkę służbową (jeśli jesteś świadkiem), wstrzymaj dalsze użytkowanie urządzeń i maszyn biorących udział w wypadku do czasu przeprowadzenia oględzin, czekaj na zespół powypadkowy (np. BHP, przełożony, społeczny inspektor pracy), nie zmieniaj ustawienia wózka ani innych elementów uczestniczących w wypadku (chyba że jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa).

Współpraca z zespołem powypadkowym

Udziel wszelkich informacji potrzebnych do ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia. Jeśli jesteś świadkiem, zostaniesz poproszony o złożenie pisemnego oświadczenia. Po zakończeniu czynności sporządzany jest protokół powypadkowy.

Dalsze postępowanie

Poszkodowany może być skierowany do lekarza lub na badania kontrolne. Jeżeli wypadek zostanie uznany za wypadek przy pracy, pracownikowi przysługuje odszkodowanie i/lub inne świadczenia. Po zakończeniu dochodzenia można przywrócić miejsce pracy i urządzenia do użytku.

Postępowanie przy awarii

1. Rozpoznanie awarii

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w pracy ładowarki (np. trudności w kierowaniu, wycieki płynów, nietypowe dźwięki, brak reakcji na sterowanie) natychmiast przerwij pracę. Zgaś silnik i zabezpiecz ładowarkę przed przemieszczeniem (hamulec postojowy, kliny).

2. Zabezpieczenie miejsca

Oznacz miejsce awarii przy pomocy znaków ostrzegawczych (np. taśma ostrzegawcza, tablica "AWARIA"). Jeśli ładowarka znajduje się w strefie komunikacyjnej, zabezpiecz teren, aby nie stanowił zagrożenia dla innych pracowników lub pojazdów.

3. Zgłoszenie awarii

Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy, jeśli nie posiadasz odpowiednich uprawnień. Zgłoś awarię bezpośredniemu przełożonemu lub osobie odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu.

4. Zakaz użytkowania

Do momentu usunięcia usterki i wykonania przeglądu przez uprawnioną osobę, wózek nie może być użytkowany. Jeżeli masz dostęp, umieść kartkę informacyjną "USZKODZONY – NIE URUCHAMIAĆ" w widocznym miejscu na pojeździe.5. Dalsze czynności. Po usunięciu awarii, przed ponownym uruchomieniem wózka, upewnij się, że został on dopuszczony do użytku przez osobę upoważnioną (np. serwis, mechanik zakładowy).

W przypadku awarii zagrażającej zdrowiu lub życiu – zgodnie z procedurą alarmową zawiadom odpowiednie służby wewnętrzne

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis	
WYKONAŁ:		11-07-2025		
ZATWIERDZIŁ:		11-07-2025		
ZAOPINIOWAŁ		11-07-2025		
HISTORIA ZMIAN:				
Wersja 1.0	Wersja początkowa	11-07-2025		