

Spee Totaaltechniek

Van: Ab Ortse | Bouwbedrijf Kreeft <ortse@bouwbedrijfkreeft.nl>
Verzonden: woensdag 12 augustus 2026 12:28
Aan: Spee Totaaltechniek
Onderwerp: Romeinenveld 30 6846CD Planning werkzaamheden badkamer en woning

Kunnen jullie voor mij de planning vastleggen voor de gele regels en doorgeven.

Graag zsm.

Met vriendelijke groet,

A. (Ab) Ortse
Uitvoerder



Maxwellstraat 49 D
6716 BX Ede

+31 6 44 29 77 52
+31 318 63 29 96

aortse@bouwbedrijfkreeft.nl
bouwbedrijfkreeft.nl

Van: Angie Duncan <angieduncan1012@gmail.com>
Verzonden: woensdag 12 augustus 2026 11:43
Aan: Ab Ortse | Bouwbedrijf Kreeft <ortse@bouwbedrijfkreeft.nl>
Onderwerp: Fwd: Romeinenveld 30 6846CD Planning werkzaamheden badkamer en woning

Geachte Mnr Ortse

Vandaag is de tegelzetter bij ons geweest, maar helaas kon hij de tegels op de badkamervloer niet leggen omdat hij geen cement bij zich had om de opening in de vloer af te werken. Hij heeft alleen de drie tegels aan de muur kunnen plaatsen.

Volgens de tegelzetter was hij niet geïnformeerd dat er cement nodig was om de opening in de vloer af te werken. Dit is erg frustrerend, vooral omdat dit niet de eerste keer is dat een vakman bij ons komt zonder de juiste informatie of materialen, waardoor de werkzaamheden niet kunnen worden afgerond.

Hij gaf aan dat hij mogelijk later vandaag terug kan komen om het cement aan te brengen, maar hij kon dit helaas niet bevestigen.

Wij willen graag dat de werkzaamheden nu zo snel mogelijk worden afgerond. Iedere afspraak betekent voor ons dat wij vrij moeten nemen van ons werk om thuis aanwezig te zijn. Wanneer de

werkzaamheden vervolgens niet kunnen worden uitgevoerd door ontbrekende materialen of informatie, zorgt dit voor onnodige overlast.

Daarom verzoeken wij u dringend om ons een **duidelijke planning met concrete data** te geven voor alle nog uit te voeren werkzaamheden:

- Afwerking met cement en het leggen van de tegels op de badkamervloer.
- Het terugplaatsen van het doucheglas, bij voorkeur op dezelfde dag waarop de vloertegels worden gelegd.
- Het ophalen van de mobiele douche op de dag na het afronden van de badkamervloer.
- Het verwijderen/oplichten van de PVC-vloer in de hal, zodat de door de waterschade beschadigde ondervloer kan worden vervangen.
- Het schilderen van het plafond/dak in de entree.
- Het repareren of vervangen van het beschadigde houten paneel bij de trap.

Het dak/plafond in de entree heeft inmiddels meer dan vier weken kunnen drogen. Gezien de warme temperaturen verwachten wij dat dit inmiddels voldoende droog is om de verdere werkzaamheden uit te voeren.

Wij verzoeken u daarom om ons **per onderdeel een concrete datum te bevestigen waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd**, zodat wij hiermee rekening kunnen houden en niet opnieuw onnodig vrij hoeven te nemen.

Wij hopen dat de resterende werkzaamheden nu goed worden afgestemd en zonder verdere vertraging kunnen worden afgerond.

Alvast bedankt voor uw snelle reactie.

Met vriendelijke groet,

Angie Duncan