

1. Locatie van de batterij en meterkast toegankelijk – binnen 2 meter van de plaatst waar de accu komt locatie vrij te maken zodat monteur hier goed bij kan.
2. Het dak is volgens koper in goede staat, goed bereikbaar en er kan direct gestart worden met de montage.

Voorbereiding werkplek

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werkplek en de directe omgeving binnen 2 meter rondom de installatie vrij zijn van meubels, decoratie en andere obstakels, zodat de werkzaamheden veilig en zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd.

Indien onze monteurs de werkplek moeten vrijmaken, kunnen hiervoor extra arbeidskosten in rekening worden gebracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan objecten die zich binnen 2 meter van de werkplek bevinden en die niet vooraf door de opdrachtgever zijn verwijderd of afgedekt.

U dient aanwezig te zijn, zowel bij aanvang en oplevering van de werkzaamheden. Wij zijn verplicht om een ondertekend werkrapport te hebben. Bij het niet aanwezig zijn bij de oplevering van de werkzaamheden, door de monteurs van Spee Totaaltechniek, worden de werkzaamheden door u als akkoord beschouwd.