Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Кафедра Систем Управления и Информатики Группа <u>Р3340</u>

Лабораторная работа №10 "Исследование математической модели электромеханического объекта управления" Вариант - 3

Выполнила	Баранов	Г.В.	(подпись)		
		(фамилия, и.о.)			
Проверил		(фамилия, и.о.)	(подпись)		
		(1 , ,			
	20г.	Санкт-Петербург,	20г.		
Работа выполне	на с оценкой				
Дата защиты "_	"	20 г.			

Цель работы: Изучение математических моделей и исследование характеристик электромеханического объекта управления, построенного на основе электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения.

Исходные данные. Функциональная схема типичного электромеханического объекта (ЭМО) представлена на рисунке 1. Она включает усилительно-преобразовательное устройство (УПУ), электродвигатель (ЭД), редуктор (Р) и исполнительный механизм (ИМ).

Усилительно-преобразовательное устройство служит для формирования напряжения, подаваемого на двигатель в соответствии с управляющим сигналом. Электродвигатель осуществляет преобразование электрической энергии в механическую. Редуктор снижает скорость вращения и повышает момент двигателя на валу ИМ. Для получения информации о состоянии объекта, используемой в устройстве управления, ЭМО снабжено измерительным устройством углового или линейного перемещения (измерители перемещения — ИП).




Рисунок 1 – Функциональная схема ЭМО

Исходные данные для выполнения работы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

U_H ,	n_0 ,	I_H ,	M_H ,	R,	T_{H} ,	$J_{ m Z},$	$T_{\mathrm{y}},$	i_p	J_M ,
В	об/мин	A	Н∙м	Ом	мс	KГ•М ²	мс		${ m K} { m \Gamma \cdot M}^2$
36	4000	6.5	0.57	0.85	3	$2.2 \cdot 10^{-4}$	6	40	0.15

1 Расчёт параметров математической модели двигателя

Произведём расчет необходимых параметров для полной модели:

$$J_p = 0.2J_{\text{Д}} = 0.2 \cdot 2.2 \cdot 10^{-4} = 0.44 \cdot 10^{-4} [\text{kg} \cdot \text{m}^2]$$
 (1)

$$J_{\Sigma} = J_{\Pi} + J_p + \frac{J_M}{i_p^2} = 2.2 \cdot 10^{-4} + 0.44 \cdot 10^{-4} + \frac{0.15}{40^2} = 3.5775 \cdot 10^{-4} [\text{kg} \cdot \text{m}^2]$$
 (2)

$$K_E = \frac{U_H}{\omega_0} = \frac{U_H \cdot 60}{2\pi \cdot n_0} = \frac{36 \cdot 60}{2\pi \cdot 4000} = 0.8482[B \cdot c/\text{рад}]$$
 (3)

$$K_m = \frac{M_H}{I_H} = \frac{0.57}{6.5} = 0.08769[H \cdot M/A]$$
 (4)

$$K_{\rm A} = \frac{1}{R} = \frac{1}{0.85} = 1.17647[{\rm Cm}]$$
 (5)

$$K_{\rm V} = \frac{U_H}{U_m} = \frac{36}{10} = 3.6[B] \tag{6}$$

Для упрощенной модели:

$$K = \frac{K_{\rm N}}{K_E \cdot i_p} = \frac{3.6}{0.8482 \cdot 40} = 0.106107 [\text{рад/}c]$$
 (7)

$$K_f = \frac{R}{K_m \cdot K_E \cdot i_p^2} = \frac{0.85}{0.08769 \cdot 0.8482 \cdot 40^2} = 0,0071425[\text{Om} \cdot \text{A} \cdot \text{pag}/(H \cdot \text{m} \cdot B \cdot c)]$$
(8)

$$T_M = \frac{R \cdot J_{\Sigma}}{K_m \cdot K_E} = \frac{0.85 \cdot 0.00035775}{0.08769 \cdot 0.8482} = 0.0041 [\text{Om} \cdot \text{A} \cdot \text{pag} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 / (H \cdot B \cdot c)]$$
(9)

Коэффициенты передачи измерительных устройств $K_U, K_I, K_\omega, K_\alpha$ выбираются таким образом, чтобы обеспечить соответствие максимального значения измеряемого сигнала уровню 10 В на выходе измерительного устройства.

 $K_U = 0.5555555$

 $K_I = 1.351351351351351$

 $K_{\omega} = 0.471222445267512$

 $K_{\alpha} = 269.5417789757412$

2 Математическое моделирование полной модели электромеханического объекта

На основе структурной схемы, представленной на рисунке 2, составим схему моделирования Θ МО (рисунок 3).




Рисунок 2 – Структурная схема ЭМО




Рисунок 3 – Схема моделирования ЭМО

Построим графики переходных процессов при $M_{CM}=0$ Н·м и U=5В:




Рисунок 4 – Переходный процесс по напряжению




Рисунок 5 – Переходный процесс по току




Рисунок 6 – Переходный процесс по угловой скорости




Рисунок 7 — Переходный процесс по углу поворота

3 Исследование влияния момента сопротивления M_{CM} на вид переходных процессов

Диапазон изменения M_{CM} : от 0 Н·м до величины, равной $i_p M_H=22.8$. Графики переходных процессов представлены ниже.




Рисунок 8 – Переходный процесс по напряжению




Рисунок 9 – Переходный процесс по току




Рисунок 10 – Переходный процесс по угловой скорости




Рисунок 11 – Переходный процесс по углу поворота

4 Исследование влияния момента нагрузки J_{M} на вид переходных процессов

Диапазон изменения момента инерции: $\pm 50\%$ от заданного значения. Графики переходных процессов представлены на рисунках ниже.




Рисунок 12 – Переходный процесс по напряжению




Рисунок 13 – Переходный процесс по току




Рисунок 14 – Переходный процесс по угловой скорости




Рисунок 15 – Переходный процесс по углу поворота

5 Исследование передаточного отношения редуктора i_p на вид переходных процессов

Исследования проводились при величине момента сопротивления $M_{CM}=0$ и при $M_{CM}=11.4$. Диапазон изменения передаточного отношения: $\pm 75\%$ от заданного значения. Графики переходных процессов, при $M_{CM}=0$:




Рисунок 16 – Переходный процесс по напряжению




Рисунок 17 – Переходный процесс по току




Рисунок 18 — Переходный процесс по угловой скорости




Рисунок 19 – Переходный процесс по углу поворота

Графики переходных процессов, при $M_{CM}=11.4$:




Рисунок 20 – Переходный процесс по напряжению




Рисунок 21 – Переходный процесс по току




Рисунок 22 – Переходный процесс по угловой скорости




Рисунок 23 – Переходный процесс по углу поворота

6 Исследование влияния постоянных времени на вид переходных процессов

Исследования проводились при значениях постоянных времени $T_{\rm y}=\frac{0.6}{10}{\rm mc}=0.0006{\rm c},$ $T_{\rm H}=\frac{0.3}{10}{\rm mc}=0.0003{\rm c}.$ Графики переходных процессов изображены на рисунках ниже.




Рисунок 24 – Переходный процесс по напряжению




Рисунок 25 – Переходный процесс по току




Рисунок 26 – Переходный процесс по угловой скорости




Рисунок 27 – Переходный процесс по углу поворота

Из этих графиков видно, что при уменьшении значений постоянных времени на порядок установившиеся значения тока и скорости, а также время переходного процесса этих величин не изменились, однако возросло максимальное значение тока.

7 Математическое моделирование упрощённой модели электромеханического объекта

На основе структурной схемы, представленной на рисунке 28, составим схему моделирования ЭМО (рисунок 29).




Рисунок 28 - Структурная схема ЭМО




Рисунок 29 – Схема моделирования ЭМО

Для того, чтобы проанализировать погрешности проведём сравнение графиков переходных процессов по угловой скорости полной и упрощённой модели ЭМО, а также полной модели при меньших значениях постоянных времени и упрощённой модели (рисунок 31).




Рисунок 30 — Переходный процесс по угловой скорости




Рисунок 31 – Переходный процесс по углу поворота

8 Вывод математических моделей вход-состояние-выход для полной и упрощенной схем моделирования ЭМО

Полная модель ЭМО.

Для составления математической модели запишем формулы, характеризующие ЭМО, взятые из теории к данной лабораторной работе.

$$\begin{cases}
T_{\mathcal{H}}\dot{I} + I = K_{\mathcal{H}}(U_{\mathcal{V}} - K_{E}\omega) \\
M_{\mathcal{H}} - M_{C} = J_{\Sigma}\dot{\omega} \\
\dot{\alpha} = \omega \\
T_{\mathcal{V}}\dot{U_{\mathcal{V}}} + U_{\mathcal{V}} = K_{\mathcal{V}}U
\end{cases} \Rightarrow
\begin{cases}
\dot{I} = -\frac{1}{T_{\mathcal{H}}}I + \frac{K_{\mathcal{H}}}{T_{\mathcal{H}}}U_{\mathcal{V}} - \frac{K_{E}}{T_{\mathcal{H}}}\omega \\
\dot{\omega} = \frac{K_{m}}{J_{\Sigma}}I - \frac{1}{J_{\Sigma}}M_{C} \\
\dot{\alpha} = \omega \\
\dot{U_{\mathcal{V}}} = -\frac{1}{T_{\mathcal{V}}}U_{\mathcal{V}} + \frac{K_{\mathcal{V}}}{T_{\mathcal{V}}}U
\end{cases} , (10)$$

где $M_{\rm I}=K_mI$.

Примем вектор состояния $X = \begin{bmatrix} \alpha & \omega & I & U_{\rm V} \end{bmatrix}^T$ и вектор входных воздействий $U = \begin{bmatrix} U & M_C \end{bmatrix}^T$, тогда исходя из (10) получим модель Вход-Состояние-Выход:

$$\begin{cases}
\dot{X} = AX + BU \\
y = CX
\end{cases} \Rightarrow
\begin{cases}
\begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\omega} \\ \dot{I} \\ \dot{U}_{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{K_{m}}{J_{\Sigma}} & 0 \\ 0 & -\frac{K_{E}}{T_{\Re}} & -\frac{1}{T_{\Re}} & \frac{K_{\Pi}}{T_{\Re}} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{T_{y}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \omega \\ I \\ U_{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J_{\Sigma}} \\ 0 & 0 \\ \frac{K_{Y}}{T_{Y}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ M_{C} \end{bmatrix}$$

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \omega \\ I \\ U_{y} \end{bmatrix}.$$
(11)

Подставив рассчитанные ранее значения, получим следующие матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 36.33 & 0 \\ 0 & -92 & -200 & 266 \\ 0 & 0 & 0 & -166, 67 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -78, 99 \\ 0 & 0 \\ 800 & 0 \end{bmatrix}$$
(12)

Упрощенная модель.

Для составления упрощённой модели ЭМО постоянные времени $T_{\rm y}$ и $T_{\rm H}$ приравнивают к 0, так как их значение существенно меньше, чем значение механической постоянной времени $T_{\rm M}$. Для получения упрощённой модели Вход-Состояние-Выход произведём соответствующие подстановки в уравнения для полной системы (10).

$$\begin{cases} \dot{\omega} = -\frac{K_M K_{\mathcal{A}} K_E}{J_{\Sigma}} \omega + \frac{K_M K_{\mathcal{A}} K_E}{J_{\Sigma}} U - \frac{1}{J_{\Sigma}} M_C \\ \dot{\alpha} = \omega \end{cases} , \tag{13}$$

и на основании полученной системы построим модель:

Подставив значения, получим матрицы:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -22, 23 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 22, 23 & -78, 99 \end{bmatrix}$$
 (15)

Вывод

В ходе лабораторной работы было проведено исследование математических моделей электромеханического объекта управления. Были выявлены изменения в переходных процессах системы путём изменения таких параметров как момент сопротивления, момент нагрузки, передаточное отношение редуктора.

Как видно из рисунков 8-11 при увеличении момента сопротивления установившееся значение тока якоря увеличивается, а значение угловой скорости уменьшается. Время переходного процесса по току уменьшается с 0.24с до 0.21с, а по скорости остается постоянным и равным 0.2с.

При исследовании момента инерции нагрузки было показано, что его увеличение ведёт к возрастанию времени переходного процесса по угловой скорости и по току, в то время как установившееся значение этих двух параметров остается неизменным, что можно увидеть на графиках, изображенных на рисунках 12-15.

Так же можно наблюдать, что в случае нулевого момента сопротивления при увеличении передаточного отношения редуктора максимальное значение тока и время переходного процесса уменьшаются. Установившиеся значения тока и угловой скорости при этом остаются постоянными.

В случае момента сопротивления равном половине максимального значения при увеличении i_p не только уменьшается время переходного процесса по току и скорости, а также установившееся значение тока, но и увеличивается установившееся значение скорости.

Как можно заметить по результатам математического моделирования при постоянных времени много меньших по сравнению с механической постоянной времени переходной процесс по скорости и углу поворота ротора не имеет значительных изменений, поэтому ими можно пренебречь и перейти к упрощенной модели.