```
O0100 (Pieza_1)

N10 G21
N20 G18
N30 G40 G99
N40 G54
N50 G50 S2000
N60 G9

N70 T0101
N80 G97 S800 M03
N90 M08

N100 G00 Z10 X40  (POSICION SEGURA)
N110 G00 Z0 X0
N120 G01 X37.5 F0.25

N130 G01 Z-140 F0.25

N140 G00 X40
N150 G00 Z10

N160 G00 X34
N170 G01 Z-101.4 F0.25

N180 G00 X34
N190 G00 Z10

N200 G00 X31.5
N210 G01 Z-101.4 F0.25

N220 G00 X34
N230 G00 Z10

N240 G00 X29
N250 G01 Z-72 F0.25

N260 G00 X31.5
N270 G00 Z10

N280 G00 X26.5
N290 G01 Z-69.6 F0.25

N300 G00 X29 Z-72
N310 G00 Z10

N320 G00 X24
N330 G01 Z-69.6 F0.25

N340 G00 X26.5
N350 G00 Z10

N360 G00 X21.5
N370 G01 Z-69.6 F0.25
```

```
N380 G00 X24
N390 G00 Z10

N400 G00 X19
N410 G01 Z-69.6 F0.25

N420 G00 X21.5
N430 G00 Z10

N440 G00 X16.5
N450 G01 Z-69.6 F0.25

N460 G00 X18.5
N470 G00 Z10

N480 G00 X14
N490 G01 Z-69.6 F0.25

N500 G00 X16.5
N510 G00 Z10

N520 G00 X12.5
N530 G01 Z-69.6 F0.25

N540 G00 X14
N550 G00 Z10
N560 G00 X10.25
N570 G01 Z-22
N580 G00 X12.5
N590 G00 Z1
N600 G00 X8.8
N610 T0102
N620 G32 Z-12 F0.8
N630 T0101
N640 G00 X8.4
N650 G01 Z-22 F0.25
N660 G01 X10.25
N670 G01 Z-46.6 X11.5 F0.25
N680 G01 Z-69.6 F0.25
N690 G01 X25.5 F0.25
N700 G01 X29.5 Z-73.8 F0.25
N710 G01 Z-98.6 F0.25
N720 G01 X28.5 F0.25
N730 G01 Z-101.4 F0.25
N740 G01 X32 F0.25
N750 G01 Z-104.2 X37.5 F0.25
N760 G01 Z-125 F0.25
N770 G01 Z-137.4 X30.5 F0.25
N780 G01 X0 F0.25

N790 M09
N800 M05
N810 M30
```