```
O0200 (Pieza_2)

N10 G21
N20 G18
N30 G40 G99
N40 G54
N50 G50 S2000
N60 G9

N70 T0101
N80 G97 S800 M03
N90 M08
N100 G00 Z5 X27.5  (POSICION SEGURA)
N110 G00 Z1 X23.5
N120 G01 Z-145.25 F0.25

N130
N140 G00 Z1

N150 G00 X22
N160 G01 Z-100.25 F0.25

N170 G00 X23.5
N180 G00 Z1
N190 G00 X21
N200 G01 Z-71.5 F0.25

N210 G00 X22
N220 G00 Z1

N230 G00 X19.5
N240 G01 Z-47.75 F0.25
N250 G00 X21
N260 G00 Z1

N270 G00 X18.5
N280 G01 Z-47.75 F0.25
N290 G00 X19.5
N300 G00 Z1
N310 G00 X17
N320 G01 Z-25.35
N330 G00 X18.5
N340 G00 Z1
N350 G00 X15
N360 G01 Z-25.35
N370 G00 X17
N380 G00 Z1
N390 G00 X13
N400 G01 Z-25.35
N410 G00 X15
N420 G00 Z1
N430 G00 X9.5
N440 G01 Z-25.35
N450 G00 X13
```

```
N460 G00 Z1
N470 G00 X8.4

N480 T0102
N490 G32 Z-12 F0.8
N500 T0101
N510 G01 Z-24.35
N520 G02 Z-25.35 X9.4 R1
N530 G01 X17.5
N540 G03 Z-26.35 X18.75 R1
N550 G01 Z-47.75

N560 G02 X19.75 Z-49 R1.25
N570 G01 Z-76.39 F0.25
N580 G00 X20
N590 G00 Z-70.5
N600 G00 X19.75

N610 G03 X18.75 Z-71.5 R1
N620 G01 X11.63 F0.25
N630 G01 X22 Z-77.75 F0.25
N640 G01 Z-86.75 F0.25
N650 G01 X13.25 F0.25
N660 G01 Z-100.25 F0.25
N670 G01 X23.38 F0.25

N680 G00 X24.5
N690 G00 Z-145.25

N700 G01 X0 F0.25
N710 M05
N720 G00 X26
N730 G00 Z5  (POSICION SEGURA)
N740 M30
```