
Khuyến cáo khách hàng

Hiện tượng quá nhiệt nồi ly hợp

1. Hiện tượng quá nhiệt nồi ly hợp





Chuyển màu thành màu tím - Dòng xe số

2. Nguyên nhân





Với xe số, sử dụng số không phù hợp trong khi xe đang leo dốc





Với xe số, sử dụng số không đúng lúc bắt đầu chuyển bánh