

Sessione 21_04_2026 (ASSENTE)

Non presente in lab

riporto ciò che è stato fatto

Cambiata durata PMT01-02 50ns Soglie sempre a -50mV

Misurato ritardo dell'unità logica programmabile $\Delta t = 32 \pm 2.5 ns$

Presi ultimi punti per 84cm e 112cm con queste soglie