
刷机有风险，可能会失去官方保修，请仔细阅读教程，

1. 第一步安装驱动。(可能会被杀软报毒，请无视风险或者退出杀软)
2. 运行备份.bat,第一次建议全量备份一次，弹出这个 USBCloner 窗口后点击开始然后确保设备处于关机状态，按下音量减连接电脑等 boot 进度超过 80%在松开。



3. 运行刷入.bat,同样弹出 USBCloner 窗口后点击开始然后关机按音量键连接电脑(尽量使用质量好的数据线，劣质数据线可能会使你的设备成砖)，刷入后拔掉数据线长按电源键进行重启。(首次使用记得调整音量)

使用体验和 bug 反馈群（1128113722)

如果不慎成砖，救砖需要拆机请确保有拆电子设备的经验。
拆开后盖拔下电池后按住电源键和音量减连接电脑进行恢复。参考步骤 3

如果觉得这对你有很大帮助可以帮作者回回血

