

SUBARU打ち合わせ資料(プレス関連) Nov. 11th, 2021

令和3年11月研究打ち合わせ

群馬大学 大学院 理工学府 橋本 誠司

研究目的と内容



■研究題目:

・プレス生産設備の故障予知

■研究目的及び内容

- プレス機から得られる情報(熱,振動,音)を元に故障の兆候を掴み,設備故障による停止を回避する技術を確立
- 本工場Lライン(サーボプレス)をモデルラインとして予 防保全 → 予知保全の技術を確立

研究内容



- ■予知・予防保全までの流れ
 - 1. データ解析(正常・異常の分類)
 - 2. 故障の兆候(原因)の把握
 - 3. 予知•予防保全
- 1. データ解析(正常・異常の分類)

Step 1: アウトライア(異常値)の除去 ⇒ 信号処理

Step 2: 4軸分類 \Rightarrow 信号処理

Step 3: 各軸(あるいは全軸)での正常/異常の分類 \rightarrow NN

- 診断の可視化(エッジ,振幅,振動など) ⇒ Grad-CAM
- ・ 軸間の干渉, 多軸での診断 ⇒ 信号処理, NN
- ・ 経年劣化, 製品差 ⇒ 教師なし学習




時間周波数解析について

~ スペクトログラムとスカログラム ~

前回報告: サンプルデータのプロット 💪 Gunma University, JAPAN



■ギヤ破損時のAEデータのスペクトログラム



原信号とスペクトログラム表示

スペクトログラム ⇒ 時間分解能と周波数分解能にはトレードオフの関係 ※ 時間分解能 20ms ⇒ 周波数分解能 1/20ms = 50 Hz

スペクトログラムについて




■スペクトログラム

- 1. 信号を等しい長さのセグメントに分割
 - ⇒ 周波数変化がないよう十分小さく
- 2. 各セグメントにウィンドウを適用して<mark>短時間フーリエ変換(STFT)</mark>によりスペクトル計算
- 3. セグメントごとに、各スペクトルのパワーをデシベル単位で表示

周波数分解能の下限

$$f_{low_lim}[Hz] = 4 \cdot \frac{f_s}{1024 - 1}$$
 f_s :サンプリング周波数 [Hz]

例:
$$f_s = 10 \text{kHz} \Rightarrow f_{low\ lim} = 39 \text{Hz}$$





■スペクトログラムとスカログラム


スペクトログラム

特定の波形に存在するさまざまな周波数での信号の信号強度, つまり「ラウドネス」を視覚化


スカログラム(連続ウェーブレット解析)

- STFT に固有の分解能の問題を解消するために導入
- 連続ウェーブレット変換 (CWT) の絶対値で, 時間と周波数の関数として導出
- 異なるスケールのマザーウェーブレットを使用した信号 データの畳み込みによる表現
- さまざまなスケール(短時間・高周波,長時間・低周波) で現れる特徴ある信号を解析するにはスペクトログラム よりも有利

畳み込みニューラルネットワーク(CNN)による分類に役立つ特徴を抽出可能!




(a) スペクトログラム



(b) スカログラム図 分解能比較



■スカログラムの応用例 電気設備の異常・劣化診断



- ・電気設備からえられる時間信号 ⇒ スカログラムによる時間・周波数解析
- スカログラム画像をもとに、AI画像認識することなど検討


https://arc-

mec.com/ailabo/2020/07/27/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E8%A7%A3 %E6%9E%90%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/




■スペクトログラムとスカログラムの比較

• チャープ信号($1Hz\rightarrow 10Hz@10s$ 間, $f_s=100Hz$)に対する解析



時間信号とそのスペクトログラム




時間信号とそのスカログラム

• スカログラムの導入により、時間・周波数分解能が改善



■スペクトログラムとスカログラムの比較

• AE信号(10s間, f_s =10kHz)に対する解析





時間信号とそのスペクトログラム


時間信号とそのスカログラム

• スカログラムの導入により、時間・周波数分解能が改善



■スペクトログラムとスカログラムの比較


• AE信号(10s間, f_s =10kHz)に対する解析



• スカログラムの導入により、時間・周波数分解能が改善 ⇒ このデータによりAI解析を適用か!?



■補足:スカログラムの3次元プロット



スカログラム(3Dプロット)

 周波数振幅(ウェーブレット係数の大きさ)が増加する 速度を把握可能!



AE基本評価パラメータについて

~ ギア破損時のAEデータ ~

【データの計測条件】

- プレス機のギヤ破損時のAEセンサ出力(一部)
- 出力値(Binary signal:13bit)
 - \Rightarrow 電圧値への変換式= $x_{bin} \times 5$ [V]/ 2^{13}
- サンプリング時間:0.1ms(データ数10,000)



■ 波形形状(Waveform)

- 突発型:立ち上がりが鋭く,減衰する波形。亀裂進展に関する典型的な形状
- 連続型:連続的に一定振幅を持続する波形。摩擦・磨耗に関する典型的な形状

■ 発生数(Hits)

• 1個の亀裂が進展すると1個のAEが発生。AEの発生数は亀裂の進行数と相関

■振幅(Amplitude)


• AEの振幅は単位時間あたりに進行する亀裂の距離と相関。指定時間内で解析


■ エネルギー(Energy)

• AE波形の面積は亀裂の面積と相関。AE波形の面積をAEのエネルギーと言う

■ 周波数(Frequency)

• AEの周波数は材料により決定。例えば、軸受鋼(SUJ2)の亀裂進展時に発生するAEは100kHz~300kHzに特徴






時間(ms) 時間(ms) 参考)http://www.pacjapan.com/pacjapan_ae%20technique/pacjapan_ae%20Analysis.html




■ギヤ破損時のAEデータへの適用



- 閾値(0.3)を設定し、それを超える回数をモニタ
- 指定時間内での発生数 ⇒ 破損検知




■ギヤ破損時のAEデータへの適用



指定時間内の最大振幅 ⇒ 破損検知



■ギヤ破損時のAEデータへの適用



原信号とAEエネルギー(積算)

- 指定時間内のAEエネルギー
- 指定時間内のAEエネルギー ⇒ 破損検知
 - ⇒ これらのAEパラメータから総合的なAI診断手法



ギヤ交換後のAEデータのプロット

~ 3種のデータの比較 ~

【データの計測条件】


- ・プレス機のギヤ交換後のAEセンサ出力
 - ①クラッチOFF, ②空打ち, ③プレス
- サンプリング時間: 10ms(破損時: 0.1ms)

AEデータプロット

■ギヤ交換時のAE信号

- ①クラッチOFF(P10m210611 131026.csv)
- ②空打ち:型なし(P10m210611_131140.csv)

③プレス:型あり、負荷あり(PA1-210611110445.csv)



9~10SPM

No. 19


30s間

- ①クラッチOFFはAE信号の振幅が小さい
- ③プレスは振幅持続時間が長い

AEデータプロット




■ギヤ交換時のAE信号:同じ10秒間でのプレス波形



型無し、型ありでプレスの波形が異なる




■ギヤ交換時の最大振幅(指定時間0.1s)



- ①クラッチOFFは指定時間での最大振幅が小さい
- ③プレスは指定時間での最大振幅は大きい




■ギヤ交換時の発生数(閾値0.3)



①, ②での発生数に比べ, ③は(時間比率を考えても) 極めて大きい




■ギヤ交換時の発生数(指定時間中)



• ③の指定時間中での発生数は他に比べ極めて大きい




■ギヤ交換時のAEエネルギー(波形面積)



• AEエネルギーも③が(時間比率的にも)大きい




■ギヤ交換時のAEエネルギー(指定時間中)



• 指定時間中のAEエネルギーでも③は振幅が大きい




■ギヤ交換時のパワースペクトル



- 計測条件:ハイパス(30kHz)あり ⇒ エイリアシング注意!
- 3種でスペクトルの特徴は異なる



■ギヤ交換時のスカログラム



- 3種でスペクトログラムの特徴は異なる
 - ⇒ 今後、3条件+ギア破損時データの詳細検討!

ほしいデータ



■データ収集について

- ・ プレス機から得られる情報(熱,振動,音,AE)の収集
 - ⇒ 故障前後のデータ
 - ⇒ 経年変化のデータ
 - ⇒ 同一条件でのログデータ
 - ⇒ (条件の異なる)ログデータ



付録


エイリアシング




■エイリアシング(aliasing)

アナログ信号をサンプリング周波数 F_s でサンプリングしてディジタル信号に変換した場合,ナイキスト周波数 $F_s/2$ 以上の周波数成分を正しくアナログ信号に復元できなくなる現象

例: 周期Tの波形をT/3 または2T/3 の観測周期で観測した場合




元の波形(周期:T)



青:走査線の間隔(0.32T) 赤:観測された周期

観測周期: T/3



青: 走査線の間隔(0.64T) 赤: 観測された周期

観測周期: T/3

2T/3では, 周期が 元の波形Tと異なる