

Reparaturkalkulation 0450/1996TG

Vorgangsnummer 0450/1996TG

Fahrzeug

Hersteller / Typ SEAT Leon ST 1.5 TSI
 Fahrgestellnummer WVWZZZW4EYNWHW8F0
 Amtl. Kennzeichen OL-QB 7534
 Erstzulassung 05.02.2024
 Laufleistung 92.230 km

Stundenverrechnungssatze

AZ-Satz Mechanik 110,00 EUR
 AZ-Satz Karosserie 146,00 EUR
 AZ-Satz Elektrik 162,00 EUR
 AZ-Satz Lack 126,00 EUR
 Lackmaterialindex 34,5 %
 Teileaufschlag 14,0 %
 Verbringung 85,00 EUR

Teilepositionen

Pos	Teile-Nr.	Benennung	UPE	Aufschlag	Betrag
1	5H0853651E	Kuehlergrill	1.131,65	14,0 %	1.290,08
2	5H0823031E	Motorhaube	645,00	14,0 %	735,30
3	5H0831055E	Tuer vorn links	751,70	14,0 %	856,94
4	5H0941699E	Nebelscheinwerfer links	321,10	14,0 %	366,05
Teile gesamt			3.248,37		

Arbeitspositionen

Pos	AZ	Benennung	Satz	Betrag
11	9,3	Motorhaube ersetzen	146,00	135,78
12	10,1	Stossfaenger vorn aus- und einbauen	110,00	111,10
13	3,3	Achsvermessung durchfuehren	110,00	36,30
14	2,4	Scheinwerfer links ersetzen	162,00	38,88
15	5,9	Tuer vorn links instand setzen	146,00	86,14
Arbeit gesamt			408,20	

Lackpositionen

Pos	Stufe	AZ	Benennung	Satz	Betrag
21	1	14,8	Beilackierung Seitenwand links	126,00	250,82
22	3	3,5	Kotfluegel vorn links lackieren	126,00	59,31
Lack gesamt				310,13	

Nebenkosten

Pos	Benennung	Betrag
31	Verbringungskosten	85,00
32	Entsorgung Altteile	118,00
Nebenkosten gesamt		203,00

Kalkulationssumme

Reparaturkosten netto	4.169,70
zzgl. MwSt 19,0 %	792,24
Reparaturkosten brutto	4.961,94