القسم النظري

الغاية من التجربة:

التعرف على الحساسات المستخدمة في تجربة قياس مستوى السائل وهي:

- حساس المستوى فواشة-مقاومة متغيرة
 - حساس المستوى السعوى المتغير
 - حساس المقاومة الجسري


التعرف على دارات الملائمة والقياس للحساسات المستخدمة في التجربة

إجراء التجربة وأخذ النتائج والحصول على المميزات الستاتيكية لهذه الحساسات

1. حساس فواشة مقاومة متغيرة:


$$V = f(h)$$

حيث:



"V" Proportional To α : $V = K \cdot \alpha$

 $h = H - \alpha = H - R \cdot \sin \alpha = H - R \cdot \sin \left(\frac{V}{K}\right)$



مميزة الخرج

- H ارتفاع الخزان
- R ذراع الفواشة
- الزاوية بين الزراع والمستوى الافقي α
 - h مستوى السائل في الخزان
 - المقاومة المتغيرة
 - مسقط الذراع على المحور 'yy



2. حساس المستوى السعوى:

يتكون هذا الحساس من مشطين من النحاس متعاكسين ومتداخلين وما بينهما قيمة، عازل بحيث يشكلا قطبي مكثفة.

كل قط بيعمل كصفيحة مكثف المكثفة تتعلق بثابت العازلية للمادة المحيطة بالأقطاب

تشكل المكثفات مجموعة موصولة على التفرع:

$$c = \varepsilon * ci$$

$$c = \varepsilon * \frac{A}{d}$$


ع هي ثابت العزل بين لبوسين المكثفة

A مساحة سطح اللبوسين

d البعد بين اللبوسين

عندما تكون الأقطاب غير مغمورة بالماء ثابت العازلية هو 1 وعندما تكون الأقطاب مغمورة تماما في الماء ثابت العازلية هو 81-78

$$h \uparrow \gg \varepsilon \uparrow \gg c \uparrow$$




$$F \downarrow = \frac{1}{2 * \pi * R * c \uparrow}$$

$$F = f(h)$$

3. حساس المقاومة الجسري:

تزداد ناقلية الماء أو تنقص حسب الأملاح المعدنية التي يحتويها. من ناحية المبدأ يمكن أن نقيس مستوى الماء في الخزان بأن نضع فيه قطبين من سلكيين متوازيين وعموديين وقياس المقاومة بينهما. حيث أن المقاومة تعتمد على نقاوة الكيميائية للماء



دارة مضخم غير عاكس

دارة الملائمة لحساس سعوي

h	1	2	3	4	5
الفو اشة	4.88	5.49	6.01	6.6	7.24
سعو ي	49.36	49.1	48.66	48.01	47.6
جسري	0.28	0.7	1.6	2.3	2.7

