




تاریخ برگزاری ۱۵ تیر ۱۴۰۱ زمان ۱۵۰ دقیقه

# ۱. سیستم شکل ۱ را در نظر بگیرید که در آن

$$G(s) = \frac{-ae^{-4s}}{s+a}$$

و مقدار عددی پارامتر a برابر با  $-\frac{1}{4}\ln(3)$  است.




# شکل ۱: بلوک دیاگرام یک سیسنم کنترلی

با در نظر گرفتن دوره نمونه برداری T=4 سیستم زمان گسسته آن به صورت شکل ۲ در می آید که در آن

$$G(z) = \frac{2z^{-2}}{1 - 3z^{-1}}$$

ست.

- رآ) با استفاده از مکان هندسی ریشه ها بررسی کنید که آیا کنترل کننده تناسبی ( یعنی  $G_D(z)=K$  ) می تواند سیستم حلقه بسته را پایدار کند؟
- $(G_D(z) = \frac{K}{1-z^{-1}}$  با استفاده از مکان هندسی ریشه ها بررسی کنید که آیا یک کنترل کننده انتگرالی ( یعنی شدسی ریشه ها بررسی کنید؟ میتواند سیستم حلقه بسته را پایدار کند؟
- (ج) محل صفرها و قطبهای ساده ترین کنترل کنندهای که می تواند سیستم حلقه بسته را پایدار و خطای حالت ماندگار به ورودی پله را صفر کند (به صورت تقریبی در صفحه z) مشخص کنید.



شكل ٢: بلوك دياگرام معادل زمان گسسته شكل ١

## ۲. سیستم شکل ۱ که در آن

$$G(s) = \frac{-a}{s+a}$$

است را در نظر بگیرید. مقدار عددی پارامتر a برابر با  $\ln(3)$  و دوره نمونه برداری T=4 فرض می شود. کنترلکنندهای طراحی کنید که برای ورودی پله در کمترین زمان ممکن به پاسخ نهایی برسد، خطای حالت ماندگار صفر باشد و بین لحظات نمونه برداری در خروجی موجکی دیده نشود(کنترل کننده مرده نوش طراحی کنید).

## ۳. سیستم توصیف شده در فضای حالت به صورت

$$x[k+1] = Gx[k] + Hu[k],$$
  
$$y[k] = Cx[x] + Du[k]$$

که در آن

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a & b \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

را در نظر بگیرید.

رسید؟ 
$$x[2] = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
 به  $x[0] = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  رسید (آ) برای چه مقادیری از پارامترهای  $a$  و  $b$  میتوان از شرایط اولیهی

(ب) برای 
$$a=b=0$$
 در صورت امکان  $[0]$  و  $[1]$  را بیابید که بتوان از شرایط اولیهی  $a=b=0$  به  $x[0]=[0]$  به  $x[2]=[0]$  رسید.

(ج) آیا نقطه ی  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  در فضای حالت، می تواند یک نقطه تعادل برای سیستم حلقه بسته باشد؟ اگر جواب مثبت است کنترل کننده ی فیدبک حالتی پیشنهاد دهید که نقطه مدنظر، نقطه تعادل سیستم حلقه بسته باشد، در غیر این صورت دلیل آن را بیان کنید.

## ۴. سیستم توصیف شده در فضای حالت به صورت

$$x[k+1] = Gx[k] + Hu[k],$$
  
$$y[k] = Cx[x] + Du[k]$$

که در آن

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ a & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} c_2 & c_1 & c_0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

را در نظر بگیرید.

- (آ) تابع تبدیل پالسی سیستم را به دست آورید.
- $\frac{1}{2}$  و 0 ،  $-\frac{1}{2}$  را به نحوی طراحی کنید که مقادیر ویژه ی سیستم حلقه بسته در u=-Kx قرار گیرد.
- (ج) فیدبک حالت u = -Kx را به نحوی طراحی کنید که حالتهای سیستم حلقه بسته از هر حالت اولیهای پس از u گام به مبدا برسد و در آن مستقر شود (کنترل کننده مرده نوش).