

باسمه تعالی سیستمهای کنترل دیجیتال امتحان میانترم




تاریخ برگزاری ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - زمان امتحان: ۲ ساعت

تبدیل z

$$x(k) = \sum_{h=0}^{k} a^h$$

را که در آن a یک یارامتر ثابت است، پیدا کنید.

- ۲. سیستم نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. دوره تناوب نمونه برداری را T در فرض کنید.
 - (آ) به ازای چه بازهای از پارامتر K سیستم حلقه بسته پایدار است
- (ب) به ازای چه بازهای از پارامتر K قطبهای سیستم حلقه بسته داخل دایرهای به شعاع γ قرار دارند؟ در صورت نیاز برای راحتی $\gamma = 0.5$ در نظر بگیرید.



شکل ۱: بلوک دیاگرام یک سیستم کنترلی

٣. تبديل z تابع تبديل

$$X(s) = \frac{s}{(s+b)^{\bar{c}}(s+a)^{(2-\bar{c})}}$$

که در آن \bar{c} باقی مانده ی تقسیم رقم یکان شماره دانشجویی شما بر \bar{c} است را با استفاده از روش انتگرال کانولوشن به دست آورید. \bar{c} و \bar{c} یارامترهای ثابت غیر صفر هستند.

- ۴. شکل ۲ بلوک دیاگرام سیستم کنترلی یک ماشین تراش را نمایش میدهدا. این سیستم کنترلی دارای یک حلقه داخلی برای کنترل سرعت و حلقه بیرونی برای کنترل موقعیت است. میخواهیم کنترل کنندههای این سیستم یعنی بلوک Velocity controller و Position controller را در محیط دیجیتال پیاده سازی کنیم.
- (آ) با درنظر گرفتن بلوکهای نمونه بردار، کنترل کننده دیجیتال و نگهدار، بلوک دیاگرام سیستم کنترلی زمان گسسته را رسم نمایید.

این بلوک دیاگرام برای کنترل یک محور است.

- (ب) بر اساس بلوک دیاگرام بند قبل، در صورت امکان، تابع تبدیل پالسی را از ورودی به خروجی را محاسبه کنید. در غیر این صورت دلیل آن را توضیح دهید.
 - (ج) می دانیم که تابع تبدیل $G_2(s)$ ترکیب یک کنترل کننده پیش فاز و یک کنترل کننده PI به صورت


$$G_2(s) = \left(K_p + \frac{K_I}{s}\right) \frac{1 + K_4 s}{\alpha \left(1 + \frac{K_4}{\alpha} s\right)}$$

است. با استفاده از روش گسسته سازی صفر و قطب تطبیق یافته معادل گسسته این کنترل کننده را به دست آورید. دوره تناوب نمونه برداری را T در نظر بگیرید.

(د) یک تحقق سری از کنترل کننده بند قبل رسم کنید. در صورت نیاز مقادیر عددی پارامترها را به صورت

$$K_4 = 0.00272$$
, $\alpha = 2.95$, $K_p/K_I = 0.00532$, $T = 0.1$, $K_p = 2$

در نظر بگیرید.



شكل ٢: بلوك دياگرام سيستم كنترل ماشين تراش الماس

ه از تبدیل این که یک تاس خراب ۱ (یا ۲) بیاید $\frac{1}{12}$ ، ۳ (یا ۴) بیاید $\frac{1}{6}$ ، ۵ (یا ۶) بیاید $\frac{1}{4}$ ، است. با استفاده از تبدیل ه احتمال این که مجموع k=2 بار انداختن این تاس n شود چیست؟ این احتمال را برای z عاد دست آورید.