

به نام خدا



دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آزمایش دما (Temperature)

گزارش کار

محمد مشرقی — بهنام رنجبر — علی قاسمی وسمه جانی	نام و نام خانوادگی
λ۱·۱٩λ۴۵۷ – λ1·۱٩٩۴۳٠ – λ1·۱٩٩۴٩٢	شماره دانشجویی
۷ خرداد ۱۴۰۲	تاريخ انجام آزمايش
۱۲ خرداد ۱۴۰۲	تاریخ ارسال گزارش

فهرست گزارش سوالات

٣	١
۴	۲
۸	٣
٧	۴
٨	 ۵
٩	۶

تعاریف دقت، صحت، تکرارپذیری و تکثیرپذیری:


- میزان نزدیکی نقاط اندازه گیری شده نسبت به یکدیگر را دقت میگویند.
- میزان نزدیکی نقاط اندازه گیری شده به مقدار واقعی را صحت میگویند.
- نزدیکی مقادیر اندازه گیری شده به یکدیگر در شرایط زیر را تکرارپذیری میگویند:
 - ✓ دستگاه اندازه گیری، یک دستگاه خاص باشد.
 - ✓ شرایط محیطی حاکم بر اندازه گیری ثابت باشد.
 - ✓ فرد اندازه گیری کننده، یک شخص خاص باشد.
 - ✓ ورودی دستگاه، یک مقدار مشخص ثابت باشد.
- نزدیکی مقادیر اندازه گیری شده به یکدیگر در شرایط زیر را تکثیرپذیری میگویند:
 - ✓ دستگاه اندازه گیری، چندین دستگاه متعدد باشد.
 - ✓ شرایط محیطی حاکم بر اندازه گیری متفاوت باشد.
 - ✓ افراد متعدد اندازه گیریی را انجام دهند.
 - ✓ ورودی دستگاه، مقدار ثابت اما متفاوت باشد.

با توجه به تعاریفی که برای هر کدام از موارد فوق ارائه شد، نتیجه میشود که:

- صحت بیانگر بایاس است.
- دقت بیانگر انحراف معیار است.

۲

 $R=R_0(1+lpha_1T+lpha_2T^2)$ رسم مقاومت RTD برحسب دما و برازش معادله مرتبه دوم




با توجه به آنکه RTD از نوع PT100 بوده است، بنابراین مقدار مقاومت مرجع آن برابر با ۱۰۰ اهم است و RTD بر روی مقدار ۱۰۰ گذاشته شده است و ودر ادامه، مقادیر a1 و a2 بدست آمده اند که مقادیر آنها بدین ترتیب هستند:

$$\alpha_1 = 0.0041 = 4.1 \times 10^{-3}$$
, $\alpha_2 = -2.54 \times 10^{-6}$

٣

 $E=lpha(T-T_0)$ ولتاژ ترموکوپل ها برحسب دما و برازش معادله مرتبه اول


• ترمو کوپل K-Type



مشاهده میشود که برای ترموکوپل K-Type پارامتر حساسیت (α) تقریبا برابر با این مقدار میشود:

$$\alpha = 0.041 \left(\frac{mV}{^{\circ}C}\right) = 41 \left(\frac{\mu V}{^{\circ}C}\right)$$

• ترمو کویل J-Type



مشاهده میشود که برای ترموکوپل J-Type پارامتر حساسیت (α) تقریبا برابر با این مقدار میشود:

$$\alpha = 0.054 \, \left(\frac{mV}{^{\circ}\text{C}}\right) = 54 \, \left(\frac{\mu V}{^{\circ}\text{C}}\right)$$


• لازم به ذکر است که قبل از یادداشت برداری دیتاهای آزمایش، نوع هر کدام از ترموکوپل ها توسط دستیاران آموزشی اعلام گردید ولی هنگامی که دیتاها یادداشت شد و با استفاده از نرم افزار متلب، پارامتر حساسیت مربوط به هر کدام از ترموکوپل ها بدست آورده شد، در مقایسه با مقادیر واقعی پارامتر حساسیت برای این دو نوع ترموکوپل، متوجه شدیم که نوع ترموکوپل ها اشتباه گفته شده اند و بنابراین در هنگام نوشتن گزارشکار این آزمایش، نوع ترموکوپل ها نسبت به آن چیزی که در جلسه آزمایش گفته شده اند، جابجا شده است تا مقدار صحیح پارامتر حساسیت برای هر کدام از ترموکوپل ها گزارش شود. در جدول زیر که در دستورکار آورده شده است، میتوان مشاهده کرد که مقادیر گزارش شده، به طور تقریبی برابر مقادیر واقعی این ترموکوپل ها هستند.

جدول 1: مشخصات چند ترموکوپل پرکاربرد

جنول 1. مستحمات چند فرمو توپل پر کاربرد							
محدوده دما °C (کوتاه مدت)	محدوده دما °C (پیوسته)	آلياژ: اولى (+)، دومى (-)	حساسیت تقریبی (μV/°C)	نوع			
180- تا 1300+	0 تا 1100+	کرومل⁴ و آلومل∆	41	K			
180- تا 180+	0 تا 750+	آهن و کنستانت ^۶	۵۵	J			
250- تا 400+	185- تا +300	مس و کنستانتان	44	Т			
40- تا 900+	0 تا 800+	کرومل و کنستانتان	۶۸	Е			

ç

$R=R_0e^{eta\left(rac{1}{T}-rac{1}{T_0} ight)}$ مقاومت NTC مقاومت NTC مقاومت




مطابق با منحنی رسم شده و پارامتر های بدست آمده، مقادیر پارامتر ها بدین ترتیب میشود:


$$R_0 = 10.16 (k\Omega), \qquad T_0 = 312.9 (^{\circ}\text{K}) = 39.75 (^{\circ}\text{C}), \qquad \beta = 3088$$

مقدار T باید برحسب کلوین وارد شود وو مقدار R برحسب کیلواهم دریافت میشود.

• اگر مقاومت هر دو RTD به صورت اهم باشد:



• اگر مقاومت PT100 برحسب اهم و مقاومت NTC برحسب كيلواهم باشد:




مشاهده میشود که سه تفاوت عمده در منحنی های مقاومت برحسب دما در سنسورهای PT100 و NTC و جود دارد. یک تفاوت در صعودی یا نزولی بود نمودار ها و دیگری در خطی یا غیرخطی بودن نمودارها و مورد سوم در رنج مقاومتی هر کدام از سنسور ها هست.

- منحنی سنسور NTC به صورت نزولی و غیرخطی هست و مقدار مقاومت آن تقریبا حتی به مقدار بالای ۱۰ کیلواهم در برخی دماها میرسد.
- منحنی PT100 به صورت صعودی و خطی هست و مقدار مقاومت آن تقریبا از حدود ۱۰۰ تا ۱۶۰ اهم در این محدوده دمایی تغییر میکند.

تفاوت دیگری که NTC و PT100 با یکدیگر دارند، در کاربرد آنها هست. از PT100 برای اندازه گیری مستقیم دما میتوان استفاده کرد ولی از NTC با استفاده از خاصیت حساسیت بالای مقاومت آن به دما برای استفاده هایی از قبیل کلیدزنی، محدودکننده جریان یا استفاده به جای فیوز به کار میرود.

۶

نمودار دمای قرائت شده از ترنسدیوسر برحسب دمای قرائت شده از LCD:



مشاهده میشود که در دماهای بالا، دمای خوانده شده از ترنسدیوسر و LCD دارای اختلاف بیشتری میرسند به گونه ای که در دمای ۱۵۵ درجه، این اختلاف به بیش از ۵ درجه میرسد در حالی که در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد، تقریبا با یکدیگر برابر هستند.

با توجه به مقادیر ولتاژ و مقاومت RTD که در دما های مختلف اندازه گیری شدند، نمودار جریان ترنسدوسر برحسب دما در نمودار شکل زیر، رسم شده اند. مشاهده میشود که جریان ترنسدیوسر در دما های مختلف، تغییر میکند و با استفاده از مقادیر جریان آن، میتوان مقدار دما را اندازه گیری کرد. مشاهده میشود که خروجی جریان، تقریبا به صورت خطی هست ولی اگر از چند جمله ای درجه ۲ استفاده شود، منحنی به صورت بهتری میتواند معرف نقاط اندازه گیری شده باشد.

