AVIS DE RAPPEL / ELE-18

Toyota RAV4 : batterie 12 V de remplacement insuffisamment maintenue

Repérer les conditions du court-circuit possible entre la borne positive et le support de certaines batteries du marché secondaire.

Canada • Rappel de Transports Canada 2023589 • 2023-11-01

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Problème :

Sur certains véhicules, le dispositif de retenue de la batterie pourrait ne pas fixer assez solidement certaines batteries de 12 V du marché secondaire. Par conséquent, la batterie pourrait changer de position et faire en sorte que la borne positive de la batterie entre en contact avec le support de retenue. Si cela se produisait, il pourrait y avoir un court-circuit.

Risques pour la sécurité :

Un court-circuit pourrait créer un risque d'incendie.

Mesures correctives :

Toyota doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d'amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer le sous-ensemble de fixation de batterie, le plateau de batterie et le couvre-borne de la borne positive.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

TOYOTA RAV4 (2013–2018)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.