AVIS DE RAPPEL / ELE-19

Mercedes-AMG : câble du démarreur pouvant toucher son boîtier

Relier le risque de court-circuit à la fixation du câble sur certaines E 63 S, GT 63 et GT 63 S.

Canada • Rappel de Transports Canada 2021185 • 2021-03-26

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Problème :

Sur certains véhicules, le câble d'alimentation électrique du démarreur pourrait avoir été mal fixé. Par conséquent, le câble d'alimentation pourrait entrer en contact avec le boîtier du démarreur. Cela pourrait endommager le câble et provoquer un court-circuit.

Remarque : Le présent rappel concerne seulement certaines des modèles AMG E 63 S, GT 63 et GT 63 S.

Risques pour la sécurité :

Un court-circuit pourrait faire caler le moteur et créer un risque d'incendie.

Mesures correctives :

Mercedes-Benz doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d'amener leur véhicule chez un concessionnaire pour vérifier les connexions de câble du démarreur et les corriger au besoin.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

MERCEDES-BENZ E CLASS (2018–2020) · MERCEDES-BENZ GT CLASS (2018–2020)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.