AVIS DE RAPPEL / ELE-20

BMW Série 3 et M3 : contact défaillant entre batterie et coffret à fusibles

Documenter la perte d'alimentation possible au coffret à fusibles et distinguer cette connexion de la borne directement fixée sur la batterie.

Canada • Rappel de Transports Canada 2019310 • 2019-06-20

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Problème :

Sur certains véhicules de la série 3 et M3, la connexion du câble positif de la batterie au coffret de fusibles pourrait faire défaut. Ceci pourrait causer une perte d'alimentation électrique pendant la conduite, ce qui pourrait entraîner l'arrêt du moteur et faire en sorte que plusieurs systèmes électriques ne fonctionnent pas, comme les phares.

Risque pour la sécurité :

Une perte soudaine de la puissance moteur ou l'arrêt de certains systèmes électriques du véhicule, ou les deux, pourrait augmenter les risques d'accident.

Mesures correctives :

BMW doit aviser les propriétaires par la poste d'apporter leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer le connecteur du câble positif de la batterie par un connecteur amélioré. Remarque : Le présent rappel est un prolongement du rappel 2013-048.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

BMW 3 SERIES (2007–2012)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.