AVIS DE RAPPEL / ELE-21

Chrysler, Dodge et Jeep : défaillance possible de certains alternateurs

Identifier les restrictions liées au couple moteur-alternateur et le rôle de la référence de pièce dans la vérification prévue.

Canada • Rappel de Transports Canada 2017341 • 2017-07-10

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Sur certains véhicules munis d'une direction assistée électro-hydraulique, une défaillance soudaine de l'alternateur pourrait survenir et causer le calage du moteur, entraînant une perte de puissance motrice pouvant augmenter les risques d'accident et désactiver certains systèmes de sécurité du véhicule, et même provoquer un incendie. Dans les deux cas, les risques de blessures ou de dommages matériels (ou les deux) pourraient augmenter. Mesure corrective : Les concessionnaires devront vérifier le numéro de pièce de l'alternateur et remplacer ce dernier au besoin. Remarque : Le présent rappel vise uniquement des ensembles précis de moteur et d'alternateur.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

CHRYSLER 300 (2011) · DODGE CHALLENGER (2011–2014) · DODGE CHARGER (2011–2014) · DODGE DURANGO (2011–2014)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.