1° Assista a esta aula em vídeo para aprender como baixar e instalar no seu computador SDK-IDF do ESP32. Somente após a instalação, faça download dos projetos exemplos e siga os procedimentos abaixo.

Vídeo de Instalação


2° Segue os links dos programas e procedimentos para instalação do SDK-IDF V3.3.2;

Recomendo que instale no seu computador a versão 3.3.2 para que todos os projetos sejam compatíveis e não tenha problemas de compilação. # 1° Faça download do toolchain e descompacte o arquivo no diretório C:\: https://dl.espressif.com/dl/esp32 win32 msys2 environment and toolchain idf3-20200601.zip # 2° Abra o programa msys32.exe conforme C:\msys32\mingw32.exe e execute o comando: \$ mkdir -p ~/esp #3° Faça o download do SDK-IDF versão 3.3.2: \$ cd ~/esp \$ git clone -b v3.3.2 -recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git # 4° Configure a variável de ambiente IDF PATH: # Dentro do diretório "C:/msys32/etc/profile.d/" crie um arquivo chamado "export idf path.sh". Neste arquivo adicione o comando abaixo (substitua USER-NAME pelo nome do usuário em seu computador); \$ export IDF PATH="C:/msys32/home/USER-NAME/esp/esp-idf" #5° Feche e abra novamente o programa msys32.exe; #6° No programa msys32.exe execute o comando a seguir: \$ python -m pip install -user -r \$IDF PATH/requirements.txt #7° Pronto.

3° Salve os projetos no diretório de Exemplos do SDK, conforme o link a seguir

C:\msys32\home\{PERFIL_USUARIO}\esp\esp-idf\examples\projetos

A imagem abaixo apresenta como a pasta de projetos deve ficar após ser descompactada no seu computador.




4° Para compilar os projetos, execute como administrador o programa "mingw32.exe" que fica no diretório "C:\msys32". Em seguida, digite no prompt o caminho do projeto que deseja compilar.


\$ cd "C:\msys32\home\{PERFIL_USUARIO}\esp\esp-idf\examples\projetos\EX01"


5° Quando for compilar os projetos do curso, recomendo que execute primeiramente o comando:

- \$ make clean
- \$ make menuconfig
- # Em seguida configure a porta Serial COM no terminal.



Escolha a COM que foi criada em seu computador ao conectar seu kit ESP32. No meu caso, foi criado a porta COM4.





E para compilar use o comando abaixo.

\$ make flash monitor

Desejo a você um ótimo curso.

Abraços,

Prof° Fernando Simplicio de Sousa