

	SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES	Código: FO-DSP-TI-06
		Revisión: 01
	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	

FECHA:

1. DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Ramon Peralta Morales
PUESTO:	Gestor de Seguridad Patrimonial
REGIÓN:	Sur
NÚMERO DE REPORTE:	

2. DESCRIPCIÓN DE HARDWARE

DISPOSITIVO	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
LAPTOP / PC	NA	NA	NA	NA
MONITOR	NA	NA	NA	NA
TECLADO	NA	NA	NA	NA
MOUSE	NA	NA	NA	NA
IMPRESORA	NA	NA	NA	NA
DOCKING	NA	NA	NA	NA
OTROS	DELL	Optiplex 7060	HRVR0T2	
	NA	NA	NA	NA

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	SI	NO	ACTIVIDAD	SI	NO	ACTIVIDAD	SI	NO
SOPLETEAR LAPTOP / PC			LIMPIEZA DE IMPRESORA			REVISIÓN DE GARANTIA		
SOPLETEAR FUENTE DE PODER			ELIMINAR ARCHIVOS TEMPORALES			REVISIÓN DE DISCO DURO		
LIMPIAR MONITOR			ACTUALIZAR ANTIVIRUS			REVISIÓN DE MEMORIA RAM		
LIMPIAR TECLADO Y MOUSE			ANALIZAR EL SISTEMA CONTRA MALWAR			REVISIÓN DE SISTEMA OPERATIVO		
OBSERVACIONES GRALES.:								

3. EVALUACION AL PERSONAL QUE REALIZA MANTENIMIENTO

ACTITUD	Ptos
BUENO	3
REGULAR	2
MALO	1

DESEMPEÑO	Ptos
BUENO	3
REGULAR	2
MALO	1

CONOCIMIENTO	Ptos
BUENO	3
REGULAR	2
MALO	1

CALIDAD DEL TRABAJO	Ptos
BUENO	3
REGULAR	2
MALO	1

RESPONSABILIDAD	Ptos
BUENO	3
REGULAR	2
MALO	1

COMPROMISO	Ptos
BUENO	3
REGULAR	2
MALO	1

Marque con una "X"	PUNTOS	DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO
	13 a 18	PERSONAL CUMPLE CON TODA LA CAPACIDAD PARA LLEVAR DE ACUERDO EL TRABAJO
	7 a 12	PERSONAL CUMPLE CON LA CAPACIDAD NECESARIA PARA REALIZAR EL TRABAJO
	0 a 6	PERSONAL NO CUMPLE CON LO NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJO

4. FIRMAS

César Ignacio Torres Almeida REALIZADO POR	Ramon Peralta Morales RECIBE SERVICIO
--	---