







El RX va conectado con el TX y viceversa RX-TX, TX-RX.

El controlador no recibe energía más que directamente de las pilas, éste es el que distribuye la energía.

Verde - GND
 Rojo - VCC - 5V
 Naranja - PWM

Pagito Pines Verdes, Protoboard Blanco

- ✓ VCC y GND para los encoders (ya lo tenía puesto, chequear no es muy importante)
- ✓ 5V (VCC, GND, SDA, SCL) para arduino y lcd display
- ✓ puerto serial encoders (RX, TX) Arduino - Chip Conversor - Raspberry
- ✓ pwm's señales de velocidad de motores (ya lo tenía puesto, chequear no estaría de más)
- ✓ pwm's señales cámara movimiento

digitales (entrada/salida)




solo ceros o unos

pwm




tambien son digitales, pero tienen frecuencia de alta precision. Están hechos para solo para "cambiar a arriba y mantener indefinidamente" "cambiar abajo y mantener indefinidamente". Tambien cambian rapido. Enviar esto con digitales es talachado e impreciso.

analógicos




En el Arduino Base

* documentación 050700



PWM y Digitales Motores

(Velocidad) y (dirección)



Señales Encoders

