Gérer les anomalies et les non-conformités

REF: 87211204
Dernière modification • May 2017

Administration

CHORUS 2.0 DOCUMENTATION

CHORUS 2 LINK

Objectifs

Comment gérer les anomalies et les non-conformités, en ligne avec les réglementations et normes internationales, et conformément à l'instruction applicable Anomalies et nonconformités - Instruction .

Les anomalies et les non-conformités peuvent concerner :

- Une solution, un produit ou un service
- La mise en œuvre ou l'application d'un processus Chorus 2.0.

Cette pratique ne s'applique pas à la gestion de non-conformités dans certains environnements spécifiques (navigabilité par exemple).

Principes clés

Une non-conformité ou anomalie potentielle est analysée en deux étapes :

- Une première analyse qui permet d'en déterminer l'impact, d'où la criticité et les actions immédiates à mener
- Si nécessaire, une analyse des causes racines, pour identifier d'autres actions.

Acteurs

Autorité compétente

Responsable de la validation des décisions et des actions

Coordinateur

Responsable de la gestion de la non-conformité ou de l'anomalie

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

- Communiquer efficacement (avec le fournisseur, le client, au sein de l'Entité) pour empêcher le problème d'empirer
- Assurer une compréhension entière et commune de la non-conformité ou anomalie.

PIÈGES FRÉQUENTS

- Pas de critères définis pour vérifier l'efficacité.

OUTILS ASSOCIÉS

Anomalies et nonconformités - Instruction

Anomalies et nonconformités - Formulaire

Experts, responsables et collaborateurs opérationnels

Ils aident le coordinateur dans l'identification des causes racines, et ils mettent en œuvre les actions

Vue d'ensemble



ÉVALUATION GRATUITE

Il vous reste **21 jours d'évaluation gratuite** pour le **Plugin Gliffy Confluence.**
Acheter une licence | Admins, saisissez votre licence Gliffy my.atlassian.com dans l'UPM

Guide de mise en œuvre

1 Initialiser le traitement de l'anomalie/non-conformité

Toute personne peut identifier et enregistrer une anomalie :

- En saisir la description dans l’outil spécifique utilisé à cet effet (par exemple ClearQuest ou autre outil de suivi de bugs)
- Par défaut, enregistrer et décrire l’anomalie dans un formulaire tel que A nomalies et nonconformités - Formulaire , avec le soutien de la fonction Qualité si nécessaire
- Informer le coordinateur approprié, si ce dernier n'est pas l'initiateur.

Les acteurs clés à ce stade :

Le Coordinateur

- Déterminera l'autorité compétente en fonction de l’impact de la non-conformité/anomalie et des règles locales, définira le personnel opérationnel et les experts à impliquer, s’assurera de l'avancement des actions, et clôturera la non-conformité ou anomalie (à moins que la clôture soit attribuée à une autre personne)
- Il s'agit par exemple du Responsable de la Ligne de Produit (PLM), du Responsable d'Ingénierie Solution (SEM), du Responsable d'Ingénierie Logicielle (SwEM), du Responsable d'Ingénierie Matérielle (HwEM).

La fonction Qualité

- La fonction Qualité n'apparaît pas spécifiquement dans les étapes du logigramme ci-dessus, mais globalement elle s'assure que l’anomalie/non-conformité est correctement gérée
- Elle veillera à ce que les participants appropriés soient impliqués, s'assurera que les causes sont identifiées, émettra/gérera les alertes si nécessaire, et vérifiera que la non-conformité ou anomalie est close par la bonne personne et selon le bon processus
- Il s'agit du Responsable Assurance Qualité (QAM) pour une anomalie/non-conformité sur un projet ou un produit
- Il s'agit du Responsable du Système de Management (MSM) pour une anomalie/non-conformité sur un processus.

2 Effectuer une première analyse et définir des actions immédiates

Effectuer une première analyse pour déterminer l’impact de l’anomalie, définir les acteurs nécessaires (par exemple l'autorité compétente, le QAM, l'expert pertinent, les responsables et collaborateurs opérationnels), définir et enregistrer les actions immédiates nécessaires, et décider si une analyse des causes racines doit être lancée.

Qualifier l'anomalie

- Faux problème : renvoyer les commentaires à l'émetteur et arrêter le processus
- Confirmer l'anomalie en tant que telle (aucune exigence impactée)
- Requalifier l'anomalie en non-conformité (une exigence est impactée).

Déterminer et enregistrer l'impact de l'anomalie/non-conformité sur :

- La satisfaction et la confiance du client (risque de perdre le client)
- Les aspects Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)
- Les aspects juridiques
- La Validation/Qualification
- L'Entité (par exemple en termes de coût, de risques).

Définir la criticité de la non-conformité

Selon l’impact identifié, une criticité est attribuée à la non-conformité (non obligatoire pour une anomalie) : critique, majeure ou mineure.

Voir l'instruction applicable dans Anomalies et nonconformités - Instruction pour les critères de criticité.

Enregistrer la criticité de la non-conformité dans l'outil ou le formulaire Anomalie s et nonconformités - Formulaire .

Définir les autres acteurs nécessaires

- L'autorité compétente qui validera les décisions, et qui dépend de la criticité : par exemple le DAPL (Design Authority for Product Line), le PDA (Project Design Authority), le Responsable du projet (PM), le Propriétaire du Processus (PO)
- Les experts, qui seront sollicités pour l'identification des causes racines et des actions
- Les responsables et collaborateurs opérationnels, qui mettront en oeuvre les actions
- Les fournisseurs/sous-traitants impliqués.

La même personne peut tenir plusieurs rôles : par exemple le PDA peut être à la fois le coordinateur et l'autorité compétente ; ou un expert peut mettre en œuvre les actions qu'il a lui-même identifiées.

Si l'anomalie ou la non-conformité concerne un fournisseur ou sous-traitant, prévenir ce dernier et superviser l'avancement du traitement.

Définir et lancer des actions immédiates

Définir et décider les mesures de correction pour éliminer ou atténuer les impacts de la non-conformité/anomalie, et les autres mesures immédiates éventuelles. Par exemple :

- Renvoyer au fournisseur
- Mettre à jour la documentation
- Réparer ou rejeter le composant hardware concerné
- Isoler le composant concerné
- Stopper une activité (par exemple si une contrefaçon est suspectée)
- Détruire le composant concerné
- Émettre une demande de dérogation ou de concession (interdit dans le cas d'une non-conformité critique)
- Accepter le composant, mais formaliser l'anomalie selon la procédure en usage, pour information du fournisseur et suivi ultérieur.

Une action de correction ne traite pas les causes racines.

Enregistrer les actions immédiates décidées dans l'outil pertinent ou le formulaire Anomalies et nonconformités - Formulaire .

Deux scénarios sont à envisager

- La mise en œuvre d'une correction ou autre action immédiate suffit pour clore l'anomalie/non-conformité : pas besoin d'effectuer une analyse des causes racines (l'incident est isolé, par exemple faute de frappe dans le manuel utilisateur)
- La mise en œuvre d'une correction ou autre action immédiate ne suffit pas pour clore l'anomalie/non-conformité : une analyse des causes racines est nécessaire, pour définir d'éventuelles actions correctives (par exemple, une panne qui a porté atteinte à la sécurité environnementale).

Pour les critères de lancement d'une analyse des causes racines, voir l'instruction applicable Anomalies et non-conformités - Instruction.

3 Mettre en œuvre les actions immédiates

Étape à suivre quel que soit le scénario : sans analyse des causes racines, ou en parallèle de celle-ci.

Mettre en œuvre les corrections et autres actions immédiates, et enregistrer les preuves de leur efficacité dans l'outil pertinent ou le formulaire Anomalies et

nonconformités - Formulaire .

4 Effectuer une analyse des causes racines

Si une analyse de causes racines a été décidée :

- Définir les éventuels nouveaux experts et/ou opérationnels à impliquer
- Voir les méthodes et outils proposés dans la pratique qualité Résolution de problème.

Les causes racines identifiées et vérifiées sont enregistrées dans l'outil pertinent ou le formulaire Anomalies et nonconformités - Formulaire .

5 Définir, mettre en œuvre et piloter le plan d'action

Le coordinateur, avec le soutien des experts et des responsables et collaborateurs opérationnels, définit les actions pour éliminer les causes racines identifiées, et les caractérise par :

- Leur coût de mise en œuvre, leur date cible, les risques, les prérequis
- Leur objectif.

L'objectif permet de vérifier l'efficacité de chacune des actions. Il est basé sur :

- L'historique des données (par exemple les statistiques d'occurrence des non-conformités similaires)
- Un benchmark, ou une analyse de la capacité du produit ou du processus.

Décider les actions à mettre en œuvre, en trouvant le bon équilibre entre :

- La criticité de la non-conformité (et donc son impact, par exemple son coût)
- Les caractéristiques des actions (par exemple leur coût, leur objectif).

Établir une demande de dérogation/concession si les actions mises en œuvre ne sont pas suffisantes pour résoudre la non-conformité.

Enregistrer les actions décidées dans l'outil pertinent ou le formulaire Anomalies et nonconformités - Formulaire .

Piloter la mise en oeuvre des actions

Le coordinateur définit comment les actions doivent être pilotées (par exemple réunions d'avancement, responsabilités, revues).

Le QAM ou autre membre de la fonction Qualité émet une alerte si les actions ne sont pas sous contrôle (voir la pratique qualité Alerte et Veto).

6 Vérifier l'efficacité des actions

Le coordinateur vérifie l'efficacité des actions mises en œuvre, par l'atteinte des objectifs et/ou l'accord du Client. Clore les actions en conséquence.

Si leur efficacité n'est pas prouvée, revoir et redéfinir les actions.

Tenir informées les parties prenantes pertinentes (par exemple le client), par une réunion périodique ou autre moyen de communication sur l'avancement des actions.

Reporter les données nécessaires dans l'outil pertinent ou le formulaire Anomali es et nonconformités - Formulaire .

7 Clore l'anomalie/non-conformité

Le coordinateur propose la clôture de la non-conformité ou anomalie quand :

- Les actions mises en œuvre ont été vérifiées et fermées
- Ou la demande de dérogation interne est approuvée

- Ou la demande de dérogation/concession client est acceptée.

Capitaliser sur le périmètre pertinent (par exemple l’unité de production, l’unité de service, l’entité, la ligne de produit).

Clore la non-conformité ou l’anomalie, après validation par la fonction Qualité et approbation par l'autorité compétente.

Pour en savoir plus

Dans le cas particulier des produits non-conformes, voir des conseils spécifiques, de bonnes pratiques et des exemples dans la section 3.3 de Supply Chain Management Handbook (SCMH).