

## عنوان

# طراحی و پیاده سازی کنترل کننده موتور DC با استفاده از یک میکروکنترلر ARM

درس

كنترل صنعتى

نام استاد جناب آقای دکتر افشار

> نگارش مارال مرداد محمد برآبادی سجاد قدیری محیا حقگو

> > ١

#### قسمت اول:

مشخصات موتور به صورت زیر به دست آمده است:

فایل دیتاشیت درایور

Armature resistance(Ra) = 0.78

Armature inductance(La) = 0.0160

Damping (Viscous) Friction(B) = 0.02

Motor inertia(J) = 5

Input voltage(Va) = 240

Load torque(TL) = 30

Back EMF = 1.4

برای به دست آوردن معادلات موتور به صورت زیر مینویسیم:

مىدانيم گشتاور ايجادشده توسط موتور ضريبي از جريان موتور است:

$$T = K_t i$$

EMF موتور هم ضریبی از سرعت زاویه ای موتور میباشد:

$$e = K_{e}\dot{\theta}$$

حال با استفاده از قانون دوم نیوتن معادلات موتور به صورت زیر است:

$$Ki = J\ddot{\theta} + b\dot{\theta}$$

$$L\frac{di}{dt} + Ri = V - K\dot{\theta}$$

با سادهسازی معادلات بالا تابع تبدیل به صورت زیر به دست می آید:


$$\frac{\dot{\theta}}{V} = \frac{K}{L/s^2 + (JR + bL)s + (bR + K^2)}$$

که با جاگذاری پارامترها تابع تبدیل به صورت زیر میشود:

$$G = \frac{3 * S + 1.7}{0.7 * S^2 + 4.272 * S + 2.38}$$


مدل موتور در محیط سیمولینک به صورت زیر بسته شده است:

(مربوط به فایل سیمولینک Motor\_Model)



### قسمت دوم:

مدار حلقه باز به صورت زیر بسته شده است:




با توجه به کد زده شده برای موتور بازه ی تغییرات ورودی و خروجی به صورت زیر است:


voltage = [-80, 80]

speed = [-100,100]

برای مشاهده تغییرات خروجی دو ولتاژ ۸۰ و ۵۰ ولت را به موتور داده ایم. پاسخ ها به صورت زیر است:



voltage = 50



voltage = 80

با استفاده از QDR) Zigler-Nichols first method) و روش Two-point می دانیم:

$$\tau = 1.5 * (t_1 - t_2)$$

$$t_0 = t_1 - \tau$$

که  $t_2$  و  $t_2$  به ترتیب زمانهایی هستند که پاسخ به ۶۳٫۲٪ و ۲۸٫۲٪ مقدار نهایی خود میرسد.

با توجه به پاسخ مدار حلقه باز مقدارهای  $t_1$  و  $t_2$  به صورت زیر میباشند.

$$t_1 = 43 \ ms$$

$$t_2 = 18 \ ms$$

همچنین برای محاسبه ی k داریم:

$$k = \frac{\Delta c}{\Delta m}$$

که  $\Delta c$  و  $\Delta m$  به ترتیب تغییرات خروجی و تغییرات فرمان کنترلی هستند. در این مدار رنج تغییرات خروجی که سرعت میباشد، (-80 و (-100 و (-80 و (-80

از روابط بالا داريم:

$$\tau = 37.5 \, ms$$

$$t_0 = 5.5 \, ms$$

$$k = 0.8$$

تابع تبدیل FOPDT به صورت زیر می باشد:

$$G = \frac{0.8 \, e^{-0.0055s}}{1 + 0.0375s}$$


با داشتن au و  $t_0$  و  $t_0$  میتوانیم ضرایب کنترلر PID موازی را به دست آوریم که به صورت زیر میباشد:

$$k_p = 10.22$$

$$T_I = 13.5 \, ms$$

$$T_D = 2.2 \ ms$$


كنترلر به دست آمده را در مدار قرار مىدهيم. پاسخ سيستم حلقه بسته به صورت زير است:




برای مدار حلقه بسته اگر پاسخ پله سیستم نوسانی کامل شود، با استفاده از روش Ru پاسخ به معادله می توان ضرایب کنترلر طراحی کرد. با توجه به معادله می توان ضرایب کنترلر طراحی کرد. با توجه به معادله مشخصه تابع تبدیل موتور DC دو قطب دارد. طبق نمودار بودی فاز سیستم با دو قطب هیچوقت به منفی ۱۸۰ درجه نمی رسد. همچنین طبق نمودار نایکوئیست هیچگاه به حالت نوسانی کامل نخواهد رسید و ضرایب Ku و Pu به دست نخواهد آمد.

## مدار حلقه بسته به صورت زیر بسته شده است:

# (close-loop مربوط به فایل سیمولینک)




### پاسخ سیستم حلقه بسته سیستم به صورت است:




#### قسمت سوم :

(مربوط به فایل سیمولینک PWM\_Control)

در این بخش با استفاده از PWM و طراحی یک کنترل کننده PI سیستم را کنترل می کنیم. مدار را مطابق شکل زیر در سیمولینک می بندیم.





را برابر ۸۰ قرار دادیم. همچنین ضرایب PI به ترتیب دادیم. همچنین طار دادیم. همچنین میباشد. Set point



بخش عملی:


در این قسمت مدار شکل زیر بسته شده است





همان طور که در شکل قابل مشاهده است. پایههای IN1 و IN2 درایور به ولتاژ به دوتا از پایههای میکرو متصل هستند که فقط مقدار صفر و یک می گیرند و پایه enable درایور به پایهای از میکرو متصل شده که تولید می کند.


برای این بخش از یک موتور DC با کدCN503 استفاده شده است. اتصالات موتور به همراه انکدر در شکل زیر قابل مشاهده است.



- A Pulse -1
- B Pulse ۲
  - Vcc -۳
  - GND -4
- $Motor \! \Delta$
- Motor -9

که در مدار ما دو پایه خروجی درایور به پایههای  $\Delta$  و  $\theta$  موتور متصل شده است.

شیارهای انکدر ۳۲ تا سفید ۳۲ تا مشکی هستند.



برای شمارش بالس ها در کد به شکل زیر عمل شده است:

پایههای پالس A و B انکدر موتور به پینهای A1 و A2 میکروکنترلر متصل شده اند.

```
void HAL GPIO EXTI Callback (uintl6 t GPIO Pin)
if(GPIO Pin == GPIO PIN 1) { // PAl -> A
    int16_t PA2 = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_2); // -> B
    if (PA2 == GPIO PIN RESET) {
    pulse_count++;
      return;
    }else if (PA2 == GPIO_PIN_SET) {
    pulse count--;
      return;
  if (GPIO Pin == GPIO PIN 2) { // PA2 -> B
    int16 t PA1 = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_1); // -> A
    if (PA1 == GPIO PIN RESET) {
    pulse count--;
      return;
    }else if (PA1 == GPIO_PIN_SET) {
    pulse count++;
      return;
  }
```

هروقت که اینتراپت تمام شود این تابع اجرا شده و تشخیص می دهد کدام یک از پالسهای A یا B فعال شده اند. طبق تنظیمات انجام شده در cube انکدر حساس به لبه بالارونده است پس هروقت یک لبه بالا رونده اتفاق افتاد تشخیص می دهد که پالس دیگر set یا reset است که اگر set بود، شمارنده پالس را یکی کم و اگر reset بود شمارنده پالس را یکی زیاد می کند و برای پالس دیگر برعکس آن است.

در مرحله بعد لازم بود که برای فهمیدن سرعت فعلی و به دست آوردن فاصله ی سرعت فعلی با سرعت مطلوب از طریق پالسهای شمارده شده توسط انکدر سرعت را محاسبه کنیم که برای این منظور کد زیر پیاده سازی شد.

```
void update_speed() {
  int32_t delta_pulse = pulse_count - last_pulse_count;
  speed = delta_pulse / (float) delta_T ; // pulse per second
  speed = speed / PPR; // round per second
  last_pulse_count = pulse_count;
}
```

این تابع در callback تایمر که هر ۵۰ میلی ثانیه یکبار اجرا میشود، فراخوانی میشود و سرعت توسط آن محاسبه میشود. برای محاسبه سرعت اختلاف تعداد پالسهای شمارش شده انکدر با سری قبلی که تابع فراخوانی شده است( یعنی ۵۰ میلی ثانیه قبل) بر زمان تقسیم شده و این گونه سرعت برحسب پالس در ثانیه به دست میآید و با تقسیم آن بر PPR ( که تعداد شیارهای انکدر در یک دور چرخش کامل است.) سرعت فعلی به دست میآید.

توسط تابع زیر خروجیای که از کنترلر به دست می آید به درایور موتور داده می شود.

```
void set_voltage(float duty_cycle) {
  if(duty_cycle > 100) {
    duty_cycle = 100;
  }else if(duty_cycle < -100) {
    duty_cycle = -100;
  }
  if(duty_cycle > 0) {
    TIM2->CCR1 = (duty_cycle/100.0 * counter_period);
    HAL_GPIO_WritePin(IN1_pin_GPIO_Port,IN1_pin_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(IN2_pin_GPIO_Port,IN2_pin_Pin,GPIO_PIN_SET);
  }else {
    TIM2->CCR1 = (-1 * duty_cycle/100.0 * counter_period);
    HAL_GPIO_WritePin(IN1_pin_GPIO_Port,IN1_pin_Pin,GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(IN1_pin_GPIO_Port,IN1_pin_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  }
}
```

در ابتدا بررسی میشود که duty cycle که بر حسب درصد است از محدوده خود خارج نشده باشد. و بعد اگر duty cycle مثبت بود به صورت درصد در مقدار کل ضرب میشود و موتور در جهت مثبت می چرخد و اگر منفی بود موتور در جهت منفی می چرخد.

در نهایت سرعت به شکل کد زیر کنترل شده است که در ادامه توضیح داده می شود.

```
float error ;
float last error = 0;
float integrator = 0;
float derivative = 0;
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim) {
  float Kp = 1.5;
  float Ki = 15;
  float Kd = 0;
  update speed();
   error = desired speed - speed;
  integrator += integrator + Ki * delta_T * error;
  derivative = Kd * (error - last_error) / delta_T;
  last_error = error;
 if(integrator > 50 ){
    integrator = 50;
  }else if(integrator < -50){</pre>
    integrator = -50;
  float out = Kp* error + integrator + derivative;
  set voltage(out);
```

هر ۵۰ میلی ثانیه یکبار این تابع اجرا شده و سرعت فعلی را با تابع update\_speed مییابد و از اختلاف این سرعت با مقدار مطلوب ارور را تشکیل میدهد. با ضرب کردن Kp در مقدار ارور ترم تناسبی ساخته میشود و با ضرب کردن Ki در مجموع ارورها ترم انتگرال گیر به دست میآید و با ضرب کردن Kd در تغییرات اروری که در بازه ۵۰ میلی ثانیه اتفاق افتاده است ترم مشتق گیر به دست میآید.

برای انتگرال گیر شرط اشباع روی ۵۰ در نظر گرفته شده است( نصف کل بازه)

در ابتدا ضرایب Ki و Kd صفر گذاشته شد و نتیجه این بود که با Kp بزرگتر از T سیستم به ناپایداری می رسد پس ضریب T بحرانی برای این سیستم تقریبا T است.

سیستم با کنترلر تناسبی به تنهایی دارای یه خطای دائم نزدیک ۱۰ بود به همین منظور انتگرال گیر اضافه شد که این خطای دائم رو به حدود ۱ تا ۲ کاهش داد و در نهایت چون سیستم سرعت مطلوبی داشت و اورشوت بالایی نداشت کنترلر Pl برای آن در نظر گرفته شد.

به همراه فایل گزارش سه ویدیو نیز از نتایج قسمت عملی آپلود شده است که در ویدیو اول کنترلر فقط P استفاده است و به همین دلیل یک خطای حالت دائم داریم برای رفع این خطا در ویدیوهای بعدی کنترلر Pl استفاده شده است.

در ویدیو دوم مشاهده می کنید که set piont روی ۴۰ تنظیم شده و سیستم با کنترلر PI با ضرایب اولیه اولیه سرعت را حدود ۵۰ نگه می دارد یعنی دارای خطای ۱۰ است.

point در نظر گرفته شده است.
کلیه کد ها در فولدر stm32 میباشند.