WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU

DLA LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE

Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 10 "Piastów"

Data wykonania pomiaru:

początek: 01 - 09 - 2022 koniec: 30 - 09 - 2022

Lokalizacja punktu pomiarowego: Piastów, ul. Lelewela 16/18

Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 11' 29,68"

Długość geograficzna: E 20° 50' 59,07"

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 10

Lokalizacja na planie:



Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego droga, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo uwierzytelnienia nr 00025212/02/2021 z dnia 06.05.2021 r. wydane przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 146

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Brüel & Kjær; typ 4228

Równoważny poziom dźwięku w porze dnia i w porze nocy w odniesieniu do jednej doby, wg wskaźników L_{AeqD} i L_{AeqN} powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Dzień miesiąca/	Równoważny poziom dźwięku				
Wrzesień 2022 r.	Pora dnia L _{AeqD} w dB	Pora nocy L _{AeqN} w dB			
1	52,8	47,1			
2	53,1	46,1			
3	51,5	44,1			
4	52,0	47,2			
5	52,2	45,3			
6	52,0	46,1			
7	51,8	46,2			
8	51,9	46,4			
9	50,1	46,9			
10	50,6	44,9			
11	52,2	45,1			
12	52,2	46,3			
13	53,0	46,3			
14	52,6	47,6			
15	52,7	46,7			
16	53,0	47,2			
17	52,6	43,5			
18	52,8	44,0			
19	52,4	46,4			
20	52,9	46,4			
21	52,5	44,4			
22	53,0	47,1			
23	52,9	47,7			
24	51,8	39,9			
25	52,3	46,9			
26	52,2	43,6			
27	51,5	43,9			
28	52,1	46,5			
29	52,8	46,6			
30	52,7	46,1			

Zgodnie z art. 112a ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. *w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem,* do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska mają zastosowanie wskaźniki hałasu odnoszące się do jednej doby:

- L_{AeqD} równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00),
- L_{AeqN} równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

Wyznaczone wartości tych wskaźników dla poszczególnych dni i nocy we wrześniu 2022 podano w tabeli powyżej.

W tabelach poniżej podano zestawienia zdarzeń akustycznych zarejestrowanych w punkcie pomiarowym, na podstawie których wyznaczono wartości wskaźników L_{AeqD} i L_{AeqN} dla poszczególnych dni i nocy w miesiącu.

Zestawienie zdarzeń akustycznych spowodowanych przelotami statków powietrznych w porze dnia (przedział czasu pomiędzy godz. 06.00 – 22.00)

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L _{Amax}	LAE
pomiarowego	_			[dB]	[dB]	[dB]
10	01-09-2022 06:03:22	B738	D	67,0	68,3	78,4
10	01-09-2022 06:06:20	B738	D	67,7	71,5	77,7
10	01-09-2022 06:21:21	A321	D	68,6	70,0	82,8
10	01-09-2022 06:23:33	B738	D	67,4	68,5	78,2
10	01-09-2022 06:34:31	A321	D	68,3	70,0	82,3
10	01-09-2022 06:35:54	B738	D	68,3	69,5	80,0
10	01-09-2022 06:37:39	B738	D	67,5	69,2	78,7
10	01-09-2022 07:25:11	B738	D	66,3	67,0	75,3
10	01-09-2022 07:29:26	E195	D	66,8	67,4	76,4
10	01-09-2022 07:35:40	E190	D	66,3	67,7	77,8
10	01-09-2022 07:42:50	A321	D	67,0	69,1	80,2
10	01-09-2022 07:46:38	E195	D	67,6	68,2	76,7
10	01-09-2022 08:00:05	E195	D	64,9	67,4	78,2
10	01-09-2022 08:02:40	E75S	D	64,1	66,3	77,3
10	01-09-2022 08:04:36	A21N	D	64,1	65,3	74,5
10	01-09-2022 08:05:50	E195	D	63,9	65,4	75,4
10	01-09-2022 08:07:29	B738	D	64,5	65,6	73,5
10	01-09-2022 08:08:49	E195	D	65,2	66,6	77,7
10	01-09-2022 08:12:23	E170	D	64,8	66,4	75,9
10	01-09-2022 08:13:59	E190	D	65,4	66,9	77,1
10	01-09-2022 08:23:34	E195	D	65,4	68,6	78,4
10	01-09-2022 08:25:18	E75S	D	64,1	65,8	76,1
10	01-09-2022 08:28:27	E75S	D	66,3	71,7	79,6
10	01-09-2022 08:33:51	E195	D	69,0	72,9	79,4
10	01-09-2022 08:35:39	B738	D	65,0	67,2	80,2
10	01-09-2022 08:40:23	B738	D	63,9	67,5	78,6
10	01-09-2022 08:48:59	A320	D	64,6	67,9	77,6
10	01-09-2022 08:50:32	B38M	D	62,7	64,0	74,2
10	01-09-2022 09:19:48	A320	D	64,0	67,5	77,3
10	01-09-2022 09:23:48	B738	D	66,3	70,3	81,9
10	01-09-2022 09:29:15	B738	D	65,9	68,9	79,5
10	01-09-2022 10:02:06	E190	D	64,0	66,4	77,2
10	01-09-2022 10:19:47	E190	D	66,9	69,5	78,9
10	01-09-2022 10:32:51	E195	D	63,9	67,8	75,6
10	01-09-2022 10:41:07	E170	D	65,0	68,6	78,6
10	01-09-2022 10:42:55	A320	D	63,4	64,7	77,1
10	01-09-2022 10:47:04	E170	D	65,1	66,8	80,3
10	01-09-2022 10:59:20	E190	D	64,3	68,0	78,1
10	01-09-2022 11:07:13	E195	D	64,1	65,9	75,6
10	01-09-2022 11:19:15	E75S	D	63,2	65,9	76,0
10	01-09-2022 11:21:47	A321	D	64,0	66,5	79,4
10	01-09-2022 11:31:11	A21N	D	65,3	69,9	80,2
10	01-09-2022 11:36:38	E195	D	63,7	65,3	74,2
10	01-09-2022 11:42:00	B738	D	65,6	68,6	79,4
10	01-09-2022 11:42:00	A21N	D	63,1	65,1	74,6
10	01-09-2022 12:03:14	A21N A320	D	65,0	68,4	76,8
10	01-09-2022 12:11:32	A320 A321	D	65,0	67,8	78,2
10	01-09-2022 12:27:24	A321 A21N	D	66,0		
10	01-09-2022 12:29:21		D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	69,6 66,7	79,8 74,5
		E195	D	64,1	· · · · · ·	,
10	01-09-2022 12:41:35	B738		66,1	69,4	78,1
10	01-09-2022 12:45:39	A321	D	65,4	69,9	81,5

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	01-09-2022 13:03:24	A319	D	64,9	67,7	76,9
10	01-09-2022 13:10:02	B738	D	68,8	76,5	83,6
10	01-09-2022 13:21:23	E195	D	65,1	69,1	75,5
10	01-09-2022 13:24:28	A320	D	66,4	70,4	81,3
10	01-09-2022 13:35:59	A321	D	64,8	69,2	81,6
10	01-09-2022 13:37:20	B738	D	64,8	68,6	81,2
10	01-09-2022 13:42:13	E195	D	64,4	68,7	74,8
10	01-09-2022 13:46:27	E170	D	64,3	67,3	76,6
10	01-09-2022 14:02:15	B738	D	64,5	69,8	81,1
10	01-09-2022 14:06:45	A319	D	64,3	69,3	79,6
10	01-09-2022 14:44:10	A321	D	64,3	70,4	82,2
10	01-09-2022 14:53:22	B738	D	64,9	71,0	82,1
10	01-09-2022 15:04:27	E170	D	62,3	65,1	76,8
10	01-09-2022 15:06:30	E75S	D	62,7	65,2	76,5
10	01-09-2022 15:08:29	E195	D	62,3	65,3	77,6
10	01-09-2022 15:12:04	A319	D	64,2	68,7	79,6
10	01-09-2022 15:16:11	E75S	D	62,0	66,3	76,1
10	01-09-2022 15:10:11	E290	D	60,5	63,2	70,1
10	01-09-2022 15:19:57	E290 E195	D	61,9	67,1	77,2
10	01-09-2022 15:23:00	E195	D	63,6	66,9	77,2
10	01-09-2022 15:30:10	E75S	D	65,3	73,9	
10	01-09-2022 15:34:10	A21N	D	63,7	67,1	79,1
10		E190	D	·		77,8
	01-09-2022 15:36:55			62,6	65,8	77,5
10	01-09-2022 15:41:49	B77W	D	66,0	69,3	82,0
10	01-09-2022 15:44:46	E195	D	64,1	67,7	78,1
10	01-09-2022 16:06:04	A21N	D	63,7	68,0	77,5
10	01-09-2022 16:09:33	E170	D	62,1	65,0	76,7
10	01-09-2022 16:18:44	B38M	D	61,3	64,2	74,7
10	01-09-2022 16:24:01	E170	D	60,7	62,9	74,1
10	01-09-2022 16:26:01	A319	D	62,8	69,2	78,1
10	01-09-2022 16:27:27	B738	D	64,6	69,0	81,4
10	01-09-2022 16:29:07	E195	D	63,5	67,0	78,8
10	01-09-2022 16:31:06	A320	D	62,0	65,4	74,8
10	01-09-2022 16:40:05	A21N	D	61,6	65,2	74,6
10	01-09-2022 16:41:51	DH8D	D	66,8	73,3	76,8
10	01-09-2022 16:44:05	DH8D	D	60,0	61,9	71,1
10	01-09-2022 16:55:54	E190	D	64,6	69,1	79,8
10	01-09-2022 16:58:57	E195	D	63,0	69,7	77,2
10	01-09-2022 17:03:07	E170	D	61,8	63,9	75,6
10	01-09-2022 17:09:22	E195	D	62,8	67,5	78,3
10	01-09-2022 17:13:16	E190	D	64,0	67,3	78,3
10	01-09-2022 17:14:38	DH8D	D	61,3	63,1	73,1
10	01-09-2022 17:16:57	E75S	D	63,7	66,8	77,6
10	01-09-2022 17:19:07	B738	D	64,8	68,0	79,5
10	01-09-2022 17:22:11	B737	D	64,2	67,3	78,0
10	01-09-2022 17:25:34	E195	D	63,1	66,4	77,7
10	01-09-2022 17:27:23	E195	D	64,7	69,1	78,8
10	01-09-2022 17:30:33	E195	D	63,9	66,8	78,1
10	01-09-2022 17:32:21	E195	D	63,6	69,4	78,5
10	01-09-2022 17:45:27	F900	D	61,9	64,9	76,7
10	01-09-2022 17:47:01	E195	D	64,0	67,7	78,3
10	01-09-2022 17:57:59	E170	D	61,6	64,6	75,7
10	01-09-2022 18:16:16	B788	D	61,8	64,1	76,9
10	01-09-2022 18:18:26	A321	D	63,5	65,9	79,0
10	01-09-2022 18:21:51	E75S	D	63,1	67,1	79,2

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	01-09-2022 18:25:55	A319	D	68,3	72,4	82,8
10	01-09-2022 18:38:55	E195	D	62,7	1	76,1
10	01-09-2022 18:57:50	A20N	D	60,5	66,0 63,3	73,9
10	01-09-2022 18:59:44	CRJ9	D	61,4	· ·	73,9
10			D	•	63,6	•
	01-09-2022 19:03:28	A320	D	63,5	67,0	77,8
10	01-09-2022 19:17:18	B738 E550	D	64,8	68,7	81,5
10	01-09-2022 19:23:13			63,0	64,8	75,1
10	01-09-2022 19:28:41	E195	D	66,6	71,0	82,3
10	01-09-2022 19:36:38	A319	D	63,4	68,1	79,5
10	01-09-2022 19:40:10	E190	D	67,6	71,8	82,3
10	01-09-2022 19:42:41	E75S	D	63,5	67,1	79,6
10	01-09-2022 19:54:31	A320	D	64,9	68,8	80,5
10	01-09-2022 19:58:37	DH8D	D	59,4	60,8	68,5
10	01-09-2022 20:00:46	BCS3	D	62,7	65,2	75,7
10	01-09-2022 20:15:07	A320	D	60,3	61,6	73,1
10	01-09-2022 20:16:25	E170	D	63,4	66,2	78,6
10	01-09-2022 20:20:52	A21N	D	65,1	69,2	79,7
10	01-09-2022 20:23:46	DH8D	D	60,2	60,8	69,7
10	01-09-2022 20:30:16	E75S	D	63,4	66,3	78,3
10	01-09-2022 20:31:55	E170	D	63,5	66,8	78,7
10	01-09-2022 20:33:37	E170	D	63,7	66,7	78,8
10	01-09-2022 20:36:37	E75S	D	63,5	67,6	78,9
10	01-09-2022 20:52:08	E195	D	64,2	67,4	78,7
10	01-09-2022 20:55:06	B38M	D	60,2	61,4	73,8
10	01-09-2022 20:58:06	E195	D	63,1	65,6	76,9
10	01-09-2022 20:59:44	E75S	D	64,9	69,5	81,5
10	01-09-2022 21:01:49	E195	D	63,8	67,8	78,7
10	01-09-2022 21:05:49	E75S	D	64,1	66,8	78,5
10	01-09-2022 21:07:41	E195	D	63,8	67,0	77,2
10	01-09-2022 21:12:35	B763	D	64,9	68,9	81,3
10	01-09-2022 21:14:40	B738	D	65,1	68,8	81,7
10	01-09-2022 21:18:50	DH8D	D	61,7	67,2	76,4
10	01-09-2022 21:22:19	B38M	D	62,8	64,9	75,8
10	01-09-2022 21:36:19	B738	D	64,7	69,9	82,1
10	01-09-2022 21:42:18	B738	D	64,8	69,2	80,9
10	01-09-2022 21:46:55	B38M	D	61,5	63,8	76,1
10	02-09-2022 06:06:55	B738	D	67,4	68,7	79,1
10	02-09-2022 06:09:49	A319	D	67,0	67,6	76,5
10	02-09-2022 06:13:50	B738	D	70,1	73,7	83,7
10	02-09-2022 06:28:46	A321	D	67,7	70,3	81,8
10	02-09-2022 06:34:28	A321	D	67,5	69,2	81,1
10	02-09-2022 06:37:35	A321	D	68,0	70,0	81,2
10	02-09-2022 06:56:05	A320	D	69,1	71,1	78,7
10	02-09-2022 07:16:38	E190	D	67,7	69,6	78,2
10	02-09-2022 07:20:27	E75S	D	66,1	68,4	78,1
10	02-09-2022 07:32:13	B738	D	67,3	69,2	78,7
10	02-09-2022 07:34:16	E195	D	67,4	68,8	77,4
10	02-09-2022 07:38:13	E195	D	69,1	70,8	80,9
10	02-09-2022 07:41:33	E195	D	66,8	67,3	76,3
10	02-09-2022 07:43:43	E75S	D	67,0	68,0	76,1
10	02-09-2022 07:55:29	E75S	D	65,3	67,0	77,0
10	02-09-2022 07:59:11	E190	D	67,6	70,0	79,3
10	02-09-2022 08:05:28	E195	D	65,6	68,9	78,6
10	02-09-2022 08:07:26	B38M	D	63,1	64,2	75,1
10	02-09-2022 08:13:30	E195	D	64,9	67,3	75,3

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	02-09-2022 08:18:15	E195	D	66,2	68,7	80,0
10	02-09-2022 08:24:25	B738	D	64,8	66,7	77,3
10	02-09-2022 08:32:09	E195	D	65,3	67,3	77,6
10	02-09-2022 08:42:25	A320	D	65,6	69,3	77,9
10	02-09-2022 09:13:57	B738	D	65,9	69,4	78,9
10	02-09-2022 09:21:17	E170	D	65,3	68,6	78,5
10	02-09-2022 09:23:07	E170	D	65,2	68,8	79,2
10	02-09-2022 09:34:20	E195	D	65,5	69,6	78,5
10	02-09-2022 09:50:57	B38M	D	65,1	68,3	78,3
10	02-09-2022 10:04:54	B738	D	64,9	67,8	79,5
10	02-09-2022 10:07:24	CRJ9	D	63,3	65,1	75,1
10	02-09-2022 10:09:44	E195	D	64,0	67,1	75,7
10	02-09-2022 10:20:19	B738	D	67,3	72,0	83,1
10	02-09-2022 10:24:45	E290	D	63,0	64,8	72,1
10	02-09-2022 10:25:47	B789	D	62,6	64,1	74,1
10	02-09-2022 10:32:14	E75S	D	63,3	66,0	73,3
10	02-09-2022 10:34:15	C525	D	63,2	66,1	73,2
10	02-09-2022 10:37:53	E190	D	63,5	64,7	73,9
10	02-09-2022 10:46:25	A21N	D	64,9	69,9	78,9
10	02-09-2022 10:48:07	E75S	D	63,5	67,2	77,1
10	02-09-2022 10:54:07	E75S	D	64,3	66,8	80,6
10	02-09-2022 11:00:24	A320	D	63,6	65,5	80,7
10	02-09-2022 11:07:16	E195	D	65,2	70,6	80,8
10	02-09-2022 11:09:22	A321	D	66,0	69,7	83,8
10	02-09-2022 11:14:47	E75S	D	65,9	68,6	78,7
10	02-09-2022 11:19:09	E190	D	66,1	70,1	78,1
10	02-09-2022 11:22:39	E170	D	64,4	66,6	73,9
10	02-09-2022 11:24:46	E170	D	63,6	66,0	75,6
10	02-09-2022 11:37:15	B738	D	65,7	70,2	80,2
10	02-09-2022 11:39:15	E195	D	65,4	69,4	76,2
10	02-09-2022 12:19:24	A21N	D	65,6	68,4	76,0
10	02-09-2022 12:29:30	A321	D	67,8	73,3	83,9
10	02-09-2022 12:34:04	A321	D	65,1	67,8	78,8
10	02-09-2022 12:35:39	A320	D	64,7	67,0	75,1
10	02-09-2022 12:56:53	A321	D	66,7	72,2	81,9
10	02-09-2022 13:01:24	B738	D	64,0	66,5	76,3
10	02-09-2022 13:04:33	BCS3	D	62,3	63,4	71,8
10	02-09-2022 13:16:10	B738	D	65,9	69,4	78,4
10	02-09-2022 13:19:50	E195	D	64,5	67,0	77,1
10	02-09-2022 13:21:21	A21N	D	65,8	68,8	79,0
10	02-09-2022 13:23:35	E75S	D	64,1	68,5	79,3
10	02-09-2022 13:40:58	E195	D	66,0	69,2	75,0
10	02-09-2022 13:42:14	E75S	D	64,0	68,2	76,8
10	02-09-2022 13:44:53	E170	D	62,0	63,1	71,0
10	02-09-2022 13:48:16	E195	D	65,1	68,6	76,5
10	02-09-2022 13:54:12	A319	D	64,9	68,1	76,0
10	02-09-2022 13:57:00	B738	D	64,0	66,7	77,7
10	02-09-2022 13:59:43	B738	D	65,6	70,0	77,9
10	02-09-2022 14:01:46	GLEX	D	62,4	65,5	76,7
10	02-09-2022 14:04:52	B738	D	64,8	70,0	81,5
10	02-09-2022 14:15:56	B38M	D	61,8	64,7	78,0
10	02-09-2022 14:36:01	E195	D	63,6	68,6	77,1
10	02-09-2022 14:51:15	E75S	D	63,3	67,3	77,3
10	02-09-2022 14:59:48	E75S	D	62,7	66,1	75,0
10	02-09-2022 15:09:54	E290	D	61,7	62,7	71,2

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	02-09-2022 15:11:14	E75S	D	63,2	66,3	76,6
10	02-09-2022 15:12:57	E195	D	61,7	63,7	75,1
10	02-09-2022 15:19:02	E170	D	62,3	65,4	76,3
10	02-09-2022 15:22:45	B77W	D	66,4	71,4	82,2
10	02-09-2022 15:25:10	B738	D	64,0	68,5	78,5
10	02-09-2022 15:26:53	E170	D	62,1	65,6	76,4
10	02-09-2022 15:29:21	B738	D	66,4	71,3	83,1
10	02-09-2022 15:33:04	B738	D	64,4	68,0	80,4
10	02-09-2022 15:36:20	E195	D	61,8	66,7	75,6
10	02-09-2022 15:39:49	A321	D	63,5	67,4	80,0
10	02-09-2022 15:41:50	E190	D	64,3	68,8	77,9
10	02-09-2022 15:43:48	DH8D	D	60,8	63,9	70,8
10	02-09-2022 15:46:01	DH8D	D	60,1	62,4	74,4
10	02-09-2022 16:00:07	E170	D	61,8	64,8	75,8
10	02-09-2022 16:05:14	B38M	D	61,6	63,5	74,4
10	02-09-2022 16:07:21	A21N	D	63,6	68,5	78,4
10	02-09-2022 16:16:24	E170	D	63,1	67,8	79,1
10	02-09-2022 16:18:13	E550	D	62,1	65,5	74,4
10	02-09-2022 16:30:23	E190	D	64,5	69,5	78,8
10	02-09-2022 16:32:40	E195	D	64,4	69,9	77,6
10	02-09-2022 16:37:48	A21N	D	61,3	66,1	76,1
10	02-09-2022 16:51:25	E75S	D	64,3	69,2	79,4
10	02-09-2022 16:52:45	DH8D	D	63,0	69,6	76,2
10	02-09-2022 16:55:33	B38M	D	60,7	63,0	71,5
10	02-09-2022 16:57:08	E195	D	64,2	69,3	78,9
10	02-09-2022 16:58:56	B738	D	65,4	69,1	81,0
10	02-09-2022 17:01:26	E75S	D	63,5	66,8	78,1
10	02-09-2022 17:03:18	E195	D	63,5	67,5	78,2
10	02-09-2022 17:05:04	E195	D	63,4	66,3	77,0
10	02-09-2022 17:08:18	A320	D	64,6	69,6	79,4
10	02-09-2022 17:13:00	E195	D	63,8	68,0	78,6
10	02-09-2022 17:17:20	E195	D	64,0	67,8	77,8
10	02-09-2022 17:19:28	A319	D	65,1	70,7	81,4
10	02-09-2022 17:21:06	E195	D	64,2	69,1	78,8
10	02-09-2022 17:31:11	E190	D	64,0	68,7	78,9
10	02-09-2022 17:33:44	B738	D	62,7	67,7	76,5
10	02-09-2022 17:36:13	E170	D	63,2	68,1	78,5
10	02-09-2022 17:37:44	E170	D	62,6	66,9	77,8
10	02-09-2022 17:39:23	E190	D	64,7	68,6	79,4
10	02-09-2022 17:44:22	B738	D	65,3	68,1	78,7
10	02-09-2022 17:46:08	E195	D	63,8	67,5	78,3
10	02-09-2022 17:49:53	A321	D	65,3	68,9	81,7
10	02-09-2022 17:54:21	E195	D	63,6	67,5	77,0
10	02-09-2022 17:56:06	E190	D	65,2	69,4	79,7
10	02-09-2022 17:59:17	E75S	D	64,2	67,8	78,6
10	02-09-2022 18:01:02	A321	D	65,3	70,0	82,3
10	02-09-2022 18:03:30	B738	D	64,7	69,1	80,5
10	02-09-2022 18:07:36	B788	D	64,3	67,6	79,5
10	02-09-2022 18:37:10	A319	D	63,2	65,7	77,3
10	02-09-2022 18:57:49	B38M	D	61,0	62,8	73,7
10	02-09-2022 18:59:32	A321	D	63,2	66,1	79,8
10	02-09-2022 19:01:39	CRJ9	D	62,8	65,6	77,1
10	02-09-2022 19:04:18	B738	D	63,7	66,4	79,1
10	02-09-2022 19:05:41	E75L	D	67,2	71,7	82,8

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
10	02-09-2022 19:10:13	B38M	D	63,7	66,0	77,1
10	02-09-2022 19:17:49	E75S	D	63,4	66,3	78,3
10	02-09-2022 19:36:27	E195	D	64,0	68,2	78,5
10	02-09-2022 19:44:20	E75S	D	64,0	67,8	78,9
10	02-09-2022 19:55:27	B38M	D	61,4	65,3	74,8
10	02-09-2022 20:08:40	E290	D	63,6	66,8	77,4
10	02-09-2022 20:14:32	E195	D	63,2	66,2	76,2
10	02-09-2022 20:17:59	BCS3	D	62,9	65,8	77,1
10	02-09-2022 20:31:46	E170	D	64,0	67,0	79,0
10	02-09-2022 20:33:27	E170	D	64,1	67,4	79,5
10	02-09-2022 20:38:07	E170	D	63,9	67,4	78,8
10	02-09-2022 20:40:58	DH8D	D	60,2	60,5	70,6
10	02-09-2022 20:45:11	E170	D	63,7	67,5	78,9
10	02-09-2022 20:58:16	E75S	D	65,8	70,5	81,5
10	02-09-2022 21:01:35	E195	D	64,0	67,8	78,9
10	02-09-2022 21:03:22	E190	D	65,2	69,1	79,8
10	02-09-2022 21:05:41	A332	D	65,7	70,2	83,8
10	02-09-2022 21:08:52	E195	D	64,0	67,6	78,3
10	02-09-2022 21:13:23	B763	D	64,0	67,2	80,5
10	02-09-2022 21:25:45	B38M	D	62,5	64,5	78,5
10	02-09-2022 21:37:25	A21N	D	65,4	69,8	79,7
10	02-09-2022 21:40:25	B38M	D	62,6	65,4	77,7
10	02-09-2022 21:52:56	B738	D	64,9	68,7	81,8
10	02-09-2022 21:56:59	B38M	D	63,0	65,4	77,6
10	03-09-2022 06:14:52	B738	D	67,4	68,6	78,6
10	03-09-2022 06:20:52	A321	D	68,4	71,1	82,0
10	03-09-2022 06:33:02	A320	D	67,5	68,8	77,5
10	03-09-2022 08:07:56	B738	Α	65,4	67,6	78,0
10	03-09-2022 08:56:28	E195	Α	64,4	66,0	75,2
10	03-09-2022 08:57:56	E190	Α	64,3	65,5	73,8
10	03-09-2022 09:01:47	A319	Α	65,3	66,9	75,7
10	03-09-2022 09:03:07	B38M	Α	64,0	66,1	75,8
10	03-09-2022 09:04:45	E190	А	64,8	66,7	76,6
10	03-09-2022 09:06:44	E170	А	63,0	64,5	72,6
10	03-09-2022 09:11:49	E190	А	63,5	65,4	74,6
10	03-09-2022 09:14:20	B738	А	64,3	66,7	76,6
10	03-09-2022 09:17:35	B738	А	64,8	67,7	78,0
10	03-09-2022 09:20:12	A320	Α	65,2	66,5	77,0
10	03-09-2022 09:24:42	E195	A	65,8	67,8	77,8
10	03-09-2022 09:33:42	E190	A	63,3	65,0	76,7
10	03-09-2022 09:36:17	A321	A	64,3	65,1	74,3
10	03-09-2022 09:45:04	B38M	A	63,5	65,2	75,0
10	03-09-2022 09:48:28	B789	A	64,4	66,1	76,2
10	03-09-2022 09:52:34	E190	A	63,8	65,8	74,2
10	03-09-2022 10:27:33	E75S	A	71,4	75,5	83,7
10	03-09-2022 10:30:23	A320	A	64,6	65,7	73,6
10	03-09-2022 10:47:15	A21N	A	62,7	64,4	73,4
10	03-09-2022 10:54:03	E75S	A	65,8	68,3	79,3
10	03-09-2022 10:58:58	E170	A	65,8	68,1	74,8
10	03-09-2022 11:01:45	E195	A	64,2	67,4	74,7
10	03-09-2022 11:01:43	E195	A	64,2	67,4	76,5
10	03-09-2022 11:24:34	B738	A	64,2	66,3	77,8
10	03-09-2022 11:35:17	BCS3	A	64,1	66,3	77,8
10	03-09-2022 11:41:24	BCS3 B77W	A	67,4	72,4	82,5
10	03-09-2022 11:48:39	B737	A	64,1	66,3	75,9

10	a i godz. zdarzenia 3-09-2022 11:57:38 3-09-2022 11:59:58 3-09-2022 12:04:52 3-09-2022 12:07:13 3-09-2022 12:09:07 3-09-2022 12:10:48 3-09-2022 12:13:10 3-09-2022 12:14:53 3-09-2022 12:16:45 3-09-2022 12:20:40 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:23:15 3-09-2022 12:33:59 3-09-2022 12:33:59 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:50:22	E170 E190 B789 E170 E75S B788 A321 B738 B38M E75S E190 E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E195 B789 A319 E190	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	[dB] 64,2 62,3 67,2 64,5 64,1 66,3 64,2 66,8 64,3 62,7 63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2 62,8	[dB] 65,6 64,5 69,1 67,3 67,0 70,2 65,6 70,3 66,3 65,4 65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3 66,1	[dB] 73,7 73,5 80,8 75,9 74,1 82,6 73,7 78,3 75,5 72,2 73,0 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6 76,1
10	3-09-2022 11:59:58 3-09-2022 12:04:52 3-09-2022 12:07:13 3-09-2022 12:09:07 3-09-2022 12:10:48 3-09-2022 12:13:10 3-09-2022 12:14:53 3-09-2022 12:16:45 3-09-2022 12:18:54 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:33:546 3-09-2022 12:33:44 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23	E190 B789 E170 E75S B788 A321 B738 B38M E75S E190 E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	62,3 67,2 64,5 64,1 66,3 64,2 66,8 64,3 62,7 63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	64,5 69,1 67,3 67,0 70,2 65,6 70,3 66,3 65,4 65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	73,5 80,8 75,9 74,1 82,6 73,7 78,3 75,5 72,2 73,0 77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:04:52 3-09-2022 12:07:13 3-09-2022 12:09:07 3-09-2022 12:10:48 3-09-2022 12:13:10 3-09-2022 12:14:53 3-09-2022 12:16:45 3-09-2022 12:18:54 3-09-2022 12:20:40 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:26:27 3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:33:546 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23	B789 E170 E75S B788 A321 B738 B38M E75S E190 E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	67,2 64,5 64,1 66,3 64,2 66,8 64,3 62,7 63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	69,1 67,3 67,0 70,2 65,6 70,3 66,3 65,4 65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	80,8 75,9 74,1 82,6 73,7 78,3 75,5 72,2 73,0 77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:07:13 3-09-2022 12:09:07 3-09-2022 12:10:48 3-09-2022 12:13:10 3-09-2022 12:14:53 3-09-2022 12:16:45 3-09-2022 12:20:40 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:26:27 3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:33:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:33:546 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	E170 E75S B788 A321 B738 B38M E75S E190 E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	64,5 64,1 66,3 64,2 66,8 64,3 62,7 63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	67,3 67,0 70,2 65,6 70,3 66,3 65,4 65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	75,9 74,1 82,6 73,7 78,3 75,5 72,2 73,0 77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:09:07 3-09-2022 12:10:48 3-09-2022 12:13:10 3-09-2022 12:14:53 3-09-2022 12:16:45 3-09-2022 12:18:54 3-09-2022 12:22:40 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:33:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:33:46 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23	E75S B788 A321 B738 B38M E75S E190 E195 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	64,1 66,3 64,2 66,8 64,3 62,7 63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	67,0 70,2 65,6 70,3 66,3 65,4 65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	74,1 82,6 73,7 78,3 75,5 72,2 73,0 77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:10:48 3-09-2022 12:13:10 3-09-2022 12:14:53 3-09-2022 12:16:45 3-09-2022 12:18:54 3-09-2022 12:20:40 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:26:27 3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:33:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:33:54 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	B788 A321 B738 B38M E75S E190 E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	66,3 64,2 66,8 64,3 62,7 63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	70,2 65,6 70,3 66,3 65,4 65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	82,6 73,7 78,3 75,5 72,2 73,0 77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10	3-09-2022 12:13:10 3-09-2022 12:14:53 3-09-2022 12:16:45 3-09-2022 12:20:40 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:26:27 3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:30:13 3-09-2022 12:33:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	A321 B738 B38M E75S E190 E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	64,2 66,8 64,3 62,7 63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	65,6 70,3 66,3 65,4 65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	73,7 78,3 75,5 72,2 73,0 77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10	3-09-2022 12:14:53 3-09-2022 12:16:45 3-09-2022 12:18:54 3-09-2022 12:20:40 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:30:13 3-09-2022 12:33:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:43 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:50:47	B738 B38M E75S E190 E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	66,8 64,3 62,7 63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	70,3 66,3 65,4 65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	78,3 75,5 72,2 73,0 77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:16:45 3-09-2022 12:18:54 3-09-2022 12:20:40 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:26:27 3-09-2022 12:30:13 3-09-2022 12:31:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:40:23 3-09-2022 12:40:40:23 3-09-2022 12:40:40:23 3-09-2022 12:40:40:23 3-09-2022 12:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:	B38M E75S E190 E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	64,3 62,7 63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	66,3 65,4 65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	75,5 72,2 73,0 77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:18:54 3-09-2022 12:20:40 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:26:27 3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:30:13 3-09-2022 12:31:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	E75S E190 E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	62,7 63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	65,4 65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	72,2 73,0 77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:20:40 3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:26:27 3-09-2022 12:30:13 3-09-2022 12:33:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:47 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	E190 E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	63,9 64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	65,1 68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	73,0 77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:22:43 3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:26:27 3-09-2022 12:30:13 3-09-2022 12:31:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:47 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	E195 B738 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	64,9 65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	68,2 67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	77,4 77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:24:27 3-09-2022 12:26:27 3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:30:13 3-09-2022 12:31:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	B738 B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A A	65,4 64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	67,7 66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	77,4 75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:26:27 3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:30:13 3-09-2022 12:31:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	B738 E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A A	64,8 64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	66,1 65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	75,6 73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:28:27 3-09-2022 12:30:13 3-09-2022 12:31:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	E170 CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A	64,0 62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	65,1 63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	73,0 73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:30:13 3-09-2022 12:31:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	CRJ9 B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A A	62,2 65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	63,4 71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	73,0 78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:31:59 3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	B738 E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A	65,4 63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	71,2 67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	78,2 76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:33:52 3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	E195 B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A A	63,8 66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	67,2 69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	76,1 80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:35:46 3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	B789 A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A A	66,5 62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	69,1 63,5 64,8 67,0 68,3	80,3 73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:38:14 3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	A21N E75S E75S E195 B789 A319	A A A A	62,6 63,4 64,6 65,4 64,2	63,5 64,8 67,0 68,3	73,4 72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:40:23 3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	E75S E75S E195 B789 A319	A A A	63,4 64,6 65,4 64,2	64,8 67,0 68,3	72,4 74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:42:17 3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	E75S E195 B789 A319	A A A	64,6 65,4 64,2	67,0 68,3	74,6
10 03 10 03	3-09-2022 12:46:14 3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	E195 B789 A319	A A	65,4 64,2	68,3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 03 10 03	3-09-2022 12:48:09 3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	B789 A319	А	64,2	· ·	76,1
10 03 10 03	3-09-2022 12:50:47 3-09-2022 12:52:38	A319			66,1	-
10 03 10 03	3-09-2022 12:52:38		А	62 R	-	77,7
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03		E190			64,6	75,1
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03	3-09-2022 12:56:22		А	63,9	66,4	75,6
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03		E170	Α	63,0	65,1	73,7
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03	3-09-2022 12:58:13	A321	A	64,3	67,2	76,6
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03	3-09-2022 13:00:17	B738	Α	65,9	67,9	77,3
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03	3-09-2022 13:03:14	B788	Α	65,0	66,9	77,8
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03	3-09-2022 13:07:05	E195	A	64,4	68,0	76,4
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03	3-09-2022 13:08:42	B788	A	64,7	66,1	75,9
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03	3-09-2022 13:45:42	B788	A	65,5	66,7	76,9
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03	3-09-2022 13:51:13	A320	A	65,5	67,4	76,3
10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03	3-09-2022 13:53:00	B789	A	65,4	67,8	77,9
10 03 10 03 10 03 10 03	3-09-2022 13:55:41	E195	A	64,1	67,8	75,3
10 03 10 03 10 03	3-09-2022 14:02:29	DH8D	A	62,6	65,1	76,0
10 03 10 03	3-09-2022 14:07:05	B38M	A	64,6	67,4	78,2
10 03	3-09-2022 14:15:20	A21N	A	62,8	65,1	76,3
	3-09-2022 14:17:47	B738	A	63,5	65,8	76,3
TO I 03	3-09-2022 14:19:48	A21N	A	62,9	66,1	76,1
	3-09-2022 14:21:51	A321	A	61,9	65,0	74,5
	3-09-2022 14:24:12	E190	A	63,9	68,1	77,5
	3-09-2022 14:25:54	E195	A	65,3	69,7	77,6
	3-09-2022 14:30:47	E75S	A	62,3	67,3	76,3
	3-09-2022 14:33:00	E75S	A	62,5	65,0	74,2
	3-09-2022 14:41:13	E195	A	62,9	67,5	77,3
	3-09-2022 14:43:36	E190	A	61,5	64,0	74,5
	3-09-2022 14:52:28	B738	A	71,8	76,7	85,3
		E170	A	63,2	65,4	74,3
	3-09-2022 14:56:40	E75S	A	61,3	63,0	74,3
	3-09-2022 14:56:40 3-09-2022 15:01:36	DH8D	A	61,6	63,5	72,7
	3-09-2022 14:56:40 3-09-2022 15:01:36 3-09-2022 15:16:56	E405		63,4	67,7	77,3
10 03	3-09-2022 14:56:40 3-09-2022 15:01:36	E195 B38M	A A	63,0	65,6	76,8

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L_{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godin zdarzonia		Орогаоја	[dB]	[dB]	[dB]
10	03-09-2022 15:24:50	E170	Α	64,3	71,7	77,7
10	03-09-2022 15:37:09	E75S	A	62,1	65,6	77,6
10	03-09-2022 15:39:24	E75S	А	63,1	65,7	77,1
10	03-09-2022 15:41:31	E170	А	62,6	64,9	75,4
10	03-09-2022 15:43:23	E195	Α	63,2	67,0	77,3
10	03-09-2022 15:45:23	E195	Α	63,5	67,0	77,0
10	03-09-2022 15:46:48	E195	Α	64,7	69,3	79,0
10	03-09-2022 15:48:25	E195	Α	63,7	68,3	76,5
10	03-09-2022 15:50:27	E190	Α	62,9	65,9	77,2
10	03-09-2022 15:52:49	DH8D	Α	61,9	66,0	73,4
10	03-09-2022 15:54:37	E75S	Α	63,5	66,6	76,5
10	03-09-2022 16:14:06	A320	А	63,3	65,6	77,4
10	03-09-2022 16:17:34	E190	А	64,3	67,1	76,3
10	03-09-2022 16:31:18	E195	Α	64,1	66,8	78,1
10	03-09-2022 17:29:21	A321	А	63,0	64,4	75,3
10	03-09-2022 17:34:57	A21N	А	62,1	65,3	75,6
10	03-09-2022 17:40:28	B738	Α	63,3	67,7	77,6
10	03-09-2022 17:43:08	A320	А	61,4	63,0	73,1
10	03-09-2022 17:55:42	B738	Α	63,4	65,8	77,2
10	03-09-2022 18:08:45	E190	Α	61,9	64,1	75,6
10	03-09-2022 18:14:24	A21N	Α	61,8	65,2	75,3
10	03-09-2022 18:17:02	B738	Α	63,2	66,3	77,4
10	03-09-2022 18:19:13	A321	А	61,7	64,6	75,7
10	03-09-2022 18:23:42	A319	А	62,0	64,4	75,8
10	03-09-2022 18:25:53	E75S	А	61,3	63,1	74,3
10	03-09-2022 18:32:06	B738	А	63,9	67,0	79,4
10	03-09-2022 18:35:31	E170	А	63,2	66,2	76,8
10	03-09-2022 18:37:53	E170	А	61,3	63,4	73,6
10	03-09-2022 18:46:42	B38M	А	62,7	66,2	77,8
10	03-09-2022 18:48:39	DH8D	А	61,8	63,8	75,4
10	03-09-2022 18:51:33	E75S	А	61,5	63,0	74,0
10	03-09-2022 18:53:09	A319	А	61,7	63,2	73,2
10	03-09-2022 18:55:27	E170	А	61,6	63,7	73,0
10	03-09-2022 18:57:25	E170	А	63,0	69,6	77,2
10	03-09-2022 18:59:41	E195	А	64,3	68,4	77,7
10	03-09-2022 19:01:40	E195	А	63,6	67,2	77,8
10	03-09-2022 19:03:55	B38M	А	62,6	65,9	77,5
10	03-09-2022 19:06:42	E75S	A	63,2	65,5	76,0
10	03-09-2022 19:08:55	E195	A	63,3	65,3	77,1
10	03-09-2022 19:10:01	DH8D	A	62,8	69,5	80,4
10	03-09-2022 19:12:18	B38M	A	63,1	65,6	76,3
10	03-09-2022 19:14:04	E75L	A	63,3	65,2	76,3
10	03-09-2022 19:15:59	E75S	A	62,2	64,5	75,4
10	03-09-2022 19:18:22	CRJ2	A	61,2	62,8	72,7
10	03-09-2022 19:20:07	E75S	A	62,5	65,3	76,8
10	03-09-2022 19:22:15	A321	A	62,2	63,4	74,0
10	03-09-2022 19:32:06	E195	A	64,2	66,8	77,8
10	03-09-2022 19:36:05	E195	A	63,1	65,7	77,0
10	03-09-2022 19:44:50	B38M	A	62,9	64,5	75,7
10	03-09-2022 19:44:50	A21N		•	· ·	72,3
10	03-09-2022 19:52:48		A A	61,5 62,2	62,6 64,4	72,3 75,8
		E75S			· ·	•
10	03-09-2022 20:26:36	B738	A	64,1	66,3	77,9
10	03-09-2022 20:44:50	B38M	A	63,5	65,4	76,9
10	03-09-2022 20:47:03	E75S	Α	62,3	64,0	75,3

Mr. pupletu				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	03-09-2022 20:59:47	E195	A	62,2	63,7	75,2
10	03-09-2022 20:39:47	B738	A	63,8	66,1	77,2
10	03-09-2022 21:06:49	B738	A	63,7	65,7	77,3
10	03-09-2022 21:08:53	E195	A	63,5	67,4	78,4
10	03-09-2022 21:11:23	B738	A	63,3	69,8	79,4
10	03-09-2022 21:11:29	E190	A	62,9	66,0	77,3
10	03-09-2022 21:15:58	B38M	A	62,3	65,0	75,9
10	03-09-2022 21:19:32	A320	A	64,1	67,3	78,3
10	03-09-2022 21:22:47	A21N	A	63,0	64,8	75,6
10	03-09-2022 21:25:03	E195	A	62,3	64,8	76,8
10	03-09-2022 21:27:33	A21N	A	62,4	64,0	74,7
10	03-09-2022 21:29:15	E195	A	63,1	66,2	76,9
10	03-09-2022 21:31:33	B38M	A	62,9	64,9	76,3
10	03-09-2022 21:33:14	E75S	A	62,5	64,3	75,9
10	03-09-2022 21:36:02	E195	A	62,7	64,3	75,0
10	03-09-2022 21:38:16	B38M	A	62,5	65,1	77,1
10	03-09-2022 21:42:34	E195	A	63,1	65,9	76,7
10	03-09-2022 21:45:36	B738	A	63,9	66,2	77,7
10	03-09-2022 21:51:01	B738	A	63,5	65,7	76,9
10	03-09-2022 21:53:12	E170	A	61,6	63,3	74,6
10	03-09-2022 21:54:58	A320	A	63,5	65,3	77,0
10	03-09-2022 21:59:32	E195	A	62,9	66,3	77,4
10	04-09-2022 06:14:53	B38M	A	66,1	67,0	75,2
10	04-09-2022 06:16:47	B738	A	66,3	67,8	76,3
10	04-09-2022 06:26:12	B738	A	66,4	67,1	75,4
10	04-09-2022 06:27:57	B738	A	67,4	68,6	76,9
10	04-09-2022 07:53:14	C295	A	68,6	69,2	77,6
10	04-09-2022 08:00:58	E75S	A	64,0	65,4	74,4
10	04-09-2022 08:04:46	A320	A	64,4	66,7	76,2
10	04-09-2022 08:07:19	B38M	Α	64,5	65,8	76,2
10	04-09-2022 08:09:44	A320	A	70,1	73,3	83,5
10	04-09-2022 08:20:09	B738	А	65,8	67,5	78,6
10	04-09-2022 08:27:18	E75S	Α	63,3	63,9	72,8
10	04-09-2022 08:37:44	E195	Α	65,5	67,0	76,6
10	04-09-2022 08:50:30	B738	Α	65,4	66,8	77,9
10	04-09-2022 08:53:23	B739	А	64,4	65,9	77,2
10	04-09-2022 08:56:14	B738	А	65,6	67,1	78,1
10	04-09-2022 08:58:39	E190	А	64,2	65,7	76,0
10	04-09-2022 09:03:22	A319	А	63,3	64,6	74,1
10	04-09-2022 09:07:00	A21N	А	63,2	66,1	76,8
10	04-09-2022 09:10:01	E195	А	64,8	67,4	77,1
10	04-09-2022 09:11:55	E195	Α	64,4	66,8	76,1
10	04-09-2022 09:15:50	E75S	А	63,1	64,2	74,3
10	04-09-2022 09:17:46	E195	Α	63,7	66,8	76,0
10	04-09-2022 09:19:58	B788	А	64,3	67,1	77,9
10	04-09-2022 09:36:02	DH8D	Α	64,0	65,1	74,0
10	04-09-2022 09:41:44	E170	А	64,5	66,5	75,0
10	04-09-2022 09:46:19	A321	А	64,3	65,4	73,9
10	04-09-2022 09:49:41	B738	А	65,3	68,4	79,3
10	04-09-2022 10:00:31	B789	А	65,2	67,3	78,3
10	04-09-2022 10:33:42	E190	А	64,2	66,9	76,2
10	04-09-2022 10:58:19	E170	А	63,3	65,2	73,7
10	04-09-2022 11:01:36	E195	А	64,0	66,1	76,8
10	04-09-2022 11:04:22	A21N	А	64,1	65,9	73,7
10	04-09-2022 11:17:07	E195	Α	64,0	65,7	76,3

Nimmumlatus				1.	Ι	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	04-09-2022 11:27:46	A21N	A	63,2	64,9	74,0
10	04-09-2022 11:30:05	B738	A	64,7	67,7	77,1
10	04-09-2022 11:32:28	A320	A	64,2	65,1	76,3
10	04-09-2022 11:34:45	BCS3	A	65,8	70,5	75,8
10	04-09-2022 11:40:00	B788	A	65,5	67,9	79,5
10	04-09-2022 11:51:37	E170	A	63,8	66,1	75,0
10	04-09-2022 12:06:25	E195	A	63,8	65,7	74,2
10	04-09-2022 12:10:45	B738	Α	65,3	67,8	77,6
10	04-09-2022 12:15:27	B77W	Α	67,3	71,3	81,6
10	04-09-2022 12:18:04	E195	А	64,9	67,5	77,2
10	04-09-2022 12:19:50	E75S	Α	63,0	64,3	72,0
10	04-09-2022 12:21:40	E75S	Α	63,8	65,3	75,3
10	04-09-2022 12:23:38	E75S	А	63,5	65,7	76,3
10	04-09-2022 12:25:39	B738	Α	65,5	68,0	78,1
10	04-09-2022 12:27:46	E195	Α	65,3	68,7	78,5
10	04-09-2022 12:29:47	E170	А	64,3	66,0	74,7
10	04-09-2022 12:32:04	E190	A	64,7	67,4	76,5
10	04-09-2022 12:34:30	B738	A	65,2	69,3	78,6
10	04-09-2022 12:36:22	B789	A	64,9	66,8	77,9
10	04-09-2022 12:46:07	A319	А	63,3	65,1	74,8
10	04-09-2022 12:47:54	DH8D	А	63,7	64,8	74,8
10	04-09-2022 12:50:00	E190	Α	64,7	68,2	77,0
10	04-09-2022 12:51:55	E170	Α	63,0	64,4	72,5
10	04-09-2022 12:53:50	E190	А	63,7	64,6	74,1
10	04-09-2022 12:56:02	B789	А	66,0	68,7	78,3
10	04-09-2022 13:01:55	PC12	А	64,9	66,4	74,9
10	04-09-2022 13:08:22	DH8D	А	63,0	63,7	73,7
10	04-09-2022 13:11:07	B788	А	65,7	67,7	77,8
10	04-09-2022 13:13:23	E195	Α	64,0	66,2	76,5
10	04-09-2022 13:16:57	B789	Α	64,8	66,7	78,6
10	04-09-2022 13:22:35	B38M	Α	65,8	68,4	76,9
10	04-09-2022 13:27:46	B738	Α	65,7	68,9	78,0
10	04-09-2022 13:32:34	B788	Α	65,6	68,9	78,4
10	04-09-2022 13:36:46	B38M	Α	65,7	69,1	78,1
10	04-09-2022 13:42:52	B738	Α	64,4	66,4	74,4
10	04-09-2022 13:47:09	B789	Α	65,1	67,5	75,9
10	04-09-2022 13:49:57	E75S	Α	63,6	65,6	72,6
10	04-09-2022 13:52:12	A319	Α	64,7	66,8	75,8
10	04-09-2022 13:54:32	B789	А	65,7	67,5	77,2
10	04-09-2022 13:57:56	B38M	А	68,0	71,5	81,6
10	04-09-2022 14:01:03	DH8D	А	61,0	62,5	72,1
10	04-09-2022 14:03:32	A321	А	62,9	66,1	75,7
10	04-09-2022 14:05:41	E195	А	64,6	68,3	78,1
10	04-09-2022 14:08:13	E295	А	61,7	64,1	74,4
10	04-09-2022 14:10:34	A321	А	63,1	66,2	73,5
10	04-09-2022 14:27:10	B738	А	65,3	68,1	78,6
10	04-09-2022 14:30:17	B738	Α	64,2	67,1	77,0
10	04-09-2022 14:34:38	B738	А	64,3	68,1	77,9
10	04-09-2022 14:37:11	E75S	А	63,1	65,7	74,9
10	04-09-2022 14:39:18	E550	А	62,0	63,6	73,4
10	04-09-2022 14:54:24	B738	Α	63,6	66,4	78,2
10	04-09-2022 15:00:30	E170	А	61,9	63,6	73,6
10	04-09-2022 15:03:55	E75S	А	63,1	65,5	75,4
10	04-09-2022 15:05:53	E190	А	64,0	67,6	76,8
10	04-09-2022 15:17:55	E75S	А	62,3	63,5	74,0

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	04-09-2022 15:20:54	B38M	А	63,2	67,2	77,9
10	04-09-2022 15:23:19	DH8D	Α	60,9	61,8	71,3
10	04-09-2022 15:26:12	E195	A	63,4	66,5	78,1
10	04-09-2022 15:29:07	E195	A	65,4	70,0	79,2
10	04-09-2022 15:31:32	B738	Α	64,4	66,7	78,2
10	04-09-2022 15:35:43	E195	A	62,5	64,5	76,3
10	04-09-2022 15:38:18	B738	A	64,4	71,0	82,1
10	04-09-2022 15:40:42	E195	A	62,9	69,4	82,4
10	04-09-2022 15:42:51	E195	A	63,8	67,8	78,0
10	04-09-2022 15:44:56	E195	A	63,8	67,3	77,6
10	04-09-2022 15:52:07	DH8D	A	62,4	63,5	74,7
10	04-09-2022 15:54:54	GA5C	A	61,3	62,2	70,8
10	04-09-2022 15:59:57	E195	A	63,8	68,0	77,6
10	04-09-2022 16:05:03	E195	A	64,3	67,8	78,7
10	04-09-2022 16:10:08	E195	A	63,3	65,8	76,9
10	04-09-2022 16:13:25	A320	A	62,3	63,9	74,6
10	04-09-2022 16:15:43	E190	A	62,5	65,4	76,6
10	04-09-2022 16:17:51	A21N	A	62,3	64,3	75,1
10	04-09-2022 16:21:19	B739	A	63,7	66,6	77,2
10	04-09-2022 16:24:33	A21N	A	62,3	64,8	75,5
10	04-09-2022 16:26:42	DH8D	A	61,9	63,1	73,9
10	04-09-2022 16:31:12	E170	A	62,3	63,8	74,4
10	04-09-2022 16:35:00	E190	A	62,6	66,0	76,8
10	04-09-2022 16:41:21	E195	A	63,9	66,6	77,3
10	04-09-2022 16:48:30	A21N	A	62,2	63,9	74,5
10	04-09-2022 17:05:04	B738	A	65,0	68,8	79,5
10	04-09-2022 17:07:03	A321	A	62,3	64,6	74,3
10	04-09-2022 17:16:03	A319	A	62,6	66,2	75,1
10	04-09-2022 17:17:40	C56X	A	60,7	62,8	73,0
10	04-09-2022 17:19:39	E75S	A	62,9	64,4	74,4
10	04-09-2022 17:34:39	CRJ9	A	61,7	64,4	74,7
10	04-09-2022 17:42:38	GLF4	A	65,1	70,1	77,7
10	04-09-2022 17:44:56	B738	A	65,0	68,1	78,6
10	04-09-2022 17:49:02	A320	A	62,8	64,5	75,1
10	04-09-2022 17:51:07	E195	A	63,6	66,5	76,6
10	04-09-2022 18:05:09	E190	A	63,0	66,3	77,0
10	04-09-2022 18:15:36	E75S	A	63,4	66,0	75,7
10	04-09-2022 18:20:50	E75S	A	62,3	63,8	75,1
10	04-09-2022 18:23:56	E195	A	64,2	67,7	77,8
10	04-09-2022 18:33:27	E170	A	62,3	63,7	74,1
10	04-09-2022 18:35:56	GLF5	A	60,9	62,2	72,6
10	04-09-2022 18:43:37	E170	A	62,7	65,5	75,3
10	04-09-2022 18:46:22	E195	A	64,2	66,8	77,6
10	04-09-2022 18:48:15	E195	A	64,3	67,8	78,6
10	04-09-2022 18:57:40	E75S	A	63,3	66,2	76,9
10	04-09-2022 19:03:41	E170	A	67,0	74,2	83,7
10	04-09-2022 19:11:16	CL35	A	61,5	62,5	71,9
10	04-09-2022 19:11:10	A21N	A	63,4	66,1	76,8
10	04-09-2022 19:16:17	E190	A	64,0	68,2	78,0
10	04-09-2022 19:18:49	DH8D	A	60,7	61,9	70,0
10	04-09-2022 19:10:49	B38M	A	64,4	66,9	77,4
10	04-09-2022 19:23:20	E195	A	64,6	70,1	78,9
10	04-09-2022 19:25:16	BCS3	A	62,8	66,4	77,0
10	04-09-2022 19:27:13	E75S	A	63,2	65,4	76,6
10	04-09-2022 19:27:13	BCS3	A	63,6	65,5	76,6
10	04-03-2022 13.23.03	ರಿ೦೦೦	Α	03,0	იე,ე	70,0

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	04-09-2022 19:32:27	B738	Α	63,4	67,6	77,5
10	04-09-2022 19:34:28	E75L	Α	63,1	66,5	76,5
10	04-09-2022 19:39:29	B738	A	71,8	77,7	86,5
10	04-09-2022 19:42:36	DH8D	A	60,5	62,5	75,0
10	04-09-2022 19:50:03	B38M	Α	63,9	66,9	76,5
10	04-09-2022 19:53:48	A20N	A	63,3	65,5	76,7
10	04-09-2022 19:57:00	CRJ9	A	61,6	63,6	74,9
10	04-09-2022 19:58:46	B738	A	64,7	68,1	79,5
10	04-09-2022 20:06:50	A21N	A	61,4	65,0	76,6
10	04-09-2022 20:13:24	B738	A	63,6	66,9	77,7
10	04-09-2022 20:15:54	B738	A	64,1	69,7	78,4
10	04-09-2022 20:30:23	A320	A	63,5	66,3	78,2
10	04-09-2022 20:34:10	B38M	A	64,1	68,1	78,6
10	04-09-2022 20:37:45	E170	A	62,8	64,7	76,4
10	04-09-2022 20:41:58	B738	A	64,3	67,7	78,7
10	04-09-2022 20:45:49	E170	A	62,7	65,1	76,3
10	04-09-2022 20:56:31	B738	A	64,5	68,9	78,7
10	04-09-2022 21:00:46	B738	A	63,5	66,8	79,0
10	04-09-2022 21:03:04	B38M	A	63,7	66,7	77,5
10	04-09-2022 21:04:56	E75S	A	62,1	64,5	75,9
10	04-09-2022 21:07:00	B38M	A	63,4	65,7	77,0
10	04-09-2022 21:11:37	C501	A	61,6	66,3	72,7
10	04-09-2022 21:14:38	E195	A	64,2	66,8	77,5
10	04-09-2022 21:14:50	E195	A	64,4	66,4	77,8
10	04-09-2022 21:18:20	A320	A	63,6	66,9	78,5
10	04-09-2022 21:20:16	E195	A	64,2	68,1	77,6
10	04-09-2022 21:23:15	A20N	A	62,6	65,6	76,0
10	04-09-2022 21:25:08	E195	A	64,3	68,0	77,5
10	04-09-2022 21:27:14	B38M	A	62,6	65,2	76,6
10	04-09-2022 21:29:14	E195	A	63,7	66,3	77,9
10	04-09-2022 21:34:06	E195	A	62,6	66,3	77,1
10	04-09-2022 21:37:25	B38M	A	62,9	65,4	76,5
10	04-09-2022 21:41:08	E170	A	61,6	63,5	75,4
10	04-09-2022 21:45:07	E195	A	64,3	67,7	78,9
10	04-09-2022 21:46:51	E75S	A	61,8	63,8	74,1
10	04-09-2022 21:48:38	B738	A	64,0	67,6	78,8
10	04-09-2022 21:50:34	E75S	A	62,8	65,4	76,6
10	04-09-2022 21:52:21	E195	A	65,5	70,3	79,1
10	04-09-2022 21:54:14	A319	A	61,6	63,8	75,1
10	04-09-2022 21:56:12	E190	A	64,1	67,6	78,6
10	04-09-2022 21:58:12	E195	A	63,8	68,6	78,3
10	05-09-2022 06:04:07	B38M	A	65,2	66,1	74,3
10	05-09-2022 06:07:10	B788	A	66,2	67,2	75,2
10	05-09-2022 06:13:41	E195	A	66,3	67,5	77,4
10	05-09-2022 06:21:04	E195	A	66,3	67,3	75,4
10	05-09-2022 06:25:28	E195	A	68,7	73,6	79,1
10	05-09-2022 06:30:18	E195	A	66,1	67,9	76,1
10	05-09-2022 06:42:23	B738	A	66,3	67,7	75,9
10	05-09-2022 07:15:46	B38M	A	66,6	67,3	75,7
10	05-09-2022 08:00:27	E195	A	65,2	67,4	77,0
10	05-09-2022 08:06:02	E195	A	65,0	66,7	77,0
10	05-09-2022 08:08:09	E75S	A	63,3	64,7	72,8
10	05-09-2022 08:10:28	E190	A	65,6	67,5	76,0
10	05-09-2022 08:40:59	E195	A	65,5	68,3	78,7
10	05-09-2022 08:48:49	E75S	A	64,2	66,6	80,3
10	03-03-2022 00.40.48	L/33	^	04,∠	00,0	00,3

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	05-09-2022 08:51:01	E290	А	64,6	69,7	78,8
10	05-09-2022 08:52:49	A321	А	64,6	66,9	79,6
10	05-09-2022 08:54:44	CRJ9	Α	63,6	64,9	79,2
10	05-09-2022 08:57:30	E170	А	64,6	66,6	74,2
10	05-09-2022 08:59:41	E190	Α	63,3	65,7	75,0
10	05-09-2022 09:02:10	E75S	Α	63,4	65,3	74,9
10	05-09-2022 09:15:52	E170	А	63,6	66,6	77,0
10	05-09-2022 09:17:49	E195	А	63,8	66,5	75,5
10	05-09-2022 09:22:31	E190	А	64,6	67,8	76,7
10	05-09-2022 09:24:50	E195	Α	65,1	68,0	78,1
10	05-09-2022 09:30:15	E190	Α	63,5	65,7	76,5
10	05-09-2022 09:32:12	B738	Α	64,5	66,9	76,5
10	05-09-2022 09:34:00	E170	А	65,5	69,5	77,3
10	05-09-2022 09:36:09	B738	А	65,9	68,5	76,3
10	05-09-2022 09:38:09	A20N	А	63,5	64,6	73,1
10	05-09-2022 09:39:54	A21N	А	66,8	70,1	79,4
10	05-09-2022 09:41:50	E75S	А	63,9	65,8	73,4
10	05-09-2022 09:47:26	B38M	А	63,4	65,3	73,8
10	05-09-2022 10:09:20	B789	А	64,3	65,9	75,8
10	05-09-2022 10:36:48	E170	А	64,0	66,1	75,4
10	05-09-2022 10:39:09	B738	А	65,7	68,8	77,8
10	05-09-2022 10:48:39	A21N	А	65,8	69,8	76,2
10	05-09-2022 11:00:31	E75S	А	64,1	67,6	75,5
10	05-09-2022 11:04:20	DH8D	А	64,3	66,9	78,4
10	05-09-2022 11:06:48	A321	А	64,2	66,2	78,8
10	05-09-2022 11:08:59	DH8D	А	64,7	67,2	77,5
10	05-09-2022 11:11:27	E75S	А	65,0	69,2	78,6
10	05-09-2022 11:24:41	A21N	А	63,0	65,9	75,6
10	05-09-2022 11:26:39	B738	Α	65,5	67,8	76,7
10	05-09-2022 11:32:15	BCS3	Α	66,4	73,4	77,6
10	05-09-2022 11:43:48	B739	А	64,6	66,9	77,8
10	05-09-2022 11:50:11	E195	Α	63,7	67,3	75,7
10	05-09-2022 11:55:36	E75S	Α	64,3	65,6	73,3
10	05-09-2022 12:04:44	E195	Α	63,5	66,6	74,9
10	05-09-2022 12:07:44	E190	Α	63,3	65,6	74,5
10	05-09-2022 12:09:35	E190	Α	63,1	65,1	74,2
10	05-09-2022 12:12:52	E195	Α	64,9	67,2	75,7
10	05-09-2022 12:14:44	A321	Α	63,7	65,9	74,5
10	05-09-2022 12:17:07	A21N	А	65,4	67,4	76,2
10	05-09-2022 12:19:24	E195	А	64,5	67,8	77,5
10	05-09-2022 12:21:19	B38M	А	65,3	67,3	76,1
10	05-09-2022 12:23:01	B789	А	65,0	68,1	78,2
10	05-09-2022 12:25:20	B738	А	65,9	68,9	78,6
10	05-09-2022 12:27:25	E170	Α	64,4	66,6	74,8
10	05-09-2022 12:29:05	B788	А	65,2	68,7	78,4
10	05-09-2022 12:31:29	E195	Α	64,9	66,4	77,0
10	05-09-2022 12:33:12	E195	А	64,7	67,9	76,5
10	05-09-2022 12:35:05	E190	А	65,9	69,4	75,9
10	05-09-2022 12:42:30	E170	А	63,2	64,3	72,3
10	05-09-2022 12:46:13	E195	А	66,4	71,2	77,8
10	05-09-2022 12:48:33	B788	А	64,6	66,2	77,6
10	05-09-2022 12:50:45	E190	А	64,6	67,0	76,0
10	05-09-2022 12:55:13	E195	А	65,5	67,9	77,0
10	05-09-2022 12:57:20	E75S	А	64,4	65,8	77,2
10	05-09-2022 13:01:00	E170	А	65,7	68,5	79,5

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	05-09-2022 13:05:53	A319	Α	64,9	67,5	79,1
10	05-09-2022 13:08:40	B738	Α	65,6	68,5	79,4
10	05-09-2022 13:11:37	B738	Α	65,6	68,3	79,4
10	05-09-2022 13:20:43	B789	Α	65,3	67,3	76,8
10	05-09-2022 13:34:24	B788	Α	66,0	69,3	78,3
10	05-09-2022 13:36:50	E170	Α	63,3	64,9	74,1
10	05-09-2022 13:42:05	B789	А	64,1	66,8	76,7
10	05-09-2022 13:44:30	E195	Α	64,4	67,1	76,7
10	05-09-2022 13:46:16	E190	Α	64,8	66,1	75,2
10	05-09-2022 13:48:51	B738	А	65,2	70,5	78,2
10	05-09-2022 13:56:59	E290	Α	63,6	64,5	73,6
10	05-09-2022 13:59:46	B738	Α	64,3	66,1	75,4
10	05-09-2022 14:01:29	E195	Α	62,3	66,5	76,5
10	05-09-2022 14:05:28	B38M	Α	62,7	65,3	74,8
10	05-09-2022 14:07:29	A319	Α	63,3	64,8	75,3
10	05-09-2022 14:09:29	DH8D	Α	61,0	62,5	71,8
10	05-09-2022 14:13:15	B38M	Α	63,4	69,3	78,0
10	05-09-2022 14:19:29	B738	A	64,1	67,8	77,8
10	05-09-2022 14:24:18	B38M	A	63,8	67,0	76,9
10	05-09-2022 14:29:45	DH8D	Α	60,7	62,8	71,9
10	05-09-2022 14:34:53	E75S	A	61,6	63,6	72,4
10	05-09-2022 14:40:41	DH8D	A	60,3	62,0	73,1
10	05-09-2022 14:48:27	E75S	A	62,5	64,3	75,1
10	05-09-2022 14:54:14	E170	A	61,6	64,3	73,7
10	05-09-2022 15:03:10	E170	A	62,1	64,6	75,1
10	05-09-2022 15:09:04	E190	Α	63,2	65,2	76,0
10	05-09-2022 15:12:15	A21N	Α	65,1	70,2	80,6
10	05-09-2022 15:16:37	E190	Α	61,6	65,0	74,4
10	05-09-2022 15:20:19	B350	A	59,4	60,5	70,2
10	05-09-2022 15:22:58	DH8D	Α	61,9	63,7	74,7
10	05-09-2022 15:25:29	E195	A	65,4	69,3	78,4
10	05-09-2022 15:27:48	E75S	Α	64,3	67,3	76,6
10	05-09-2022 15:29:38	E190	Α	63,0	66,2	78,1
10	05-09-2022 15:31:48	E75S	Α	62,2	64,7	76,2
10	05-09-2022 15:33:45	E190	Α	63,1	67,1	76,1
10	05-09-2022 15:35:51	E195	A	63,0	65,2	76,2
10	05-09-2022 15:38:11	DH8D	Α	62,2	66,4	75,0
10	05-09-2022 15:39:55	E170	A	61,9	64,4	75,7
10	05-09-2022 15:41:59	A320	A	63,6	66,3	77,6
10	05-09-2022 15:44:10	E195	A	62,9	67,4	78,3
10	05-09-2022 15:46:48	C130	А	66,9	71,4	80,8
10	05-09-2022 15:49:20	A21N	А	62,2	64,9	75,5
10	05-09-2022 15:51:19	E195	А	63,7	67,0	76,9
10	05-09-2022 15:57:32	E195	А	63,4	65,7	77,2
10	05-09-2022 16:00:59	E195	А	62,9	66,3	77,0
10	05-09-2022 16:03:38	E75S	А	64,1	66,6	77,4
10	05-09-2022 16:12:00	E195	А	63,2	65,7	76,5
10	05-09-2022 16:15:15	E75S	А	61,5	63,1	72,3
10	05-09-2022 16:26:28	B738	А	65,1	69,8	79,5
10	05-09-2022 16:33:37	E190	А	63,6	67,1	77,1
10	05-09-2022 16:44:39	A319	А	63,6	66,6	76,6
10	05-09-2022 17:05:14	A21N	А	61,6	63,7	73,9
10	05-09-2022 17:23:02	A319	А	62,0	64,3	75,3
10	05-09-2022 17:25:16	A321	А	63,2	65,0	75,9
10	05-09-2022 17:27:16	B738	А	63,9	66,6	77,2

Ne pupletu				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	05-09-2022 17:31:55	E170	A	62,9	65,3	75,9
10	05-09-2022 17:33:48	CRJ9	A	61,8	63,2	73,9
10	05-09-2022 17:39:53	A321	A	62,4	63,7	73,9
10	05-09-2022 17:49:40	A321	A	62,3	65,7	75,5
10	05-09-2022 17:51:43	B38M	A	62,6	65,3	76,7
10	05-09-2022 18:11:48	A320	A	63,9	66,0	76,9
10	05-09-2022 18:15:09	CRJ9	A	62,7	65,2	75,0
10	05-09-2022 18:17:11	DH8D	A	60,3	61,3	71,7
10	05-09-2022 18:23:05	E195	A	62,9	64,8	76,1
10	05-09-2022 18:26:01	E75S	A	61,6	63,1	73,7
10	05-09-2022 18:30:03	E75S	A	63,1	64,7	75,9
10	05-09-2022 18:33:45	A320	A	63,0	64,5	75,3
10	05-09-2022 18:35:34	B789	A	65,2	67,7	79,7
10	05-09-2022 18:38:06	E195	A	63,1	64,9	76,3
10	05-09-2022 18:40:40	E75S	A	62,1	64,2	75,4
10	05-09-2022 18:42:22	C295	A	66,5	69,9	82,6
10	05-09-2022 18:44:48	E170	A	65,5	70,3	77,8
10	05-09-2022 18:44:48	DH8D	A	61,9	63,3	73,6
10	05-09-2022 18:49:19	DH8D	A	62,3	63,6	74,3
10	05-09-2022 18:52:06	E195	A	63,1	66,4	76,9
10	05-09-2022 18:54:15	E170	A	61,3	62,9	74,7
10	05-09-2022 18:56:13	E190	A	62,6	64,7	76,0
10	05-09-2022 18:58:13	DH8D	A	61,0	62,2	73,0
10	05-09-2022 19:00:36	E190	A	63,2	64,9	76,5
10	05-09-2022 19:02:32	E190	A	63,5	66,8	77,3
10	05-09-2022 19:04:27	BCS3	A	63,8	66,2	76,6
10	05-09-2022 19:06:41	E170	A	63,1	66,1	75,4
10	05-09-2022 19:09:37	DH8D	A	62,2	63,3	74,2
10	05-09-2022 19:11:46	E170	A	63,1	65,2	75,9
10	05-09-2022 19:14:17	E75S	Α	62,2	63,3	75,2
10	05-09-2022 19:27:41	B738	Α	63,5	66,4	77,3
10	05-09-2022 19:35:27	B738	А	64,3	66,7	77,7
10	05-09-2022 19:46:32	B738	Α	64,5	68,0	78,3
10	05-09-2022 19:48:43	B38M	Α	63,4	65,5	77,4
10	05-09-2022 19:52:36	A321	Α	62,3	63,7	74,4
10	05-09-2022 19:57:13	B38M	А	63,1	65,2	77,4
10	05-09-2022 19:59:49	B738	А	64,1	66,5	77,9
10	05-09-2022 20:02:15	B752	А	64,1	67,4	78,4
10	05-09-2022 20:04:40	E75S	А	62,4	64,1	75,2
10	05-09-2022 20:08:28	E195	А	63,6	67,1	77,0
10	05-09-2022 20:12:23	C295	А	62,5	64,4	75,5
10	05-09-2022 20:22:07	B38M	А	62,9	64,8	75,9
10	05-09-2022 20:37:10	E195	А	63,3	66,3	77,9
10	05-09-2022 20:39:17	C295	Α	62,8	64,9	75,6
10	05-09-2022 20:41:29	E190	А	62,8	66,1	76,8
10	05-09-2022 20:48:33	E170	А	62,4	64,2	75,8
10	05-09-2022 20:52:26	B738	А	64,3	66,8	78,3
10	05-09-2022 20:54:34	E190	А	63,1	65,7	77,6
10	05-09-2022 20:57:01	B738	А	64,2	66,6	78,4
10	05-09-2022 20:59:00	E195	А	63,0	64,9	76,6
10	05-09-2022 21:00:52	E195	Α	63,0	65,0	76,4
10	05-09-2022 21:10:17	E195	А	63,1	65,9	77,0
10	05-09-2022 21:13:03	A320	А	64,2	66,7	78,5
10	05-09-2022 21:16:43	A21N	А	62,2	63,5	76,2
10	05-09-2022 21:18:27	B38M	Α	63,0	64,9	76,4

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	LAE
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
10	05-09-2022 21:20:19	E195	А	63,6	68,2	78,5
10	05-09-2022 21:22:30	E190	Α	64,0	66,8	77,2
10	05-09-2022 21:24:25	B38M	Α	63,2	66,0	77,0
10	05-09-2022 21:26:23	E170	Α	62,1	64,3	75,3
10	05-09-2022 21:28:29	E75S	Α	61,7	62,9	74,7
10	05-09-2022 21:31:48	B738	Α	64,3	66,7	77,9
10	05-09-2022 21:34:39	E195	Α	63,7	65,7	77,3
10	05-09-2022 21:36:58	B738	Α	63,5	65,5	77,3
10	05-09-2022 21:39:13	A319	Α	62,3	64,8	77,7
10	05-09-2022 21:41:17	A320	Α	62,6	64,2	76,0
10	05-09-2022 21:43:25	A21N	Α	62,5	65,5	76,5
10	05-09-2022 21:45:20	E195	Α	62,7	66,0	77,4
10	05-09-2022 21:47:23	E75S	Α	62,1	64,3	75,1
10	05-09-2022 21:49:27	C27J	А	63,9	66,8	77,1
10	05-09-2022 21:51:41	E195	А	63,5	67,1	78,3
10	05-09-2022 21:53:33	E75S	Α	62,0	63,9	75,6
10	05-09-2022 21:55:16	B38M	А	62,5	65,4	77,3
10	05-09-2022 21:57:42	E170	Α	62,2	64,3	75,2
10	05-09-2022 21:59:34	B738	Α	64,2	67,0	78,2
10	06-09-2022 06:13:14	E195	А	66,8	68,2	77,2
10	06-09-2022 06:22:38	B738	А	66,4	66,9	75,9
10	06-09-2022 06:28:39	B738	Α	67,1	69,4	76,1
10	06-09-2022 06:42:50	B38M	А	65,8	66,4	76,2
10	06-09-2022 08:03:28	E190	Α	64,2	66,2	75,9
10	06-09-2022 08:06:23	A319	Α	64,2	65,6	76,7
10	06-09-2022 08:12:02	A21N	А	64,4	66,0	75,2
10	06-09-2022 08:25:31	E195	Α	65,2	67,5	78,0
10	06-09-2022 08:32:22	E170	Α	64,0	65,6	75,5
10	06-09-2022 08:47:05	E195	А	64,3	67,8	79,7
10	06-09-2022 08:51:09	E190	Α	66,0	68,7	80,3
10	06-09-2022 08:55:02	CRJ9	Α	63,6	65,4	79,0
10	06-09-2022 08:59:24	E75S	A	64,8	66,8	78,8
10	06-09-2022 09:01:20	A320	А	64,9	67,3	77,0
10	06-09-2022 09:06:38	B738	А	66,4	68,1	77,5
10	06-09-2022 09:08:43	CRJ9	Α	63,4	65,3	74,2
10	06-09-2022 09:10:38	E195	А	64,3	66,3	75,4
10	06-09-2022 09:13:14	B789	Α	65,3	68,3	78,9
10	06-09-2022 09:20:18	E195	Α	64,4	66,9	78,8
10	06-09-2022 09:22:15	E75S	A	64,4	66,3	74,0
10	06-09-2022 09:23:58	B788	A	66,4	68,8	79,4
10	06-09-2022 09:26:23	E190	A	65,9	68,9	76,7
10	06-09-2022 09:36:08	E170	A	64,3	66,4	73,3
10	06-09-2022 09:39:45	DH8D	A	63,3	64,8	75,6
10	06-09-2022 09:44:06	E195	A	65,3	66,8	75,7
10	06-09-2022 10:18:58	B789	A	64,5	66,1	76,8
10	06-09-2022 10:21:29	B788	A	63,9	65,6	74,3
10	06-09-2022 10:25:48	E75S	A	62,9	65,1	71,9
10	06-09-2022 10:43:14	A319	A	63,4	64,4	72,9
10	06-09-2022 10:52:00	E190	A	64,0	66,1	76,3
10	06-09-2022 11:01:07	E195	A	65,4	66,6	76,5
10	06-09-2022 11:03:47	DH8D	Α	64,1	65,6	73,7
10	06-09-2022 11:11:14	B738	A	65,2	67,9	78,0
10	06-09-2022 11:17:49	E170	А	63,0	64,1	73,0
10	06-09-2022 11:25:11	B788	Α	64,9	67,5	78,7
10	06-09-2022 11:36:32	A321	Α	63,9	65,0	75,0

Nr _. punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
10	06-09-2022 11:39:25	B738	Α	65,5	68,0	78,3
10	06-09-2022 11:43:51	A320	Α	64,6	66,4	76,3
10	06-09-2022 11:50:07	B738	Α	64,8	68,7	76,6
10	06-09-2022 11:52:17	E195	Α	64,7	66,7	75,5
10	06-09-2022 12:02:15	E190	Α	65,5	69,6	77,5
10	06-09-2022 12:04:10	E195	Α	64,2	65,9	76,0
10	06-09-2022 12:05:29	E195	Α	65,3	68,5	78,1
10	06-09-2022 12:08:33	E170	Α	63,1	64,2	72,2
10	06-09-2022 12:13:05	B789	Α	65,8	68,6	79,9
10	06-09-2022 12:16:05	B77W	Α	68,9	72,3	82,2
10	06-09-2022 12:18:57	E75S	Α	62,8	64,4	72,4
10	06-09-2022 12:21:20	A21N	Α	64,3	66,6	74,7
10	06-09-2022 12:25:50	A21N	Α	63,3	64,6	73,3
10	06-09-2022 12:30:46	A320	Α	65,4	68,8	76,5
10	06-09-2022 12:35:03	B789	Α	65,0	66,1	77,7
10	06-09-2022 12:37:37	E195	Α	65,6	69,1	77,6
10	06-09-2022 12:39:39	E195	Α	65,3	68,1	77,4
10	06-09-2022 12:41:16	E170	Α	64,1	66,5	76,2
10	06-09-2022 12:43:17	B789	А	66,7	68,9	79,4
10	06-09-2022 12:45:54	E75S	Α	62,6	64,1	73,0
10	06-09-2022 12:48:16	E190	Α	65,3	68,3	76,1
10	06-09-2022 12:50:09	E195	Α	65,1	67,8	76,5
10	06-09-2022 12:52:01	E190	Α	64,6	67,5	76,9
10	06-09-2022 12:54:05	DH8D	A	63,3	64,3	77,1
10	06-09-2022 12:55:58	B38M	A	65,0	67,0	78,7
10	06-09-2022 12:57:56	DH8D	A	64,6	67,1	78,0
10	06-09-2022 13:00:03	B738	A	66,2	69,4	80,8
10	06-09-2022 13:01:56	B38M	A	64,4	67,0	79,7
10	06-09-2022 13:04:15	E195	A	63,5	64,6	74,0
10	06-09-2022 13:04:13	B788	A	64,0	68,0	78,3
10	06-09-2022 13:09:08	E190	A	63,2	65,5	
10	06-09-2022 13:11:13	B788	A	65,6	67,0	74,0 77,6
	06-09-2022 13:16:49			,	· '	
10		B738	A	65,3	68,5	77,6
10	06-09-2022 13:30:10	E195	A	64,3	66,8	76,8
10	06-09-2022 13:36:00	A21N	A	63,8	66,0	73,8
10	06-09-2022 13:38:11	B788	A	67,1	70,9	80,5
10	06-09-2022 13:41:57	B738	A	65,6	69,3	79,0
10	06-09-2022 13:47:20	B738	A	65,1	67,1	76,3
10	06-09-2022 13:55:37	B738	A	65,5	66,8	75,9
10	06-09-2022 13:58:39	B738	A	66,6	71,9	82,5
10	06-09-2022 14:01:07	E195	A	64,2	69,6	77,8
10	06-09-2022 14:03:47	E195	A	63,3	66,2	77,4
10	06-09-2022 14:05:47	DH8D	Α	61,5	63,8	74,9
10	06-09-2022 14:08:25	E290	Α	66,4	74,5	79,6
10	06-09-2022 14:10:15	A21N	Α	63,4	66,2	77,2
10	06-09-2022 14:14:01	B38M	Α	63,5	66,9	77,1
10	06-09-2022 14:17:22	DH8D	Α	63,9	66,1	75,6
10	06-09-2022 14:22:06	B738	Α	64,1	68,3	78,2
10	06-09-2022 14:24:32	E170	Α	61,6	64,3	74,8
10	06-09-2022 14:30:40	E170	Α	64,3	68,5	79,0
10	06-09-2022 14:34:28	B38M	Α	62,8	65,3	76,4
10	06-09-2022 14:36:32	E75S	Α	61,9	64,6	74,5
10	06-09-2022 14:38:37	C68A	Α	61,9	63,7	71,9
10	06-09-2022 14:48:10	DH8D	Α	62,1	64,0	74,1
10	06-09-2022 14:53:41	E190	А	63,0	65,9	76,2

Ne pupletu				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax}	L _{AE} [dB]
10	06-09-2022 14:56:59	A320	A	63,4	66,9	77,2
10	06-09-2022 15:11:53	E190	A	63,4	66,6	75,9
10	06-09-2022 15:14:01	E195	A	63,3	65,5	75,6
10	06-09-2022 15:14:01	B738	A	63,8	67,3	77,2
10	06-09-2022 15:13:40	B738	A	64,4	68,3	77,4
10	06-09-2022 15:22:03	E170	A	63,2	66,0	76,2
10	06-09-2022 15:24:10	E195	A	62,1	66,5	76,9
10	06-09-2022 15:28:20	DH8D	A	62,7	68,3	77,0
10	06-09-2022 15:30:23	E75S	A	61,7	65,0	74,9
10	06-09-2022 15:36:00	DH8D	A	60,9	62,9	73,2
10	06-09-2022 15:38:20	E75S	A	61,6	63,5	73,1
10	06-09-2022 15:41:38	E190	A	62,9	65,8	76,1
10	06-09-2022 15:45:29	DH8D	A	62,2	64,6	73,6
10	06-09-2022 15:47:38	DH8D	A	61,0	63,7	73,8
10	06-09-2022 15:50:08	B38M	A	62,8	66,4	77,0
10	06-09-2022 15:52:40	E195	A	63,7	66,8	76,5
10	06-09-2022 15:55:58	E170	A	62,8	65,2	76,0
10	06-09-2022 15:57:52	E170	A	62,9	65,9	75,2
10	06-09-2022 16:02:53	E75S	A	62,6	64,0	74,3
10	06-09-2022 16:13:25	E170	A	61,7	63,3	73,7
10	06-09-2022 16:15:19	E195	A	62,4	67,2	77,0
10	06-09-2022 16:18:11	A20N	A	62,6	64,7	76,2
10	06-09-2022 16:33:04	B738	A	64,0	66,5	77,7
10	06-09-2022 16:37:16	B789	A	65,0	69,1	79,1
10	06-09-2022 16:43:06	C68A	A	62,6	63,3	79,1
10	06-09-2022 16:45:48	C68A	A	61,3	62,4	71,0
10	06-09-2022 16:47:55	B738	A	63,5	66,9	76,3
10	06-09-2022 16:50:18	A21N	A	61,5	65,1	75,7
10	06-09-2022 17:18:00	A21N A20N	A	63,1	65,6	75,7
10	06-09-2022 17:18:00	E195	A	63,7	65,8	76,8
10	06-09-2022 17:38:17	A319	A	61,9	64,8	75,5
10	06-09-2022 17:30:17	CRJ9	A	62,0	63,0	73,2
10	06-09-2022 17:49:02	A321	A	61,8	63,3	73,0
10	06-09-2022 18:01:47	E190	A	62,6	64,9	75,8
10	06-09-2022 18:04:36	A321	A	61,8	63,4	73,8
10	06-09-2022 18:04:30	CRJ9	A	61,3	62,7	74,3
10	06-09-2022 18:11:39	A320	A	61,6	63,5	73,7
10	06-09-2022 18:13:52	A320	A	63,6	65,6	76,8
10	06-09-2022 18:19:15	A320 A321	A	62,6	65,1	76,8
10	06-09-2022 18:24:58	E170	A	61,0	62,9	74,2
10	06-09-2022 18:27:36	A339	A	65,6	69,3	81,0
10	06-09-2022 18:30:17	E195	A	62,4	64,5	76,4
10	06-09-2022 18:34:14	E190	A	62,3	65,3	76,3
10	06-09-2022 18:36:29	E190	A	63,5	66,1	77,4
10	06-09-2022 18:38:36	E195	A	63,3	65,7	76,9
10	06-09-2022 18:40:43	E195	A	64,2	67,6	77,6
10	06-09-2022 18:43:25	E195	A	63,1	66,3	76,9
10	06-09-2022 18:46:17	E75S	A	61,8	64,1	74,6
10	06-09-2022 18:48:27	B738	A	62,3	64,6	74,9
10	06-09-2022 18:50:30	BCS3	A	65,1	72,3	76,3
10	06-09-2022 18:52:22	B738	A	63,1	65,6	76,5
10	06-09-2022 18:54:21	DH8D	A	61,4	62,4	70,3
10	06-09-2022 18:58:00	E170	A	61,8	63,8	74,6
10	06-09-2022 19:00:22	B38M	A	63,0	64,9	76,0
10	06-09-2022 19:03:19	A21N	A	61,3	62,6	72,8
10	00 00 2022 13.03.13	774 111	^	01,0	02,0	12,0

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	06-09-2022 19:06:23	E75S	A	61,7	63,1	74,2
10	06-09-2022 19:09:29	B738	Α	63,6	65,7	76,9
10	06-09-2022 19:11:20	DH8D	Α	63,8	65,8	75,8
10	06-09-2022 19:14:46	E195	А	63,0	65,3	77,2
10	06-09-2022 19:22:29	E75S	Α	61,8	63,7	74,6
10	06-09-2022 19:23:53	A321	Α	61,2	62,1	72,7
10	06-09-2022 19:25:40	A21N	Α	61,9	63,1	73,7
10	06-09-2022 19:27:32	DH8D	Α	60,4	61,1	70,9
10	06-09-2022 19:29:59	A320	Α	61,2	62,1	72,0
10	06-09-2022 19:31:34	B38M	А	62,5	64,5	75,7
10	06-09-2022 19:35:14	B738	Α	63,5	66,1	76,9
10	06-09-2022 19:37:38	E75S	Α	61,4	62,6	74,2
10	06-09-2022 19:39:25	E75S	Α	61,5	62,9	74,5
10	06-09-2022 19:41:18	E190	Α	62,4	64,8	76,9
10	06-09-2022 19:44:34	E550	Α	62,2	63,4	73,7
10	06-09-2022 19:49:45	B738	A	63,7	65,9	77,1
10	06-09-2022 19:53:18	E75S	А	62,1	63,5	73,8
10	06-09-2022 19:57:52	B738	Α	63,9	66,4	77,5
10	06-09-2022 20:02:22	B38M	Α	62,7	64,4	75,2
10	06-09-2022 20:05:50	B738	Α	63,6	65,4	76,4
10	06-09-2022 20:18:17	E195	A	66,7	72,5	86,1
10	06-09-2022 20:31:12	E170	A	61,8	63,5	75,2
10	06-09-2022 20:48:40	E170	A	61,9	63,6	74,2
10	06-09-2022 20:52:33	E75S	A	62,0	63,9	74,8
10	06-09-2022 20:54:30	E170 B38M	A	62,0	63,7	75,4
10	06-09-2022 20:56:37 06-09-2022 21:00:46	E190	A A	63,3 62,9	65,5 65,1	76,7 76,8
10	06-09-2022 21:00:46	A20N	A	62,9	63,9	75,3
10	06-09-2022 21:07:32	E195	A	63,6	67,1	78,2
10	06-09-2022 21:07:32	E195	A	62,7	65,9	77,2
10	06-09-2022 21:11:31	A320	A	63,8	67,6	77,4
10	06-09-2022 21:22:02	E170	A	62,2	63,6	75,0
10	06-09-2022 21:30:28	E190	A	63,6	66,3	77,6
10	06-09-2022 21:34:09	E195	A	62,7	64,5	76,7
10	06-09-2022 21:36:01	B738	A	63,0	65,8	76,8
10	06-09-2022 21:37:55	A319	A	62,7	64,9	76,5
10	06-09-2022 21:39:59	E195	Α	62,9	64,8	76,7
10	06-09-2022 21:50:45	E195	А	62,6	65,1	76,2
10	06-09-2022 21:52:41	E195	А	63,5	65,7	76,3
10	06-09-2022 21:54:18	B738	А	63,4	65,3	78,1
10	06-09-2022 21:56:48	A21N	А	62,0	63,8	75,0
10	06-09-2022 21:58:51	E75S	А	62,3	64,0	75,1
10	07-09-2022 06:17:59	B38M	А	66,6	67,6	76,2
10	07-09-2022 06:30:06	B763	А	66,2	66,6	75,2
10	07-09-2022 08:04:26	E75S	А	63,3	64,2	73,7
10	07-09-2022 08:07:14	E190	А	63,4	64,6	75,4
10	07-09-2022 08:11:37	E75S	А	62,3	63,2	73,4
10	07-09-2022 08:17:00	B38M	A	64,1	65,4	75,2
10	07-09-2022 08:24:03	B738	А	65,5	67,0	77,0
10	07-09-2022 08:25:53	B788	A	63,9	65,9	76,2
10	07-09-2022 08:28:43	B789	А	65,4	68,3	79,4
10	07-09-2022 08:31:06	B738	А	66,1	68,7	78,9
10	07-09-2022 08:33:20	A320	A	64,3	67,8	78,1
10	07-09-2022 08:41:40	A320	Α	63,6	64,7	75,4
10	07-09-2022 08:46:24	E75S	А	62,4	63,3	72,4

Nia accordate				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	07-09-2022 08:49:26	E75S	A	64,6	65,9	74,1
10	07-09-2022 08:49:20	E170	A	68,1	70,4	81,1
10		BE20		65,3	-	76,4
10	07-09-2022 08:55:57	P180	A		66,9	
10	07-09-2022 08:58:02 07-09-2022 09:00:30	E190	A A	64,4	66,5	78,6
				65,0	66,0	74,0
10	07-09-2022 09:03:03	A321	A	64,6	66,4	73,6
10	07-09-2022 09:04:59	CRJ9	A	64,7	66,7	73,8
10	07-09-2022 09:09:20	CRJ9	A	64,7	67,3	74,3
10	07-09-2022 09:10:56	E195	A	64,3	66,5	77,1
10	07-09-2022 09:14:54	E170	A	64,1	65,8	75,6
10	07-09-2022 09:17:14	A319	A	63,5	64,8	73,1
10	07-09-2022 09:19:11	E75S	Α	62,6	63,5	72,6
10	07-09-2022 09:21:37	E195	Α	64,5	68,7	77,1
10	07-09-2022 09:26:05	E190	Α	64,5	66,2	75,2
10	07-09-2022 09:30:28	C295	А	64,6	65,9	75,0
10	07-09-2022 09:38:15	E75S	Α	62,7	64,4	73,1
10	07-09-2022 09:53:39	A321	А	64,6	67,4	76,6
10	07-09-2022 09:56:14	B38M	Α	65,2	67,5	76,7
10	07-09-2022 10:32:04	E75S	А	63,4	64,8	72,4
10	07-09-2022 10:50:23	E170	Α	63,8	64,8	72,8
10	07-09-2022 10:54:17	A21N	Α	64,1	65,7	73,1
10	07-09-2022 11:13:18	A21N	Α	62,7	64,0	72,2
10	07-09-2022 11:17:34	B38M	Α	64,8	67,7	76,3
10	07-09-2022 11:24:38	E195	Α	64,6	67,1	80,3
10	07-09-2022 11:29:53	A320	Α	66,6	70,2	82,7
10	07-09-2022 11:39:11	B738	Α	65,2	67,1	76,6
10	07-09-2022 11:41:36	A21N	Α	65,4	71,8	76,9
10	07-09-2022 11:43:46	A321	Α	63,4	66,2	74,9
10	07-09-2022 11:56:31	E190	А	64,6	66,5	74,2
10	07-09-2022 12:04:47	B77W	Α	68,0	71,0	81,0
10	07-09-2022 12:07:17	E190	Α	63,7	65,2	75,2
10	07-09-2022 12:20:00	E195	Α	63,9	66,4	76,2
10	07-09-2022 12:22:09	E195	Α	64,4	68,1	77,0
10	07-09-2022 12:23:46	B789	А	65,0	68,5	79,1
10	07-09-2022 12:27:48	E195	А	65,5	67,7	77,6
10	07-09-2022 12:31:16	B738	А	65,2	68,3	76,0
10	07-09-2022 12:33:25	B788	А	65,5	67,3	77,3
10	07-09-2022 12:35:54	B738	Α	65,4	67,1	76,2
10	07-09-2022 12:37:47	E195	A	66,2	70,6	77,6
10	07-09-2022 12:43:28	B788	A	64,2	67,5	78,8
10	07-09-2022 12:46:03	A319	A	63,0	64,2	72,1
10	07-09-2022 12:47:46	B788	A	65,6	67,1	77,3
10	07-09-2022 12:50:01	E195	A	63,6	64,9	73,6
10	07-09-2022 12:51:49	E195	A	63,8	65,6	76,5
10	07-09-2022 12:51:49	E195	A	64,7	67,2	76,2
10	07-09-2022 12:55:34	E170	A	63,3	64,5	73,7
10	07-09-2022 12:57:38	E170	A	63,6	66,2	75,6
10	07-09-2022 12:59:47	B789	A	64,9	67,2	75,6
10		E190	A	65,4		76,5
	07-09-2022 13:02:18			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	67,5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10	07-09-2022 13:06:40	E170	A	63,6	66,1	72,6
10	07-09-2022 13:09:00	E75S	A	63,5	66,1	72,5
10	07-09-2022 13:11:16	E170	A	64,4	66,0	74,4
10	07-09-2022 13:13:31	B38M	A	63,9	65,9	76,2
10	07-09-2022 13:16:24	B788	A	65,2	67,2	76,7
10	07-09-2022 13:44:55	B789	Α	64,9	66,7	75,7

N. 14			<u> </u>			1
Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	LAE
pomiarowego	07.00.0000.44.04.00	1010		[dB]	[dB]	[dB]
10	07-09-2022 14:01:39	A319	A	62,6	65,4	75,1
10	07-09-2022 14:04:03	DH8D	A	61,2	63,5	74,4
10	07-09-2022 14:06:27	DH8D	A	61,8	63,3	72,9
10	07-09-2022 14:15:37	E190	Α	62,6	66,7	77,8
10	07-09-2022 14:17:37	B38M	Α	63,3	67,8	77,6
10	07-09-2022 14:19:51	E195	Α	62,6	65,1	75,8
10	07-09-2022 14:22:58	A321	Α	61,9	62,9	73,4
10	07-09-2022 14:26:54	DH8D	Α	60,7	61,9	71,1
10	07-09-2022 14:35:40	B738	A	65,0	67,6	79,0
10	07-09-2022 14:38:23	E75S	A	62,4	64,2	74,7
10	07-09-2022 14:43:28	C25C	A	63,6	66,8	75,9
10	07-09-2022 14:48:07	B38M	Α	62,7	66,2	77,0
10	07-09-2022 14:50:15	A21N	Α	62,1	64,3	73,3
10	07-09-2022 14:52:15	B738	Α	63,3	65,3	76,1
10	07-09-2022 14:54:22	E190	Α	61,4	64,6	75,0
10	07-09-2022 15:08:03	B738	А	62,1	66,1	76,9
10	07-09-2022 15:11:19	DH8D	Α	62,0	64,4	73,8
10	07-09-2022 15:13:36	E75S	Α	62,8	65,6	76,0
10	07-09-2022 15:16:10	A21N	Α	62,6	65,8	76,0
10	07-09-2022 15:18:14	E75S	Α	62,2	64,4	73,3
10	07-09-2022 15:20:23	B738	Α	64,0	66,4	77,6
10	07-09-2022 15:22:31	E75S	А	62,9	65,4	75,2
10	07-09-2022 15:24:46	E75S	А	62,8	67,6	74,9
10	07-09-2022 15:26:50	E170	Α	61,9	65,0	74,7
10	07-09-2022 15:31:38	A21N	А	60,6	63,2	72,6
10	07-09-2022 15:34:02	E195	Α	63,1	66,7	76,1
10	07-09-2022 15:35:53	E195	Α	64,6	68,2	77,2
10	07-09-2022 15:37:41	E170	A	63,0	65,6	75,3
10	07-09-2022 15:39:57	E190	A	62,2	65,1	75,8
10	07-09-2022 15:42:06	B38M	A	60,9	64,2	72,4
10	07-09-2022 15:44:21	B738	A	63,9	66,8	77,1
10	07-09-2022 15:50:21	E75S	A	61,7	62,9	71,2
10	07-09-2022 15:52:50	B738	A	61,9	65,0	75,4
10	07-09-2022 15:55:28	E170	A	63,2	65,3	75,4
10	07-09-2022 15:59:02	E195		63,5	·	76,9
10	07-09-2022 15:59:02	B738	A A	62,6	66,1	,
					66,8	76,6
10	07-09-2022 16:05:49	E170	A	62,2	64,4	73,6
10	07-09-2022 16:12:56	B38M	A	63,4	66,9	77,0
10	07-09-2022 16:15:30	E195	A	64,1	66,5	77,3
10	07-09-2022 16:17:20	E190	A	63,4	66,6	76,5
10	07-09-2022 16:18:59	B738	A	63,4	66,1	77,2
10	07-09-2022 16:24:17	E195	A	61,7	64,4	74,9
10	07-09-2022 16:47:30	E195	A	61,3	63,7	74,5
10	07-09-2022 16:53:23	B738	A	64,2	67,3	77,2
10	07-09-2022 17:05:42	B738	A	64,0	67,1	77,9
10	07-09-2022 17:16:28	A21N	Α	60,7	62,5	73,2
10	07-09-2022 17:21:43	A320	Α	62,9	66,0	74,7
10	07-09-2022 17:23:31	DH8D	Α	59,9	61,4	70,7
10	07-09-2022 17:32:01	A319	Α	63,1	64,9	75,6
10	07-09-2022 17:34:33	CRJ9	Α	60,1	61,3	71,5
10	07-09-2022 17:40:25	B38M	Α	62,5	64,0	75,1
10	07-09-2022 17:56:51	A21N	Α	61,0	63,8	76,5
10	07-09-2022 18:03:14	A321	Α	62,8	64,3	74,5
10	07-09-2022 18:06:02	CRJ9	А	61,5	62,8	72,7
10	07-09-2022 18:08:14	A21N	Α	61,4	63,1	74,2

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	07-09-2022 18:10:00	E190	А	61,8	65,7	75,6
10	07-09-2022 18:12:08	E170	А	61,8	63,3	73,5
10	07-09-2022 18:14:14	F900	Α	61,6	62,3	71,1
10	07-09-2022 18:23:45	A321	Α	61,3	62,6	72,7
10	07-09-2022 18:30:14	E75S	Α	61,3	63,8	75,7
10	07-09-2022 18:32:39	E195	А	61,9	65,0	76,7
10	07-09-2022 18:35:38	E75S	Α	61,9	63,9	73,0
10	07-09-2022 18:39:31	B789	Α	63,1	64,9	76,3
10	07-09-2022 18:44:03	E195	Α	63,0	65,9	76,0
10	07-09-2022 18:45:55	E170	Α	61,6	62,8	72,7
10	07-09-2022 18:48:33	B738	Α	63,5	66,7	76,7
10	07-09-2022 18:50:35	DH8D	Α	62,3	64,3	75,7
10	07-09-2022 18:56:29	E190	Α	62,7	63,9	75,7
10	07-09-2022 18:58:39	E195	Α	62,2	64,3	75,4
10	07-09-2022 19:01:20	DH8D	Α	64,6	68,0	78,8
10	07-09-2022 19:03:57	DH8D	Α	60,6	61,6	71,4
10	07-09-2022 19:07:54	E75S	Α	61,2	62,5	73,2
10	07-09-2022 19:11:04	B38M	Α	63,4	64,9	76,0
10	07-09-2022 19:14:08	E190	Α	63,2	65,1	76,8
10	07-09-2022 19:15:57	BCS3	Α	62,7	68,4	75,0
10	07-09-2022 19:17:46	E190	Α	62,5	64,0	76,3
10	07-09-2022 19:19:52	E170	А	62,1	63,7	73,6
10	07-09-2022 19:38:44	B738	Α	62,9	65,1	76,7
10	07-09-2022 19:48:20	E195	Α	64,3	67,7	78,1
10	07-09-2022 19:51:15	E195	Α	62,5	66,0	77,0
10	07-09-2022 19:53:29	B738	Α	63,4	65,7	77,6
10	07-09-2022 20:01:36	A21N	Α	62,5	64,2	75,1
10	07-09-2022 20:04:28	B38M	Α	62,8	64,6	76,4
10	07-09-2022 20:34:49	B38M	А	62,6	65,2	75,8
10	07-09-2022 20:37:39	C295	Α	62,9	64,7	75,2
10	07-09-2022 20:47:34	E195	Α	63,6	66,5	77,6
10	07-09-2022 20:53:51	B738	Α	64,3	66,0	78,0
10	07-09-2022 21:03:10	E170	Α	62,0	63,8	77,2
10	07-09-2022 21:06:05	E195	Α	62,6	65,0	76,7
10	07-09-2022 21:11:59	B738	Α	63,6	66,3	77,4
10	07-09-2022 21:13:57	E195	Α	62,6	64,4	76,6
10	07-09-2022 21:15:46	B738	Α	64,0	66,2	77,6
10	07-09-2022 21:17:54	E190	Α	62,0	64,3	76,3
10	07-09-2022 21:20:05	B738	Α	63,6	66,1	77,7
10	07-09-2022 21:22:06	E75S	А	62,1	65,2	75,1
10	07-09-2022 21:23:53	A320	A	63,1	64,9	76,9
10	07-09-2022 21:29:13	B738	А	63,7	68,9	78,7
10	07-09-2022 21:31:27	E195	A	63,9	66,8	78,2
10	07-09-2022 21:33:22	E75S	Α	62,9	64,4	74,6
10	07-09-2022 21:35:55	B350	А	60,5	61,6	69,5
10	07-09-2022 21:37:23	E195	А	62,4	64,7	77,1
10	07-09-2022 21:39:25	E75S	A	61,9	63,4	74,9
10	07-09-2022 21:41:15	E75S	А	62,8	65,1	75,8
10	07-09-2022 21:43:05	E195	A	63,3	66,3	76,9
10	07-09-2022 21:45:02	E190	А	62,5	64,7	76,3
10	07-09-2022 21:46:53	E75S	A	62,2	63,6	73,9
10	07-09-2022 21:48:33	B738	A	63,8	66,3	77,4
10	07-09-2022 21:50:36	A321	А	61,7	64,1	75,8
10	07-09-2022 21:52:28	E75S	A	61,8	63,5	75,0
10	07-09-2022 21:54:28	E170	Α	60,9	62,3	74,5

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	07-09-2022 21:56:10	E190	А	62,6	65,5	77,1
10	07-09-2022 21:58:10	B738	A	63,2	65,8	77,2
10	08-09-2022 06:16:27	B763	A	68,5	71,8	79,2
10	08-09-2022 06:33:41	B738	A	66,2	67,4	79,4
10	08-09-2022 06:47:05	B738	Α	66,2	67,2	76,2
10	08-09-2022 07:23:43	B738	A	66,0	67,0	75,0
10	08-09-2022 07:33:23	A320	A	66,6	68,0	77,7
10	08-09-2022 08:06:57	E195	Α	63,6	65,7	75,0
10	08-09-2022 08:09:12	E190	Α	65,3	68,1	78,1
10	08-09-2022 08:20:10	B789	A	65,1	67,5	78,3
10	08-09-2022 08:26:55	A20N	Α	63,3	66,6	76,5
10	08-09-2022 08:46:54	C295	Α	63,7	65,8	74,1
10	08-09-2022 08:48:52	E195	A	64,5	68,4	78,8
10	08-09-2022 08:51:05	E170	А	64,7	66,5	75,5
10	08-09-2022 08:52:40	E190	Α	64,3	66,4	77,5
10	08-09-2022 08:54:03	E290	А	64,5	67,1	76,0
10	08-09-2022 08:58:47	E190	А	64,8	66,0	75,5
10	08-09-2022 09:01:27	CRJ9	A	62,4	63,6	73,2
10	08-09-2022 09:03:49	B738	А	66,1	69,7	80,2
10	08-09-2022 09:07:51	E75S	А	64,4	66,0	78,4
10	08-09-2022 09:12:06	E195	Α	65,0	68,4	81,2
10	08-09-2022 09:14:12	E75S	А	64,3	66,9	80,3
10	08-09-2022 09:17:22	CRJ9	А	64,2	65,4	78,7
10	08-09-2022 09:19:29	DH8D	Α	63,8	65,4	77,4
10	08-09-2022 09:21:22	B789	А	65,7	69,2	82,1
10	08-09-2022 09:23:44	E170	А	63,0	66,3	76,2
10	08-09-2022 09:26:21	A320	Α	65,8	68,7	79,9
10	08-09-2022 09:29:33	E195	Α	64,4	66,3	77,4
10	08-09-2022 09:31:27	E195	Α	65,8	69,5	80,1
10	08-09-2022 09:34:15	B38M	А	65,4	67,2	75,4
10	08-09-2022 09:40:07	E170	А	64,4	66,3	74,8
10	08-09-2022 09:44:33	A321	А	64,9	66,7	76,9
10	08-09-2022 10:10:15	A321	А	64,4	65,5	75,6
10	08-09-2022 10:31:20	CRJX	А	64,0	65,7	76,3
10	08-09-2022 10:33:26	E195	А	64,2	65,9	76,0
10	08-09-2022 10:42:41	E170	Α	62,7	64,3	74,2
10	08-09-2022 10:52:15	B738	А	65,7	69,0	79,2
10	08-09-2022 10:59:24	A320	Α	63,0	64,6	74,4
10	08-09-2022 11:03:53	DH8D	А	63,1	65,4	73,9
10	08-09-2022 11:08:02	B789	А	64,6	66,8	78,4
10	08-09-2022 11:12:15	E75S	А	63,4	65,5	73,8
10	08-09-2022 11:14:36	E195	А	64,7	66,4	77,0
10	08-09-2022 11:18:52	B738	А	64,8	68,0	74,8
10	08-09-2022 11:20:38	B738	Α	64,4	67,8	77,8
10	08-09-2022 11:24:25	A21N	А	64,5	66,6	75,6
10	08-09-2022 11:33:08	A319	А	64,5	66,0	76,5
10	08-09-2022 11:52:13	A320	А	64,3	66,9	77,7
10	08-09-2022 11:54:19	B38M	Α	64,6	66,0	77,1
10	08-09-2022 11:59:20	E190	А	64,4	67,6	77,2
10	08-09-2022 12:01:26	E190	А	64,5	66,7	75,7
10	08-09-2022 12:03:26	B77W	А	67,2	70,2	81,5
10	08-09-2022 12:06:17	E195	А	64,8	68,3	78,0
10	08-09-2022 12:08:14	E75S	А	63,8	65,8	75,5
10	08-09-2022 12:10:23	E190	А	63,3	65,2	76,1
10	08-09-2022 12:16:17	E75S	А	63,2	65,0	73,6

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	08-09-2022 12:19:25	E190	А	67,2	73,5	82,6
10	08-09-2022 12:24:50	E195	Α	66,3	70,1	77,7
10	08-09-2022 12:31:14	B788	А	64,5	66,7	78,2
10	08-09-2022 12:37:34	B788	А	65,7	69,0	79,7
10	08-09-2022 12:40:09	A21N	А	63,2	65,1	72,2
10	08-09-2022 12:42:02	E195	А	64,3	66,3	77,1
10	08-09-2022 12:44:09	E170	А	63,6	64,5	72,7
10	08-09-2022 12:46:08	DH8D	А	65,6	68,3	75,1
10	08-09-2022 12:48:12	E190	А	64,2	65,7	74,6
10	08-09-2022 12:50:27	E75S	А	64,4	67,3	76,2
10	08-09-2022 12:55:32	B738	А	65,8	70,3	79,0
10	08-09-2022 12:59:11	A319	А	65,0	67,2	79,6
10	08-09-2022 13:01:40	DH8D	А	63,9	66,5	78,5
10	08-09-2022 13:04:12	B789	А	65,3	68,7	81,0
10	08-09-2022 13:06:54	E75S	А	65,2	68,6	79,3
10	08-09-2022 13:08:56	E195	А	64,7	67,1	80,1
10	08-09-2022 13:11:20	B788	А	65,4	68,6	81,2
10	08-09-2022 13:14:08	B788	А	65,2	66,4	77,0
10	08-09-2022 13:16:39	E170	А	69,0	71,9	81,8
10	08-09-2022 13:19:02	B788	А	64,2	66,5	76,5
10	08-09-2022 13:27:11	A21N	А	63,8	66,6	73,8
10	08-09-2022 13:36:58	B788	А	65,6	67,6	79,0
10	08-09-2022 13:42:30	B789	Α	65,6	67,5	77,6
10	08-09-2022 13:45:51	B738	Α	64,2	68,2	77,3
10	08-09-2022 13:47:53	E190	А	63,3	66,0	76,5
10	08-09-2022 13:50:20	C295	А	64,4	66,5	74,8
10	08-09-2022 13:52:48	A319	А	63,3	65,5	75,9
10	08-09-2022 14:04:53	A21N	Α	62,4	65,3	76,8
10	08-09-2022 14:09:35	E75S	А	61,6	64,0	74,8
10	08-09-2022 14:14:33	DH8D	Α	63,0	65,4	77,3
10	08-09-2022 14:16:52	E75S	Α	63,2	67,4	77,1
10	08-09-2022 14:22:20	B738	Α	64,9	70,1	78,7
10	08-09-2022 14:26:12	B38M	Α	63,0	66,1	77,3
10	08-09-2022 14:33:20	E170	Α	61,8	64,4	76,0
10	08-09-2022 14:35:53	E75S	Α	65,7	69,5	80,4
10	08-09-2022 14:40:38	B738	Α	63,9	67,7	77,5
10	08-09-2022 14:45:06	E195	Α	62,6	65,4	77,8
10	08-09-2022 14:49:49	A320	А	62,5	65,4	76,8
10	08-09-2022 14:54:44	B738	А	63,4	67,7	76,8
10	08-09-2022 14:57:24	E190	А	62,8	65,5	78,0
10	08-09-2022 15:04:01	A21N	А	61,7	63,8	76,3
10	08-09-2022 15:12:54	B738	А	63,7	66,0	77,7
10	08-09-2022 15:14:46	DH8D	А	60,1	62,6	73,4
10	08-09-2022 15:16:49	A319	Α	63,5	66,8	77,0
10	08-09-2022 15:18:32	E195	А	63,1	67,0	77,9
10	08-09-2022 15:21:06	E195	А	63,8	67,5	78,6
10	08-09-2022 15:23:45	E75S	А	62,0	64,2	76,2
10	08-09-2022 15:25:57	E195	А	63,5	66,7	77,1
10	08-09-2022 15:28:07	E170	А	62,4	64,8	75,2
10	08-09-2022 15:30:01	E195	Α	63,1	65,7	77,0
10	08-09-2022 15:32:13	DH8D	А	60,1	61,4	71,6
10	08-09-2022 15:37:21	E190	А	59,8	61,2	69,8
10	08-09-2022 15:39:30	E195	Α	63,9	67,5	78,0
10	08-09-2022 15:41:26	DH8D	Α	61,4	63,5	74,0
10	08-09-2022 15:44:26	E195	Α	65,6	70,4	80,5

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	08-09-2022 15:46:39	E195	A	62,5	65,6	77,1
10	08-09-2022 15:48:34	DH8D	A	61,2	63,1	74,2
10	08-09-2022 15:59:42	LJ75	A	61,0	64,0	73,3
10	08-09-2022 16:01:49	E170	A	61,6	64,1	75,7
10	08-09-2022 16:03:34	B38M	A	62,7	67,7	78,0
10	08-09-2022 16:05:47	E195	A	63,9	66,5	78,6
10	08-09-2022 16:08:27	H25B	A	61,2	64,2	74,2
10	08-09-2022 16:11:00	E75S	A	62,7	65,1	75,5
10	08-09-2022 16:12:56	A320	A	64,0	67,3	78,5
10	08-09-2022 16:17:03	E75S	A	63,3	67,3	77,6
10	08-09-2022 16:53:37	B788	A	63,7	67,4	79,6
10	08-09-2022 17:04:55	A21N	A	61,9	65,1	77,3
10	08-09-2022 17:19:20	E190	A	63,7	66,0	77,7
10	08-09-2022 17:13:20	A321	A	61,9	65,0	78,6
10	08-09-2022 17:23:20	CL35	A	61,3	62,7	71,3
10	08-09-2022 17:30:37	CRJ9	A	61,6	63,6	76,1
10		GLF5	A	61,3	· ·	73,6
10	08-09-2022 17:40:46 08-09-2022 17:43:32		A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	63,8	
		B738		64,2	67,7	79,5
10	08-09-2022 18:01:02	A321	A	62,7	66,2	75,3
10	08-09-2022 18:07:11	A320	A	62,9	66,7	77,7
10	08-09-2022 18:09:16	E190	A	63,2	66,1	77,0
10	08-09-2022 18:12:07	A21N	A	62,2	64,7	75,6
10	08-09-2022 18:14:47	A320	A	63,6	67,1	77,9
10	08-09-2022 18:19:10	CRJ9	A	62,1	65,0	75,1
10	08-09-2022 18:23:10	E190	A	62,3	66,2	76,7
10	08-09-2022 18:25:04	A321	A	62,9	66,1	77,1
10	08-09-2022 18:27:42	E195	A	64,0	66,2	78,1
10	08-09-2022 18:32:06	E75S	A	61,7	64,3	74,5
10	08-09-2022 18:34:02	E195	A	64,0	68,6	79,1
10	08-09-2022 18:36:42	E195	A	64,9	68,2	79,7
10	08-09-2022 18:40:57	A21N	A	63,8	66,0	77,4
10	08-09-2022 18:43:52	DH8D	A	59,8	61,9	71,5
10	08-09-2022 18:46:16	E190	A	63,7	68,5	78,9
10	08-09-2022 18:48:23	E195	A	64,3	69,3	79,0
10	08-09-2022 18:50:10	E190	A	62,7	65,3	76,7
10	08-09-2022 18:52:31	BCS3	Α	61,9	64,8	75,5
10	08-09-2022 18:54:34	DH8D	Α	61,5	66,0	77,2
10	08-09-2022 18:56:47	A320	A	63,4	66,8	77,8
10	08-09-2022 18:58:53	E75S	A	61,9	65,7	77,2
10	08-09-2022 19:01:50	B738	A	64,3	67,7	78,6
10	08-09-2022 19:03:56	B38M	A	63,6	66,9	77,6
10	08-09-2022 19:10:30	E170	A	62,3	65,2	76,8
10	08-09-2022 19:13:25	E75S	Α	61,3	64,1	76,1
10	08-09-2022 19:15:22	DH8D	A	60,8	62,5	78,9
10	08-09-2022 19:18:32	E170	Α	62,1	64,9	76,9
10	08-09-2022 19:26:44	E75S	Α	62,2	67,2	76,9
10	08-09-2022 19:29:07	E75S	Α	62,5	66,2	78,4
10	08-09-2022 19:31:07	E195	Α	64,0	67,3	78,6
10	08-09-2022 19:33:48	A21N	А	63,2	67,5	78,2
10	08-09-2022 19:37:38	DH8D	Α	61,7	64,7	77,0
10	08-09-2022 19:41:41	E75S	Α	62,0	65,1	77,9
10	08-09-2022 19:45:40	A20N	Α	62,4	66,9	77,4
10	08-09-2022 19:50:51	E190	Α	64,0	68,3	77,6
10	08-09-2022 20:07:56	B738	Α	63,5	66,9	78,4
10	08-09-2022 20:10:59	B738	Α	64,8	68,7	79,4

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego			ороласја	[dB]	[dB]	[dB]
10	08-09-2022 20:15:19	B38M	Α	63,3	66,8	79,5
10	08-09-2022 20:20:08	B38M	Α	63,0	66,5	77,7
10	08-09-2022 20:23:29	E195	А	63,3	67,1	80,2
10	08-09-2022 20:30:21	B38M	А	63,2	66,3	77,0
10	08-09-2022 20:35:27	B738	Α	63,4	67,5	79,2
10	08-09-2022 20:45:52	B738	Α	64,1	67,2	79,1
10	08-09-2022 20:49:56	DH8D	Α	61,9	64,8	73,9
10	08-09-2022 20:53:57	E75S	Α	62,4	64,5	75,9
10	08-09-2022 21:03:54	E195	Α	64,0	69,2	80,1
10	08-09-2022 21:06:25	E170	Α	62,3	65,6	77,7
10	08-09-2022 21:08:51	E190	Α	64,8	70,3	79,3
10	08-09-2022 21:12:24	A320	Α	64,3	67,2	79,4
10	08-09-2022 21:16:56	B38M	Α	63,2	66,9	78,4
10	08-09-2022 21:19:35	E170	Α	62,4	65,5	76,7
10	08-09-2022 21:28:02	E195	А	64,8	70,9	80,3
10	08-09-2022 21:30:17	E170	Α	63,6	67,1	77,8
10	08-09-2022 21:34:18	E195	Α	64,9	67,9	80,3
10	08-09-2022 21:36:40	E195	А	63,8	67,3	78,8
10	08-09-2022 21:38:52	B738	А	65,0	69,1	79,4
10	08-09-2022 21:41:09	E75S	А	61,6	64,2	76,8
10	08-09-2022 21:43:22	B738	А	64,9	67,4	78,9
10	08-09-2022 21:45:25	B738	Α	65,1	70,2	80,7
10	08-09-2022 21:47:34	A319	А	63,3	66,8	78,3
10	08-09-2022 21:51:30	A320	А	65,0	69,5	81,0
10	08-09-2022 21:54:25	E195	A	64,3	68,7	78,6
10	08-09-2022 21:58:23	DH8D	A	61,1	63,2	70,6
10	09-09-2022 08:04:15	E190	A	63,2	63,9	73,2
10	09-09-2022 08:08:24	E195	A	64,5	65,8	74,9
10	09-09-2022 08:10:24	E190	A	63,8	64,8	73,4
10	09-09-2022 08:16:19	E75S	A	63,3	64,6	72,8
10	09-09-2022 08:20:36	B738	A	65,6	66,5	77,3
10	09-09-2022 08:28:04	B38M	A	63,6	65,8	74,3
10	09-09-2022 08:35:22	E195	A	63,2	64,5	75,8
10	09-09-2022 08:40:39	DH8D	A	64,0	64,7	74,4
10	09-09-2022 08:58:55	E290	A	63,3	64,1	74,4
10		E190	A	•	,	•
	09-09-2022 09:00:28			64,1	67,1	74,1
10	09-09-2022 09:02:22	B738	A	66,6	68,9	77,7
10	09-09-2022 09:08:39	E75S	A	63,9	65,1	73,9
10	09-09-2022 09:12:14	B38M	A	65,6	66,6	76,0
10	09-09-2022 09:14:38	E195	A	63,3	64,0	73,7
10	09-09-2022 09:27:24	A21N	A	63,8	67,0	73,3
10	09-09-2022 09:40:04	A320	A	64,6	65,7	73,6
10	09-09-2022 09:42:09	B38M	A	64,3	65,7	74,7
10	09-09-2022 10:54:25	E75S	A	63,5	64,2	72,6
10	09-09-2022 13:01:40	B789	A	65,2	66,3	75,2
10	09-09-2022 13:26:28	B789	Α	64,1	65,4	76,9
10	09-09-2022 13:28:27	B738	Α	63,3	63,8	74,7
10	09-09-2022 13:34:19	B738	Α	63,8	65,7	75,9
10	09-09-2022 13:38:29	B788	Α	64,2	65,7	77,4
10	09-09-2022 13:41:46	A21N	Α	63,0	63,4	73,0
10	09-09-2022 14:08:27	DH8D	Α	62,6	64,6	74,9
10	09-09-2022 14:10:27	DH8D	Α	63,6	68,4	77,6
10	09-09-2022 14:12:59	B738	Α	60,5	62,4	70,9
10	09-09-2022 14:15:22	B38M	Α	62,2	64,1	72,2
10	09-09-2022 14:21:16	E195	Α	61,5	63,3	72,9

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	09-09-2022 14:41:20	E75S	А	60,1	61,1	69,2
10	09-09-2022 14:46:15	B38M	А	61,5	62,3	71,5
10	09-09-2022 14:49:18	B738	Α	60,6	61,5	72,1
10	09-09-2022 14:51:07	E170	А	60,1	61,3	70,1
10	09-09-2022 14:55:27	E195	Α	60,2	62,0	70,6
10	09-09-2022 14:59:39	E290	Α	61,6	63,7	73,9
10	09-09-2022 15:22:08	DH8D	А	61,1	62,5	70,6
10	09-09-2022 15:28:31	A320	А	61,2	62,5	72,3
10	09-09-2022 15:30:49	E75S	А	61,3	62,0	70,3
10	09-09-2022 15:32:43	E170	Α	60,6	61,6	71,4
10	09-09-2022 15:34:48	E170	Α	60,7	61,5	70,7
10	09-09-2022 15:39:00	E195	Α	60,7	62,3	73,0
10	09-09-2022 15:41:00	E195	А	61,0	63,0	74,4
10	09-09-2022 15:43:45	E195	А	61,9	64,9	74,4
10	09-09-2022 15:45:56	E170	А	61,6	63,4	72,8
10	09-09-2022 15:47:35	E190	А	63,1	64,7	75,6
10	09-09-2022 15:50:04	W3	А	65,6	69,3	80,5
10	09-09-2022 15:54:07	A21N	Α	61,4	63,2	71,8
10	09-09-2022 15:56:20	E195	А	60,8	61,8	71,2
10	09-09-2022 16:03:27	E195	А	61,3	62,4	73,0
10	09-09-2022 16:05:54	E195	А	62,6	64,1	74,0
10	09-09-2022 16:08:18	B738	А	63,5	65,9	74,9
10	09-09-2022 16:11:41	B738	А	62,6	64,2	73,4
10	09-09-2022 16:14:51	A21N	А	60,7	62,2	70,3
10	09-09-2022 16:26:52	B38M	А	60,6	61,3	70,6
10	09-09-2022 16:29:24	B38M	А	60,4	61,0	69,9
10	09-09-2022 16:36:34	A21N	А	60,8	61,9	69,8
10	09-09-2022 16:49:00	B789	А	62,7	66,3	77,0
10	09-09-2022 17:07:16	B738	Α	62,7	64,8	74,8
10	09-09-2022 17:17:23	C295	Α	63,0	65,4	75,8
10	09-09-2022 17:23:45	A321	Α	63,3	66,9	77,1
10	09-09-2022 17:25:58	B738	Α	62,2	63,8	74,5
10	09-09-2022 17:57:39	CRJ9	Α	59,2	60,4	71,0
10	09-09-2022 18:03:35	B788	Α	61,6	63,2	74,4
10	09-09-2022 18:06:26	A320	Α	59,8	60,7	70,6
10	09-09-2022 18:12:55	E190	Α	61,6	63,2	75,6
10	09-09-2022 18:16:02	A21N	Α	61,0	62,1	70,6
10	09-09-2022 18:19:16	E190	Α	60,8	62,3	73,8
10	09-09-2022 18:29:42	E195	А	60,9	62,7	72,9
10	09-09-2022 18:34:17	A20N	А	63,0	65,7	74,4
10	09-09-2022 18:36:08	A333	A	66,1	70,9	80,3
10	09-09-2022 18:39:10	E75S	А	60,9	64,5	73,2
10	09-09-2022 18:47:18	DH8D	A	61,3	62,3	71,3
10	09-09-2022 18:52:32	E195	А	61,6	62,5	72,4
10	09-09-2022 18:59:06	DH8D	А	62,8	63,9	72,8
10	09-09-2022 19:00:52	E190	А	61,7	62,6	72,1
10	09-09-2022 19:02:53	E75S	А	61,1	63,7	72,9
10	09-09-2022 19:04:54	B738	Α	62,0	65,1	75,2
10	09-09-2022 19:10:49	A21N	А	61,0	62,5	72,1
10	09-09-2022 19:12:55	E75S	А	61,7	63,3	74,9
10	09-09-2022 19:14:14	E195	A	61,2	64,6	79,7
10	09-09-2022 19:16:32	E195	А	61,8	64,6	75,8
10	09-09-2022 19:19:14	A321	А	61,0	63,4	73,8
10	09-09-2022 19:23:50	B38M	А	60,6	61,1	70,6
10	09-09-2022 19:25:55	E290	Α	61,4	65,3	71,8

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	09-09-2022 19:27:58	E195	А	62,3	65,1	75,3
10	09-09-2022 19:30:14	E170	Α	61,6	63,6	73,1
10	09-09-2022 19:36:08	E170	Α	61,8	64,5	74,6
10	09-09-2022 19:47:14	B38M	А	61,2	62,5	71,7
10	09-09-2022 19:49:11	B38M	Α	60,7	61,8	70,7
10	09-09-2022 19:57:43	B738	Α	65,8	70,4	76,9
10	09-09-2022 20:07:20	B38M	А	61,7	63,5	73,2
10	09-09-2022 20:21:05	A320	Α	62,4	64,7	75,0
10	09-09-2022 20:26:28	E195	Α	62,2	64,6	76,0
10	09-09-2022 20:36:49	A320	Α	60,8	61,6	69,8
10	09-09-2022 20:39:56	B738	Α	62,2	64,9	75,2
10	09-09-2022 20:44:56	B738	Α	62,9	66,1	74,7
10	09-09-2022 20:48:00	E195	А	62,0	64,7	74,7
10	09-09-2022 20:49:47	B738	Α	61,4	63,5	73,7
10	09-09-2022 20:51:40	E190	Α	61,3	62,6	70,4
10	09-09-2022 20:53:58	B738	Α	61,9	63,3	71,9
10	09-09-2022 20:56:15	B738	Α	63,7	65,3	75,4
10	09-09-2022 21:00:02	E190	A	61,1	63,2	70,7
10	09-09-2022 21:08:12	B738	A	62,6	65,3	74,3
10	09-09-2022 21:15:11	E75S	Α	60,2	61,3	70,2
10	09-09-2022 21:17:06	B38M	A	62,0	64,7	72,8
10	09-09-2022 21:20:40	B38M	A	61,7	63,3	73,2
10	09-09-2022 21:28:51	E195	A	62,1	65,2	74,7
10	09-09-2022 21:36:19	E195	A	61,5	62,4	71,9
10	09-09-2022 21:41:23	B738	A	61,9	63,3	73,1
10	09-09-2022 21:47:14	E170	A	60,5	66,0	73,1
10	09-09-2022 21:48:52	E195	A	62,0	64,4	73,5
10	09-09-2022 21:50:47	A320	A	61,5	63,5	72,3
10	09-09-2022 21:53:26	E190	A	60,1	61,0	69,1
10	09-09-2022 21:55:24	E195	Α	61,7	63,8	72,8
10	09-09-2022 21:57:15	C295	A	61,4	62,4	71,8
10	10-09-2022 08:48:21	E190	Α	63,1	64,1	72,1
10	10-09-2022 09:03:08	A319	Α	62,6	64,2	72,2
10	10-09-2022 09:21:06	A320	Α	63,5	64,6	73,5
10	10-09-2022 10:02:52	B738	Α	64,4	65,1	73,4
10	10-09-2022 10:38:16	E195	A	63,0	63,8	72,0
10	10-09-2022 11:10:17	E195	Α	63,0	63,8	73,0
10	10-09-2022 11:42:41	B738	A	63,5	64,0	72,5
10	10-09-2022 11:53:43	B737	A	64,2	65,9	73,3
10	10-09-2022 12:03:16	B77W	A	65,6	67,8	78,2
10	10-09-2022 12:05:28	B738	А	63,9	64,9	72,9
10	10-09-2022 12:09:32	B789	А	63,4	64,6	75,4
10	10-09-2022 12:19:58	E195	А	62,8	64,8	73,2
10	10-09-2022 12:26:05	E195	А	64,6	68,1	75,8
10	10-09-2022 12:27:51	B738	А	66,0	67,4	76,8
10	10-09-2022 12:30:16	A321	А	63,9	65,1	72,9
10	10-09-2022 12:32:34	B738	А	66,0	68,5	77,8
10	10-09-2022 12:34:28	E190	А	63,2	64,7	74,7
10	10-09-2022 12:36:26	B789	А	65,5	66,9	77,5
10	10-09-2022 12:38:38	B738	А	66,4	68,6	78,2
10	10-09-2022 12:40:23	B789	А	66,3	69,0	78,6
10	10-09-2022 12:43:20	PC12	А	64,9	66,7	74,4
10	10-09-2022 12:45:05	E190	Α	64,9	66,8	77,2
10	10-09-2022 12:46:50	B788	A	66,5	68,9	79,0
10	10-09-2022 12:49:03	B38M	Α	64,3	65,4	74,7

NII marantata				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	10-09-2022 12:50:53	E75S	A	65,0	67,3	74,5
10	10-09-2022 12:55:13	B789	A	63,6	64,7	74,3
10		E195			•	
	10-09-2022 12:57:25		A	64,2	67,2	75,4
10	10-09-2022 12:59:19	E75S	A	62,4	63,2	71,9
10	10-09-2022 13:01:15	E195	A	63,9	65,7	73,5
10	10-09-2022 13:12:44	A319	A	63,3	64,2	72,3
10	10-09-2022 13:14:29	E75S	A	63,4	64,2	72,5
10	10-09-2022 13:22:52	B789	A	64,5	66,2	77,5
10	10-09-2022 13:26:23	B788	A	64,3	65,7	76,0
10	10-09-2022 13:42:19	E195	A	64,6	66,6	75,4
10	10-09-2022 13:50:06	B38M	Α	63,7	65,3	75,2
10	10-09-2022 13:52:40	E195	Α	65,5	67,9	77,5
10	10-09-2022 13:54:44	E170	Α	64,5	65,7	75,3
10	10-09-2022 13:56:56	B738	Α	65,0	67,1	77,3
10	10-09-2022 14:01:12	DH8D	А	62,0	63,5	73,7
10	10-09-2022 14:03:39	E195	А	64,6	67,4	77,6
10	10-09-2022 14:16:01	E170	Α	61,1	63,3	73,7
10	10-09-2022 14:27:31	E170	Α	62,7	64,2	75,2
10	10-09-2022 14:29:23	A321	А	62,8	64,8	76,4
10	10-09-2022 14:34:31	B788	А	64,2	67,3	78,7
10	10-09-2022 14:38:57	E75S	А	61,7	63,9	74,8
10	10-09-2022 14:50:25	B738	Α	64,4	66,4	76,7
10	10-09-2022 14:57:01	B738	Α	65,0	68,1	78,4
10	10-09-2022 14:58:48	E170	Α	63,0	64,7	74,1
10	10-09-2022 15:07:06	E195	Α	63,2	65,8	76,8
10	10-09-2022 15:18:06	C295	Α	62,3	65,3	74,9
10	10-09-2022 15:25:49	E195	Α	63,1	65,6	76,9
10	10-09-2022 15:36:17	DH8D	Α	62,2	63,7	74,3
10	10-09-2022 15:38:21	E195	Α	64,0	67,3	77,4
10	10-09-2022 15:43:55	E170	Α	61,0	62,8	71,4
10	10-09-2022 15:46:17	A320	Α	63,8	65,9	76,4
10	10-09-2022 15:48:38	E195	Α	63,4	66,2	76,9
10	10-09-2022 15:53:51	E75S	Α	61,2	63,1	73,0
10	10-09-2022 15:56:34	E75S	А	62,3	63,7	74,6
10	10-09-2022 16:00:50	E75S	Α	62,4	64,2	74,7
10	10-09-2022 16:05:00	E195	Α	63,5	66,0	77,1
10	10-09-2022 16:10:40	E195	Α	62,9	65,2	76,9
10	10-09-2022 16:13:02	E75S	Α	62,9	65,0	75,9
10	10-09-2022 16:15:59	A21N	А	63,3	66,2	77,1
10	10-09-2022 16:33:28	E75S	Α	62,3	64,3	74,6
10	10-09-2022 17:07:02	B738	Α	62,6	65,6	77,1
10	10-09-2022 17:09:02	E190	Α	63,5	67,8	77,1
10	10-09-2022 17:28:34	A321	А	62,7	65,1	75,9
10	10-09-2022 17:31:02	CRJX	А	61,2	62,6	72,9
10	10-09-2022 17:38:49	B738	Α	63,5	66,8	76,5
10	10-09-2022 17:40:59	P180	Α	65,7	71,3	82,4
10	10-09-2022 17:44:12	B38M	A	63,5	66,3	76,9
10	10-09-2022 17:48:11	A319	A	61,8	63,1	74,1
10	10-09-2022 17:55:29	A20N	A	61,8	62,9	73,0
10	10-09-2022 18:08:30	A21N	A	62,5	64,6	74,8
10	10-09-2022 18:10:08	E190	A	62,6	66,2	76,2
10	10-09-2022 18:14:12	A21N	A	63,2	64,9	75,3
10	10-09-2022 18:20:22	A321	A	61,5	63,4	73,8
10	10-09-2022 18:30:05	E195	A	64,4	66,9	77,6
10	10-09-2022 18:32:59	B738	A	66,3	68,3	79,7
10	10 00 2022 10.02.00	2100	Α	00,0	00,0	75,7

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
10	10-09-2022 18:34:53	E190	A	62,7	65,3	75,7
10	10-09-2022 18:36:32	E75S	A	63,0	69,8	77,5
10	10-09-2022 18:39:04	E170	A	63,4	65,0	74,9
10					-	
	10-09-2022 18:41:06	B738	A	64,0	66,9	77,8
10	10-09-2022 18:42:48	DH8D	A	62,3	64,2	74,9
10	10-09-2022 18:44:50	A321	A	63,6	66,8	77,0
10	10-09-2022 18:46:55	A21N	A	62,6	66,4	75,2
10	10-09-2022 18:48:48	E195	A	64,0	67,5	77,4
10	10-09-2022 18:50:34	B738	A	64,4	67,0	78,1
10	10-09-2022 18:52:14	E170	Α	61,8	63,7	73,6
10	10-09-2022 18:53:59	B738	Α	64,2	66,7	77,0
10	10-09-2022 18:55:42	E190	Α	62,3	63,8	75,3
10	10-09-2022 18:57:40	E170	Α	62,8	64,6	74,9
10	10-09-2022 18:59:33	B38M	Α	63,6	67,0	76,8
10	10-09-2022 19:01:33	A319	Α	63,8	65,6	76,1
10	10-09-2022 19:04:05	E195	Α	64,2	66,5	77,3
10	10-09-2022 19:09:08	E195	Α	63,3	66,3	76,1
10	10-09-2022 19:11:14	E170	Α	61,3	62,6	72,8
10	10-09-2022 19:13:54	E170	Α	62,4	66,6	73,5
10	10-09-2022 19:16:47	E75S	Α	62,0	63,7	73,1
10	10-09-2022 19:19:22	E75S	Α	62,2	63,7	74,0
10	10-09-2022 19:21:21	DH8D	Α	61,3	62,8	72,8
10	10-09-2022 19:28:52	E75S	Α	61,5	63,0	74,0
10	10-09-2022 19:40:34	E75S	Α	62,7	65,6	76,0
10	10-09-2022 19:42:03	E190	Α	63,1	66,1	76,9
10	10-09-2022 19:43:36	E195	Α	64,4	68,2	78,2
10	10-09-2022 19:46:02	E75L	Α	63,5	66,1	76,6
10	10-09-2022 19:53:28	B38M	Α	64,1	66,5	78,1
10	10-09-2022 19:56:55	A320	А	62,2	64,5	74,8
10	10-09-2022 19:59:01	B738	Α	64,6	68,2	78,4
10	10-09-2022 20:08:42	A21N	Α	63,1	65,2	75,9
10	10-09-2022 20:28:34	B38M	Α	63,7	66,2	77,1
10	10-09-2022 20:38:07	E195	А	62,5	67,0	81,3
10	10-09-2022 20:56:55	E195	Α	62,8	65,1	76,0
10	10-09-2022 21:10:03	B738	Α	65,0	67,9	79,0
10	10-09-2022 21:16:09	E195	A	64,1	67,1	77,5
10	10-09-2022 21:18:16	A319	A	64,0	66,0	76,6
10	10-09-2022 21:20:38	E195	A	63,2	66,4	77,0
10	10-09-2022 21:26:17	E75S	A	63,6	65,3	75,9
10	10-09-2022 21:29:45	B738	A	64,6	66,8	78,4
10	10-09-2022 21:31:48	E195	A	64,2	67,5	78,0
10	10-09-2022 21:36:30	B38M	A	62,9	68,3	77,5
10	10-09-2022 21:38:27	E170	A	64,0	65,8	76,6
10	10-09-2022 21:38.27	B38M	A	63,8	1	76,6
10	10-09-2022 21:40:03	E195	A	64,1	66,3 67,9	77,6
10	10-09-2022 21:44:08	B738	A	64,6	67,3	78,2
10	10-09-2022 21:46:13	B38M	A	62,6	64,7	75,1
10	10-09-2022 21:50:40	A319	A	62,5	64,2	76,0
10	10-09-2022 21:52:54	B738	A	64,6	66,1	77,8
10	10-09-2022 21:56:58	E195	A	63,5	65,7	77,1
10	10-09-2022 21:59:03	B738	A	64,5	67,1	78,5
10	11-09-2022 06:12:22	B738	D	67,2	70,1	78,0
10	11-09-2022 06:17:26	B738	D	65,4	67,0	76,9
10	11-09-2022 06:46:59	A321	D	66,1	67,9	79,4
10	11-09-2022 08:12:27	B738	D	68,5	71,7	82,1

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	11-09-2022 08:15:29	E195	D	64,2	66,3	75,0
10	11-09-2022 09:05:08	B738	D	65,0	67,5	79,9
10	11-09-2022 09:17:37	E75S	D	64,8	67,7	79,0
10	11-09-2022 09:23:45	A21N	D	65,0	67,5	77,0
10	11-09-2022 09:39:36	B738	D	63,3	65,3	76,9
10	11-09-2022 09:42:19	B738	D	64,9	67,6	78,1
10	11-09-2022 10:23:31	B738	D	66,2	69,7	81,5
10	11-09-2022 10:26:38	B738	D	65,6	70,0	80,9
10	11-09-2022 10:29:42	B738	D	66,5	69,8	82,4
10	11-09-2022 10:49:01	E170	D	64,8	67,6	77,1
10	11-09-2022 10:51:27	E190	D	64,7	67,2	74,2
10	11-09-2022 10:57:43	E75S	D	63,5	65,9	76,7
10	11-09-2022 11:01:02	B738	D	64,9	68,0	80,2
10	11-09-2022 11:04:23	E195	D	64,8	67,6	75,9
10	11-09-2022 11:05:38	E170	D	63,0	65,1	74,2
10	11-09-2022 12:03:48	A320	D	61,7	62,9	71,2
10	11-09-2022 12:24:12	E75S	D	64,6	67,0	76,3
10	11-09-2022 12:34:33	B738	D	66,7	71,3	82,4
10	11-09-2022 12:51:23	A321	D	66,9	70,2	81,4
10	11-09-2022 13:12:15	E195	D	63,2	65,5	74,0
10	11-09-2022 13:25:33	E195	D	64,4	69,7	78,6
10	11-09-2022 13:38:03	A321	D	65,1	68,0	80,9
10	11-09-2022 13:40:38	A21N	D	64,1	67,6	76,7
10	11-09-2022 13:42:15	E190	D	63,1	64,5	74,6
10	11-09-2022 13:44:59	B738	D	65,3	70,4	81,1
10	11-09-2022 13:46:33	E75S	D	65,2	68,2	79,6
10	11-09-2022 13:54:29	E190	D	64,0	67,0	77,2
10	11-09-2022 14:07:54	E195	D	62,2	65,5	76,6
10	11-09-2022 14:12:17	A21N	D	61,7	65,6	75,7
10	11-09-2022 14:22:11	E75S	D	62,8	65,8	76,2
10	11-09-2022 14:34:20	B738	D	64,7	68,9	78,9
10	11-09-2022 14:50:56	B738	D	64,4	68,8	80,6
10	11-09-2022 14:54:11	A319	D	64,6	69,2	79,1
10	11-09-2022 15:02:26	B738	D	65,5	71,0	82,6
10	11-09-2022 15:05:38	E170	D	61,3	65,5	75,6
10	11-09-2022 15:15:42	DH8D	D	59,1	61,1	70,2
10	11-09-2022 15:17:41	B738	D	64,0	67,7	79,4
10	11-09-2022 15:20:28	E195	D	62,6	66,7	76,9
10	11-09-2022 15:23:02	E195	D	63,8	70,0	80,0
10	11-09-2022 15:26:13	B738	D	63,7	68,6	79,9
10	11-09-2022 15:28:23	B738	D	63,1	66,8	77,4
10	11-09-2022 15:31:51	E75S	D	63,0	67,9	78,2
10	11-09-2022 15:35:23	E290	D	60,2	62,4	73,6
10	11-09-2022 15:37:18	B38M	D	59,7	61,3	69,3
10	11-09-2022 15:40:02	E75S	D	62,0	64,9	76,9
10	11-09-2022 15:42:31	E195	D	62,2	64,4	76,9
10	11-09-2022 15:50:05	E190	D	63,6	67,3	77,9
10	11-09-2022 15:54:35	A321	D	65,4	70,1	81,8
10	11-09-2022 15:56:20	B77W	D	66,0	71,2	83,0
10	11-09-2022 15:59:03	E170	D	61,7	65,6	76,8
10	11-09-2022 16:00:47	B788	D	62,7	65,4	77,2
10	11-09-2022 16:05:37	C525	D	59,2	61,0	70,4
10	11-09-2022 16:07:34	B738	D	64,6	67,9	78,6
10	11-09-2022 16:07:34	B38M	D	59,7	60,8	68,8
10	11-09-2022 16:15:22	B738	D	63,6	68,4	79,8
10	11 00 2022 10.10.22	5700	D	00,0	50,4	70,0

Nimmumlatus				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	11-09-2022 16:17:47	E195	D	61,9	66,0	77,1
10	11-09-2022 16:22:28	E170	D	62,5	65,1	77,0
10	11-09-2022 16:34:42	A21N	D	62,0	64,4	72,4
10	11-09-2022 16:34:42	E75S	D	62,0	64,4	74,5
10	11-09-2022 16:38:22	A319	D	63,4	68,0	79,8
10		PRM1	D		·	
	11-09-2022 16:40:48	E195	D	60,3	62,5	70,3
10	11-09-2022 16:56:55		D	64,8	67,8	79,1
10	11-09-2022 17:03:33	E75S		62,3	67,0	78,3
10	11-09-2022 17:05:21	E195	D	64,4	68,5	78,4
10	11-09-2022 17:06:43	A21N	D	62,2	65,5	76,2
10	11-09-2022 17:09:00	E195	D	63,3	68,0	78,1
10	11-09-2022 17:12:14	E190	D	64,6	68,4	79,4
10	11-09-2022 17:14:28	E190	D	63,9	71,8	80,4
10	11-09-2022 17:24:19	E170	D	65,8	69,4	81,0
10	11-09-2022 17:26:01	E195	D	61,4	66,0	76,0
10	11-09-2022 17:32:43	E190	D	64,3	67,9	79,7
10	11-09-2022 17:35:56	B738	D	69,5	75,0	86,5
10	11-09-2022 17:41:16	E170	D	62,9	67,0	78,8
10	11-09-2022 17:43:29	E75S	D	62,3	66,3	77,8
10	11-09-2022 17:47:25	E75S	D	65,3	69,1	80,6
10	11-09-2022 17:50:28	E75S	D	64,2	68,8	78,5
10	11-09-2022 18:01:40	E170	D	65,7	70,9	81,3
10	11-09-2022 18:03:54	B738	D	66,5	70,5	81,7
10	11-09-2022 18:08:52	B738	D	64,4	66,6	78,4
10	11-09-2022 18:10:55	E195	D	61,9	65,0	76,2
10	11-09-2022 18:20:25	E75S	D	62,1	66,3	76,9
10	11-09-2022 18:22:53	A320	D	62,3	65,5	77,0
10	11-09-2022 18:30:46	B788	D	63,2	67,6	78,6
10	11-09-2022 18:36:13	B738	D	62,9	67,0	78,9
10	11-09-2022 18:51:09	E195	D	63,9	69,1	80,6
10	11-09-2022 18:58:46	A21N	D	61,8	64,4	75,9
10	11-09-2022 19:05:48	A321	D	65,9	70,4	81,9
10	11-09-2022 19:19:21	A320	D	61,4	64,9	74,4
10	11-09-2022 19:29:10	A319	D	64,5	68,7	80,3
10	11-09-2022 19:40:04	E195	D	64,0	69,0	79,2
10	11-09-2022 19:57:59	C680	D	61,7	64,8	71,7
10	11-09-2022 19:59:56	A321	D	65,1	69,2	83,0
10	11-09-2022 20:14:41	DH8D	D	60,4	62,0	72,9
10	11-09-2022 20:14:41	A321	D	63,8	67,6	79,8
10	11-09-2022 20:21:33	E75L	D	64,2	70,3	80,1
10	11-09-2022 20:32:36	BCS3	D	61,2	64,5	74,6
10	11-09-2022 20:33:27	E75S	D	63,2	66,3	74,0
10	11-09-2022 20:35:11	B738	D	63,0	66,8	79,3
10		E75S	D	63,9		
	11-09-2022 20:36:54			-	68,7 67.5	80,4
10	11-09-2022 20:38:10	E170	D	63,0	67,5	79,2
10	11-09-2022 20:39:44	E75S	D	64,5	67,7	79,7
10	11-09-2022 20:41:12	E195	D	63,2	66,3	77,8
10	11-09-2022 20:43:04	E195	D	64,3	67,9	80,1
10	11-09-2022 20:44:26	E170	D	62,7	67,7	78,4
10	11-09-2022 20:52:23	BCS3	D	61,6	64,5	76,1
10	11-09-2022 20:55:35	E170	D	63,9	68,1	80,4
10	11-09-2022 20:58:23	E195	D	63,8	69,3	79,0
10	11-09-2022 21:01:33	CRJ9	D	60,3	63,9	73,3
10	11-09-2022 21:07:19	B738	D	63,2	67,0	79,3
10	11-09-2022 21:09:54	A21N	D	62,1	66,1	75,9

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	11-09-2022 21:25:45	B738	D	64,4	68,1	81,2
10	11-09-2022 21:41:01	B738	D	65,3	70,3	81,2
10	11-09-2022 21:56:43	B38M	D	61,9	64,3	75,2
10	12-09-2022 06:03:55	B738	D	66,0	68,4	78,3
10	12-09-2022 06:19:23	A319	D	66,2	67,7	75,2
10	12-09-2022 06:20:31	B738	D	68,3	71,3	82,0
10	12-09-2022 06:23:46	A21N	D	66,6	67,9	76,6
10	12-09-2022 06:41:12	A321	D	66,2	70,0	80,7
10	12-09-2022 07:18:49	B738	D	65,4	67,1	77,2
10	12-09-2022 07:35:24	E190	D	68,1	71,4	80,4
10	12-09-2022 07:54:22	E195	D	68,2	69,7	77,3
10	12-09-2022 07:55:52	E195	D	67,1	70,6	77,5
10	12-09-2022 07:57:26	E75S	D	66,3	67,6	76,3
10	12-09-2022 08:00:23	E75S	D	63,7	65,6	77,9
10	12-09-2022 08:02:12	E195	D	65,2	67,6	79,0
10	12-09-2022 08:03:43	E195	D	63,8	67,0	75,2
10	12-09-2022 08:05:07	B38M	D	63,1	65,2	75,1
10	12-09-2022 08:06:24	E75S	D	65,9	69,8	80,3
10	12-09-2022 08:13:42	E75S	D	64,9	66,5	74,5
10	12-09-2022 08:15:06	E190	D	65,4	69,6	79,0
10	12-09-2022 08:17:05	B738	D	64,6	67,8	77,8
10	12-09-2022 08:20:54	A319	D	65,1	68,9	79,4
10	12-09-2022 08:34:43	E75S	D	65,3	67,8	79,3
10	12-09-2022 08:37:52	E195	D	64,6	68,0	75,8
10	12-09-2022 08:39:32	E190	D	64,8	67,7	77,5
10	12-09-2022 08:41:30	B738	D	63,4	67,0	77,7
10	12-09-2022 08:46:14	B738	D	67,5	70,7	82,1
10	12-09-2022 08:49:29	B738	D	67,8	71,0	83,2
10	12-09-2022 08:52:24	B738	D	67,7	71,8	83,3
10	12-09-2022 09:15:49	B738	D	66,6	69,6	80,5
10	12-09-2022 09:20:25	B738	D	67,3	71,7	82,4
10	12-09-2022 09:31:41	E170	D	64,2	66,3	79,0
10	12-09-2022 09:35:54	E170	D	63,4	65,9	75,5
10	12-09-2022 09:57:47	A21N	D	62,9	64,7	72,9
10	12-09-2022 10:06:43	B738	D	66,2	69,7	83,2
10	12-09-2022 10:11:07	A319	D	65,6	67,8	79,6
10	12-09-2022 10:48:58	E75S	D	63,0	64,9	73,0
10	12-09-2022 10:57:53	B738	D	65,7	67,6	77,2
10	12-09-2022 11:10:18	B738	D	63,3	65,6	73,3
10	12-09-2022 11:16:26	E170	D	63,0	64,8	73,4
10	12-09-2022 11:36:10	E195	D D	63,9	66,2	74,7
10	12-09-2022 11:55:10	B738		64,2	66,2	75,7
10	12-09-2022 12:19:30	A320	D	63,3	64,8 68.0	73,3
10	12-09-2022 12:36:43	E195 A21N	D D	64,3 63.5	68,0 65.7	76,9 76,3
10	12-09-2022 12:41:03 12-09-2022 12:57:55		D	63,5 64,2	65,7 65.0	· ·
10	12-09-2022 12:57:55	A21N BCS3	D	63,8	65,9 65,4	79,1 76,6
10	12-09-2022 13:04:20	BCS3 B738	D	66,3	70,5	81,8
10	12-09-2022 13:05:37	E195	D	63,1	66,6	75,9
10	12-09-2022 13:12:24	E75S	D	63,6	64,9	75,9
10	12-09-2022 13:14:59	A319	D	65,3	67,5	74,0
10	12-09-2022 13:33:12	E195	D	60,6	63,1	70,1
10		B738	D	63,6	67,0	70,1
10	12-09-2022 14:10:09 12-09-2022 14:30:38	E195	D	61,7	64,4	79,5 74,0
10		B738	D			74,0
10	12-09-2022 14:45:56	8610	U	64,3	68,2	10,1

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	12-09-2022 14:58:02	E75S	D	62,9	65,7	77,8
10	12-09-2022 15:01:29	B38M	D	61,8	64,1	75,4
10	12-09-2022 15:07:26	E195	D	61,9	65,9	77,2
10	12-09-2022 15:09:26	E75S	D	62,3	66,1	76,9
10	12-09-2022 15:12:36	E190	D	64,0	66,0	77,8
10	12-09-2022 15:14:14	E195	D	61,8	64,3	76,3
10	12-09-2022 15:15:39	A20N	D	63,4	66,1	76,4
10	12-09-2022 15:17:05	E170	D	62,6	64,5	76,8
10	12-09-2022 15:36:28	B738	D	64,1	68,0	80,3
10	12-09-2022 15:38:12	E190	D	65,0	68,1	79,0
10	12-09-2022 15:40:00	B77W	D	64,5	68,4	79,8
10	12-09-2022 15:43:58	B738	D	63,5	66,2	79,2
10	12-09-2022 16:01:38	B38M	D	62,9	67,1	78,3
10	12-09-2022 16:04:07	A21N	D	65,6	70,3	82,1
10	12-09-2022 16:09:10	CL35	D	63,7	66,6	78,5
10	12-09-2022 16:11:21	E195	D	64,1	68,5	78,4
10	12-09-2022 16:14:07	E75S	D	61,8	64,6	72,2
10	12-09-2022 16:14:07	E195	D	62,1	67,1	76,4
10	12-09-2022 16:10:14	A321	D	63,1	66,0	78,7
10	12-09-2022 16:34:00	E75S	D	61,4	64,5	76,7
10	12-09-2022 16:44:27	E75S	D	61,4	63,9	76,2
10	12-09-2022 16:47:12	E195	D	63,9	68,6	79,1
10	12-09-2022 16:56:26	E195	D	63,9	68,9	78,7
10	12-09-2022 16:58:17	E190	D	63,9	67,6	79,0
10	12-09-2022 10:30:17	B38M	D	60,9	64,2	76,0
10	12-09-2022 17:08:54	B738	D	62,4	66,3	77,4
10	12-09-2022 17:10:14	E75S	D	65,0	68,3	80,1
10	12-09-2022 17:17:31	E75S	D	64,6	68,7	80,7
10	12-09-2022 17:17:31	E195	D	64,8	68,1	79,9
10	12-09-2022 17:29:21	E195	D	64,5	69,0	81,7
10	12-09-2022 17:32:27	E170	D	63,4	66,3	78,1
10	12-09-2022 17:32:27	E190	D	64,1	68,4	79,0
10	12-09-2022 17:42:46	A320	D	63,3	67,3	80,8
10	12-09-2022 17:44:20	E170	D	62,9	65,3	76,3
10	12-09-2022 17:51:13	E550	D	61,8	62,8	70,3
10	12-09-2022 17:53:27	B737	D	65,1	69,1	79,7
10	12-09-2022 17:33:27	B788	D	61,4	63,2	75,2
10	12-09-2022 18:05:41	B38M	D	62,0	64,2	77,3
10	12-09-2022 18:09:54	B738	D	66,1	69,8	83,2
10	12-09-2022 18:14:03	A21N	D	63,1	67,4	78,6
10	12-09-2022 18:16:31	A21N A319	D	63,6	68,2	82,1
10	12-09-2022 18:10:31	E195	D	63,8	67,3	79,5
10	12-09-2022 18:23:49	E195	D	64,5	67,7	78,9
10	12-09-2022 18:55:41	A21N	D	60,8	62,7	74,4
10	12-09-2022 18:59:01	A21N A321	D	62,9	65,6	74,4
10	12-09-2022 19:04:31	CRJ9	D	61,0	63,9	76,2
10			D		•	78,4
10	12-09-2022 19:20:52 12-09-2022 19:22:34	A320 A21N	D	63,8 62,2	66,1 64,3	78,4 75,4
10		E195	D	63,3		78,0
	12-09-2022 19:40:13			•	66,6	
10	12-09-2022 19:43:27	A20N	D	61,1	62,9	75,2
10	12-09-2022 19:49:24	E190	D	65,8	69,8	81,3
10	12-09-2022 20:05:26	A320	D	63,4	65,9	78,3
10	12-09-2022 20:12:21	E195	D	62,7	66,2	76,3
10	12-09-2022 20:16:22	A321	D	65,7	70,1	82,4
10	12-09-2022 20:19:27	A332	D	68,0	73,3	85,7

Ne pupletu				1.	1.	L _{AE}
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	[dB]
10	12-09-2022 20:29:15	E170	D	62,6	65,6	75,2
10	12-09-2022 20:30:38	E195	D	64,5	67,8	79,2
10	12-09-2022 20:39:22	E75S	D	64,7	68,2	79,0
10	12-09-2022 20:42:29	BCS3	D	62,9	64,6	74,7
10	12-09-2022 20:44:58	E75S	D	63,8	66,3	78,8
10	12-09-2022 20:51:20	E170	D	61,6	64,2	74,6
10	12-09-2022 20:56:49	E195	D	64,6	68,2	78,9
10	12-09-2022 20:58:40	B38M	D	60,4	62,6	69,4
10	12-09-2022 21:19:52	B738	D	61,9	64,9	76,1
10	12-09-2022 21:22:51	B752	D	63,8	67,1	79,1
10	12-09-2022 21:27:37	E75S	D	64,0	67,3	79,0
10	12-09-2022 21:39:30	B738	D	64,6	68,4	80,8
10	12-09-2022 21:49:32	A21N	D	63,7	67,5	79,2
10	13-09-2022 06:11:55	A319	D	68,2	71,6	80,8
10	13-09-2022 06:17:46	B738	D	68,0	70,5	82,2
10	13-09-2022 06:22:25	B738	D	67,2	68,1	77,9
10	13-09-2022 06:26:22	A320	D	66,5	68,0	76,5
10	13-09-2022 06:38:56	A21N	D	67,5	68,6	79,0
10	13-09-2022 06:57:28	A20N	D	67,4	68,8	77,8
10	13-09-2022 07:14:34	B738	D	67,2	69,1	79,3
10	13-09-2022 07:16:33	B738	D	67,7	69,8	81,3
10	13-09-2022 07:30:39	B738	D	67,4	68,7	79,4
10	13-09-2022 07:51:43	E195	D	67,3	68,1	76,3
10	13-09-2022 08:01:00	B738	D	64,9	66,6	78,0
10	13-09-2022 08:03:21	E195	D	65,7	68,8	77,7
10	13-09-2022 08:07:27	E75S	D	65,4	67,0	79,4
10	13-09-2022 08:09:44	E75S	D	64,5	66,2	78,1
10	13-09-2022 08:12:18	E195	D	64,2	65,6	75,9
10	13-09-2022 08:15:46	E75S	D	65,4	67,5	80,0
10	13-09-2022 08:19:44	A321	D	64,4	66,7	78,7
10	13-09-2022 08:26:05	E195	D	65,2	67,0	77,7
10	13-09-2022 08:27:31	B738	D	63,9	65,8	76,2
10	13-09-2022 08:28:59	E170	D	64,6	66,9	78,0
10	13-09-2022 08:31:40	E75S	D	65,1	68,1	78,9
10	13-09-2022 08:36:45	B789	D	64,5	66,2	75,9
10	13-09-2022 08:45:04	E195	D	64,6	65,7	75,4
10	13-09-2022 08:46:30	B738	D	65,7	68,8	81,7
10	13-09-2022 08:48:53	B738	D	65,3	68,1	81,8
10	13-09-2022 08:56:44	A20N	D	63,5	64,5	74,3
10	13-09-2022 09:16:42	A21N	D	63,0	63,6	72,5
10	13-09-2022 09:20:59	A21N	D	65,0	66,4	75,8
10	13-09-2022 09:37:09	E75S	D	64,6	67,7	78,9
10	13-09-2022 09:39:40	B738	D	65,2	67,0	77,0
10	13-09-2022 09:58:05	CRJ9	D	63,7	65,7	76,4
10	13-09-2022 10:25:05	B38M	D	63,7	65,6	78,7
10	13-09-2022 10:33:58	B738	D	66,1	72,7	81,2
10	13-09-2022 10:38:28	E190	D	64,5	67,0	74,5
10	13-09-2022 10:44:07	E190	D	65,7	67,8	76,5
10	13-09-2022 11:06:06	B38M	D	63,2	64,4	75,5
10	13-09-2022 11:07:25	DH8D	D	63,4	64,6	77,0
10	13-09-2022 11:09:39	E195	D	66,8	70,9	82,4
10	13-09-2022 11:11:33	E75S	D	64,4	66,9	78,2
10	13-09-2022 11:21:52	E195	D	65,9	68,6	76,7
10	13-09-2022 11:32:20	E170	D	63,3	66,7	74,5
10	13-09-2022 11:43:08	E195	D	66,0	67,9	76,0

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Орегасја	[dB]	[dB]	[dB]
10	13-09-2022 11:55:19	A319	D	66,5	71,3	81,6
10	13-09-2022 12:19:06	B738	D	66,7	71,1	82,4
10	13-09-2022 12:56:21	B738	D	65,7	68,9	81,1
10	13-09-2022 13:00:49	A321	D	66,1	70,4	82,9
10	13-09-2022 13:07:16	E195	D	64,7	66,7	75,8
10	13-09-2022 13:09:16	E170	D	62,0	64,4	74,0
10	13-09-2022 13:15:57	A320	D	65,7	69,9	79,7
10	13-09-2022 13:19:26	A21N	D	64,4	68,5	79,3
10	13-09-2022 13:35:53	E75S	D	65,8	71,2	78,6
10	13-09-2022 13:40:31	E195	D	64,8	67,7	76,8
10	13-09-2022 13:42:50	E75S	D	63,2	64,7	73,2
10	13-09-2022 13:46:22	A319	D	65,2	69,0	79,1
10	13-09-2022 13:51:09	E170	D	64,2	67,3	77,6
10	13-09-2022 13:54:16	E170	D	65,3	67,8	78,4
10	13-09-2022 14:02:45	E190	D	62,5	66,6	77,0
10	13-09-2022 14:07:59	B738	D	63,6	66,0	77,4
10	13-09-2022 14:12:44	B738	D	66,0	70,6	83,3
10	13-09-2022 14:15:15	B738	D	62,2	65,2	76,9
10	13-09-2022 14:32:09	E190	D	63,4	67,1	78,0
10	13-09-2022 14:49:08	A321	D	67,6	73,4	84,9
10	13-09-2022 14:51:12	A21N	D	61,4	63,2	72,2
10	13-09-2022 14:56:12	E295	D	60,4	62,8	73,4
10	13-09-2022 14:58:19	B738	D	64,4	69,2	80,7
10	13-09-2022 15:04:11	A321	D	63,6	66,3	79,2
10	13-09-2022 15:06:20	B738	D	64,4	70,2	81,8
10	13-09-2022 15:07:46	E75S	D	63,6	66,3	77,4
10	13-09-2022 15:10:42	E195	D	65,5	70,6	81,6
10	13-09-2022 15:11:56	B738	D	63,3	67,2	78,3
10	13-09-2022 15:15:51	E195	D	64,2	67,3	77,4
10	13-09-2022 15:18:08	E195	D	63,2	67,0	77,7
10	13-09-2022 15:20:03	A20N	D	64,2	67,8	77,8
10	13-09-2022 15:21:21	E75S	D	61,6	66,2	77,3
10	13-09-2022 15:26:07	B738	D	64,1	67,7	80,2
10	13-09-2022 15:32:23	A21N	D	64,0	67,3	78,0
10	13-09-2022 15:34:09	E75S	D	63,2	67,0	77,8
10	13-09-2022 15:46:45	B738	D	63,6	67,9	78,8
10	13-09-2022 15:48:56	E75S	D	63,8	66,7	76,4
10	13-09-2022 15:50:32	C130	D	75,5	82,3	90,3
10	13-09-2022 15:53:41	E75S	D	61,9	64,6	75,5
10	13-09-2022 15:58:16	B38M	D	61,9	63,7	71,4
10	13-09-2022 16:09:13	B38M	D	62,1	64,7	75,5
10	13-09-2022 16:15:52	A21N	D	62,0	64,8	76,1
10	13-09-2022 16:17:13	E195	D	65,3	68,8	79,9
10	13-09-2022 16:18:37	B38M	D	61,3	65,1	75,5
10	13-09-2022 16:20:32	E170	D	62,6	67,2	75,8
10	13-09-2022 16:25:03	B77W	D	67,6	73,2	83,6
10	13-09-2022 16:34:07	A320	D	64,2	68,2	80,2
10	13-09-2022 16:47:34	E170	D	64,2	69,3	80,0
10	13-09-2022 16:50:48	E195	D	62,9	66,4	77,5
10	13-09-2022 16:54:11	E195	D	64,9	68,9	79,4
10	13-09-2022 17:02:26	B738	D	63,6	67,3	78,3
10	13-09-2022 17:05:02	E170	D	64,9	67,7	79,6
10	13-09-2022 17:05:55	E195	D	64,7	68,7	79,3
10	13-09-2022 17:00:33	E190	D	65,7	69,8	80,0
10		CRJ9	D	·		,
10	13-09-2022 17:18:49	CKJA	ט	63,0	65,1	77,5

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L _{Amax}	LAE
	42.00.0000.47.00.47	DOOM		[dB]	[dB]	[dB]
10	13-09-2022 17:20:17	B38M	D D	60,1	61,8	72,6
10	13-09-2022 17:21:56	E195		65,0	68,7	78,6
10	13-09-2022 17:24:23	E75S	D	63,1	67,5	78,3
10	13-09-2022 17:27:56	E195	D	64,5	68,4	79,6
10	13-09-2022 17:32:39	E170	D	64,3	69,1	80,2
10	13-09-2022 17:34:02	E190	D	64,2	68,3	79,4
10	13-09-2022 17:38:19	E75S	D	62,3	65,5	77,5
10	13-09-2022 17:44:34	E195	D	64,5	68,7	79,3
10	13-09-2022 17:47:11	HDJT	D	59,8	60,6	70,2
10	13-09-2022 17:48:27	E75S	D	64,1	67,7	79,3
10	13-09-2022 17:52:47	B788	D	62,9	66,0	76,9
10	13-09-2022 17:55:22	B738	D	66,7	69,8	83,4
10	13-09-2022 18:04:29	B738	D	63,3	66,4	78,6
10	13-09-2022 18:14:57	E550	D	61,1	62,6	72,9
10	13-09-2022 18:16:01	E170	D	63,6	68,2	79,0
10	13-09-2022 18:22:59	B38M	D	61,5	63,2	74,0
10	13-09-2022 18:31:25	A321	D	64,4	69,1	82,4
10	13-09-2022 18:58:31	CRJ9	D	61,6	63,0	74,8
10	13-09-2022 19:11:56	A320	D	61,0	62,9	73,8
10	13-09-2022 19:15:02	A21N	D	62,4	65,9	76,7
10	13-09-2022 19:23:17	A321	D	63,5	66,6	80,1
10	13-09-2022 19:24:47	A319	D	64,2	68,6	79,0
10	13-09-2022 19:29:51	A321	D	64,8	69,7	82,0
10	13-09-2022 19:37:14	E75S	D	63,5	67,1	78,6
10	13-09-2022 19:40:36	A320	D	64,0	67,1	78,2
10	13-09-2022 19:46:23	E195	D	64,2	69,2	82,4
10	13-09-2022 19:48:20	E190	D	68,1	72,2	83,1
10	13-09-2022 20:05:13	A21N	D	61,7	63,8	75,1
10	13-09-2022 20:08:35	E75S	D	64,1	67,5	79,5
10	13-09-2022 20:11:18	A21N	D	62,3	64,7	75,3
10	13-09-2022 20:24:02	E195	D	64,2	67,1	78,5
10	13-09-2022 20:39:56	E195	D	64,9	68,7	79,6
10	13-09-2022 20:42:09	E190	D	65,3	69,3	80,3
10	13-09-2022 20:43:38	E170	D	63,2	67,6	78,5
10	13-09-2022 20:46:03	E75S	D	64,7	68,7	79,9
10	13-09-2022 20:52:28	E170	D	63,8	68,2	77,7
10	13-09-2022 21:04:55	A320	D	61,3	64,0	76,6
10	13-09-2022 21:12:11	A321	D	60,8	62,3	74,3
10	13-09-2022 21:14:10	B763	D	66,4	70,0	82,2
10	13-09-2022 21:31:59	B738	D	65,8	69,9	81,8
10	13-09-2022 21:41:39	B738	D	64,3	67,4	80,3
10	13-09-2022 21:54:42	A21N	D	67,1	70,8	82,3
10	14-09-2022 06:03:28	B738	D	66,4	66,8	75,4
10	14-09-2022 06:24:49	A321	D	66,9	69,2	78,0
10	14-09-2022 06:26:25	B738	D	67,7	70,4	79,4
10	14-09-2022 06:38:15	A321	D	67,0	67,9	78,8
10	14-09-2022 07:21:22	E75S	D	66,2	68,1	77,7
10	14-09-2022 07:24:58	A21N	D	66,3	67,8	75,4
10	14-09-2022 08:05:11	E195	D	64,6	66,3	75,4
10	14-09-2022 08:07:07	E75S	D	63,9	65,7	73,9
10	14-09-2022 08:26:33	B738	D	63,0	65,3	75,8
10	14-09-2022 08:41:21	B738	D	65,5	68,7	79,4
10	14-09-2022 09:08:45	A320	D	65,9	67,7	77,3
10	14-09-2022 09:23:03	B738	D	66,0	69,1	80,5
10	14-09-2022 09:54:31	E195	D	64,2	65,2	77,6

Nie mounteto				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	14-09-2022 09:58:02	E170	D	65,3	67,6	81,5
10	14-09-2022 09:59:41	B738	D	66,8	70,2	80,6
10	14-09-2022 10:16:32	A320	D	63,1	64,5	76,6
10	14-09-2022 10:16:32	A320 A321	D	65,9	68,2	79,3
10	14-09-2022 10:22:30	E170	D	· ·	•	
				63,6	65,4	73,6
10	14-09-2022 10:37:44	A21N	D	63,4	66,7	75,1
10	14-09-2022 10:43:42	B738	D	65,2	68,7	79,9
10	14-09-2022 10:48:55	B738	D	65,0	68,5	80,1
10	14-09-2022 10:51:56	E190	D	63,1	64,6	73,9
10	14-09-2022 10:54:48	E195	D	66,6	68,3	75,7
10	14-09-2022 10:57:08	E195	D	63,8	66,8	75,3
10	14-09-2022 10:59:59	E195	D	62,8	65,4	75,4
10	14-09-2022 11:11:26	E195	D	65,0	68,4	78,4
10	14-09-2022 11:20:28	A321	D	63,3	64,9	75,8
10	14-09-2022 11:44:45	E195	D	64,2	66,2	75,0
10	14-09-2022 12:05:20	E195	D	63,8	67,0	76,6
10	14-09-2022 12:12:16	E195	D	64,1	66,9	75,5
10	14-09-2022 12:28:52	A320	D	64,1	66,0	76,7
10	14-09-2022 12:31:55	A321	D	65,9	70,6	81,6
10	14-09-2022 12:53:07	A319	D	63,3	66,3	78,5
10	14-09-2022 12:56:50	B738	D	66,4	69,8	82,2
10	14-09-2022 12:58:39	B738	D	65,3	69,4	81,0
10	14-09-2022 13:02:38	C130	D	70,1	76,5	86,4
10	14-09-2022 13:10:43	E195	D	64,4	68,3	79,4
10	14-09-2022 13:13:00	A321	D	66,7	70,3	83,8
10	14-09-2022 13:16:09	B738	D	65,8	69,0	82,6
10	14-09-2022 13:43:52	E75S	D	65,3	69,6	79,1
10	14-09-2022 13:45:17	E195	D	64,1	67,9	76,9
10	14-09-2022 13:50:06	E190	D	64,2	68,2	76,5
10	14-09-2022 13:57:56	E190	D	66,1	70,5	79,7
10	14-09-2022 14:03:58	A319	D	63,8	67,0	80,1
10	14-09-2022 14:09:43	A21N	D	62,9	67,4	77,7
10	14-09-2022 14:11:48	PRM1	D	61,8	63,9	73,5
10	14-09-2022 14:13:37	B738	D	66,4	71,8	82,9
10	14-09-2022 14:27:00	B738	D	64,1	68,6	78,6
10	14-09-2022 14:53:13	E170	D	62,1	67,5	76,4
10	14-09-2022 14:59:12	E75S	D	61,5	64,8	75,8
10	14-09-2022 15:01:08	E170	D	61,5	65,0	76,6
10	14-09-2022 15:03:41	C295	D	59,8	61,9	71,6
10	14-09-2022 15:07:35	E195	D	62,3	66,6	77,6
10	14-09-2022 15:16:04	E195	D	62,5	65,6	75,8
10	14-09-2022 15:18:05	B77W	D	65,1	68,8	81,3
10	14-09-2022 15:20:28	E190	D	63,7	66,4	78,4
10	14-09-2022 15:22:10	A321	D	65,7	69,5	82,8
10	14-09-2022 15:22:10	B38M	D	59,9	61,0	73,9
10	14-09-2022 15:30:02	B738	D	·	70,5	
			D	65,1	·	80,4 70.8
10	14-09-2022 15:51:24	E75S		63,8	68,4 67.5	79,8 76.0
10	14-09-2022 15:53:48	E195	D	62,9	67,5	76,9
10	14-09-2022 15:59:16	B738	D	62,9	66,8	76,9
10	14-09-2022 16:03:18	B738	D	62,8	67,2	78,6
10	14-09-2022 16:16:06	B38M	D	59,5	61,4	68,5
10	14-09-2022 16:18:34	E75S	D	63,3	66,8	79,8
10	14-09-2022 16:21:37	B38M	D	61,4	64,4	75,6
10	14-09-2022 16:29:29	A319	D	64,6	67,7	81,0
10	14-09-2022 16:38:01	E190	D	64,2	68,4	78,8

March Data Godz Zdarzenia Samolot Operacja* GiB]	Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
10		Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*			
10		14-09-2022 16:42:19	E170	D			
10					-		-
10						-	
10					•	-	
10	-					-	
10						-	
10						-	
10				D	•	-	-
10				D	•	-	-
10	-				-		
10	-				•		
10					•	•	
10					-	· ·	
10	-				•		•
10					•	-	-
10	-				-	•	
10					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
10					•	-	-
10					-	-	
10					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
10					•		-
10	-				-	-	
10					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
10					•	-	
10						-	-
10					•	-	
10 14-09-2022 18:14:52 A321 D 62,8 65,0 77,8 10 14-09-2022 18:16:28 B738 D 62,6 65,4 78,7 10 14-09-2022 18:31:59 C510 D 59,0 62,3 68,6 10 14-09-2022 18:45:05 B738 D 63,3 65,9 78,2 10 14-09-2022 18:45:06 E75S D 62,2 63,9 77,8 10 14-09-2022 19:04:03 CRJ9 D 64,6 68,1 79,1 10 14-09-2022 19:16:43 A21N D 64,4 71,4 81,4 10 14-09-2022 19:16:43 A21N D 64,4 71,4 81,4 10 14-09-2022 19:24:00 C56X D 61,8 64,5 75,6 10 14-09-2022 19:26:15 A321 D 63,4 65,8 79,6 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 20:06:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10 14-09-2022 20:06:51 E295 D 63,4 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 64,3 68,1 79,7 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 64,3 68,1 79,7 10 14-09-2022 20:36:4							
10 14-09-2022 18:16:28 B738 D 62,6 65,4 78,7 10 14-09-2022 18:31:59 C510 D 59,0 62,3 68,6 10 14-09-2022 18:45:05 B738 D 63,3 65,9 78,2 10 14-09-2022 18:56:06 E75S D 62,2 63,9 77,8 10 14-09-2022 19:04:03 CRJ9 D 64,6 68,1 79,1 10 14-09-2022 19:16:43 A21N D 64,4 71,4 81,4 10 14-09-2022 19:19:06 B738 D 63,7 66,3 79,3 10 14-09-2022 19:24:00 C56X D 61,8 64,5 75,6 10 14-09-2022 19:26:15 A321 D 63,4 65,8 79,6 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,7 66,2 78,4 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10					•	-	
10 14-09-2022 18:31:59 C510 D 59,0 62,3 68,6 10 14-09-2022 18:45:05 B738 D 63,3 65,9 78,2 10 14-09-2022 18:56:06 E75S D 62,2 63,9 77,8 10 14-09-2022 19:04:03 CRJ9 D 64,6 68,1 79,1 10 14-09-2022 19:16:43 A21N D 64,6 68,1 79,1 10 14-09-2022 19:16:43 A21N D 64,4 71,4 81,4 10 14-09-2022 19:16:06 B738 D 63,7 66,3 79,3 10 14-09-2022 19:24:00 C56X D 61,8 64,5 75,6 10 14-09-2022 19:24:00 C56X D 61,8 64,5 75,6 10 14-09-2022 19:31:32 E170 D 63,7 66,2 78,4 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10						-	-
10 14-09-2022 18:45:05 B738 D 63,3 65,9 76,2 10 14-09-2022 18:56:06 E75S D 62,2 63,9 77,8 10 14-09-2022 19:04:03 CRJ9 D 64,6 68,1 79,1 10 14-09-2022 19:16:43 A21N D 64,4 71,4 81,4 10 14-09-2022 19:19:06 B738 D 63,7 66,3 79,3 10 14-09-2022 19:24:00 C56X D 61,8 64,5 75,6 10 14-09-2022 19:26:15 A321 D 63,7 66,3 79,3 10 14-09-2022 19:31:32 E170 D 63,7 66,2 78,4 10 14-09-2022 19:33:15 E190 D 67,0 71,0 82,2 10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10	10			D		•	
10 14-09-2022 18:56:06 E75S D 62,2 63,9 77,8 10 14-09-2022 19:04:03 CRJ9 D 64,6 68,1 79,1 10 14-09-2022 19:16:43 A21N D 64,4 71,4 81,4 10 14-09-2022 19:19:06 B738 D 63,7 66,3 79,3 10 14-09-2022 19:24:00 C56X D 61,8 64,5 75,6 10 14-09-2022 19:26:15 A321 D 63,4 65,8 79,6 10 14-09-2022 19:31:32 E170 D 63,7 66,2 78,4 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10 14-09-2022 19:39:15 E190 D 67,0 71,0 82,2 10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10	-				•	· '	-
10 14-09-2022 19:04:03 CRJ9 D 64,6 68,1 79,1 10 14-09-2022 19:16:43 A21N D 64,4 71,4 81,4 10 14-09-2022 19:16:06 B738 D 63,7 66,3 79,3 10 14-09-2022 19:24:00 C56X D 61,8 64,5 75,6 10 14-09-2022 19:26:15 A321 D 63,4 65,8 79,6 10 14-09-2022 19:31:32 E170 D 63,7 66,2 78,4 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10 14-09-2022 19:39:15 E190 D 67,0 71,0 82,2 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 20:06:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10					•	-	
10 14-09-2022 19:16:43 A21N D 64,4 71,4 81,4 10 14-09-2022 19:19:06 B738 D 63,7 66,3 79,3 10 14-09-2022 19:24:00 C56X D 61,8 64,5 75,6 10 14-09-2022 19:26:15 A321 D 63,4 65,8 79,6 10 14-09-2022 19:31:32 E170 D 63,7 66,2 78,4 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10 14-09-2022 19:39:15 E190 D 67,0 71,0 82,2 10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 20:66:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10	10	14-09-2022 19:04:03	CRJ9	D		t	-
10 14-09-2022 19:19:06 B738 D 63,7 66,3 79,3 10 14-09-2022 19:24:00 C56X D 61,8 64,5 75,6 10 14-09-2022 19:26:15 A321 D 63,4 65,8 79,6 10 14-09-2022 19:31:32 E170 D 63,7 66,2 78,4 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10 14-09-2022 19:39:15 E190 D 67,0 71,0 82,2 10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 20:66:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10 14-09-2022 20:17:03 BCS3 D 63,2 66,1 77,2 10 14-09-2022 20:32:29 E195 D 64,5 67,6 79,3 10	10	14-09-2022 19:16:43	A21N	D	64,4		
10 14-09-2022 19:24:00 C56X D 61,8 64,5 75,6 10 14-09-2022 19:26:15 A321 D 63,4 65,8 79,6 10 14-09-2022 19:31:32 E170 D 63,7 66,2 78,4 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10 14-09-2022 19:39:15 E190 D 67,0 71,0 82,2 10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 20:06:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10 14-09-2022 20:07:03 BCS3 D 63,2 66,1 77,2 10 14-09-2022 20:18:49 E195 D 64,5 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10	10	14-09-2022 19:19:06		D	·		
10 14-09-2022 19:31:32 E170 D 63,7 66,2 78,4 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10 14-09-2022 19:39:15 E190 D 67,0 71,0 82,2 10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 20:66:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10 14-09-2022 20:17:03 BCS3 D 63,2 66,1 77,2 10 14-09-2022 20:18:49 E195 D 63,4 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:32:29 E195 D 64,5 67,6 79,3 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10	10			D	•	· ·	-
10 14-09-2022 19:31:32 E170 D 63,7 66,2 78,4 10 14-09-2022 19:37:42 A321 D 63,1 64,8 78,7 10 14-09-2022 19:39:15 E190 D 67,0 71,0 82,2 10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 20:66:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10 14-09-2022 20:17:03 BCS3 D 63,2 66,1 77,2 10 14-09-2022 20:18:49 E195 D 63,4 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:32:29 E195 D 64,5 67,6 79,3 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10	10	14-09-2022 19:26:15	A321	D	63,4	65,8	79,6
10 14-09-2022 19:39:15 E190 D 67,0 71,0 82,2 10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 20:06:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10 14-09-2022 20:17:03 BCS3 D 63,2 66,1 77,2 10 14-09-2022 20:18:49 E195 D 63,4 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:32:29 E195 D 64,5 67,6 79,3 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10 14-09-2022 20:52:24 E170 D 62,2 64,9 75,4 10 14-09-2022 20:54:09 E195 D 64,1 68,1 79,7 10	10	14-09-2022 19:31:32	E170	D	63,7	66,2	78,4
10 14-09-2022 19:39:15 E190 D 67,0 71,0 82,2 10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 20:06:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10 14-09-2022 20:17:03 BCS3 D 63,2 66,1 77,2 10 14-09-2022 20:18:49 E195 D 63,4 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:32:29 E195 D 64,5 67,6 79,3 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10 14-09-2022 20:52:24 E170 D 62,2 64,9 75,4 10 14-09-2022 20:54:09 E195 D 64,1 68,1 79,7 10					-	· ·	-
10 14-09-2022 19:52:22 A21N D 63,7 66,7 79,0 10 14-09-2022 19:57:10 E195 D 62,6 65,1 77,4 10 14-09-2022 20:06:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10 14-09-2022 20:17:03 BCS3 D 63,2 66,1 77,2 10 14-09-2022 20:18:49 E195 D 63,4 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:32:29 E195 D 64,5 67,6 79,3 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:54:409 A319 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:54:09 E195 D 64,3 68,1 79,7 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 <	10	14-09-2022 19:39:15		D	·		·
10 14-09-2022 20:06:51 E295 D 61,3 62,9 74,1 10 14-09-2022 20:17:03 BCS3 D 63,2 66,1 77,2 10 14-09-2022 20:18:49 E195 D 63,4 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:32:29 E195 D 64,5 67,6 79,3 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10 14-09-2022 20:44:09 A319 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:52:24 E170 D 62,2 64,9 75,4 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,7 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6 <td>10</td> <td>14-09-2022 19:52:22</td> <td>A21N</td> <td>D</td> <td>63,7</td> <td>66,7</td> <td>79,0</td>	10	14-09-2022 19:52:22	A21N	D	63,7	66,7	79,0
10 14-09-2022 20:17:03 BCS3 D 63,2 66,1 77,2 10 14-09-2022 20:18:49 E195 D 63,4 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:32:29 E195 D 64,5 67,6 79,3 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:44:09 A319 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:52:24 E170 D 62,2 64,9 75,4 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6 <td>10</td> <td>14-09-2022 19:57:10</td> <td></td> <td>D</td> <td>-</td> <td>•</td> <td></td>	10	14-09-2022 19:57:10		D	-	•	
10 14-09-2022 20:18:49 E195 D 63,4 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:32:29 E195 D 64,5 67,6 79,3 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:54:09 A319 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:55:24 E170 D 62,2 64,9 75,4 10 14-09-2022 20:54:09 E195 D 64,3 68,1 79,7 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6	10	14-09-2022 20:06:51	E295	D	61,3	62,9	74,1
10 14-09-2022 20:18:49 E195 D 63,4 65,7 75,7 10 14-09-2022 20:32:29 E195 D 64,5 67,6 79,3 10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:54:09 A319 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:55:24 E170 D 62,2 64,9 75,4 10 14-09-2022 20:54:09 E195 D 64,3 68,1 79,7 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6	10	14-09-2022 20:17:03	BCS3	D	63,2	66,1	77,2
10 14-09-2022 20:34:54 E75S D 64,1 68,1 79,1 10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10 14-09-2022 20:44:09 A319 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:52:24 E170 D 62,2 64,9 75,4 10 14-09-2022 20:54:09 E195 D 64,3 68,1 79,7 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6	10			D	•	-	-
10 14-09-2022 20:36:42 E170 D 63,9 67,3 78,8 10 14-09-2022 20:44:09 A319 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:52:24 E170 D 62,2 64,9 75,4 10 14-09-2022 20:54:09 E195 D 64,3 68,1 79,7 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6	10	14-09-2022 20:32:29	E195	D	64,5	67,6	79,3
10 14-09-2022 20:44:09 A319 D 64,1 68,0 79,2 10 14-09-2022 20:52:24 E170 D 62,2 64,9 75,4 10 14-09-2022 20:54:09 E195 D 64,3 68,1 79,7 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6	10	14-09-2022 20:34:54	E75S	D	64,1	68,1	79,1
10 14-09-2022 20:52:24 E170 D 62,2 64,9 75,4 10 14-09-2022 20:54:09 E195 D 64,3 68,1 79,7 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6	10	14-09-2022 20:36:42	E170	D	63,9	67,3	78,8
10 14-09-2022 20:54:09 E195 D 64,3 68,1 79,7 10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6	10	14-09-2022 20:44:09	A319	D	64,1	68,0	79,2
10 14-09-2022 20:56:25 E75S D 64,1 67,1 79,3 10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6	10	14-09-2022 20:52:24	E170	D	62,2	64,9	75,4
10 14-09-2022 21:13:08 B763 D 65,7 68,8 81,8 10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6	10	14-09-2022 20:54:09	E195	D	64,3	68,1	79,7
10 14-09-2022 21:38:06 B38M D 61,0 62,6 73,6	10	14-09-2022 20:56:25	E75S	D	64,1	67,1	79,3
	10	14-09-2022 21:13:08	B763	D	65,7	68,8	81,8
10 14-09-2022 21:45:37 B38M D 60,7 61,7 71,1	10	14-09-2022 21:38:06	B38M	D	61,0	62,6	73,6
	10	14-09-2022 21:45:37	B38M	D	60,7	61,7	71,1

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	15-09-2022 06:07:37	B738	D	68,7	70,4	81,7
10	15-09-2022 06:19:49	A321	D	67,9	70,1	82,2
10	15-09-2022 06:30:23	A321	D	67,4	69,3	81,2
10	15-09-2022 06:34:03	B738	D	66,9	68,0	78,0
10	15-09-2022 07:21:36	E190	D	67,4	69,2	77,4
10	15-09-2022 07:31:01	E75S	D	66,4	67,3	76,4
10	15-09-2022 07:37:39	A321	D	66,9	69,0	81,0
10	15-09-2022 07:49:08	E195	D	66,3	67,5	76,3
10	15-09-2022 07:55:20	B738	D	66,1	67,9	75,6
10	15-09-2022 07:59:03	E195	D	68,6	70,0	79,7
10	15-09-2022 08:00:45	E75S	D	65,3	67,1	78,3
10	15-09-2022 08:04:51	E190	D	66,8	69,7	80,4
10	15-09-2022 08:08:42	E75S	D	64,9	66,8	77,5
10	15-09-2022 08:10:23	E195	D	64,5	65,7	74,1
10	15-09-2022 08:11:55	E195	D	65,6	67,3	78,2
10	15-09-2022 08:13:47	E75S	D	65,4	68,0	79,8
10	15-09-2022 08:17:38	E190	D	65,3	67,6	79,0
10	15-09-2022 08:19:15	B738	D	65,3	68,1	78,9
10	15-09-2022 08:22:09	E75S	D	64,3	66,1	78,6
10	15-09-2022 08:24:26	B38M	D	64,6	66,1	74,1
10	15-09-2022 08:35:16	E195	D	64,9	66,6	74,9
10	15-09-2022 08:39:41	B738	D	65,6	67,5	76,4
10	15-09-2022 08:52:23	B38M	D	65,5	68,0	80,1
10	15-09-2022 08:56:03	A320	D	64,9	68,1	78,1
10	15-09-2022 09:03:30	B738	D	65,5	68,7	81,0
10	15-09-2022 09:48:42	E75S	D	64,8	68,4	78,6
10	15-09-2022 09:58:20	CRJ9	D	64,7	66,9	78,5
10	15-09-2022 10:38:33	E75S	D	64,4	68,6	79,0
10	15-09-2022 10:43:18	E195	D	64,8	67,5	74,8
10	15-09-2022 10:48:20	E170	D	63,7	67,0	75,1
10	15-09-2022 10:50:21	E190	D	64,0	66,5	73,1
10	15-09-2022 10:51:47	E170	D	64,5	67,3	76,3
10	15-09-2022 10:58:56	E190	D	63,8	66,9	76,6
10	15-09-2022 11:00:53	E195	D	64,9	67,7	77,2
10	15-09-2022 11:04:08	E195	D	64,9	67,3	75,7
10	15-09-2022 11:08:08	A321	D	64,5	68,8	80,3
10	15-09-2022 11:28:38	E195	D	63,9	67,7	78,4
10	15-09-2022 11:47:58	A21N	D	66,6	72,0	80,2
10	15-09-2022 12:09:04	E75S	D	64,0	66,2	74,8
10	15-09-2022 12:21:56	A21N	D	65,9	67,6	76,3
10	15-09-2022 12:23:28	B738	D	63,9	67,1	75,3
10	15-09-2022 12:25:14	E195	D	65,6	69,0	79,1
10	15-09-2022 12:29:35	B738	D	65,0	66,4	74,5
10	15-09-2022 12:33:18	A321	D	65,4	69,5	80,6
10	15-09-2022 12:35:48	A320	D	63,9	65,5	75,9
10	15-09-2022 12:47:07	GLF6	D	64,3	67,6	73,8
10	15-09-2022 12:54:54	B738	D	66,7	71,1	81,8
10	15-09-2022 12:56:53	E75S	D	62,4	65,0	75,7
10	15-09-2022 12:59:08	A321	D	66,4	70,1	83,1
10	15-09-2022 13:01:02	A319	D	65,3	69,2	82,2
10	15-09-2022 13:10:04	E195	D	65,0	68,1	75,8
10	15-09-2022 13:16:03	A320	D	63,9	66,9	76,4
10	15-09-2022 13:25:24	A21N	D	66,4	69,4	81,8
10	15-09-2022 13:27:06	A21N	D	63,0	64,0	73,4
10	15-09-2022 13:29:05	B738	D	68,0	73,4	85,1

Ne pupletu				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	15-09-2022 13:42:40	B738	D	65,2	68,6	78,2
10	15-09-2022 13:42:40	A319	D	62,3	64,0	71,4
10	15-09-2022 13:52:53	E195	D	65,1	68,0	78,7
10	15-09-2022 13:54:26	E195	D	63,7	66,2	76,7
10	15-09-2022 14:02:22	E195	D	62,3	67,0	77,9
10	15-09-2022 14:05:37	B738	D	66,7	71,7	83,5
10	15-09-2022 14:05:37	A321	D	64,4	68,2	82,3
10	15-09-2022 14:49:30	B738	D	64,7	69,6	81,7
10	15-09-2022 14:57:29	E75S	D	61,7	65,9	74,9
10	15-09-2022 15:09:57	E75S	D	61,8	65,4	77,0
10	15-09-2022 15:11:53	E170	D	62,1	65,5	77,2
10	15-09-2022 15:16:53	E195	D	63,6	66,8	75,9
10	15-09-2022 15:18:17	A319	D	63,7	68,1	79,2
10	15-09-2022 15:19:47	B77W	D	65,8	71,1	82,7
10	15-09-2022 15:25:43	E190	D	63,0	65,9	77,1
10	15-09-2022 15:28:52	E75S	D	62,1	65,9	76,7
10	15-09-2022 15:31:13	E195	D	62,5	66,7	78,2
10	15-09-2022 15:33:31	B738	D	64,7	68,4	79,8
10	15-09-2022 15:35:34	E170	D	62,5	68,5	77,6
10	15-09-2022 15:47:55	B38M	D	60,7	62,0	70,2
10	15-09-2022 16:00:16	E75S	D	61,8	64,6	77,2
10	15-09-2022 16:07:34	E195	D	62,1	66,1	76,2
10	15-09-2022 16:09:18	B38M	D	62,4	65,7	76,5
10	15-09-2022 16:18:52	A320	D	60,8	63,9	77,8
10	15-09-2022 16:22:23	C25A	D	59,9	62,1	69,5
10	15-09-2022 16:46:40	E195	D	64,0	69,9	79,2
10	15-09-2022 16:48:08	DH8D	D	60,2	61,8	72,7
10	15-09-2022 16:51:07	E190	D	63,2	67,8	78,3
10	15-09-2022 16:53:49	E75S	D	63,8	67,5	79,9
10	15-09-2022 17:02:08	E195	D	64,1	69,0	80,0
10	15-09-2022 17:03:31	E170	D	62,1	65,8	76,6
10	15-09-2022 17:04:57	E75S	D	63,5	69,5	79,6
10	15-09-2022 17:07:00	E190	D	63,5	68,5	78,9
10	15-09-2022 17:09:57	B738	D	64,7	68,9	79,8
10	15-09-2022 17:13:05	CRJ9	D	61,1	63,8	75,4
10	15-09-2022 17:19:11	DH8D	D	60,1	61,8	70,9
10	15-09-2022 17:21:27	E195	D	62,0	66,4	76,1
10	15-09-2022 17:23:02	B737	D	64,7	69,0	80,2
10	15-09-2022 17:30:47	E190	D	63,9	67,1	79,9
10	15-09-2022 17:32:05	E195	D	64,7	68,3	81,2
10	15-09-2022 17:33:51	A21N	D	62,3	66,1	75,1
10	15-09-2022 17:35:45	E195	D	63,7	69,1	79,9
10	15-09-2022 17:37:46	E75S	D	62,2	66,3	76,7
10	15-09-2022 17:42:07	E195	D	62,3	65,7	76,9
10	15-09-2022 17:45:09	A21N	D	61,3	64,4	76,7
10	15-09-2022 17:52:08	E195	D	63,2	67,7	80,1
10	15-09-2022 17:56:54	B38M	D	60,2	62,0	71,0
10	15-09-2022 17:58:39	GLEX	D	62,3	64,5	75,3
10	15-09-2022 18:01:02	B788	D	61,6	63,9	76,3
10	15-09-2022 18:26:44	E195	D	64,2	67,8	79,4
10	15-09-2022 18:37:48	A21N	D	61,3	65,9	75,9
10	15-09-2022 18:53:01	A20N	D	60,8	61,8	70,3
10	15-09-2022 18:54:15	A321	D	65,2	69,4	83,8
10	15-09-2022 18:58:14	A320	D	63,6	67,6	78,8
10	15-09-2022 19:04:51	B738	D	63,6	68,6	80,5

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	15-09-2022 19:06:57	CRJ9	D	61,5	63,9	76,6
10	15-09-2022 19:12:20	A321	D	63,3	67,0	82,5
10	15-09-2022 19:24:52	B738	D	65,5	69,5	85,0
10	15-09-2022 19:27:48	E190	D	65,8	71,9	82,4
10	15-09-2022 19:29:26	E75S	D	64,7	69,2	81,0
10	15-09-2022 19:33:59	A319	D	63,8	68,1	79,4
10	15-09-2022 19:35:16	A320	D	64,5	68,6	81,2
10	15-09-2022 19:37:17	E195	D	62,3	65,9	78,0
10	15-09-2022 19:43:52	A320	D	61,5	63,3	74,7
10	15-09-2022 19:47:13	A321	D	64,0	68,6	79,8
10	15-09-2022 20:22:38	BCS3	D	61,1	62,5	73,7
10	15-09-2022 20:24:57	E170	D	61,5	64,2	75,9
10	15-09-2022 20:27:31	E170	D	63,4	67,4	79,1
10	15-09-2022 20:35:51	E75S	D	63,7	65,4	78,3
10	15-09-2022 20:40:58	E75S	D	64,4	68,8	79,7
10	15-09-2022 20:46:57	E75S	D	63,3	66,9	78,4
10	15-09-2022 20:49:55	E190	D	64,5	68,7	80,3
10	15-09-2022 20:56:05	E195	D	63,9	68,1	79,5
10	15-09-2022 20:58:06	E195	D	65,3	68,1	79,9
10	15-09-2022 21:01:22	A320	D	62,9	65,3	76,8
10	15-09-2022 21:03:27	E195	D	62,4	66,5	77,0
10	15-09-2022 21:04:38	E170	D	63,7	67,2	79,5
10	15-09-2022 21:09:04	B738	D	64,5	67,5	80,8
10	15-09-2022 21:11:20	E170	D	65,1	69,5	81,5
10	15-09-2022 21:15:31	B763	D	64,3	68,5	80,7
10	15-09-2022 21:18:43	B738	D	65,0	68,8	80,7
10	15-09-2022 21:22:29	B38M	D	59,9	60,8	72,7
10	15-09-2022 21:54:41	B38M	D	61,7	63,0	73,4
10	15-09-2022 21:57:03	B738	D	64,8	68,2	81,1
10	16-09-2022 06:19:12	A319	D	67,5	71,4	80,2
10	16-09-2022 06:20:44	B738	D	66,7	69,3	79,5
10	16-09-2022 06:25:58	B738	D	67,9	71,1	82,1
10	16-09-2022 06:45:03	A321	D	67,2	69,6	80,6
10	16-09-2022 06:51:04	A20N	D	66,6	67,8	75,6
10	16-09-2022 06:59:37	B738	D	67,3	69,7	77,3
10	16-09-2022 07:13:25	A321	D	67,1	69,1	81,1
10	16-09-2022 07:22:35	E75S	D	66,3	70,0	80,5
10	16-09-2022 07:44:56	E195	D	67,8	70,0	78,2
10	16-09-2022 07:50:16	E75S	D	67,2	68,9	76,3
10	16-09-2022 07:52:52	E190	D	66,1	68,6	76,9
10	16-09-2022 07:59:36	B738	D	66,8	69,3	75,9
10	16-09-2022 08:03:11	E195	D	64,0	66,8	78,0
10	16-09-2022 08:08:51	E195	D	64,3	68,4	76,8
10	16-09-2022 08:13:24	E170	D	64,8	67,8	78,6
10	16-09-2022 08:44:32	A20N	D	62,7	65,4	72,7
10	16-09-2022 09:07:17	CL30	D	62,9	64,8	71,9
10	16-09-2022 09:09:18	CL30	D	64,1	66,2	76,4
10	16-09-2022 09:21:55	B738	D	64,1	68,1	77,3
10	16-09-2022 09:24:07	E170	D	65,0	70,6	79,5
10	16-09-2022 09:26:21	E75S	D	64,7	68,6	80,5
10	16-09-2022 09:30:14	E195	D	64,9	68,0	77,5
10	16-09-2022 09:44:40	E75S	D	63,2	66,1	75,2
10	16-09-2022 09:55:59	E195	D	64,9	67,4	76,0
10	16-09-2022 10:07:47	E190	D	65,7	68,3	79,5
10	16-09-2022 10:21:43	B738	D	66,0	70,9	81,5

Nr pupletu				Laur	1	Lie
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	16-09-2022 10:24:25	C525	D	62,7	65,1	75,0
10	16-09-2022 10:25:53	CRJ9	D	64,7	67,5	78,3
10	16-09-2022 10:33:07	E75S	D	64,3	66,8	80,5
10	16-09-2022 10:36:12	DH8D	D	63,4	64,5	73,8
10	16-09-2022 10:38:27	B738	D	65,4	69,6	80,2
10	16-09-2022 10:47:17	E190	D	64,9	70,1	80,7
10	16-09-2022 10:50:23	E170	D	64,6	65,9	75,0
10	16-09-2022 11:10:26	E75S	D	64,7	67,6	79,5
10	16-09-2022 11:12:10	E195	D	65,4	66,5	75,4
10	16-09-2022 11:13:58	B738	D	62,8	66,4	76,5
10	16-09-2022 11:20:48	B738	D	66,9	71,9	84,0
10	16-09-2022 11:25:03	E195	D	65,7	69,3	78,9
10	16-09-2022 11:26:30	B738	D	63,7	67,1	79,0
10	16-09-2022 11:31:46	E195	D	65,4	68,5	78,6
10	16-09-2022 11:33:41	E75S	D	64,7	67,6	77,5
10	16-09-2022 11:47:39	E190	D	63,4	66,1	74,6
10	16-09-2022 11:58:15	E195	D	·	· ·	76,4
10		E195 E170	D	64,1	68,2	
10	16-09-2022 12:04:36	A319	D	63,3 64,5	67,4	76,7 80,0
	16-09-2022 12:19:50				68,6	
10	16-09-2022 12:21:22	B738	D	65,4	69,2	82,8
10	16-09-2022 13:09:02	B738	D	66,3	70,0	81,2
10	16-09-2022 13:17:59	E195	D	64,7	69,2	79,2
10	16-09-2022 13:22:28	A21N	D	66,1	70,1	78,4
10	16-09-2022 13:30:38	A21N	D	65,0	69,6	78,6
10	16-09-2022 13:38:37	E170	D	64,4	68,5	79,1
10	16-09-2022 13:52:12	E195	D	64,9	68,4	79,7
10	16-09-2022 13:54:14	E195	D	63,4	65,4	75,7
10	16-09-2022 13:56:25	E190	D	65,6	68,6	76,4
10	16-09-2022 13:58:27	E195	D	65,3	66,4	74,9
10	16-09-2022 14:15:05	B738	D	63,6	68,8	79,4
10	16-09-2022 14:16:16	A319	D	64,1	67,7	79,4
10	16-09-2022 14:17:53	E195	D	62,1	65,8	77,1
10	16-09-2022 14:24:37	B738	D	63,1	64,7	75,4
10	16-09-2022 14:26:10	A320	D	65,3	69,6	82,1
10	16-09-2022 14:42:06	F900	D	61,8	64,7	75,0
10	16-09-2022 14:49:03	A321	D	66,3	70,9	83,1
10	16-09-2022 14:50:39	B738	D	63,8	68,0	80,1
10	16-09-2022 14:53:18	B738	D	65,2	71,3	81,0
10	16-09-2022 14:56:14	E170	D	61,2	64,1	77,0
10	16-09-2022 15:11:34	B38M	D	60,8	65,8	77,8
10	16-09-2022 15:15:56	B788	D	65,3	69,6	79,1
10	16-09-2022 15:21:37	E195	D	63,8	69,3	79,8
10	16-09-2022 15:23:45	E195	D	64,6	71,6	80,7
10	16-09-2022 15:33:23	E75S	D	63,2	66,9	79,0
10	16-09-2022 15:35:44	B738	D	65,1	69,5	81,6
10	16-09-2022 15:37:38	E170	D	61,6	64,0	76,6
10	16-09-2022 15:39:48	E75S	D	62,5	66,8	78,4
10	16-09-2022 15:42:17	E290	D	63,3	66,4	78,6
10	16-09-2022 15:43:49	E170	D	61,3	63,8	76,4
10	16-09-2022 15:47:57	B77W	D	65,7	71,7	82,4
10	16-09-2022 15:54:12	B738	D	62,5	66,3	78,7
10	16-09-2022 15:56:16	E75S	D	63,3	67,9	77,6
10	16-09-2022 15:57:52	B738	D	64,0	68,7	80,1
10	16-09-2022 16:02:49	E190	D	61,6	64,5	74,4
10	16-09-2022 16:04:53	B738	D	64,0	70,5	80,9

Nimmumlatus				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	16-09-2022 16:09:25	E170	D	62,0	64,5	77,1
10	16-09-2022 16:10:50	B38M	D	62,8	66,2	77,1
10	16-09-2022 16:17:05	E190	D	63,9	68,0	78,7
10	16-09-2022 16:30:34	B738	D	64,7	69,9	83,2
10	16-09-2022 16:40:19	C25A	D	60,4	62,6	74,0
10	16-09-2022 17:03:10	E195	D	67,2	73,8	84,6
10	16-09-2022 17:03:10	B738	D	63,8	68,1	80,1
10	16-09-2022 17:11:38	CRJ9	D	62,0	65,4	77,9
10	16-09-2022 17:11:38	E195	D	64,4	68,8	79,8
10	16-09-2022 17:15:06	E195	D	64,6	69,0	79,8
10	16-09-2022 17:16:43	B738	D	61,5	65,5	79,4
10	16-09-2022 17:17:52	E170	D	64,4	67,6	79,0
10	16-09-2022 17:17:32	A21N	D	62,5	68,6	76,3
10	16-09-2022 17:21:34	B738	D	65,5	70,8	81,0
10	16-09-2022 17:21:34	E190	D	64,0	67,1	77,2
10	16-09-2022 17:24:26	E195	D	64,7	69,9	80,7
10	16-09-2022 17:24:20	E195	D	65,2	70,6	81,1
10	16-09-2022 17:29:12	E195	D	64,6	69,3	80,5
10	16-09-2022 17:30:45	E75S	D	63,5	68,7	79,6
10	16-09-2022 17:32:21	E195	D	63,6	67,4	78,9
10	16-09-2022 17:38:29	C295	D	61,0	64,6	70,9
10	16-09-2022 17:39:39	E170	D	63,5	66,8	78,9
10	16-09-2022 17:39:39	E75S	D	65,1	69,0	81,7
10	16-09-2022 17:42:39	E190	D	64,1	69,3	81,0
10	16-09-2022 17:42:54	E190	D	65,1	71,5	81,0
10	16-09-2022 17:44:34	A321	D	64,9	69,6	83,7
10	16-09-2022 17:50:03	DH8D	D	59,9	63,7	71,4
10	16-09-2022 17:50:05	E195	D	63,3	68,2	81,3
10	16-09-2022 17:54:16	E195	D	64,0	68,1	79,8
10	16-09-2022 17:34:16	A21N	D	62,3	67,7	76,9
10	16-09-2022 18:13:07	B738	D	64,5	67,5	78,7
10	16-09-2022 18:14:37	B738	D	61,0	62,6	73,5
10	16-09-2022 18:20:58	B788	D	61,8	64,8	77,3
10	16-09-2022 18:39:54	E190	D	63,6	68,0	78,0
10	16-09-2022 18:44:28	A319	D	63,1	65,6	77,9
10	16-09-2022 18:53:11	B38M	D	61,0	66,1	76,2
10	16-09-2022 19:07:22	A319	D	64,2	67,4	80,7
10	16-09-2022 19:11:25	CRJ9	D	61,3	64,7	76,1
10	16-09-2022 19:11:23	E75S	D	61,7	64,7	76,1
10	16-09-2022 19:22:14	A321	D	65,1	68,9	82,1
10	16-09-2022 19:25:38	E190	D	67,6	71,3	82,8
10	16-09-2022 19:29:58	A320	D	63,0	66,9	77,5
10	16-09-2022 19:29:36	C130	D	63,9	68,4	81,0
10	16-09-2022 20:07:39	DH8D	D	61,5	63,4	73,3
10	16-09-2022 20:10:08	DH8D	D	60,4	62,2	73,3
10	16-09-2022 20:10:00	A333	D	65,8	70,3	82,6
10	16-09-2022 20:30:53	E170	D	65,9	69,5	80,9
10	16-09-2022 20:30:33	E75S	D	63,7	67,8	78,9
10	16-09-2022 20:35:02	E290	D	61,3	62,6	71,7
10	16-09-2022 20:36:27	E195	D	64,5	68,1	79,8
10	16-09-2022 20:45:23	E170	D	63,8	67,0	79,8
10	16-09-2022 20:58:31	E190	D	64,6	69,0	79,4
10	16-09-2022 21:14:09	E170	D	64,5	68,6	80,2
10	16-09-2022 21:14:09	B38M	D	61,7	63,9	75,6
10	16-09-2022 21:10:10	E195	D	65,0	69,1	80,2
10	10-09-2022 21.21.42	E 195	ט	05,0	09,1	0∪,∠

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. Zdarzenia	Jamolot	Орегасја	[dB]	[dB]	[dB]
10	16-09-2022 21:23:20	B763	D	63,8	67,7	80,3
10	16-09-2022 21:25:13	E170	D	62,8	66,6	78,2
10	16-09-2022 21:27:25	E195	D	62,4	65,8	77,6
10	16-09-2022 21:45:58	B738	D	64,5	67,9	80,7
10	16-09-2022 21:53:29	A21N	D	63,7	67,4	79,6
10	17-09-2022 06:11:47	A319	D	67,1	69,4	79,4
10	17-09-2022 06:18:16	B738	D	68,0	70,9	81,1
10	17-09-2022 06:20:26	E195	D	66,4	67,5	77,5
10	17-09-2022 06:22:25	A321	D	67,0	68,7	79,5
10	17-09-2022 06:26:59	A320	D	66,9	68,8	79,0
10	17-09-2022 06:51:10	A21N	D	67,4	68,7	76,4
10	17-09-2022 07:11:03	B738	D	66,9	68,8	78,7
10	17-09-2022 07:13:05	A320	D	67,2	69,3	77,6
10	17-09-2022 07:17:23	B738	D	67,5	70,2	81,2
10	17-09-2022 07:32:46	A321	D	66,5	68,2	76,5
10	17-09-2022 07:37:20	E190	D	66,3	68,6	76,3
10	17-09-2022 07:39:04	E195	D	66,9	69,3	78,6
10	17-09-2022 07:49:03	E190	D	68,6	71,9	82,1
10	17-09-2022 07:50:47	B738	D	67,0	69,7	78,8
10	17-09-2022 07:53:01	B738	D	66,1	68,5	80,1
10	17-09-2022 07:56:45	E75S	D	67,0	69,2	80,6
10	17-09-2022 07:58:26	E75S	D	65,8	69,1	80,0
10	17-09-2022 08:00:23	E170	D	65,5	68,8	80,4
10	17-09-2022 08:02:08	E190	D	66,5	70,7	81,2
10	17-09-2022 08:04:05	A21N	D	65,5	68,1	79,3
10	17-09-2022 08:07:51	B738	D	66,4	69,7	80,6
10	17-09-2022 08:11:56	E195	D	65,6	70,2	80,4
10	17-09-2022 08:13:21	E195	D	66,1	69,7	80,6
10	17-09-2022 08:15:19	E195	D	66,0	68,3	79,0
10	17-09-2022 08:17:01	E195	D	64,7	67,3	76,1
10	17-09-2022 08:19:53	E75S	D	63,6	66,4	74,7
10	17-09-2022 08:22:38	E75S	D	65,7	69,3	80,7
10	17-09-2022 08:24:42	E195	D	65,4	70,0	79,2
10	17-09-2022 08:27:42	E170	D	64,5	69,8	79,5
10	17-09-2022 08:34:45	B738	D	64,4	67,5	79,2
10	17-09-2022 08:50:37	B738	D	64,0	68,3	79,7
10	17-09-2022 08:54:21	A21N	D	63,5	66,1	75,5
10	17-09-2022 08:34:21	B738	D	64,9	69,0	
10	17-09-2022 09:21:07	E195	D	62,0	63,8	78,7 73,5
10	17-09-2022 09:23:04	E195	D	63,6	65,8	75,9
10	17-09-2022 09:27:07	E195	D	64,3	67,6	75,9
10	17-09-2022 09:29:54	B738	D	62,4	65,1	77,5
				·	·	·
10	17-09-2022 10:25:29	B738	D	66,0	67,2	75,5
10	17-09-2022 10:30:28	A320	D D	64,3	66,1	74,3
10	17-09-2022 10:46:13	E170		62,5	63,7	72,5
10	17-09-2022 10:47:43	A321	D	63,5	66,0	78,7
10	17-09-2022 10:50:42	E170	D	65,2	68,5	78,0
10	17-09-2022 10:56:11	B738	D	64,2	67,1	75,6
10	17-09-2022 11:04:21	E190	D	65,3	67,8	77,0
10	17-09-2022 11:11:53	E195	D	65,1	70,3	79,8
10	17-09-2022 11:15:38	E170	D	64,9	68,7	76,0
10	17-09-2022 11:33:19	E195	D	63,5	67,1	76,8
10	17-09-2022 12:38:33	B738	D	66,7	71,9	82,9
10	17-09-2022 12:40:39	A321	D	64,7	67,6	77,9
10	17-09-2022 12:46:36	E170	D	63,3	65,9	72,9

Nr pupletu				Laur	1	Lac
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	17-09-2022 12:48:38	E195	D	64,8	67,2	74,8
10	17-09-2022 13:08:36	A319	D	64,9	68,0	79,2
10	17-09-2022 13:12:27	A21N	D	63,4	64,7	72,9
10	17-09-2022 13:21:20	E190	D	66,6	70,6	80,8
10	17-09-2022 13:28:04	E190	D	66,6	71,4	79,6
10	17-09-2022 13:37:14	B738	D	65,0	68,4	79,3
10	17-09-2022 13:49:18	E195	D	65,4	69,6	76,2
10	17-09-2022 13:52:26	A319	D	64,5	68,1	80,3
10	17-09-2022 13:57:28	E195	D	63,7	65,5	74,1
10	17-09-2022 13:59:03	E195	D	64,3	67,7	79,1
10	17-09-2022 14:06:29	E75S	D	61,3	64,5	76,8
10	17-09-2022 14:09:09	B38M	D	60,1	62,9	72,6
10	17-09-2022 14:11:35	B738	D	65,0	69,7	80,6
10	17-09-2022 14:11:46	A321	D	65,3	70,0	82,6
10	17-09-2022 14:39:31	H25B	D	62,4	65,9	78,1
10	17-09-2022 14:44:40	C295	D	60,1	62,2	71,3
10	17-09-2022 14:50:16	A320	D	63,3	67,1	71,3
10	17-09-2022 14:54:35	E195	D	63,0	67,5	78,1
10	17-09-2022 14:57:41	A21N	D	64,0	67,4	78,6
10	17-09-2022 15:01:20	E75S	D	64,0	67,2	79,6
10	17-09-2022 15:08:24	B738	D	65,9	70,7	83,2
10	17-09-2022 15:11:26	B738	D	64,8	68,7	78,9
10	17-09-2022 15:13:55	E170	D	62,1	66,7	77,3
10	17-09-2022 15:16:27	E195	D	62,2	65,6	76,6
10	17-09-2022 15:18:44	E75S	D	62,0	66,3	78,4
10	17-09-2022 15:20:41	B77W	D	69,2	75,4	85,5
10	17-09-2022 15:22:52	E195	D	63,8	68,5	77,5
10	17-09-2022 15:26:48	E195	D	62,5	67,2	77,4
10	17-09-2022 15:29:24	B738	D	66,5	70,7	83,5
10	17-09-2022 15:31:54	E190	D	65,8	70,1	79,2
10	17-09-2022 15:46:11	B738	D	64,0	67,7	79,6
10	17-09-2022 15:53:23	B738	D	64,9	69,1	82,1
10	17-09-2022 15:58:42	E75S	D	61,7	65,8	77,3
10	17-09-2022 16:09:41	CL35	D	61,7	63,8	74,9
10	17-09-2022 16:20:20	E170	D	63,9	68,2	79,8
10	17-09-2022 16:25:35	A21N	D	64,2	69,3	80,4
10	17-09-2022 16:32:55	A321	D	62,1	65,5	76,7
10	17-09-2022 16:37:40	E75S	D	61,9	63,9	74,4
10	17-09-2022 16:40:22	B38M	D	62,2	65,6	76,2
10	17-09-2022 16:45:07	DH8D	D	59,9	61,3	70,7
10	17-09-2022 16:47:05	E195	D	64,4	68,6	79,8
10	17-09-2022 16:57:16	E195	D	65,4	71,0	79,9
10	17-09-2022 16:59:59	E75S	D	64,6	69,1	81,1
10	17-09-2022 17:07:02	B38M	D	60,1	61,9	71,2
10	17-09-2022 17:08:27	E195	D	63,6	67,3	77,7
10	17-09-2022 17:12:21	E190	D	63,8	68,3	78,7
10	17-09-2022 17:14:54	E190	D	63,0	66,3	78,3
10	17-09-2022 17:16:52	E195	D	64,2	69,0	78,8
10	17-09-2022 17:18:03	E75S	D	64,1	67,1	79,8
10	17-09-2022 17:20:28	E195	D	63,1	66,1	77,5
10	17-09-2022 17:22:05	E195	D	64,1	69,2	79,7
10	17-09-2022 17:25:04	E75S	D	64,7	67,6	79,9
10	17-09-2022 17:27:16	E190	D	62,1	65,7	76,9
10	17-09-2022 17:51:43	B788	D	63,2	67,4	78,4
10	17-09-2022 17:54:17	A320	D	64,5	69,7	81,0
10	17 00 2022 17.04.17	73020		07,0	55,1	01,0

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	17-09-2022 18:09:00	A21N	D	62,6	65,1	76,0
10	17-09-2022 18:10:39	A321	D	66,9	71,3	83,8
10	17-09-2022 18:26:15	A21N	D	62,2	64,8	75,8
10	17-09-2022 19:00:54	E195	D	64,6	67,7	79,2
10	17-09-2022 19:14:28	B38M	D	62,4	65,7	77,9
10	17-09-2022 19:16:44	A321	D	63,5	66,1	80,1
10	17-09-2022 19:25:27	E195	D	62,5	64,8	77,0
10	17-09-2022 19:34:17	A319	D	64,8	69,2	81,4
10	17-09-2022 19:53:01	A321	D	65,0	69.7	82,4
10	17-09-2022 20:09:10	DH8D	D	67,0	70,5	77,7
10	17-09-2022 20:15:56	A319	D	65,2	69,1	80,1
10	17-09-2022 20:17:59	E195	D	62,9	67,5	77,4
10	17-09-2022 20:20:50	E75L	D	66,2	71,7	82,2
10	17-09-2022 20:22:31	B738	D	66,0	70,2	82,7
10	17-09-2022 20:24:50	B738	D	66,7	71,9	83,8
10	17-09-2022 20:26:28	E170	D	64,2	67,8	79,8
10	17-09-2022 20:28:07	A321	D	65,6	69,2	81,6
10	17-09-2022 20:35:22	E190	D	65,4	69,1	80,0
10	17-09-2022 20:48:15	E170	D	64,9	68,9	79,7
10	17-09-2022 20:57:09	A21N	D	66,0	70,8	81,8
10	17-09-2022 21:06:10	B38M	D	61,5	62,9	74,3
10	17-09-2022 21:32:13	B738	D	64,2	68,0	79,6
10	17-09-2022 21:39:21	A21N	D	65,5	68,5	80,9
10	17-09-2022 21:45:15	B738	D	66,2	71,5	83,6
10	17-09-2022 21:51:07	A320	D	64,2	67,6	79,2
10	18-09-2022 06:11:37	B738	D	65,6	67,7	74,6
10	18-09-2022 06:15:33	B738	D	66,9	69,0	75,9
10	18-09-2022 06:18:41	B738	D	66,1	67,7	76,9
10	18-09-2022 06:29:22	A321	D	66,3	68,7	79,1
10	18-09-2022 08:00:21	E195	D	64,9	66,6	76,0
10	18-09-2022 08:04:56	E170	D	64,1	67,6	77,1
10	18-09-2022 08:06:35	E195	D	65,8	68,5	78,8
10	18-09-2022 08:13:05	B738	D	64,1	67,9	76,6
10	18-09-2022 08:14:52	A21N	D	64,8	65,9	73,8
10	18-09-2022 08:16:11	B738	D	64,6	67,3	75,1
10	18-09-2022 08:18:48	A321	D	65,0	67,6	79,8
10	18-09-2022 08:22:04	E195	D	65,2	67,1	77,3
10	18-09-2022 08:23:18	B738	D	64,5	68,9	79,1
10	18-09-2022 08:27:54	B39M	D	64,8	66,5	78,1
10	18-09-2022 08:29:33	A21N	D	64,7	66,3	74,2
10	18-09-2022 08:34:04	E195	D	64,3	67,6	76,0
10	18-09-2022 08:39:42	E195	D	64,6	67,1	76,9
10	18-09-2022 09:16:17	E195	D	64,6	66,3	73,6
10	18-09-2022 09:25:16	E170	D	65,2	68,5	80,5
10	18-09-2022 09:36:27	B38M	D	63,9	66,7	77,1
10	18-09-2022 09:46:24	A320	D	63,9	65,2	76,7
10	18-09-2022 10:08:20	A319	D	66,9	69,7	82,4
10	18-09-2022 10:32:27	E170	D	64,4	66,8	78,7
10	18-09-2022 10:38:45	B738	D	66,0	70,0	81,5
10	18-09-2022 10:43:33	B738	D	67,8	71,8	83,4
10	18-09-2022 10:49:07	E170	D	63,2	64,7	72,7
10	18-09-2022 10:52:30	A321	D	63,1	64,9	74,9
10	18-09-2022 10:58:07	B738	D	65,6	68,7	80,8
10	18-09-2022 11:03:33	E195	D	64,0	66,1	76,8
10	18-09-2022 11:06:05	E195	D	65,5	66,3	75,0
	.5 55 2522 11.00.00			00,0	55,5	10,0

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	18-09-2022 11:07:36	E195	D	65,4	68,8	79,3
10	18-09-2022 11:09:22	E195	D	64,3	65,9	75,8
10	18-09-2022 11:14:47	E75S	D	65,4	68,2	79,4
10	18-09-2022 11:17:36	E170	D	64,2	67,3	74,6
10	18-09-2022 11:19:34	E75S	D	63,2	66,0	78,5
10	18-09-2022 11:21:44	E190	D	65,8	69,1	79,9
10	18-09-2022 11:26:52	E75S	D	64,5	68,0	76,3
10	18-09-2022 11:47:21	E190	D	65,7	66,9	74,7
10	18-09-2022 11:49:44	B738	D	64,3	66,1	75,1
10	18-09-2022 11:51:42	E190	D	63,3	64,9	76,8
10	18-09-2022 12:19:16	A320	D	65,2	68,2	78,2
10	18-09-2022 12:22:04	B738	D	65,0	69,7	80,8
10	18-09-2022 12:24:36	E195	D	64,2	66,4	75,6
10	18-09-2022 12:45:26	A21N	D	66,2	69,0	78,5
10	18-09-2022 12:54:21	A21N	D	63,0	64,5	73,0
10	18-09-2022 13:03:47	BCS3	D	63,6	66,3	73,6
10	18-09-2022 13:10:22	A321	D	66,4	70,1	81,8
10	18-09-2022 13:19:13	A321	D	65,5	69,5	80,9
10	18-09-2022 13:22:10	E195	D	65,2	68,8	78,4
10	18-09-2022 13:23:59	E195	D	64,2	65,9	75,0
10	18-09-2022 13:36:51	E75S	D	65,0	66,8	74,0
10	18-09-2022 13:43:50	A319	D	64,6	67,7	79,6
10	18-09-2022 13:46:47	A321	D	65,2	70,1	81,4
10	18-09-2022 13:50:03	E195	D	64,3	67,2	77,9
10	18-09-2022 13:51:31	B738	D	64,8	68,4	81,1
10	18-09-2022 13:53:38	E195	D	63,8	66,7	75,9
10	18-09-2022 13:55:14	E75S	D	64,9	68,5	80,1
10	18-09-2022 14:03:16	B738	D	63,9	67,4	80,8
10	18-09-2022 14:07:49	E195	D	62,6	66,9	76,8
10	18-09-2022 14:16:02	A21N	D	61,5	65,2	75,8
10	18-09-2022 14:20:52	E195	D	64,6	70,6	80,0
10	18-09-2022 14:32:34	B738	D	65,7	70,7	82,7
10	18-09-2022 14:49:03	B738	D	65,5	69,1	82,8
10	18-09-2022 14:59:05	E75S	D	62,4	65,4	77,8
10	18-09-2022 15:04:11	E195	D	63,4	68,9	80,4
10	18-09-2022 15:10:24	A21N	D	63,7	68,4	79,5
10	18-09-2022 15:12:16	B38M	D	61,6	65,1	76,5
10	18-09-2022 15:13:53	E75S	D	62,8	66,8	78,0
10	18-09-2022 15:19:47	E170	D	62,4	65,8	77,0
10	18-09-2022 15:23:17	E195	D	64,6	69,6	79,6
10	18-09-2022 15:27:27	E195	D	63,7	68,1	78,5
10	18-09-2022 15:32:06	B738	D	65,5	68,8	79,8
10	18-09-2022 15:41:10	E170	D	61,3	63,8	75,1
10	18-09-2022 15:52:53	C680	D	60,3	62,8	72,1
10	18-09-2022 15:54:38	B738	D	64,3	68,4	79,7
10	18-09-2022 15:57:15	A320	D	62,1	64,0	71,6
10	18-09-2022 15:59:01	B38M	D	60,6	62,9	74,8
10	18-09-2022 16:00:52	B738	D	65,0	70,2	80,4
10	18-09-2022 16:07:59	CL35	D	62,7	65,3	75,5
10	18-09-2022 16:12:27	B38M	D	63,0	65,4	76,6
10	18-09-2022 16:14:12	E195	D	61,0	64,6	75,9
10	18-09-2022 16:26:54	E190	D	62,9	67,4	74,1
10	18-09-2022 16:28:30	B77W	D	61,9	65,6	76,9
10	18-09-2022 16:32:32	E170	D	61,1	63,4	73,1
10	18-09-2022 16:35:19	A319	D	62,6	66,3	77,8

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	18-09-2022 16:36:25	B738	D	62,7	65,0	76,4
10	18-09-2022 16:41:57	B738	D	61,2	63,8	73,3
10	18-09-2022 16:44:21	B738	D	61,4	64,6	73,4
10	18-09-2022 16:48:30	E195	D	62,4	67,8	78,2
10	18-09-2022 16:56:40	DH8D	D	58,3	62,7	71,5
10	18-09-2022 16:58:59	E190	D	63,3	67,4	77,6
10	18-09-2022 17:06:29	E75S	D	61,9	65,3	76,1
10	18-09-2022 17:12:02	E195	D	64,2	69,0	79,2
10	18-09-2022 17:13:50	E195	D	63,5	69,0	79,2
10	18-09-2022 17:18:42	E75S	D	64,8	68,6	79,7
10	18-09-2022 17:20:22	E195	D	64,3	67,8	79,8
10	18-09-2022 17:22:01	E75S	D	63,7	66,1	78,2
10	18-09-2022 17:24:20	E195	D	64,7	68,3	80,5
10	18-09-2022 17:33:32	E195	D	64,8	68,1	80,7
10	18-09-2022 17:36:15	A21N	D	61,3	63,5	73,6
10	18-09-2022 17:38:14	E195	D	64,2	68,4	78,8
10	18-09-2022 17:41:49	E75S	D	63,3	67,0	79,4
10	18-09-2022 17:45:55	E190	D	64,2	68,6	79,7
10	18-09-2022 17:50:44	E170	D	63,8	66,4	79,1
10	18-09-2022 17:52:07	B38M	D	61,3	65,5	75,6
10	18-09-2022 17:55:17	E170	D	63,9	70,1	78,9
10	18-09-2022 18:03:45	E75S	D	64,1	67,1	79,4
10	18-09-2022 18:17:02	A320	D	61,7	65,4	76,7
10	18-09-2022 18:24:10	B738	D	65,9	70,3	81,5
10	18-09-2022 18:32:24	A321	D	63,1	64,9	78,5
10	18-09-2022 18:44:07	B738	D	63,4	66,5	80,0
10	18-09-2022 18:49:58	A320	D	64,4	67,7	79,2
10	18-09-2022 19:07:41	A320	D	62,3	65,9	78,7
10	18-09-2022 19:23:11	A321	D	61,9	65,1	76,5
10	18-09-2022 19:27:22	E170	D	62,0	65,8	77,7
10	18-09-2022 19:30:03	A319	D	63,2	66,9	78,7
10	18-09-2022 19:34:26	A21N	D	60,5	63,1	69,5
10	18-09-2022 19:42:38	A321	D	69,1	74,1	85,0
10	18-09-2022 19:55:09	DH8D	D	60,6	63,1	74,2
10	18-09-2022 20:04:45	BCS3	D	64,1	66,6	77,4
10	18-09-2022 20:15:13	BCS3	D	63,1	67,0	78,3
10	18-09-2022 20:16:30	E195	D	62,3	66,4	77,9
10	18-09-2022 20:26:37	A321	D	64,8	69,7	80,9
10	18-09-2022 20:28:05	E75S	D	62,6	67,0	78,8
10	18-09-2022 20:30:14	E195	D	64,2	67,5	78,4
10	18-09-2022 20:32:17	E170	D	62,7	64,8	75,4
10	18-09-2022 20:34:49	E195	D	64,6	67,3	79,5
10	18-09-2022 20:37:27	E190	D	64,3	67,1	79,0
10	18-09-2022 20:40:37	E75S	D	65,5	70,4	81,0
10	18-09-2022 20:42:20	E170	D	64,6	69,0	80,7
10	18-09-2022 20:45:26	E75L	D	65,7	69,9	80,7
10	18-09-2022 20:48:47	E195	D	64,2	68,6	78,5
10	18-09-2022 20:50:36	CRJ9	D	61,6	63,4	75,2
10	18-09-2022 20:51:49	B738	D	63,1	66,9	78,9
10	18-09-2022 20:53:22	E75S	D	60,9	64,3	74,5
10	18-09-2022 20:54:55	E195	D	63,9	66,9	79,7
10	18-09-2022 20:56:37	E190	D	64,5	68,4	79,4
10	18-09-2022 21:36:24	B38M	D	61,2	63,6	75,8
10	18-09-2022 21:38:10	B738	D	64,8	68,8	81,4
10	18-09-2022 21:48:15	B38M	D	62,5	65,6	76,0

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	18-09-2022 21:50:58	B38M	D	60,9	63,1	72,0
10	19-09-2022 06:08:09	B738	D	67,1	68,9	79,7
10	19-09-2022 06:13:34	B738	D	67,2	68,0	76,7
10	19-09-2022 06:19:12	A321	D	67,8	69,9	81,6
10	19-09-2022 06:21:05	B738	D	66,8	69,8	80,8
10	19-09-2022 06:43:43	A321	D	67,5	69,8	80,1
10	19-09-2022 07:28:56	E195	D	66,5	68,2	79,0
10	19-09-2022 07:40:15	E195	D	67,0	68,6	77,8
10	19-09-2022 07:52:02	E195	D	67,3	68,9	78,7
10	19-09-2022 07:53:59	E75S	D	66,3	67,8	77,1
10	19-09-2022 07:56:03	E190	D	66,3	67,8	75,8
10	19-09-2022 08:01:39	E195	D	66,1	70,6	81,1
10	19-09-2022 08:03:34	B38M	D	63,8	67,0	80,7
10	19-09-2022 08:05:10	E195	D	66,3	70,5	85,8
10	19-09-2022 08:06:40	E190	D	67,4	69,9	84,6
10	19-09-2022 08:08:31	E170	D	65,7	70,9	80,9
10	19-09-2022 08:10:43	E195	D	65,5	69,0	79,1
10	19-09-2022 08:15:10	E75S	D	64,3	66,9	78,9
10	19-09-2022 08:28:11	A21N	D	64,2	66,4	75,0
10	19-09-2022 08:39:07	B752	D	67,4	71,1	82,1
10	19-09-2022 08:47:16	B738	D	67,1	71,9	83,4
10	19-09-2022 08:50:36	B38M	D	64,7	67,4	76,5
10	19-09-2022 08:53:41	E195	D	63,9	67,1	76,9
10	19-09-2022 09:23:44	E195	D	65,8	69,1	77,9
10	19-09-2022 09:36:04	B738	D	66,5	70,3	80,2
10	19-09-2022 09:41:42	E190	D	63,1	65,4	73,9
10	19-09-2022 10:26:55	E190	D	63,8	65,9	75,3
10	19-09-2022 10:29:24	B738	D	68,6	73,3	86,0
10	19-09-2022 10:42:02	A321	D	64,7	66,3	76,4
10	19-09-2022 10:59:25	E195	D	64,5	65,9	74,5
10	19-09-2022 11:04:11	E195	D	63,8	69,2	73,8
10	19-09-2022 11:19:28	B739	D	65,4	67,9	80,2
10	19-09-2022 11:24:06	E75S	D	64,8	66,6	76,9
10	19-09-2022 11:26:48	E195	D	64,3	66,1	75,1
10	19-09-2022 11:29:37	E190	D	64,8	67,2	76,8
10	19-09-2022 11:36:44	E195	D	64,1	66,5	74,5
10	19-09-2022 11:56:01	B738	D	65,5	68,1	79,8
10	19-09-2022 11:58:39	B738	D	64,4	67,5	77,2
10	19-09-2022 12:02:20	E170	D	63,5	65,2	75,2
10	19-09-2022 12:05:12	B738	D	68,3	73,0	84,7
10	19-09-2022 12:09:47	A321	D D	65,5 65.0	68,8 67.7	80,9 78.0
10	19-09-2022 12:22:10 19-09-2022 12:33:11	A21N B738	D	65,0 67,1	67,7 72,8	78,0 83,3
10	19-09-2022 12:33:11	A321	D	66,3	69,8	81,8
10	19-09-2022 13:06:34	B738	D	65,6	69,3	79,9
10	19-09-2022 13:13:40	A321	D	65,1	67,7	78,8
10	19-09-2022 13:13:40	E195	D	65,9	70,2	80,6
10	19-09-2022 13:40:19	E195	D	64,8	67,8	81,3
10	19-09-2022 13:49:41	E170	D	64,5	66,7	74,0
10	19-09-2022 13:51:22	A319	D	65,9	69,7	80.9
10	19-09-2022 13:53:14	E195	D	64,7	67,6	77,5
10	19-09-2022 13:54:50	B38M	D	64,3	68,0	78,1
10	19-09-2022 13:58:57	E195	D	64,5	68,2	75,6
10	19-09-2022 14:01:23	E195	D	64,7	69,0	79,0
10	19-09-2022 14:03:12	B738	D	64,6	68,8	80,0
			_	, -	,-	,-

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
10	19-09-2022 14:06:11	A320	D	63,4	66,6	78,0
10	19-09-2022 14:13:20	E75S	D	61,8	64,8	75,6
10	19-09-2022 14:26:04	E195	D	62,6	67,7	77,2
10	19-09-2022 14:28:58	E55P	D	59,8	61,3	70,2
10	19-09-2022 14:39:12	E195	D	63,3	66,7	78,6
10	19-09-2022 14:49:44	A21N	D	64,5	69,3	79,7
10	19-09-2022 14:51:19	B738	D	62,6	66,0	77,7
10	19-09-2022 14:54:01	E75S	D	62,6	65,2	78,6
10	19-09-2022 14:56:16	B738	D	64,4	69,0	80,7
10	19-09-2022 15:03:04	E75S	D	61,5	65,8	77,1
10	19-09-2022 15:06:54	E75S	D	62,8	66,2	76,8
10	19-09-2022 15:13:17	A20N	D	65,4	69,1	78,5
10	19-09-2022 15:18:55	E75S	D	62,5	66,9	78,8
10	19-09-2022 15:21:38	E75S	D	62,1	65,4	76,4
10	19-09-2022 15:33:18	E190	D	64,1	68,7	78,6
10	19-09-2022 15:35:37	E170	D	59,8	63,8	69,8
10	19-09-2022 15:38:40	B77W	D	59,6	63,2	73,9
10	19-09-2022 15:44:22	DH8D	D	59,3	61,3	71,1
10	19-09-2022 15:55:59	DH8D	D	59,4	60,5	69,9
10	19-09-2022 16:00:14	B738	D	62,6	66,0	77,6
10	19-09-2022 16:02:18	B738	D	63,1	66,2	78,3
10	19-09-2022 16:11:10	B38M	D	62,6	66,3	76,7
10	19-09-2022 16:30:26	E170	D	64,8	68,2	79,8
10	19-09-2022 16:45:50	DH8D	D	60,4	61,6	71,2
10	19-09-2022 16:47:50	E195	D	68,8	74,9	84,6
10	19-09-2022 16:56:49	A320	D	64,1	68,5	79,4
10	19-09-2022 17:01:10	E195	D	64,0	67,6	79,9
10	19-09-2022 17:12:47	E195	D	64,6	69,7	79,6
10	19-09-2022 17:14:17	E170	D	62,5	65,1	76,1
10	19-09-2022 17:15:56	E190	D	64,3	68,1	78,9
10	19-09-2022 17:18:42	E195	D	63,6	67,1	78,5
10	19-09-2022 17:20:39	A21N	D	63,8	67,9	78,8
10	19-09-2022 17:23:01	E190	D	64,0	68,7	78,6
10	19-09-2022 17:24:15	E75S	D	63,1	66,2	78,8
10	19-09-2022 17:25:42	E195	D	62,7	66,9	78,6
10	19-09-2022 17:27:11	A319	D	63,6	68,2	78,8
10	19-09-2022 17:31:03	E190	D	64,4	68,4	78,6
10	19-09-2022 17:34:24	A21N	D	63,1	69,1	78,8
10	19-09-2022 17:36:53	E195	D	64,3	70,0	80,3
10	19-09-2022 17:38:29	E195	D	64,9	69,0	79,4
10	19-09-2022 17:39:51	E190	D	63,3	67,6	78,4
10	19-09-2022 17:41:09	E170	D	63,6	67,4	79,4
10	19-09-2022 17:43:42	E195	D	63,2	66,5	78,2
10	19-09-2022 17:52:19	B737	D	63,8	68,0	78,0
10	19-09-2022 18:03:43	B38M	D	61,2	63,7	72,4
10	19-09-2022 18:16:15	B738	D	67,2	72,2	84,0
10	19-09-2022 18:21:42	GA6C	D	60,9	62,5	73,2
10	19-09-2022 18:23:26	A321	D	63,0	67,3	80,0
10	19-09-2022 18:27:57	A321	D	61,5	64,2	76,3
10	19-09-2022 18:54:31	B788	D	62,3	65,4	78,9
10	19-09-2022 18:57:14	CRJ9	D	62,3	65,7	77,8
10	19-09-2022 19:25:33	A21N	D	66,7	71,8	82,2
10	19-09-2022 19:30:22	A321	D	61,5	64,1	76,3
10	19-09-2022 19:31:48	A320	D	63,7	66,7	78,2
10	19-09-2022 19:33:44	E195	D	59,0	60,1	69,0

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	19-09-2022 19:42:24	A320	D	63,5	66,9	79,7
10	19-09-2022 19:44:33	E190	D	65,5	69,3	81,1
10	19-09-2022 19:49:38	A21N	D	64,0	67,8	78,9
10	19-09-2022 20:01:44	A320	D	60,4	63,9	74,7
10	19-09-2022 20:24:57	B38M	D	61,7	63,7	75,3
10	19-09-2022 20:26:12	E75S	D	62,9	66,5	78,8
10	19-09-2022 20:29:42	E195	D	61,8	65,6	76,9
10	19-09-2022 20:32:35	E195	D	64,6	67,7	78,6
10	19-09-2022 20:35:12	E170	D	62,8	65,7	78,2
10	19-09-2022 20:37:03	E75S	D	64,0	68,4	79,0
10	19-09-2022 20:38:55	E170	D	64,0	68,0	78,5
10	19-09-2022 20:45:47	BCS3	D	62,2	64,0	72,2
10	19-09-2022 20:47:29	E75S	D	65,1	70,3	80,4
10	19-09-2022 20:49:10	E75S	D	60,5	62,5	74,1
10	19-09-2022 20:51:34	B738	D	63,3	67,4	78,7
10	19-09-2022 21:17:43	B752	D	67,1	71,8	82,6
10	19-09-2022 21:29:26	A21N	D	63,7	67,3	78,6
10	19-09-2022 21:41:13	B738	D	64,8	68,8	81,1
10	20-09-2022 06:11:45	A321	D	68,5	70,4	77,5
10	20-09-2022 06:17:18	B738	D	66,8	68,8	80,2
10	20-09-2022 06:20:02	A319	D	67,3	68,2	76,3
10	20-09-2022 06:22:30	A321	D	67,8	70,3	82,4
10	20-09-2022 06:54:18	B738	D	66,5	67,6	78,5
10	20-09-2022 06:55:53	A321	D	67,5	69,0	77,5
10	20-09-2022 07:04:29	A21N	D	66,3	67,8	76,7
10	20-09-2022 07:16:58	B738	D	66,5	68,8	79,3
10	20-09-2022 07:20:35	B738	D	66,4	69,2	80,7
10	20-09-2022 07:32:47	E195	D	65,9	67,1	77,1
10	20-09-2022 07:51:56	E195	D	71,8	75,6	85,0
10	20-09-2022 07:59:15	E190	D	67,1	68,4	76,1
10	20-09-2022 08:00:57	E75S	D	65,6	68,2	76,4
10	20-09-2022 08:04:12	E195	D	64,9	67,6	78,7
10	20-09-2022 08:05:58	E195	D	64,2	66,6	77,6
10	20-09-2022 08:09:49	B738	D	62,9	64,3	73,7
10	20-09-2022 08:11:27	E195	D	65,1	67,6	76,8
10	20-09-2022 08:19:15	E195	D	64,9	67,1	76,3
10	20-09-2022 08:44:33	B738	D	64,2	67,3	79,0
10	20-09-2022 08:46:41	E195	D	64,2	67,1	81,1
10	20-09-2022 08:48:27	B789	D	64,7	66,5	79,2
10	20-09-2022 08:58:34	B739	D	65,4	68,2	80,1
10	20-09-2022 09:25:21	A321	D	65,0	67,8	79,6
10	20-09-2022 09:28:32	E170	D	63,5	65,5	75,3
10	20-09-2022 09:38:01	A21N	D	64,3	66,3	76,6
10	20-09-2022 09:47:53	E195	D	64,1	66,5	80,2
10	20-09-2022 10:13:23	B738	D	64,5	67,0	76,8
10	20-09-2022 10:16:05	B744	D	69,7	73,3	85,7
10	20-09-2022 10:23:41	B738	D	63,2	64,3	74,3
10	20-09-2022 10:52:16	E195	D	64,7	67,1	75,8
10	20-09-2022 11:04:29	E190	D	65,1	69,3	79,2
10	20-09-2022 11:07:01	E75S	D	62,1	63,7	72,1
10	20-09-2022 11:14:16	E75S	D	63,8	65,3	75,0
10	20-09-2022 11:18:35	C295	D	62,9	63,3	72,5
10	20-09-2022 11:20:18	E75S	D	63,5	65,6	78,8
10	20-09-2022 11:40:23	E75S	D	64,7	66,4	74,2
10	20-09-2022 12:24:47	A320	D	64,9	68,0	77,9

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	20-09-2022 12:29:33	B738	D	64,6	68,9	79,4
10	20-09-2022 12:43:22	A321	D	66,0	69,0	80,3
10	20-09-2022 12:45:42	E195	D	66,2	69,7	77,3
10	20-09-2022 12:49:51	B738	D	66,5	69,8	81,1
10	20-09-2022 13:15:58	E195	D	64,9	68,4	79,8
10	20-09-2022 13:28:42	A320	D	65,7	69,6	81,6
10	20-09-2022 13:41:53	E75S	D	64,2	66,8	73,8
10	20-09-2022 13:44:47	A21N	D	63,8	66,2	76,3
10	20-09-2022 13:45:54	E170	D	64,6	67,4	77,6
10	20-09-2022 13:54:00	E170	D	64,3	68,6	78,4
10	20-09-2022 13:57:28	E195	D	65,0	67,5	77,1
10	20-09-2022 14:00:02	A21N	D	65,0	69,6	79,7
10	20-09-2022 14:07:50	A21N	D	62,1	65,2	76,2
10	20-09-2022 14:10:16	E195	D	64,1	68,1	80,0
10	20-09-2022 14:11:40	B738	D	61,9	64,6	76,5
10	20-09-2022 14:13:32	A319	D	63,5	70,0	80,3
10	20-09-2022 14:18:39	B738	D	65,3	70,5	83,4
10	20-09-2022 14:20:57	A321	D	65,0	69,8	83,4
10	20-09-2022 14:22:58	E195	D	62,9	66,2	76,6
10	20-09-2022 14:25:05	E195	D	65,0	68,0	79,6
10	20-09-2022 14:27:56	A321	D	64,9	69,1	81,9
10	20-09-2022 14:38:47	B738	D	62,6	66,1	77,9
10	20-09-2022 14:45:00	A319	D	62,5	66,0	78,1
10	20-09-2022 14:51:33	A21N	D	64,0	68,1	79,2
10	20-09-2022 14:54:03	E195	D	62,7	67,0	77,6
10	20-09-2022 14:57:46	E195	D	63,9	68,2	78,3
10	20-09-2022 14:59:51	E75S	D	62,4	66,6	76,9
10	20-09-2022 15:01:56	E170	D	61,1	64,7	75,7
10	20-09-2022 15:12:01	E195	D	62,1	66,4	76,3
10	20-09-2022 15:14:00	E195	D	63,5	67,4	78,1
10	20-09-2022 15:18:19	B77W	D	65,2	69,6	82,0
10	20-09-2022 15:22:15	E290	D	60,7	64,8	73,9
10	20-09-2022 15:24:02	B738	D	63,1	66,3	78,7
10	20-09-2022 15:36:28	E190	D	63,2	67,9	79,5
10	20-09-2022 15:42:40	E170	D	63,0	66,0	77,6
10	20-09-2022 15:51:38	B38M	D	60,0	62,9	75,1
10	20-09-2022 15:53:35	E75S	D	63,1	67,5	79,0
10	20-09-2022 16:07:17	E75S	D	61,6	64,6	75,4
10	20-09-2022 16:19:14	B738	D	65,0	69,0	81,2
10	20-09-2022 16:21:29	E195	D	61,1	64,8	75,4
10	20-09-2022 16:23:30	B38M	D	66,4	71,1	80,9
10	20-09-2022 16:37:28	E75S	D	65,2	70,5	81,5
10	20-09-2022 16:41:05	E190	D	63,7	68,0	77,8
10	20-09-2022 16:42:32	E170	D	63,7	68,6	80,0
10	20-09-2022 16:57:32	E190	D	63,1	66,5	79,5
10	20-09-2022 16:59:08	E170	D	63,4	66,9	78,7
10	20-09-2022 17:02:31	A320	D	65,4	68,6	80,6
10	20-09-2022 17:09:31	A21N	D	62,3	65,4	76,8
10	20-09-2022 17:15:05	E195	D	63,9	67,6	79,7
10	20-09-2022 17:17:30	E195	D	65,0	68,4	79,5
10	20-09-2022 17:20:26	DH8D	D	60,0	61,2	71,1
10	20-09-2022 17:21:57	B738	D	64,1	67,8	79,7
10	20-09-2022 17:25:38	GA7C	D	62,5	65,0	74,2
10	20-09-2022 17:32:56	E195	D	64,4	69,0	79,8
10	20-09-2022 17:36:01	E195	D	64,6	69,0	80,2

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	20-09-2022 17:38:06	B738	D	64,7	69,0	79,9
10	20-09-2022 17:40:12	E195	D	64,1	67,8	79,9
10	20-09-2022 17:41:32	CRJ9	D	61,5	63,9	75,9
10	20-09-2022 17:45:10	E75S	D	64,3	67,3	79,4
10	20-09-2022 17:46:47	B737	D	65,5	71,7	82,8
10	20-09-2022 17:48:30	B38M	D	61,7	64,0	76,0
10	20-09-2022 17:51:06	E190	D	65,5	68,6	80,4
10	20-09-2022 17:55:53	E170	D	62,5	65,4	77,2
10	20-09-2022 18:01:41	E190	D	62,2	65,1	74,8
10	20-09-2022 18:04:54	E190	D	65,0	68,1	80,5
10	20-09-2022 18:11:14	A20N	D	61,8	64,8	78,4
10	20-09-2022 18:18:23	E190	D	64,6	69,8	80,6
10	20-09-2022 18:23:29	B38M	D	65,1	68,5	81,0
10	20-09-2022 18:28:46	A321	D	66,4	70,7	84,3
10	20-09-2022 18:35:09	E190	D	62,6	65,7	76,3
10	20-09-2022 18:44:37	A321	D	69,5	74,5	85,3
10	20-09-2022 18:47:24	A320	D	63,5	66,4	79,1
10	20-09-2022 18:53:58	E170	D	61,5	63,5	75,5
10	20-09-2022 18:56:29	A21N	D	63,4	67,1	79,1
10	20-09-2022 19:12:59	CRJ9	D	62,8	65,2	76,7
10	20-09-2022 19:23:38	A321	D	65,4	70,1	82,2
10	20-09-2022 19:31:24	A321	D	64,5	67,9	80,8
10	20-09-2022 19:39:33	E195	D	63,4	68,3	78,1
10	20-09-2022 19:45:30	A319	D	64,0	67,3	78,4
10	20-09-2022 19:47:29	B738	D	62,2	64,2	75,0
10	20-09-2022 19:50:24	A21N	D	62,0	63,5	74,6
10	20-09-2022 19:54:39	E190	D	65,8	70,4	81,3
10	20-09-2022 19:56:14	DH8D	D	64,9	71,3	80,0
10	20-09-2022 20:08:01	BCS3	D	62,0	63,9	75,8
10	20-09-2022 20:13:15	A21N	D	60,4	63,2	73,4
10	20-09-2022 20:35:46	E75S	D	63,3	67,3	79,3
10	20-09-2022 20:41:15	E75S	D	65,0	68,8	80,8
10	20-09-2022 20:43:08	E75S	D	64,0	67,1	79,4
10	20-09-2022 20:48:48	E75S	D	63,9	67,0	79,1
10	20-09-2022 20:50:30	E170	D	61,7	63,5	76,5
10	20-09-2022 20:52:05	E170	D	63,7	67,8	79,2
10	20-09-2022 20:58:34	E195	D	63,1	66,7	78,8
10	20-09-2022 21:00:11	E190	D	65,4	69,4	81,4
10	20-09-2022 21:10:20	A321	D	65,0	70,0	82,2
10	20-09-2022 21:19:14	B763	D	65,5	68,8	81,6
10	20-09-2022 21:37:41	E75S	D	63,8	67,0	79,8
10	20-09-2022 21:46:55	B38M	D	61,3	64,2	76,7
10	20-09-2022 21:49:32	B738	D	64,4	69,1	81,4
10	20-09-2022 21:53:17	A21N	D	64,4	68,6	79,6
10	20-09-2022 21:58:45	A320	D	61,1	63,0	76,1
10	21-09-2022 06:23:19	A321	D	66,7	69,0	78,1
10	21-09-2022 06:30:40	B738	D	66,7	68,4	78,4
10	21-09-2022 07:17:03	B738	D	66,2	68,8	76,7
10	21-09-2022 07:30:39	A321	D	69,3	71,3	81,1
10	21-09-2022 07:55:37	E190	D	66,9	68,5	77,3
10	21-09-2022 07:58:25	E195	D	65,9	67,5	76,4
10	21-09-2022 08:03:04	E190	D	65,7	68,1	78,7
10	21-09-2022 08:04:34	E195	D	65,1	68,9	75,1
10	21-09-2022 08:37:18	A319	D	64,6	67,2	77,7
10	21-09-2022 08:39:46	B738	D	66,0	69,7	80,1

Ni i.i.				1		1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	21-09-2022 08:42:18	E195	D	64,5	66,9	77,3
10	21-09-2022 08:50:01	B738	D	65,2	70,3	80,4
10	21-09-2022 09:23:05	E195	D	64,6	67,1	78,4
10	21-09-2022 09:59:57	A320	D	65,4	68,8	80,6
10	21-09-2022 10:01:15	E195	D	65,2	68,0	81,3
10	21-09-2022 10:02:52	B38M	D	64,4	66,5	78,7
10	21-09-2022 10:08:50	CRJ9	D	66,1	71,3	80,6
10	21-09-2022 10:14:26	A320	D	63,9	65,8	72,9
10	21-09-2022 10:14:20	A321	D	66,3	68,7	78,6
10	21-09-2022 10:32:23	E75S	D	64,9	66,5	76,0
10	21-09-2022 10:49:43	B738	D	65,0	68,9	79,5
10	21-09-2022 11:00:00	E195	D	65,2	69,2	79,3
10	21-09-2022 11:02:25	E75S	D	64,1	65,6	76,4
10	21-09-2022 11:03:59	E75S	D	64,8	69,4	79,0
10	21-09-2022 11:07:44	E170	D	64,1	67,4	75,9
10	21-09-2022 11:07:44	A21N	D	64,3	67,1	76,1
10	21-09-2022 11:20:42	E190	D	63,1	64,9	75,6
10	21-09-2022 11:20:42	E190	D	65,5	68,9	78,5
10	21-09-2022 11:25:51	E195	D	64,0	66,7	75,8
10	21-09-2022 11:42:46	E195	D	64,4	66,8	77,2
10	21-09-2022 11:44:29	B738	D	65,6	68,5	79,9
10	21-09-2022 11:44:29	E75S	D	63,0	66,2	75,8
10	21-09-2022 12:19:09	A320	D	64,3	67,7	78,1
10	21-09-2022 12:35:08	A321	D	64,9	68,2	79,9
10	21-09-2022 12:53:12	B738	D	66,1	70,3	81,9
10	21-09-2022 13:02:44	A319	D	64,8	67,5	79,6
10	21-09-2022 13:04:57	B738	D	66,1	69,7	81,6
10	21-09-2022 13:12:02	E195	D	64,3	66,5	76,0
10	21-09-2022 13:16:08	E75S	D	63,5	65,5	76,9
10	21-09-2022 13:34:43	A21N	D	68,2	73,2	82,0
10	21-09-2022 13:50:27	E170	D	63,3	65,6	75,8
10	21-09-2022 13:55:19	A321	D	63,9	68.7	79,1
10	21-09-2022 13:57:08	E190	D	65,7	68,5	78,5
10	21-09-2022 14:06:37	A319	D	62,0	65,2	77,8
10	21-09-2022 14:09:21	E190	D	60,4	62,1	74,8
10	21-09-2022 14:12:41	B738	D	64,3	68,6	80,6
10	21-09-2022 14:14:32	A321	D	64,7	69,6	81,9
10	21-09-2022 14:20:02	B38M	D	60,5	63,4	75,2
10	21-09-2022 14:22:30	E55P	D	59,5	61,9	71,3
10	21-09-2022 14:23:30	B738	D	64,5	68,7	81,0
10	21-09-2022 14:33:35	E195	D	62,6	65,6	77,2
10	21-09-2022 14:51:20	B738	D	64,0	67,4	80,2
10	21-09-2022 14:53:27	E170	D	62,6	65,6	77,5
10	21-09-2022 14:55:22	E195	D	61,7	65,1	74,9
10	21-09-2022 15:01:35	FA50	D	63,9	68,1	81,2
10	21-09-2022 15:02:37	E75S	D	63,5	68,2	78,4
10	21-09-2022 15:15:07	E195	D	68,2	74,6	83,8
10	21-09-2022 15:20:40	A21N	D	64,1	67,9	80,4
10	21-09-2022 15:30:45	E190	D	62,4	64,9	77,0
10	21-09-2022 15:38:47	B77W	D	66,0	69,5	82,8
10	21-09-2022 15:41:38	E190	D	65,6	68,8	80,8
10	21-09-2022 15:45:26	E75S	D	62,1	65,3	77,9
10	21-09-2022 15:47:48	E195	D	62,3	65,2	76,2
10	21-09-2022 16:08:51	E170	D	63,7	68,5	79,1
10	21-09-2022 16:10:32	B38M	D	61,7	64,1	75,2
	2. 00 2022 10.10.02	200.01		01,,	J 1, 1	10,2

DOTESTONEGO Color	Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
10	pomiarowego	_		Орогаоја	[dB]	[dB]	[dB]
10	10	21-09-2022 16:23:03	B38M		61,4	64,3	74,4
10	10	21-09-2022 16:24:49	CL35	D	62,6	66,2	79,5
10	10	21-09-2022 16:37:20	A21N	D	63,5	67,4	77,3
10	10	21-09-2022 16:42:01	A21N	D	62,6	65,2	77,3
10	10	21-09-2022 16:43:43	E75S	D	64,0	66,6	80,0
10	10	21-09-2022 16:49:04	E170	D	64,2	67,5	78,8
10	10	21-09-2022 16:53:01	B38M	D	61,9	64,1	76,0
10	10	21-09-2022 16:57:41	B738	D	63,9	67,1	78,8
10	10	21-09-2022 17:01:40	DH8D	D	60,8	62,0	72,5
10	10	21-09-2022 17:06:06	E195	D	62,4	66,1	77,0
10	10	21-09-2022 17:07:31	E195	D	64,2	67,9	79,5
10	10	21-09-2022 17:14:15	B738	D	65,2	70,7	81,3
10	10	21-09-2022 17:16:21	E195	D	62,7	67,2	77,9
10	10	21-09-2022 17:17:57	A319	D	63,7	67,9	81,1
10	10	21-09-2022 17:19:42	E75S	D	64,0	68,9	79,9
10	10	21-09-2022 17:21:25	E195	D	63,3	67,9	78,9
10	10	21-09-2022 17:23:02	B738	D	65,3	68,9	80,4
10	10	21-09-2022 17:25:12	E195	D	64,0	69,9	80,6
10	10	21-09-2022 17:27:58	E195	D	65,2	70,3	81,0
10 21-09-2022 17:37:25 E75S D 63,9 67,4 79,0 10 21-09-2022 17:40:47 E190 D 63,8 68,0 78,8 10 21-09-2022 17:42:26 E170 D 64,3 68,4 79,5 10 21-09-2022 17:50:16 E190 D 64,5 68,9 81,0 10 21-09-2022 17:50:16 E190 D 64,5 68,9 81,0 10 21-09-2022 17:50:16 E190 D 64,8 69,0 81,3 10 21-09-2022 17:50:25 E195 D 64,7 70,4 81,1 10 21-09-2022 17:53:23 E190 D 64,3 68,0 80,1 10 21-09-2022 17:53:23 E190 D 64,3 68,0 80,1 10 21-09-2022 17:50:27 B738 D 64,2 69,0 80,9 10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 61,4 63,8 75,2 10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 61,4 63,8 75,2 10 21-09-2022 18:26:29 B738 D 64,6 69,9 83,3 10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61,0 63,5 80,5 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 64,6 69,9 83,3 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 64,6 69,9 83,6 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:36:14 B738 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:36:14 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:36:14 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:60:4 A321 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:60:4 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 64,7 69,5 82,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:36:4 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:36:4 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:36:4 E195 D 66,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 20:25:18 E195 D 66,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:25:	10	21-09-2022 17:31:36	B738	D	62,1	64,8	76,6
10 21-09-2022 17:40:47 E190 D 63.8 68.0 78.8 10 21-09-2022 17:42:26 E170 D 64.3 68.4 79.5 10 21-09-2022 17:44:49 E75S D 64.5 68.9 81.0 10 21-09-2022 17:51:25 E195 D 64.8 69.0 81.3 110 21-09-2022 17:51:25 E195 D 64.7 70.4 81.1 110 21-09-2022 17:53:23 E190 D 64.8 69.0 80.1 10 21-09-2022 17:55:27 B738 D 64.2 69.0 80.9 110 21-09-2022 18:02:49 E195 D 63.2 65.9 78.7 10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 63.2 65.9 78.7 10 21-09-2022 18:07:27 B788 D 64.6 68.9 83.3 10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61.0 63.5 80.5 10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61.0 63.5 80.5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 68.6 73.7 84.0 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64.7 67.9 80.5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64.7 67.9 80.5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64.7 69.5 82.2 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64.7 69.5 82.2 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64.7 69.5 82.2 10 21-09-2022 19:50:15 B738 D 66.0 71.1 81.9 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 64.4 68.0 79.3 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 64.4 68.0 79.3 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 66.0 68.8 79.3 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 66.0 68.9 80.2 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 66.0 68.9 80.2 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 66.0 68.9 79.3 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 66.0 68.9 80.2 79.3 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 66.0 68.9 80.2 79.3 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 66.0 68.8 79.3 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 66.5 68.9 80.2 75.1 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 66.7 66.5 76.6 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 66.0 68.7 79.9 10 21-09-2022 20:23:52 E190 D 66.0 68.7 79.9 10 21-09-2022 20:23:52 E190 D 66.0 68.7 79.9 10	10	21-09-2022 17:32:57	E190	D	64,6	67,9	79,7
10 21-09-2022 17:42:26 E170 D 64,3 68,4 79,5 10 21-09-2022 17:50:16 E190 D 64,8 69,0 81,0 11 21-09-2022 17:50:16 E190 D 64,8 69,0 81,3 11 10 21-09-2022 17:50:15 E195 D 64,7 70,4 81,1 11 10 21-09-2022 17:53:23 E190 D 64,8 69,0 80,1 10 21-09-2022 17:53:27 B738 D 64,2 69,0 80,9 11 10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 61,8 63,1 71,3 10 21-09-2022 18:26:29 B738 D 61,8 63,1 71,3 10 21-09-2022 18:26:29 B738 D 64,6 68,9 83,3 10 21-09-2022 18:26:29 B738 D 64,6 68,9 83,3 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 68,6 73,7 84,0 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 19:28:59 E78 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 18:58:43 E190 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 19:28:49 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:28:19 CRJP D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:28:19 CRJP D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:23:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:23:54 E75S D 63,7 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:54 E195 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:33:55 E195 D 66,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:33:52 E190 D 63,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 17:37:25	E75S	D	63,9	67,4	79,0
10	10	21-09-2022 17:40:47	E190	D	63,8	68,0	78,8
10	10	21-09-2022 17:42:26	E170	D	64,3	68,4	79,5
10 21-09-2022 17:51:25 E195 D 64,7 70,4 81,1 10 21-09-2022 17:53:23 E190 D 64,3 68,0 80,1 10 21-09-2022 17:55:27 B738 D 64,2 69,0 80,9 10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 18:02:49 B738 D 61,4 63,8 75,2 10 21-09-2022 18:02:49 B738 D 61,4 63,8 75,2 10 21-09-2022 18:02:49 B738 D 61,8 63,1 71,3 10 21-09-2022 18:02:29 B738 D 64,6 68,9 83,3 10 21-09-2022 18:26:29 B738 D 64,6 68,9 83,3 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 66,6 73,7 84,0 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 66,6 73,7 84,0 10 21-09-2022 18:37:25 A320 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:50:45 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:22:7 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:22:7 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:22:7 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:22:7 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:24:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 19:28:7 E195 D 66,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 66,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 66,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 66,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 19:28:5 B25 D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:54 E75S D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:25:53 BCS3 D 62,5 66,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:25:53 BCS3 D 66,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:52 E195 D 66,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:52 E195 D 66,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:51 E195 D 66,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:52	10	21-09-2022 17:44:49	E75S	D	64,5	68,9	81,0
10 21-09-2022 17:53:23 E190 D 64,3 68,0 80,1 10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 18:04:44 B788 D 61,4 63,8 75,2 10 21-09-2022 18:07:27 B738 D 64,6 68,0 83,1 71,3 10 21-09-2022 18:07:27 B738 D 61,8 63,1 71,3 10 21-09-2022 18:07:27 B738 D 61,8 63,1 71,3 10 21-09-2022 18:07:27 B738 D 64,6 68,9 83,3 10 21-09-2022 18:26:29 B738 D 64,6 68,9 83,3 10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61,0 63,5 80,5 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 68,6 73,7 84,0 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 18:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:36:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,6 6,5 79,1 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,6 6,5 79,9 10 21-09-2022 20:23:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:33:55 E195 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:33:55 E195 D 66,0 66,5 79,9 79,3 10 21-09-2022 20:33:55 E195 D 66,0 66,5 79,9 79,3 10 21-09-2022 20:33:55 E195 D 66,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:33:55 E195 D 66,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:33:55 E195 D 66,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:33:55 E195 D 66,0 66,5 77,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:55 E195 D 66,0 66,7 79,9 79,3 10 21-09-2022 20:33:52 E195 D 66,0 68,7 79,9 79,3 10 21-09-2022 20:33:52 E195 D 66,0 66,7 79,9 79,3 10 21-09-2022 20:33:52 E195 D 66,0 66,7 79,9 79,3 10 21-09-2022 20:33:52 E195 D 66,0 66,7 79,9 79,3 10 21-09-2022 20:33:52 E195 D 66,0 66,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 17:50:16	E190	D	64,8	69,0	81,3
10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 18:04:44 B788 D 61,4 63,8 75,2 10 21-09-2022 18:07:27 B788 D 61,8 63,1 71,3 10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61,0 63,5 80,5 10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61,0 63,5 80,5 10 21-09-2022 18:34:72 B738 D 68,6 73,7 84,0 110 21-09-2022 18:34:72 B738 D 68,6 73,7 84,0 110 21-09-2022 18:34:47 B738 D 68,6 73,7 84,0 110 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,6 68,9 81,9 110 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,7 67,9 80,5 110 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,9 68,6 81,9 110 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 69,5 82,2 110 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 110 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 110 21-09-2022 19:22:18 GRJ9 D 66,0 71,1 81,9 110 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 110 21-09-2022 19:30:45 E195 D 63,1 66,5 79,1 110 21-09-2022 19:30:45 E195 D 66,0 68,8 79,3 110 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 110 21-09-2022 19:59:42 A319 D 60,4 62,6 73,2 110 21-09-2022 19:59:42 A319 D 60,4 62,6 73,2 110 21-09-2022 19:59:42 A319 D 66,0 68,8 79,3 110 21-09-2022 20:23:51 E295 D 63,7 67,3 79,9 110 21-09-2022 20:25:51 E295 D 60,8 62,3 75,1 110 21-09-2022 20:25:51 E295 D 60,8 62,3 75,1 110 21-09-2022 20:25:51 E295 D 60,8 62,3 75,1 110 21-09-2022 20:25:51 E295 D 63,5 67,7 79,3 110 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 110 21-09-2022 20:33:35 E195 D 66,0 67,0 77,5	10	21-09-2022 17:51:25	E195	D	64,7	70,4	81,1
10 21-09-2022 18:02:49 E195 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 18:04:44 B788 D 61,4 63,8 75,2 10 21-09-2022 18:07:27 B788 D 61,8 63,1 71,3 10 21-09-2022 18:26:29 B738 D 64,6 68,9 83,3 10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61,0 63,5 80,5 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 68,6 73,7 84,0 10 21-09-2022 18:47:25 A320 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ D 66,0 71,1 81,9 10	10	21-09-2022 17:53:23	E190	D	64,3	68,0	80,1
10 21-09-2022 18:04:44 B788 D 61,4 63,8 75,2 10 21-09-2022 18:07:27 B788 D 61,8 63,1 71,3 10 21-09-2022 18:26:29 B738 D 64,6 68,9 83,3 10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61,0 63,5 80,5 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 68,6 73,7 84,0 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:55:15 B738 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 18:16:04 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:28:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10	10	21-09-2022 17:55:27	B738	D	64,2	69,0	80,9
10 21-09-2022 18:07:27 B788 D 61,8 63,1 71,3 10 21-09-2022 18:26:29 B738 D 64,6 68,9 83,3 10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61,0 63,5 80,5 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 68,6 73,7 84,0 10 21-09-2022 18:47:25 A320 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:50:43 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:28:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 63,1 66,5 79,1 10	10	21-09-2022 18:02:49	E195	D	63,2	65,9	78,7
10 21-09-2022 18:26:29 B738 D 64,6 68,9 83,3 10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61,0 63,5 80,5 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 68,6 73,7 84,0 10 21-09-2022 18:47:25 A320 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:34:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10	10	21-09-2022 18:04:44	B788	D	61,4	63,8	75,2
10 21-09-2022 18:28:34 E170 D 61,0 63,5 80,5 10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 68,6 73,7 84,0 10 21-09-2022 18:47:25 A320 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10	10	21-09-2022 18:07:27	B788	D	61,8	63,1	71,3
10 21-09-2022 18:34:47 B738 D 68,6 73,7 84,0 10 21-09-2022 18:47:25 A320 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 20:33:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10	10	21-09-2022 18:26:29	B738	D	64,6	68,9	83,3
10 21-09-2022 18:47:25 A320 D 64,7 67,9 80,5 10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:23:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10	10	21-09-2022 18:28:34	E170	D	61,0	63,5	80,5
10 21-09-2022 18:50:15 B738 D 64,9 68,6 81,9 10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10	10	21-09-2022 18:34:47	B738	D	68,6	73,7	84,0
10 21-09-2022 18:58:43 A321 D 64,7 69,5 82,2 10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 63,7 67,3 79,9 10	10	21-09-2022 18:47:25	A320	D	64,7	67,9	80,5
10 21-09-2022 19:16:04 A321 D 63,2 65,9 78,7 10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 20:12:47 DH8D D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10	10	21-09-2022 18:50:15	B738	D	64,9	68,6	81,9
10 21-09-2022 19:18:19 A21N D 62,0 64,3 76,6 10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 20:12:47 DH8D D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10	10	21-09-2022 18:58:43	A321	D	64,7	69,5	82,2
10 21-09-2022 19:22:18 CRJ9 D 66,0 71,1 81,9 10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 20:12:47 DH8D D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:33:35 E190 D 63,5 67,7 79,3 10	10	21-09-2022 19:16:04	A321	D	63,2	65,9	78,7
10 21-09-2022 19:28:27 E195 D 63,1 66,5 79,1 10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 20:12:47 DH8D D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 19:18:19	A21N	D	62,0	64,3	76,6
10 21-09-2022 19:30:45 E195 D 64,4 68,0 79,3 10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 20:12:47 DH8D D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:33:35 E190 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10	10	21-09-2022 19:22:18	CRJ9	D	66,0	71,1	81,9
10 21-09-2022 19:48:41 E190 D 67,0 71,8 82,7 10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 20:12:47 DH8D D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:30:02 E190 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 19:28:27	E195	D	63,1	66,5	79,1
10 21-09-2022 19:59:42 A319 D 65,0 68,8 79,3 10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 20:12:47 DH8D D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:30:02 E190 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 19:30:45	E195	D	64,4	68,0	79,3
10 21-09-2022 20:03:35 A21N D 64,5 68,9 80,2 10 21-09-2022 20:12:47 DH8D D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:30:02 E190 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 19:48:41	E190	D	67,0	71,8	82,7
10 21-09-2022 20:12:47 DH8D D 60,4 62,6 73,2 10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:30:02 E190 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 19:59:42	A319	D	65,0	68,8	79,3
10 21-09-2022 20:22:54 E75S D 63,7 67,3 79,9 10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:30:02 E190 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 20:03:35	A21N	D	64,5	68,9	80,2
10 21-09-2022 20:25:18 E295 D 60,8 62,3 75,1 10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:30:02 E190 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 20:12:47	DH8D	D	60,4	62,6	73,2
10 21-09-2022 20:28:53 BCS3 D 62,7 66,5 76,6 10 21-09-2022 20:30:02 E190 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 20:22:54	E75S	D	63,7	67,3	79,9
10 21-09-2022 20:30:02 E190 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 20:25:18	E295	D	60,8	62,3	75,1
10 21-09-2022 20:30:02 E190 D 63,5 67,7 79,3 10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 20:28:53	BCS3	D	· ·		-
10 21-09-2022 20:33:35 E195 D 65,0 68,7 79,9 10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5						•	-
10 21-09-2022 20:35:21 E170 D 64,2 67,9 79,3 10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5	10	21-09-2022 20:33:35	E195	D		·	79,9
10 21-09-2022 20:41:06 E195 D 62,5 67,0 77,5					· ·		
						•	-
10 21-09-2022 20:44:55 E170 D 63,9 68,3 79,5					·	•	

Nie mandata				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	21-09-2022 20:49:28	E195	D	65,0	69,2	79,2
10	21-09-2022 20:52:47	B789	D	63,1	68,2	78,2
10	21-09-2022 20:57:06	E75S	D	62,5	64,2	76,7
10	21-09-2022 20:37:00	B738	D	63,6	67,4	78,9
10	21-09-2022 21:14:30	B763	D	66,0	69,1	82,0
10	21-09-2022 21:17:13	B38M	D	62,2	64,4	77,5
10	21-09-2022 21:38:34	B738	D	65,4	69,8	81,9
10	21-09-2022 21:53:45	B38M	D	62,7	65,2	77,5
10	21-09-2022 21:58:40	A306	D	69,2	75,0	86,9
10	22-09-2022 21:30:40	B738	D	68,0	69,9	79,2
10	22-09-2022 06:16:03	B738	D	67,0	68,7	77,8
10	22-09-2022 06:18:08	B738	D	67,5	69,0	80,7
10	22-09-2022 06:10:05	A321	D	67,4	69,5	79,7
10	22-09-2022 06:33:31	B738	D	66,5	68,4	77,6
10	22-09-2022 06:41:12	A321	D	67,3	69,4	76,9
10	22-09-2022 08:01:08	E195	D	64,1	65,4	76,9
10	22-09-2022 08:09:19	E190	D	66,1	67,5	78,6
10	22-09-2022 08:10:57	E170	D	64,2	65,8	77,0
10	22-09-2022 08:10:57	E75S	D	64,8	66,9	77,0
10	22-09-2022 08:17:23	E190	D	65,4	68,4	78,7
10	22-09-2022 08:17:23	B738	D	63,1	64,4	73,1
10	22-09-2022 08:36:56	B38M	D	63,6	64,6	74,8
10	22-09-2022 08:40:28	B738	D	66,7	69,7	80,5
10	22-09-2022 08:42:53	A320	D	63,1	64,1	75,1
10	22-09-2022 08:44:32	B738	D	64,2	65,9	73,7
10	22-09-2022 08:44:32	B738	D	65,7	68,5	80,4
10	22-09-2022 09:46:20	B38M	D	62,9	63,7	75,0
10	22-09-2022 10:03:40	E195	D	64,9	67,0	78,3
10	22-09-2022 10:03:40	E195	D	62,2	64,9	73,0
10	22-09-2022 10:17:04	B738	D	66,4	69,8	78,7
10	22-09-2022 10:17:04	E75S	D	64,4	66,6	74,4
10	22-09-2022 10:20:01	A320	D	63,1	66,2	73,9
10	22-09-2022 10:49:52	A321	D	65,6	68,8	81,3
10	22-09-2022 10:49:32	E170	D	64,0	66,2	76,8
10	22-09-2022 10:54:32	E190	D	64,1	66,4	76,4
10	22-09-2022 10:34:32	E170	D	64,1	65,4	76,4
10	22-09-2022 11:04:04	E176	D	65,0	68,8	79,2
10	22-09-2022 11:04:04	E75S	D	63,6	65,9	73,6
10	22-09-2022 11:07:59	E75S	D	64,1	67,0	77,7
10	22-09-2022 11:12:33	E195	D	64,3	66,7	74,3
10	22-09-2022 11:12:33	E195	D	65,1	67,1	74,5
10	22-09-2022 11:10:10	E75S	D	63,6	65,9	78,1
10	22-09-2022 11:20:21	E195	D	64,6	67,5	77,8
10	22-09-2022 11:35:57	A320	D	65,0	68,7	77,8
10	22-09-2022 11:45:16	A320 A21N	D	66,9	70,7	79,5
10	22-09-2022 11:59:40	E195	D	63,8	66,4	76,4
10	22-09-2022 12:17:13	A320	D	65,3	68,3	78,8
10	22-09-2022 12:17:13	B738	D	65,8	68,6	79,2
10	22-09-2022 12:36:42	A21N	D	65,8	67,7	78,6
10	22-09-2022 12:40:10	B738	D	68,8	72,7	85,7
10	22-09-2022 12:51:22	A321	D	65,9	70,4	82,1
10	22-09-2022 12:56:40	B738	D	65,1	68,3	77,4
10	22-09-2022 13:10:19	A319	D	64,6	68,1	79,2
10	22-09-2022 13:16:20	A319 A321	D	66,2	68,8	81,0
10	22-09-2022 13:10:20	A321	D	65,7	69,6	82,5
10	22 00 2022 13.32.09	7,02,1	, D	05,1	05,0	02,0

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data 1 godz. Zdarzenia	Carriolot	Орогаоја	[dB]	[dB]	[dB]
10	22-09-2022 13:36:09	E190	D	66,5	71,9	83,6
10	22-09-2022 13:37:59	B738	D	65,7	69,4	82,6
10	22-09-2022 13:40:57	B38M	D	64,2	66,2	80,3
10	22-09-2022 13:42:52	E195	D	64,8	67,2	78,9
10	22-09-2022 13:47:54	E170	D	63,7	66,3	76,7
10	22-09-2022 13:49:45	A321	D	65,1	69,5	77,9
10	22-09-2022 13:55:07	E195	D	64,9	67,9	78,7
10	22-09-2022 13:56:37	E170	D	63,8	66,2	76,9
10	22-09-2022 13:58:54	A319	D	63,2	64,2	74,0
10	22-09-2022 14:04:25	B738	D	65,0	69,7	82,0
10	22-09-2022 14:08:54	E195	D	63,9	68,0	78,7
10	22-09-2022 14:18:50	E170	D	62,8	67,2	79,2
10	22-09-2022 15:02:15	E290	D	60,5	62,9	73,1
10	22-09-2022 15:16:25	E195	D	62,7	66,4	78,9
10	22-09-2022 15:18:42	E195	D	62,3	66,8	78,4
10	22-09-2022 15:36:09	E75S	D	61,8	65,2	77,4
10	22-09-2022 15:48:57	E195	D	63,3	67,4	79,4
10	22-09-2022 15:56:42	E190	D	64,3	68,5	79,2
10	22-09-2022 15:59:15	E75S	D	63,6	66,3	77,7
10	22-09-2022 16:04:48	G150	D	66,1	71,2	83,3
10	22-09-2022 16:06:25	E75S	D	66,7	71,0	82,1
10	22-09-2022 16:08:12	E75S	D	63,1	66,1	78,2
10	22-09-2022 16:14:25	A21N	D	61,9	64,1	77,3
10	22-09-2022 16:15:59	A20N	D	60,6	62,9	75,0
10	22-09-2022 16:18:59	B738	D	64,9	68,8	79,8
10	22-09-2022 16:21:25	B77W	D	66,1	70,6	82,4
10	22-09-2022 16:25:21	B38M	D	61,7	64,7	76,9
10	22-09-2022 16:27:05	E170	D	64,1	67,7	79,6
10	22-09-2022 16:29:20	E195	D	63,6	68,9	77,9
10	22-09-2022 16:32:23	E170	D	62,0	64,7	75,8
10	22-09-2022 16:35:54	B738	D	63,5	66,8	78,8
10	22-09-2022 16:37:59	A320	D	61,6	65,6	77,1
10	22-09-2022 16:40:05	B738	D	65,5	70,3	82,2
10	22-09-2022 16:41:54	E170	D	62,3	64,9	78,0
10	22-09-2022 16:51:13	E190	D	64,0	67,4	78,8
10	22-09-2022 16:55:08	E190	D	65,1	68,3	79,8
10	22-09-2022 16:56:44	E550	D	62,7	65,3	74,1
10	22-09-2022 16:58:32	E190	D	63,3	66,2	79,2
10	22-09-2022 17:02:10	DH8D	D	60,7	62,3	71,2
10	22-09-2022 17:04:58	A21N	D	63,8	67,8	79,3
10	22-09-2022 17:08:32	A321	D	63,0	67,3	80,5
10	22-09-2022 17:11:49	E195	D	62,7	65,4	77,6
10	22-09-2022 17:17:35	B38M	D	61,2	64,4	75,2
10	22-09-2022 17:19:06	E75S	D	63,9	68,1	80,4
10	22-09-2022 17:21:25	E170	D	64,1	67,4	78,9
10	22-09-2022 17:23:16	E170	D	62,9	65,7	76,5
10	22-09-2022 17:29:19	E195	D	63,8	67,9	79,1
10	22-09-2022 17:31:32	B737	D	65,2	69,0	80,5
10	22-09-2022 17:33:12	E75S	D	62,8	66,3	77,1
10	22-09-2022 17:37:47	E195	D	64,3	68,5	79,3
10	22-09-2022 17:39:42	B38M	D	62,3	64,8	75,9
10	22-09-2022 17:45:36	E195	D	64,2	68,0	78,8
10	22-09-2022 17:47:05	E190	D	65,3	68,9	79,9
10	22-09-2022 17:48:16	E195	D	63,9	67,7	80.5
10		HDJT	D	•		
10	22-09-2022 17:50:41	ונטנו	ט	62,3	68,0	76,6

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	LAE
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
10	22-09-2022 17:53:38	B738	D	64,6	67,9	78,9
10	22-09-2022 17:55:12	A321	D	63,6	67,3	80,5
10	22-09-2022 17:57:04	B788	D	64,8	68,1	78,6
10	22-09-2022 17:59:34	E190	D	62,3	64,8	76,7
10	22-09-2022 18:01:08	A319	D	64,3	68,5	81,2
10	22-09-2022 18:23:34	E170	D	63,8	67,0	78,9
10	22-09-2022 18:32:54	DH8D	D	61,0	61,6	72,5
10	22-09-2022 18:36:15	A321	D	63,5	66,0	80,5
10	22-09-2022 18:44:49	A320	D	64,1	67,1	79,7
10	22-09-2022 18:46:56	A321	D	63,6	66,0	80,2
10	22-09-2022 18:54:08	CRJ9	D	61,0	64,6	78,3
10	22-09-2022 19:21:19	A21N	D	64,2	68,6	80,2
10	22-09-2022 19:29:54	E190	D	67,0	70,8	82,7
10	22-09-2022 19:35:58	B738	D	65,4	69,0	82,1
10	22-09-2022 19:45:09	E75S	D	63,7	66,5	79,6
10	22-09-2022 19:47:00	E195	D	62,7	65,8	78,2
10	22-09-2022 19:48:16	A321	D	65,4	68,2	81,4
10	22-09-2022 19:50:13	A319	D	65,6	70,3	82,5
10	22-09-2022 20:01:49	B77L	D	63,8	66,7	79,7
10	22-09-2022 20:06:10	DH8D	D	60,7	62,6	73,0
10	22-09-2022 20:16:25	BCS3	D	62,4	66,9	77,3
10	22-09-2022 20:21:18	E170	D	63,2	66,6	77,3
10	22-09-2022 20:23:44	A321	D	65,6	70,4	83,0
10	22-09-2022 20:25:41	E75S	D	66,8	70,6	82,4
10	22-09-2022 20:30:10	E75S	D	63,9	66,8	79,6
10	22-09-2022 20:32:49	B738	D	64,2	67,8	80,2
10	22-09-2022 20:35:48	E75S	D	64,5	67,4	80,0
10	22-09-2022 20:38:17	A320	D	62,0	64,3	77,2
10	22-09-2022 20:39:32	E170	D	64,4	66,7	79,2
10	22-09-2022 20:41:04	E195	D	64,1	67,0	77,1
10	22-09-2022 20:51:41	E195	D	65,0	68,1	79,6
10	22-09-2022 20:55:46	E195	D	64,4	68,1	79,1
10	22-09-2022 20:57:28	E170	D	63,5	66,4	78,4
10	22-09-2022 20:59:15	E75S	D	65,2	68,7	79,5
10	22-09-2022 21:01:15	E195	D	65,3	69,0	79,6
10	22-09-2022 21:03:10	E170	D	63,9	66,7	79,6
10	22-09-2022 21:07:37	DH8D	D	60,9	62,0	72,0
10	22-09-2022 21:21:25	B763	D	66,3	69,6	81,6
10	22-09-2022 21:34:28	A21N	D	64,6	69,0	80,4
10	22-09-2022 21:40:02	B738	D	64,4	67,0	79,9
10	22-09-2022 21:45:42	B738	D	64,0	66,3	79,5
10	22-09-2022 21:50:39	E190	D	66,3	70,1	81,9
10	22-09-2022 21:53:01	A21N	D	65,1	70,5	81,0
10	22-09-2022 21:54:32	B38M	D	61,2	63,4	75,2
10	23-09-2022 06:07:47	B738	D	67,6	69,0	80,4
10	23-09-2022 06:13:58	A319	D	66,8	67,2	76,8
10	23-09-2022 06:15:22	B738	D	67,3	68,4	79,1
10	23-09-2022 06:18:37	B737	D	66,5	68,7	78,6
10	23-09-2022 06:21:13	B738	D	66,9	68,4	80,3
10	23-09-2022 06:42:12	A21N	D	68,1	69,2	77,1
10	23-09-2022 06:47:19	A321	D	67,4	69,6	78,9
10	23-09-2022 06:52:09	A321	D	67,8	69,4	79,2
10	23-09-2022 07:06:07	A321	D	66,9	68,8	79,2
10	23-09-2022 07:06:07	E195	D	67,3	69,6	79,9
10	20-03-2022 01.31.43	L 130	U	د, ۱۵	0,60	10,1

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	20 20 2020 27 57 25	E405		[dB]	[dB]	[dB]
10	23-09-2022 07:57:35	E195	D	66,9	68,3	78,6
10	23-09-2022 07:59:38	E190	D	67,1	68,5	78,2
10	23-09-2022 08:00:45	B38M	D	63,5	65,5	74,7
10	23-09-2022 08:02:08	E195	D	65,8	68,1	78,5
10	23-09-2022 08:06:44	E170	D	64,5	68,2	77,9
10	23-09-2022 08:11:36	E190	D	65,2	67,0	78,4
10	23-09-2022 08:17:30	E195	D	65,6	68,4	77,7
10	23-09-2022 08:37:21	B738	D	64,7	66,6	77,9
10	23-09-2022 08:39:14	A21N	D	64,3	66,5	76,8
10	23-09-2022 08:44:10	E195	D	64,6	66,0	76,9
10	23-09-2022 08:59:42	A320	D	65,6	67,5	78,4
10	23-09-2022 09:22:54	E75S	D	65,5	68,1	82,3
10	23-09-2022 09:24:58	B38M	D	63,8	64,9	77,8
10	23-09-2022 09:42:04	GLEX	D	65,0	67,2	75,4
10	23-09-2022 09:49:43	E190	D	65,5	68,4	80,0
10	23-09-2022 09:57:35	E195	D	64,8	66,4	76,5
10	23-09-2022 09:59:09	C25C	D	63,0	63,8	73,0
10	23-09-2022 10:02:03	E290	D	62,6	64,2	72,2
10	23-09-2022 10:27:05	B38M	D	64,2	65,9	78,8
10	23-09-2022 10:30:14	E170	D	64,3	65,1	74,7
10	23-09-2022 10:37:59	B738	D	64,9	68,6	79,0
10	23-09-2022 10:42:03	B738	D	65,7	70,8	80,3
10	23-09-2022 10:44:07	A21N	D	65,0	66,9	77,8
10	23-09-2022 10:45:47	B738	D	65,9	69,8	81,9
10	23-09-2022 10:47:39	E190	D	65,6	67,6	77,9
10	23-09-2022 10:49:16	E75S	D	62,8	64,2	74,6
10	23-09-2022 10:52:09	E75S	D	63,5	65,6	77,5
10	23-09-2022 11:00:25	E195	D	65,8	68,4	76,6
10	23-09-2022 11:01:34	E195	D	66,2	69,5	80,7
10	23-09-2022 11:02:45	E170	D	65,2	68,0	79,3
10	23-09-2022 11:04:37	E195	D	65,2	67,8	78,4
10	23-09-2022 11:16:28	E195	D	63,8	68,1	77.4
10	23-09-2022 11:37:06	B734	D	67,7	73,1	82,3
10	23-09-2022 11:39:54	E195	D	64,9	67,8	76,0
10	23-09-2022 11:46:08	E195	D	64,7	67,4	76,0
10		A320	D	63,0	· · · · · ·	73,4
	23-09-2022 12:07:07			•	64,6	•
10	23-09-2022 12:26:19	B738	D	65,2	68,2	81,2
10	23-09-2022 13:06:48	E195	D	64,5	66,1	73,5
10	23-09-2022 13:10:23	A320	D	64,3	66,8	78,1
10	23-09-2022 13:16:39	B738	D	65,3	70,6	80,8
10	23-09-2022 13:22:32	E195	D	66,0	69,9	80,0
10	23-09-2022 13:25:15	A321	D	66,0	69,7	81,8
10	23-09-2022 13:35:18	E190	D	64,0	66,8	77,8
10	23-09-2022 13:38:06	BCS3	D	63,2	65,7	76,4
10	23-09-2022 13:41:07	E195	D	62,9	67,1	77,1
10	23-09-2022 13:45:16	B738	D	65,0	69,3	81,4
10	23-09-2022 13:48:47	A321	D	67,0	71,5	83,5
10	23-09-2022 14:00:10	E195	D	64,8	68,8	79,8
10	23-09-2022 14:06:08	B38M	D	62,7	66,2	77,9
10	23-09-2022 14:07:55	B738	D	63,7	66,7	78,7
10	23-09-2022 14:14:40	A319	D	64,2	67,9	79,4
10	23-09-2022 14:18:11	A21N	D	61,7	66,4	76,5
10	23-09-2022 14:20:41	A320	D	63,0	67,2	80,2
10	23-09-2022 14:22:50	E195	D	62,3	64,7	75,8
10	23-09-2022 14:25:49	E170	D	61,4	65,9	74,6

Name			<u> </u>	1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	23-09-2022 14:27:56	E195	D	63,4	68,6	78,0
10	23-09-2022 14:32:41	C56X	D	59,4	61,0	70,0
10	23-09-2022 14:47:35	E190	D	64,1	68,8	78,2
10	23-09-2022 14:47:35	B738	D	63,3	67,2	78,9
10	23-09-2022 14:58:20	E190	D			
				63,4	67,7	78,3
10	23-09-2022 15:01:12	E290	D	61,2	63,8	74,2
10	23-09-2022 15:15:39	E75S	D	63,9	67,2	78,5
10	23-09-2022 15:17:50	E195	D	62,1	65,4	77,1
10	23-09-2022 15:19:41	B738	D	62,8	66,2	77,9
10	23-09-2022 15:21:12	CL35	D	63,2	67,7	78,1
10	23-09-2022 15:23:31	B738	D	64,5	70,4	81,7
10	23-09-2022 15:29:29	E550	D	62,1	65,0	75,3
10	23-09-2022 15:37:48	B38M	D	60,2	64,0	70,6
10	23-09-2022 15:40:27	B38M	D	60,7	62,7	69,7
10	23-09-2022 15:41:51	E170	D	62,8	66,8	78,3
10	23-09-2022 15:47:21	E170	D	62,7	66,1	77,4
10	23-09-2022 15:49:11	B738	D	62,1	65,1	77,0
10	23-09-2022 15:51:54	E195	D	62,3	67,2	78,0
10	23-09-2022 15:55:12	B77W	D	64,7	68,6	80,7
10	23-09-2022 15:58:31	E75S	D	62,5	66,2	77,6
10	23-09-2022 16:01:39	E195	D	62,8	67,6	78,1
10	23-09-2022 16:12:39	CL30	D	63,1	67,5	80,1
10	23-09-2022 16:14:56	B38M	D	61,5	64,0	74,3
10	23-09-2022 16:17:09	GLF6	D	61,4	64,2	76,4
10	23-09-2022 16:28:37	A320	D	63,1	67,9	80,0
10	23-09-2022 16:36:54	E195	D	62,2	65,2	76,4
10	23-09-2022 16:41:33	E195	D	62,4	66,8	76,5
10	23-09-2022 16:46:36	E75S	D	64,5	67,7	79,4
10	23-09-2022 16:55:22	E195	D	64,6	67,8	79,5
10	23-09-2022 17:03:43	E170	D	64,2	68,1	79,6
10	23-09-2022 17:08:13	B738	D	63,8	68,2	78,3
10	23-09-2022 17:14:07	A21N	D	62,3	64,6	75,3
10	23-09-2022 17:16:18	A21N	D	61,4	64,1	76,0
10	23-09-2022 17:24:26	E195	D	64,0	67,4	79,4
10	23-09-2022 17:28:04	E75S	D	64,1	67,4	80,3
10	23-09-2022 17:29:51	E75S	D	62,0	63,8	75,9
10	23-09-2022 17:31:32	E190	D	63,8	67,7	78,5
10	23-09-2022 17:35:54	E190	D	68,4	73,6	83,0
10	23-09-2022 17:37:48	E195	D	64,0	68,1	80,0
10	23-09-2022 17:39:31	E170	D	63,4	66,5	78,8
10	23-09-2022 17:43:03	E190	D	64,4	68,2	80,4
10	23-09-2022 17:44:37	E195	D	63,6	66,9	78,1
10	23-09-2022 17:44:01	B738	D	64,5	68,1	80,9
10	23-09-2022 17:51:10	E195	D	64,5	68,7	80,9
10	23-09-2022 17:57:10	B788	D	61,8	64,3	76,7
10	23-09-2022 17:59:58	B738	D	64,9	69,3	,
			D	,	•	81,0 77.6
10	23-09-2022 18:02:41	E75S		62,4	64,9	77,6
10	23-09-2022 18:04:56	B738	D	64,5	68,6	81,3
10	23-09-2022 18:13:36	B738	D	63,0	65,0	77,8
10	23-09-2022 18:18:48	B38M	D	61,0	63,2	74,2
10	23-09-2022 18:20:15	E195	D	63,4	67,1	77,9
10	23-09-2022 18:24:10	A321	D	65,4	69,0	82,2
10	23-09-2022 18:30:29	B38M	D	60,8	62,3	75,4
10	23-09-2022 18:35:48	C295	D	62,5	66,1	71,5
10	23-09-2022 18:43:20	A319	D	64,0	66,2	78,1

Nr punktu	Data i sada adamania	Complet	On area sia *	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	23-09-2022 19:00:49	CRJ9	D	61,2	63,2	76,6
10	23-09-2022 19:21:46	E190	D	66,8	70,6	82,7
10	23-09-2022 19:23:11	H25B	D	63,7	67,5	79,0
10	23-09-2022 19:27:19	A21N	D	64,2	68,9	80,2
10	23-09-2022 19:29:55	E195	D	63,9	67,2	79,9
10	23-09-2022 19:34:14	A321	D	63,2	65,0	78,9
10	23-09-2022 19:39:53	A20N	D	64,2	67,0	78,7
10	23-09-2022 19:41:21	E170	D	64,5	68,2	79,4
10	23-09-2022 19:45:50	A332	D	65,9	69,1	83,5
10	23-09-2022 19:49:51	E170	D	63,6	67,0	79,2
10	23-09-2022 19:56:21	DH8D	D	60,3	61,5	73,3
10	23-09-2022 20:02:45	A321	D	60,9	62,5	74,1
10	23-09-2022 20:04:54	BCS3	D	60,7	61,4	70,3
10	23-09-2022 20:09:33	DH8D	D	61,1	62,5	74,6
10	23-09-2022 20:18:15	E290	D	60,9	63,9	74,9
10	23-09-2022 20:21:18	E195	D	63,4	66,4	77,2
10	23-09-2022 20:38:53	E195	D	64,4	67,7	79,6
10	23-09-2022 20:40:16	E190	D	65,6	69,7	81,2
10	23-09-2022 20:51:00	E195	D	64,9	68,8	80,2
10	23-09-2022 20:53:20	E75S	D	64,6	68,1	80,2
10	23-09-2022 20:57:06	E195	D	64,3	67,0	79,2
10	23-09-2022 21:10:31	B38M	D	61,2	63,0	74,7
10	23-09-2022 21:12:12	E170	D	63,4	67,3	77,5
10	23-09-2022 21:13:54	B763	D	66,1	70,2	82,1
10	23-09-2022 21:21:47	E195	D	64,0	66,9	79,2
10	23-09-2022 21:47:59	B738	D	64,6	67,3	81,3
10	23-09-2022 21:53:33	B38M	D	63,0	65,3	76,0
10	24-09-2022 06:03:41	B738	D	66,5	67,7	77,3
10	24-09-2022 06:04:54	B738	D	70,7	74,5	84,1
10	24-09-2022 06:24:03	A320	D	67,2	68,2	76,3
10	24-09-2022 07:01:07	B738	D	67,9	68,9	79,0
10	24-09-2022 07:13:43	B738	D	68,1	70,5	82,8
10	24-09-2022 07:40:01	E190	D	67,0	67,5	76,5
10	24-09-2022 07:44:49	E195	D	67,7	69,1	77,7
10	24-09-2022 08:00:00	E75S	D	65,1	66,1	74,6
10	24-09-2022 08:04:50	E190	D	66,8	71,3	79,9
10	24-09-2022 08:06:18	E195	D	65,6	68,1	79,6
10	24-09-2022 08:08:51	E190	D	65,8	67,5	78,4
10	24-09-2022 08:10:42	E195	D	65,5	68,6	78,1
10	24-09-2022 08:19:21	B738	D	64,5	66,2	76,3
10	24-09-2022 08:24:54	E170	D	64,9	66,8	78,6
10	24-09-2022 08:27:32	E170	D	64,6	66,5	78,4
10	24-09-2022 08:33:31	E195	D	65,9	68,7	78,7
10	24-09-2022 08:46:26	B38M	D	63,1	65,0	74,2
10	24-09-2022 08:55:29	E190	D	66,3	69,9	80,1
10	24-09-2022 09:07:31	B738	D	66,0	68,8	80,5
10	24-09-2022 09:10:25	A320	D	65,5	67,4	77,0
10	24-09-2022 09:26:27	E195	D	65,6	67,9	77,9
10	24-09-2022 09:36:40	E195	D	64,9	66,1	75,6
10	24-09-2022 09:38:05	E75S	D	65,7	68,7	80,5
10	24-09-2022 09:44:56	A21N	D	63,4	64,2	72,9
10	24-09-2022 09:59:51	B738	D	64,9	68,1	78,9
10	24-09-2022 10:10:10	E195	D	65,6	69,2	79,0
10	24-09-2022 10:35:01	E75S	D	63,5	67,4	76,7
10	24-09-2022 10:43:05	E195	D	65,2	66,9	74,2

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	24-09-2022 10:47:22	E190	D	65,5	69,3	75,5
10	24-09-2022 10:49:31	A320	D	65,1	67,7	75,1
10	24-09-2022 10:55:40	E195	D	64,4	66,4	75,2
10	24-09-2022 11:00:52	E195	D	65,4	67,8	76,2
10	24-09-2022 11:04:19	B738	D	65,9	69,0	78,9
10	24-09-2022 11:07:59	E195	D	65,1	68,5	77,7
10	24-09-2022 11:10:03	E190	D	66,1	69,9	79,7
10	24-09-2022 11:11:37	E75S	D	64,5	67,1	77,7
10	24-09-2022 11:15:24	A319	D	64,9	68,5	79,1
10	24-09-2022 11:17:12	B738	D	65,6	68,7	77,6
10	24-09-2022 11:19:00	A21N	D	65,0	66,8	76,1
10	24-09-2022 11:21:11	E170	D	63,4	66,2	75,7
10	24-09-2022 11:24:00	P180	D	65,0	67,4	77,5
10	24-09-2022 11:25:43	E195	D	66,9	71,1	77,7
10	24-09-2022 12:01:03	B38M	D	65,1	67,0	74,1
10	24-09-2022 12:27:33	A319	D	64,7	68,1	76,2
10	24-09-2022 12:51:21	BCS3	D	64,1	66,9	75,3
10	24-09-2022 13:06:37	A320	D	65,3	66,6	76,4
10	24-09-2022 13:22:25	B738	D	65,1	67,5	78,7
10	24-09-2022 13:36:30	E75S	D	64,4	68,5	78,4
10	24-09-2022 13:41:01	A21N	D	67,7	71,4	79,5
10	24-09-2022 13:43:07	E195	D	64,6	67,4	75,0
10	24-09-2022 13:51:24	A319	D	65,9	69,4	80,0
10	24-09-2022 13:59:50	E195	D	65,8	67,6	76,3
10	24-09-2022 14:00:52	DH8D	D	64,8	72,0	84,3
10	24-09-2022 14:04:38	CRJ9	D	63,4	66,6	77,0
10	24-09-2022 14:07:54	A321	D	63,2	66,2	78,5
10	24-09-2022 14:09:44	B38M	D	60,0	61,8	72,8
10	24-09-2022 14:12:17	E195	D	65,5	68,4	79,0
10	24-09-2022 14:15:50	A321	D	65,7	71,0	82,9
10	24-09-2022 14:20:28	E195	D	63,6	68,5	77,8
10	24-09-2022 14:31:13	B738	D	62,6	65,9	79,9
10	24-09-2022 14:36:27	A320	D	63,8	66,9	78,4
10	24-09-2022 14:54:58	A321	D	65,2	70,2	80,1
10	24-09-2022 14:56:57	B738	D	66,6	71,0	83,0
10	24-09-2022 14:58:58	E195	D	63,9	68,6	78,4
10	24-09-2022 15:00:55	E170	D	62,1	65,7	77,5
10	24-09-2022 15:07:41	E195	D	63,5	68,3	78,2
10	24-09-2022 15:14:46	E190	D	62,3	65,4	76,3
10	24-09-2022 15:18:20	E75S	D	61,5	65,1	76,6
10	24-09-2022 15:28:40	B738	D	66,9	72,3	83,4
10	24-09-2022 15:30:18	E75S	D	62,5	65,7	76,1
10	24-09-2022 16:02:45	B38M	D	61,0	63,4	73,3
10	24-09-2022 16:04:17	E170	D	62,3	64,7	75,9
10	24-09-2022 16:08:52	E190	D	65,3	69,7	78,7
10	24-09-2022 16:16:22	E190	D	64,3	69,1	79,2
10	24-09-2022 16:25:40	B77W	D	66,0	69,6	81,9
10	24-09-2022 16:43:25	B738	D	64,7	68,8	80,5
10	24-09-2022 16:45:04	E190	D	65,2	68,4	80,2
10	24-09-2022 16:46:38	E195	D	64,9	68,0	79,2
10	24-09-2022 16:52:38	B38M	D	62,1	64,0	75,1
10	24-09-2022 16:54:31	E195	D	64,2	69,2	78,8
10	24-09-2022 16:56:07	E75S	D	62,7	65,2	77,0
10	24-09-2022 16:57:39	E170	D	63,6	66,4	77,9
10	24-09-2022 17:02:32	B738	D	65,0	68,6	79,5
10	27 00 2022 17.02.32	0130	D	05,0	00,0	19,5

Nr punktu				Laur	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	[dB]	[dB]
10	24-09-2022 17:04:02	E195	D	63,2	65,7	76,2
10	24-09-2022 17:11:43	E195	D	63,3	67,5	77,9
10	24-09-2022 17:11:43	E75S	D	62,3	66,3	76,0
10	24-09-2022 17:16:22	B738	D	66,1	70,2	83,3
10	24-09-2022 17:18:45	E195	D	63,1	66,3	76,7
10	24-09-2022 17:10:45	E190	D	67,7	73,2	82,9
10	24-09-2022 17:24:20	E190	D	64,9	68,9	79,4
10	24-09-2022 17:30:06	A320	D	64,7	69,3	80,6
10	24-09-2022 17:30:44	E75S	D	64,6	67,1	80,6
10	24-09-2022 17:58:18	B788	D	63,8	68,2	79,0
10	24-09-2022 18:27:39	A21N	D	63,5	66,5	77,4
10	24-09-2022 18:40:58	A321	D	62,8	65,8	78,2
10	24-09-2022 18:57:38	A321	D	61,6	63,4	75,4
10	24-09-2022 19:07:29	B38M	D	62,3	64,5	77,6
10	24-09-2022 19:12:20	A319	D	64,1	67,6	78,7
10	24-09-2022 19:12:20	A319 A319	D	64,0	67,6	78,7
10	24-09-2022 19:31:58	A20N	D	62,5	66,0	75,1
10	24-09-2022 19:47:22	E195	D	63,1	65,4	77,7
10	24-09-2022 19:47:22	B738	D	65,6	68,4	81,6
10	24-09-2022 20:08:17	B38M	D	60,6	61,7	73,8
10	24-09-2022 20:05:17	E75L	D	65,6	69,6	80,5
10	24-09-2022 20:13:34	B738	D	66,5	70,5	83,2
10	24-09-2022 20:32:29	E195	D	64,8	68,4	79,6
10	24-09-2022 20:32:29	E75S	D	64,3	67,3	79,0
10	24-09-2022 20:52:23	E195	D	67,0	70,7	83,3
10	24-09-2022 20:32:23	B38M	D	62,6	69,3	76,1
10	24-09-2022 21:33:36	B738	D	65,0	68,4	81,3
10	24-09-2022 21:36:19	A21N	D	66,6	69,7	81,2
10	25-09-2022 21:30:19	A21N A321	D	67,8	69,5	82,5
10	25-09-2022 06:08:13	B738	D	67,5	68,2	78,3
10	25-09-2022 06:10:31	A21N	D	68,5	69,9	78,5
10	25-09-2022 06:10:31	B738	D	67,6	69,0	79,9
10	25-09-2022 06:17:00	B738	D	68,0	69,4	80,3
10	25-09-2022 06:24:01	A320	D	68,6	69,8	78,6
10	25-09-2022 06:27:49	A21N	D	68,1	69,6	77,1
10	25-09-2022 06:30:35	B738	D	67,7	68,9	79,7
10	25-09-2022 06:42:27	A321	D	68,2	70,7	82,0
10	25-09-2022 07:12:53	A321	A	66,3	66,9	75,9
10	25-09-2022 07:12:33	B788	A	64,7	65,7	75,9
10	25-09-2022 08:08:45	A320	A	65,1	66,9	76,5
10	25-09-2022 08:11:42	B738	A	65,6	67,8	78,2
10	25-09-2022 08:11:42	E190	A	64,0	65,3	75,4
10	25-09-2022 08:25:37	E195	A	63,8	64,8	74,9
10	25-09-2022 08:33:21	B38M	A	65,6	67,6	76,7
10	25-09-2022 08:40:12	E195	A	65,2	67,8	77,0
10	25-09-2022 08:45:30	B738	A	66,8	68,1	78,6
10	25-09-2022 08:48:17	B738	A	65,1	66,8	78,1
10	25-09-2022 08:52:51	E190	A	63,5	65,4	76,1
10	25-09-2022 09:03:45	C295	A	64,5	65,3	75,3
10	25-09-2022 09:07:48	A319	A	64,7	66,5	76,2
10	25-09-2022 09:07:48	E75S	A	65,0	67,0	75,4
10	25-09-2022 09:12:04	E195	A	64,3	65,4	75,4
10	25-09-2022 09:12:04	B789	A	66,0	67,4	78,8
10	25-09-2022 09:16:34	E170	A	63,2	64,0	72,3
10	25-09-2022 09:18:37	E170	A	64,0	65,4	75,7
10	20 00 2022 03.10.31	L170	_ ^	U+,U	00,4	13,1

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	25-09-2022 09:22:41	E195	A	64,6	66,1	77,2
10	25-09-2022 09:29:52	A21N	A	63,0	63,8	72,6
10	25-09-2022 09:36:13	E75S	Α	63,8	65,5	75,5
10	25-09-2022 09:38:27	E195	A	64,2	66,3	76,8
10	25-09-2022 09:55:48	A20N	A	64,9	66,1	76,0
10	25-09-2022 10:12:30	B789	A	64,6	66,5	77,1
10	25-09-2022 10:39:42	A321	A	64,2	65,5	74,2
10	25-09-2022 10:41:46	E190	Α	64,8	67,3	76,5
10	25-09-2022 10:46:30	E75S	A	64,4	67,8	78,0
10	25-09-2022 10:52:06	A320	A	62,8	65,9	75,6
10	25-09-2022 10:55:03	E195	Α	65,4	67,5	77,7
10	25-09-2022 10:58:36	E190	A	65,2	67,2	76,9
10	25-09-2022 11:02:43	DH8D	A	64,6	66,4	76,6
10	25-09-2022 11:05:43	E190	Α	64,9	67,5	77,3
10	25-09-2022 11:29:21	A320	A	65,1	66,7	77,7
10	25-09-2022 11:32:44	E195	A	64,5	67,2	77,2
10	25-09-2022 11:35:32	BCS3	Α	65,2	68,2	77,7
10	25-09-2022 11:40:38	A21N	Α	64,9	66,1	74,9
10	25-09-2022 11:52:51	B738	A	65,1	68,2	78,9
10	25-09-2022 11:56:20	B788	А	64,4	66,8	77,8
10	25-09-2022 11:58:59	E170	Α	63,3	65,0	74,1
10	25-09-2022 12:01:01	E190	А	64,6	66,6	75,4
10	25-09-2022 12:03:26	E75S	Α	63,4	65,4	74,8
10	25-09-2022 12:05:33	B738	Α	65,9	67,4	78,7
10	25-09-2022 12:07:37	E75S	А	65,1	67,4	76,6
10	25-09-2022 12:13:26	E75S	А	62,9	64,3	74,3
10	25-09-2022 12:15:32	B788	Α	64,3	66,1	76,3
10	25-09-2022 12:20:15	B788	Α	64,6	66,4	78,0
10	25-09-2022 12:28:36	E195	Α	65,6	68,5	77,9
10	25-09-2022 12:32:55	E195	Α	63,4	66,2	76,2
10	25-09-2022 12:35:25	B738	Α	65,9	68,7	78,7
10	25-09-2022 12:38:11	E195	Α	65,9	69,0	77,9
10	25-09-2022 12:40:13	A320	А	64,2	66,2	74,9
10	25-09-2022 12:42:07	B738	А	65,1	67,5	77,4
10	25-09-2022 12:44:18	B77W	А	67,9	72,4	82,1
10	25-09-2022 12:46:47	A319	А	65,1	66,7	75,9
10	25-09-2022 12:48:32	E170	А	64,8	67,4	76,0
10	25-09-2022 12:50:21	E170	А	62,9	65,2	75,2
10	25-09-2022 12:52:14	E190	А	63,8	65,9	76,8
10	25-09-2022 12:54:20	B38M	Α	64,2	67,7	77,0
10	25-09-2022 12:56:32	B38M	А	64,7	67,6	76,8
10	25-09-2022 12:58:34	E190	А	64,0	65,1	75,1
10	25-09-2022 13:00:57	B788	А	65,3	66,8	77,1
10	25-09-2022 13:05:59	B788	Α	65,0	67,1	78,0
10	25-09-2022 13:10:48	E195	А	64,8	67,9	75,2
10	25-09-2022 13:17:00	B788	А	64,9	66,6	77,0
10	25-09-2022 13:36:28	B789	Α	65,3	68,0	78,7
10	25-09-2022 13:40:42	B738	А	64,7	67,6	78,1
10	25-09-2022 13:43:21	E290	А	64,4	65,3	74,4
10	25-09-2022 13:45:27	A319	Α	65,1	66,5	76,6
10	25-09-2022 13:48:28	E195	Α	64,0	65,8	75,7
10	25-09-2022 13:50:57	B38M	А	64,7	67,1	76,7
10	25-09-2022 13:53:32	E75S	А	63,5	64,9	74,0
10	25-09-2022 14:03:20	E195	Α	64,4	67,7	78,6
10	25-09-2022 14:06:29	DH8D	Α	64,0	67,1	78,7

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	25-09-2022 14:17:46	B38M	A	64,7	68,9	80,1
10	25-09-2022 14:22:50	B738	A	63,9	66,5	78,4
10	25-09-2022 14:29:25	B38M	Α	63,4	66,3	76,6
10	25-09-2022 14:40:43	E75S	А	61,9	63,9	74,7
10	25-09-2022 14:42:23	A21N	Α	62,8	65,6	76,4
10	25-09-2022 14:48:55	E190	Α	62,6	64,6	76,4
10	25-09-2022 14:51:28	E170	А	61,8	65,2	75,2
10	25-09-2022 14:53:28	E195	А	63,1	67,1	77,6
10	25-09-2022 14:57:04	B738	А	65,0	68,5	79,0
10	25-09-2022 14:59:07	E195	А	62,7	66,1	77,3
10	25-09-2022 15:01:45	B738	А	63,1	66,2	76,2
10	25-09-2022 15:03:40	B38M	А	66,2	69,4	79,0
10	25-09-2022 15:13:26	E190	А	63,4	66,6	77,0
10	25-09-2022 15:15:25	E195	А	64,5	68,9	78,7
10	25-09-2022 15:20:22	B738	А	63,9	67,5	78,8
10	25-09-2022 15:22:14	E195	А	63,5	67,4	76,7
10	25-09-2022 15:27:38	B789	А	64,7	68,3	79,3
10	25-09-2022 15:30:04	E170	А	62,6	64,6	75,6
10	25-09-2022 15:31:35	A319	А	62,8	66,7	76,8
10	25-09-2022 15:35:04	E75S	А	62,0	64,6	75,6
10	25-09-2022 15:37:24	E195	А	65,4	68,8	79,0
10	25-09-2022 15:40:44	B738	А	65,1	68,1	78,5
10	25-09-2022 15:45:49	E75S	А	62,4	64,5	75,2
10	25-09-2022 15:48:40	B38M	Α	63,5	66,1	77,1
10	25-09-2022 15:50:46	E190	Α	63,2	65,3	76,4
10	25-09-2022 15:55:16	DH8D	Α	62,4	63,2	74,7
10	25-09-2022 15:59:02	A321	Α	62,2	65,4	76,0
10	25-09-2022 16:01:15	E195	Α	63,1	65,4	76,5
10	25-09-2022 16:05:06	E195	Α	63,9	66,0	77,0
10	25-09-2022 16:10:38	A320	Α	62,3	64,3	75,5
10	25-09-2022 16:18:20	B738	Α	63,8	68,8	78,1
10	25-09-2022 16:23:29	E195	Α	63,8	67,1	77,0
10	25-09-2022 16:25:36	E190	Α	64,0	66,9	77,0
10	25-09-2022 16:32:04	DH8D	Α	62,5	63,8	74,3
10	25-09-2022 16:34:24	A321	Α	63,4	65,8	76,4
10	25-09-2022 16:37:27	B738	Α	64,6	68,0	78,4
10	25-09-2022 16:40:17	E550	Α	59,1	60,0	68,7
10	25-09-2022 16:44:41	E195	Α	63,5	66,2	77,3
10	25-09-2022 17:11:08	E75S	Α	63,5	65,9	76,3
10	25-09-2022 17:25:40	B738	А	64,6	67,2	78,4
10	25-09-2022 17:31:04	C68A	А	61,4	62,7	71,8
10	25-09-2022 17:33:19	A321	А	63,1	64,8	75,9
10	25-09-2022 17:35:51	A320	А	62,7	64,2	75,5
10	25-09-2022 17:37:45	CRJ9	А	61,4	62,3	73,2
10	25-09-2022 17:48:23	E170	А	61,9	63,7	75,7
10	25-09-2022 17:52:26	E75S	А	62,1	64,1	75,1
10	25-09-2022 18:02:11	A320	Α	62,6	63,9	74,9
10	25-09-2022 18:06:56	E190	А	62,5	64,2	75,5
10	25-09-2022 18:11:49	A321	А	63,2	65,0	75,7
10	25-09-2022 18:28:33	E75S	Α	62,2	64,1	75,8
10	25-09-2022 18:30:48	E195	Α	64,3	66,9	77,9
10	25-09-2022 18:37:38	E195	А	63,9	67,2	77,7
10	25-09-2022 18:39:30	E195	А	64,5	67,6	78,2
10	25-09-2022 18:43:43	BCS3	А	63,8	65,4	76,8
10	25-09-2022 18:45:20	B38M	Α	63,6	66,2	77,9

Nr punktu	D ()	0 1.		L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	25-09-2022 18:47:21	E195	А	63,7	67,5	77,3
10	25-09-2022 18:53:42	DH8D	Α	60,8	61,9	70,8
10	25-09-2022 18:57:05	A21N	Α	63,6	65,7	76,8
10	25-09-2022 18:58:56	E195	А	63,2	64,8	77,0
10	25-09-2022 19:00:42	A21N	А	63,6	65,6	76,4
10	25-09-2022 19:02:37	E170	А	62,7	64,6	75,7
10	25-09-2022 19:06:58	E75S	Α	62,6	64,7	75,6
10	25-09-2022 19:09:14	E190	Α	62,1	63,6	74,4
10	25-09-2022 19:11:30	E75S	Α	63,1	64,8	75,9
10	25-09-2022 19:13:54	E170	Α	63,7	66,0	77,1
10	25-09-2022 19:15:46	E75L	Α	62,8	64,2	76,0
10	25-09-2022 19:18:18	E75S	Α	64,4	66,7	76,7
10	25-09-2022 19:20:32	DH8D	Α	62,3	63,6	74,9
10	25-09-2022 19:29:03	BCS3	Α	63,8	65,3	76,1
10	25-09-2022 19:31:26	B38M	Α	64,0	66,4	77,8
10	25-09-2022 19:33:24	E195	Α	63,3	64,7	76,3
10	25-09-2022 19:36:27	CRJ9	Α	63,5	69,0	77,1
10	25-09-2022 19:46:10	B738	Α	63,7	66,1	77,3
10	25-09-2022 19:49:27	B38M	Α	63,6	65,8	76,8
10	25-09-2022 19:52:03	DH8D	Α	63,3	64,9	76,9
10	25-09-2022 19:54:12	A320	Α	64,2	71,4	79,1
10	25-09-2022 20:01:51	A20N	Α	62,2	64,5	76,8
10	25-09-2022 20:07:17	B738	А	64,0	66,9	79,7
10	25-09-2022 20:10:02	B738	Α	65,0	68,1	79,1
10	25-09-2022 20:12:44	CL30	Α	62,0	64,6	72,4
10	25-09-2022 20:15:45	E75S	А	62,3	64,2	75,3
10	25-09-2022 20:18:33	B38M	Α	63,5	65,1	77,1
10	25-09-2022 20:28:35	C68A	Α	62,2	63,6	73,0
10	25-09-2022 20:35:30	B38M	Α	64,2	66,3	77,4
10	25-09-2022 20:40:35	B738	Α	63,8	66,0	77,4
10	25-09-2022 20:53:35	E195	Α	63,4	65,5	77,4
10	25-09-2022 20:57:02	B738	А	64,6	66,9	78,1
10	25-09-2022 21:00:04	B738	А	64,0	67,1	78,0
10	25-09-2022 21:02:02	B38M	Α	63,8	66,7	77,2
10	25-09-2022 21:04:09	B738	Α	63,6	65,4	76,9
10	25-09-2022 21:07:20	B38M	А	63,8	65,5	76,8
10	25-09-2022 21:09:59	E190	А	63,3	65,6	76,9
10	25-09-2022 21:15:46	E195	А	63,4	65,5	77,1
10	25-09-2022 21:28:43	E190	Α	63,0	65,2	76,9
10	25-09-2022 21:32:41	E170	А	62,9	64,7	75,7
10	25-09-2022 21:34:56	B38M	Α	63,5	65,7	77,1
10	25-09-2022 21:37:13	E75S	А	62,9	64,8	75,7
10	25-09-2022 21:39:01	E170	А	63,0	64,8	75,0
10	25-09-2022 21:40:40	E190	Α	63,1	64,8	76,5
10	25-09-2022 21:42:18	E190	А	63,5	65,6	77,1
10	25-09-2022 21:43:57	E195	Α	63,6	65,7	76,9
10	25-09-2022 21:45:55	E195	А	63,7	66,0	77,7
10	25-09-2022 21:48:06	E75S	Α	62,5	63,9	75,2
10	25-09-2022 21:49:48	E195	А	65,1	68,0	78,6
10	25-09-2022 21:55:09	E195	Α	63,9	66,2	77,5
10	25-09-2022 21:57:24	DH8D	Α	61,9	62,8	73,3
10	25-09-2022 21:59:18	B738	А	64,4	66,8	78,2
10	26-09-2022 06:08:24	B38M	Α	66,0	66,7	75,0
10	26-09-2022 06:15:11	B38M	А	66,2	66,6	75,3
10	26-09-2022 06:29:13	B738	Α	66,8	67,2	75,8

Nr punktu	Doto i godz, zdorzonia	Samolot	Operacie*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	26-09-2022 06:37:07	B738	А	67,7	68,9	78,8
10	26-09-2022 06:42:57	DH8D	Α	67,3	68,1	76,3
10	26-09-2022 07:29:44	E195	Α	67,2	68,7	77,6
10	26-09-2022 08:06:28	E170	Α	66,4	68,7	83,1
10	26-09-2022 08:10:30	E75S	Α	63,4	64,4	74,2
10	26-09-2022 08:18:36	E190	Α	64,6	65,7	75,7
10	26-09-2022 08:21:47	E195	Α	64,7	66,4	77,5
10	26-09-2022 08:24:37	E75S	Α	63,4	64,2	73,8
10	26-09-2022 08:27:44	B38M	Α	64,5	66,0	76,8
10	26-09-2022 08:40:15	B38M	А	64,2	64,7	74,2
10	26-09-2022 08:43:21	E75S	А	64,6	65,6	75,4
10	26-09-2022 08:46:28	E195	Α	65,6	67,8	77,6
10	26-09-2022 08:49:01	B738	Α	64,3	65,0	73,9
10	26-09-2022 08:52:06	B738	Α	64,6	65,9	76,4
10	26-09-2022 08:58:18	E75S	Α	64,5	65,2	74,0
10	26-09-2022 09:02:04	E190	А	64,6	66,7	76,4
10	26-09-2022 09:21:27	E170	А	63,5	64,6	73,5
10	26-09-2022 09:24:39	E195	А	64,3	67,1	76,6
10	26-09-2022 09:31:44	A319	А	64,5	65,6	75,3
10	26-09-2022 09:34:37	E190	А	63,5	65,5	77,0
10	26-09-2022 09:37:55	B788	А	64,0	65,4	77,8
10	26-09-2022 09:48:01	E195	Α	64,0	65,5	75,7
10	26-09-2022 09:53:23	E75S	Α	63,6	65,1	74,0
10	26-09-2022 10:00:11	DH8D	Α	66,1	67,8	80,1
10	26-09-2022 10:03:05	E195	А	65,2	67,3	79,7
10	26-09-2022 10:09:38	B738	А	65,6	69,1	78,6
10	26-09-2022 10:12:25	A321	Α	65,0	66,7	76,4
10	26-09-2022 10:42:49	B738	Α	65,4	68,2	78,2
10	26-09-2022 10:48:58	A321	А	64,5	65,4	74,9
10	26-09-2022 10:54:54	B350	Α	63,5	65,2	72,5
10	26-09-2022 10:57:09	E170	Α	65,3	67,2	75,3
10	26-09-2022 10:59:15	A320	А	63,6	64,9	74,0
10	26-09-2022 11:04:42	A320	Α	64,1	65,7	75,9
10	26-09-2022 11:15:54	B738	Α	67,5	69,7	79,3
10	26-09-2022 11:19:35	DH8D	Α	63,8	64,9	74,2
10	26-09-2022 11:25:10	B738	Α	65,6	68,0	77,0
10	26-09-2022 11:28:20	B38M	Α	63,5	66,0	76,0
10	26-09-2022 11:30:52	A321	Α	64,3	65,6	74,7
10	26-09-2022 11:35:28	BCS3	А	65,4	71,6	77,5
10	26-09-2022 11:40:15	B738	А	64,6	68,0	77,1
10	26-09-2022 11:54:50	B77W	А	67,0	70,2	81,8
10	26-09-2022 11:57:40	P180	А	66,1	69,7	81,6
10	26-09-2022 12:02:18	E195	А	64,8	67,9	77,5
10	26-09-2022 12:04:06	E190	А	63,8	65,8	76,1
10	26-09-2022 12:07:50	E195	А	64,1	65,9	76,9
10	26-09-2022 12:09:51	B789	А	65,8	68,6	79,3
10	26-09-2022 12:12:11	E190	А	65,5	68,7	76,3
10	26-09-2022 12:14:03	E195	Α	65,1	68,4	77,8
10	26-09-2022 12:15:54	A21N	А	64,2	65,7	73,7
10	26-09-2022 12:17:43	E195	А	65,0	66,8	77,0
10	26-09-2022 12:21:56	B38M	Α	64,7	67,2	77,0
10	26-09-2022 12:24:19	B738	А	64,8	66,3	75,6
10	26-09-2022 12:26:10	B738	А	66,3	69,8	78,9
10	26-09-2022 12:28:04	E195	Α	67,2	70,6	80,2
10	26-09-2022 12:29:50	E75S	Α	64,4	67,4	76,4

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	26-09-2022 12:31:38	B788	Α	66,6	68,7	79,8
10	26-09-2022 12:33:55	E195	А	65,4	67,5	77,4
10	26-09-2022 12:35:42	E195	А	64,2	65,9	77,5
10	26-09-2022 12:37:40	A320	А	63,0	65,0	75,3
10	26-09-2022 12:40:15	B788	А	66,0	69,3	79,8
10	26-09-2022 12:42:32	E75S	А	64,6	66,9	76,7
10	26-09-2022 12:44:33	E190	А	64,3	67,2	75,1
10	26-09-2022 12:47:45	B788	А	65,0	66,8	77,3
10	26-09-2022 12:50:37	B738	А	64,2	66,7	78,3
10	26-09-2022 12:54:30	E170	Α	63,7	65,1	74,1
10	26-09-2022 12:56:22	E75S	Α	63,5	66,7	74,9
10	26-09-2022 12:58:13	B788	Α	66,1	68,4	78,6
10	26-09-2022 13:00:31	A319	Α	65,2	67,1	76,7
10	26-09-2022 13:02:32	E190	А	65,3	67,3	78,9
10	26-09-2022 13:04:17	E75S	А	64,8	66,5	78,5
10	26-09-2022 13:06:14	DH8D	Α	64,9	69,1	79,1
10	26-09-2022 13:10:36	E170	Α	64,6	66,3	79,2
10	26-09-2022 13:12:26	B738	Α	66,1	68,9	79,9
10	26-09-2022 13:15:14	E195	А	65,1	67,7	80,3
10	26-09-2022 13:25:57	E190	А	64,0	65,1	73,0
10	26-09-2022 13:31:04	B38M	Α	65,2	67,3	76,3
10	26-09-2022 13:43:08	E190	Α	63,4	64,9	73,9
10	26-09-2022 13:45:01	B38M	Α	65,3	67,4	77,3
10	26-09-2022 13:48:09	E290	Α	63,5	64,3	73,5
10	26-09-2022 13:49:56	E170	Α	64,7	66,8	73,7
10	26-09-2022 13:51:38	E75S	Α	63,8	65,0	74,6
10	26-09-2022 13:53:31	B789	Α	65,9	69,0	78,2
10	26-09-2022 13:56:19	B38M	Α	65,3	67,7	76,1
10	26-09-2022 14:05:33	B738	А	64,1	67,7	79,1
10	26-09-2022 14:09:03	E195	Α	64,3	67,7	78,1
10	26-09-2022 14:12:06	DH8D	Α	62,6	64,2	74,4
10	26-09-2022 14:31:32	A321	Α	61,3	62,7	72,1
10	26-09-2022 14:38:18	B738	Α	63,9	68,6	78,4
10	26-09-2022 14:42:33	E190	Α	64,0	68,8	77,4
10	26-09-2022 14:48:00	B738	Α	63,9	66,6	77,5
10	26-09-2022 14:52:07	E75S	Α	62,3	66,3	77,6
10	26-09-2022 14:55:08	DH8D	Α	63,8	68,1	76,4
10	26-09-2022 14:58:00	A21N	Α	61,3	64,4	74,7
10	26-09-2022 15:03:07	E195	А	64,6	67,1	78,2
10	26-09-2022 15:05:36	DH8D	А	61,4	64,3	73,1
10	26-09-2022 15:09:22	A320	А	65,2	68,2	78,0
10	26-09-2022 15:11:50	E75S	А	62,2	66,4	75,4
10	26-09-2022 15:23:08	A321	А	62,7	65,5	75,5
10	26-09-2022 15:25:14	E190	А	63,0	66,1	77,1
10	26-09-2022 15:28:03	E195	A	63,5	66,0	75,3
10	26-09-2022 15:30:15	DH8D	А	62,7	66,3	76,3
10	26-09-2022 15:32:59	E195	А	63,1	66,4	77,2
10	26-09-2022 15:35:06	E195	Α	63,9	67,5	77,5
10	26-09-2022 15:37:57	DH8D	A	62,3	64,7	74,9
10	26-09-2022 15:40:26	E75S	А	61,2	63,1	75,1
10	26-09-2022 15:42:21	E195	A	62,8	65,9	77,4
10	26-09-2022 15:44:26	E75S	A	63,3	67,8	75,8
10	26-09-2022 15:48:55	E195	А	63,4	67,4	77,9
10	26-09-2022 15:51:38	E170	A	63,0	65,7	76,9
10	26-09-2022 15:54:32	E195	А	63,1	65,6	76,7

Nie mandata			1	1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	26-09-2022 15:58:27	E190	A	62,5	65,0	76,7
10	26-09-2022 16:05:56	E190	A	64,1	67,4	78,4
10	26-09-2022 16:15:24	A319	A	62,9	65,2	77,2
10	26-09-2022 16:13:24	B738	A	64,3	66,8	78,9
10	26-09-2022 16:22:51	E195	A	64,0	66,6	77,5
10	26-09-2022 16:27:14	A21N	A	62,1	63,7	75,4
10	26-09-2022 16:39:56	B737	A	62,5	64,7	77,0
10	26-09-2022 16:44:46	C295	A	63,2	64,7	75,3
10	26-09-2022 16:57:25	B738	A	66,2	68,8	79,8
10	26-09-2022 17:13:10	E170	A	62,5	64,5	76,3
10	26-09-2022 17:17:11	B738	A	64,8	67,1	78,8
10	26-09-2022 17:17:17	C295	A	62,8	65,8	76,8
10	26-09-2022 17:19:03	A332	A	65,7	71,5	81,8
10	26-09-2022 17:44:26	A320	A	64,0	65,6	76,3
10	26-09-2022 17:44:20	CRJ9	A	62,8	64,7	74,8
10	26-09-2022 17:57:34	M28	A	60,8	61,9	71,5
10	26-09-2022 17:37:34	A20N	A	63,9	66,1	71,5
10	26-09-2022 18:04:13	A321	A	63,5	66,9	77,1
10	26-09-2022 18:06:06	E170	A	62,2	63,6	75,2
10	26-09-2022 18:12:40	B738	A	64,4	66,0	77,4
10	26-09-2022 18:14:50	E190	A	63,2	67,2	77,4
10	26-09-2022 18:16:14	C295	A	62,9	67,6	79,6
10	26-09-2022 18:18:39	CRJ9	A	62,5	66,3	76,3
10	26-09-2022 18:20:36	A319	A	62,9	65,4	77,4
10	26-09-2022 18:25:11	PC12	A	63,8	66,4	76,1
10	26-09-2022 18:27:32	A321	A	63,4	65,1	76,1
10	26-09-2022 18:29:20	E195	A	63,9	66,3	78,3
10	26-09-2022 18:31:08	B38M	A	64,0	66,8	78,3
10	26-09-2022 18:34:22	E75S	A	62,7	64,7	75,3
10	26-09-2022 18:38:31	E195	A	64,5	66,8	79,0
10	26-09-2022 18:41:40	A320	A	64,4	67,1	78,1
10	26-09-2022 18:43:47	E195	A	64,0	69,2	79,6
10	26-09-2022 18:46:47	E75S	A	63,7	66,6	77,1
10	26-09-2022 18:48:58	E170	A	61,4	64,2	74,8
10	26-09-2022 18:53:21	DH8D	A	62,3	64,9	74,6
10	26-09-2022 18:56:41	E195	A	64,0	67,7	78,8
10	26-09-2022 18:59:25	E195	A	64,0	66,0	77,6
10	26-09-2022 19:02:50	A321	A	62,6	64,9	75,4
10	26-09-2022 19:05:59	DH8D	A	61,6	63,8	74,6
10	26-09-2022 19:09:06	B788	A	63,1	65,3	78,3
10	26-09-2022 19:11:23	DH8D	A	63,5	66,7	77,3
10	26-09-2022 19:11:20	E190	A	63,5	65,8	77,8
10	26-09-2022 19:15:17	E75S	A	62,8	64,8	75,3
10	26-09-2022 19:17:25	E190	A	63,2	65,2	76,6
10	26-09-2022 19:17:23	DH8D	A	62,4	64,6	75,2
10	26-09-2022 19:21:44	E195	A	64,1	67,5	78,9
10	26-09-2022 19:24:20	E195	A	64,2	66,5	77,8
10	26-09-2022 19:34:57	BCS3	A	63,2	65,4	76,6
10	26-09-2022 19:38:17	E170	A	61,5	63,6	74,3
10	26-09-2022 19:42:42	B38M	A	64,4	66,5	78,0
10	26-09-2022 19:50:44	B738	A	68,5	72,6	83.5
10	26-09-2022 19:57:59	E195	A	63,7	65,6	77,1
10	26-09-2022 19:59:56	B738	A	64,3	70,3	79,3
10	26-09-2022 19:59:59	B738	A	65,2	68,0	79,8
10	26-09-2022 20:15:00	E195	A	64,0	66,4	78,3
10	20 00 2022 20.10.00	L 190	_ ^	04,0	00,4	10,0

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	26-09-2022 20:20:17	E190	Α	63,1	65,1	76,3
10	26-09-2022 20:31:51	A319	Α	62,6	65,2	75,7
10	26-09-2022 20:34:12	B38M	А	63,0	65,8	77,2
10	26-09-2022 20:36:24	E170	А	63,1	66,7	76,7
10	26-09-2022 20:39:41	B738	Α	64,1	67,4	78,2
10	26-09-2022 20:48:58	E195	Α	63,5	65,8	77,7
10	26-09-2022 20:51:23	E195	Α	64,7	67,9	78,5
10	26-09-2022 21:12:34	B738	Α	64,1	68,0	79,0
10	26-09-2022 21:17:25	E195	Α	64,0	66,7	78,9
10	26-09-2022 21:19:45	E195	Α	63,5	65,1	76,9
10	26-09-2022 21:21:36	B738	Α	64,5	67,8	78,3
10	26-09-2022 21:23:10	B738	Α	64,9	68,1	78,5
10	26-09-2022 21:24:54	E170	Α	63,4	66,8	77,2
10	26-09-2022 21:26:37	A320	Α	63,3	66,2	76,7
10	26-09-2022 21:28:33	E190	Α	63,1	65,2	76,9
10	26-09-2022 21:35:33	E195	А	63,8	65,7	77,4
10	26-09-2022 21:37:20	A21N	А	62,5	64,2	76,5
10	26-09-2022 21:39:01	B738	Α	64,2	66,8	78,3
10	26-09-2022 21:46:12	E190	Α	63,5	65,7	76,7
10	26-09-2022 21:48:02	E170	Α	63,4	65,3	76,9
10	26-09-2022 21:49:57	E75S	Α	64,1	65,7	76,9
10	26-09-2022 21:51:47	B38M	Α	64,2	66,6	77,4
10	26-09-2022 21:55:43	A319	Α	63,9	68,3	78,8
10	26-09-2022 21:58:33	E190	Α	63,2	65,4	76,8
10	27-09-2022 06:05:46	B738	D	67,5	68,7	78,7
10	27-09-2022 06:08:25	B738	D	66,8	67,4	75,8
10	27-09-2022 06:19:12	A321	D	67,3	69,1	78,8
10	27-09-2022 06:22:06	A321	D	66,9	67,9	76,5
10	27-09-2022 07:23:57	B738	D	66,9	68,7	77,7
10	27-09-2022 08:00:45	A20N	D	68,0	70,4	79,8
10	27-09-2022 08:12:28	E170	D	64,0	67,0	74,8
10	27-09-2022 09:29:57	E195	Α	63,4	64,8	76,0
10	27-09-2022 09:34:14	E170	Α	63,1	63,7	74,6
10	27-09-2022 09:39:04	E195	Α	63,4	63,9	75,1
10	27-09-2022 11:15:06	B788	Α	66,2	69,2	79,0
10	27-09-2022 11:18:18	B738	Α	65,4	66,8	75,4
10	27-09-2022 11:32:47	B788	Α	63,4	64,2	74,9
10	27-09-2022 11:37:03	E190	A	63,3	65,3	75,6
10	27-09-2022 11:39:21	B738	A	64,4	65,9	76,9
10	27-09-2022 11:41:17	B738	A	64,9	65,6	74,4
10	27-09-2022 11:48:02	B788	A	64,3	65,7	75,7
10	27-09-2022 11:57:04	B77W	A	67,3	69,9	79,7
10	27-09-2022 11:59:26	E195	A	63,5	64,6	73,5
10	27-09-2022 12:04:19	B788	A	64,7	66,3 65.2	74,7
10	27-09-2022 12:07:12	B738	Α	63,1	65,2 65.1	72,7
10	27-09-2022 12:13:00	E195	A	63,4	65,1	73,4
10 10	27-09-2022 12:15:02 27-09-2022 12:21:39	E190 E195	A A	64,6 63,7	66,7 64,9	75,4 74,8
10	27-09-2022 12:39:21	E195	A	64,4	67,1	78,2
10	27-09-2022 12:39:21	E190	A	64,5	66,6	77,9
10	27-09-2022 12:43:14	B738	A	63,5	65,3	78,7
10	27-09-2022 12:46:05	B38M	A	64,1	65,3	77,9
10	27-09-2022 12:49:49	B738	A	64,1	65,5	73,2
10	27-09-2022 12:54:08	B789	A	63,9	64,5	73,2
10	27-09-2022 13:01:27	A321	A	63,9	66,2	75,6
10	21 00 2022 10.01.21	7321	_ ^	00,3	00,2	75,0

Nimmumlatu				1.	1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	27-09-2022 13:02:56	E170	A	64,8	69,1	77,1
10	27-09-2022 13:05:26	E195	A	64,7	66,9	74,2
10	27-09-2022 13:07:23	E195	A	65,5	67,2	78,2
10	27-09-2022 13:09:19	E195	A	66,1	67,4	76,9
10	27-09-2022 13:11:13	E195	A	64,2	66,2	78,2
10	27-09-2022 13:14:07	B788	A	65,0	67,4	78,2
10	27-09-2022 13:16:27	B789	A	63,9	65,3	75,7
10	27-09-2022 13:20:50	B738	A	65,1	66,7	77,6
10	27-09-2022 13:26:43	E195	A	65,7	70,2	80.3
10	27-09-2022 13:37:33	A21N	A	63,0	64,4	72,1
10	27-09-2022 13:41:35	E75S	A	63,5	65,3	76,6
10	27-09-2022 13:43:50	E75S	A	63,3	64,8	76,3
10	27-09-2022 13:45:42	B38M	A	66,0	68,1	78,0
10	27-09-2022 13:47:53	E75S	A	63,1	65,1	75,4
10	27-09-2022 13:49:53	DH8D	A	64,1	66,8	75,9
10	27-09-2022 13:55:04	E190	A	65,5	68,3	79,1
10	27-09-2022 13:57:57	B38M	A	65,4	67,2	77,4
10	27-09-2022 13:59:43	C295	A	65,0	66,2	75,4
10	27-09-2022 14:01:18	E195	A	63,8	67,6	79,5
10	27-09-2022 14:03:16	A20N	A	62,9	64,3	76,7
10	27-09-2022 14:05:19	E75S	A	62,3	65,5	76,5
10	27-09-2022 14:11:58	DH8D	A	62,3	65,7	76,3
10	27-09-2022 14:14:24	BE20	A	61,5	63,1	72,9
10	27-09-2022 14:16:15	B738	A	65,1	67,7	79,7
10	27-09-2022 14:18:21	C650	A	61,1	62,7	71,1
10	27-09-2022 14:20:14	E170	A	63,2	66,3	77,2
10	27-09-2022 14:27:20	B38M	A	64,0	67,5	78,2
10	27-09-2022 14:39:11	E75S	A	62,3	65,0	76,3
10	27-09-2022 14:43:17	B738	A	66,2	69,7	81,1
10	27-09-2022 14:45:38	A21N	Α	63,5	66,6	76,3
10	27-09-2022 14:48:01	E190	A	64,0	66,9	77,7
10	27-09-2022 14:50:45	E190	А	64,3	68,7	79,2
10	27-09-2022 14:59:36	B738	Α	65,0	68,2	79,1
10	27-09-2022 15:01:59	PC12	Α	63,3	66,8	75,4
10	27-09-2022 15:04:08	A320	Α	63,8	67,4	78,8
10	27-09-2022 15:12:37	A21N	А	63,4	67,4	77,8
10	27-09-2022 15:14:51	DH8D	А	60,7	62,6	74,1
10	27-09-2022 15:21:24	B38M	А	64,3	66,8	78,8
10	27-09-2022 15:23:43	E75S	А	63,2	65,6	76,6
10	27-09-2022 15:29:06	DH8D	А	63,1	65,7	75,9
10	27-09-2022 15:31:02	E195	А	62,8	66,0	77,8
10	27-09-2022 15:33:14	E190	Α	64,4	67,1	78,0
10	27-09-2022 15:36:00	E195	А	63,3	67,2	77,9
10	27-09-2022 15:37:58	E190	Α	62,4	65,6	77,1
10	27-09-2022 15:40:30	E170	А	63,1	65,9	77,2
10	27-09-2022 15:43:55	E195	Α	64,1	67,1	78,7
10	27-09-2022 15:45:54	B38M	А	63,1	66,4	78,6
10	27-09-2022 15:48:25	E170	А	63,7	66,0	76,5
10	27-09-2022 15:50:38	E170	А	63,7	67,5	77,9
10	27-09-2022 15:56:54	PC12	Α	63,6	66,8	76,7
10	27-09-2022 15:59:33	E195	Α	64,4	70,8	83,0
10	27-09-2022 16:09:51	E195	А	64,9	68,0	78,5
10	27-09-2022 16:11:55	E75S	А	62,3	65,6	76,8
10	27-09-2022 16:14:03	B737	А	63,9	67,7	79,1
10	27-09-2022 16:16:08	CRJ9	Α	62,1	64,3	76,0

Nr pupletu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	27-09-2022 16:24:08	A20N	A	64,7	75,2	80,8
10	27-09-2022 16:29:46	C55B	A	60,6	61,5	71,0
10	27-09-2022 16:32:22	B38M	Α	63,4	66,2	78,8
10	27-09-2022 16:37:31	B738	A	64,0	67,0	78,5
10	27-09-2022 16:41:34	DH8D	Α	61,0	62,8	73,3
10	27-09-2022 16:52:31	B789	Α	65,0	68,3	80,6
10	27-09-2022 16:56:49	C295	А	63,8	67,0	77,2
10	27-09-2022 17:18:44	A20N	Α	61,9	64,4	77,5
10	27-09-2022 17:27:35	E170	Α	61,9	64,2	77,2
10	27-09-2022 17:35:19	CRJ9	А	62,9	65,6	77,4
10	27-09-2022 17:37:55	A320	А	62,3	64,2	76,6
10	27-09-2022 17:40:20	A321	А	63,1	66,4	79,2
10	27-09-2022 17:43:09	A321	А	64,0	68,8	77,9
10	27-09-2022 18:03:04	A321	А	62,1	65,9	78,9
10	27-09-2022 18:09:06	A21N	А	63,6	66,3	77,9
10	27-09-2022 18:11:55	CRJ9	A	62,5	66,3	76,7
10	27-09-2022 18:14:18	B788	A	63,3	66,3	78,3
10	27-09-2022 18:16:39	A321	А	63,7	66,2	78,0
10	27-09-2022 18:19:06	E190	А	64,8	67,8	78,4
10	27-09-2022 18:24:07	A320	А	65,0	68,6	79,6
10	27-09-2022 18:29:11	E195	А	64,5	67,2	79,5
10	27-09-2022 18:31:46	E195	А	62,8	66,4	78,5
10	27-09-2022 18:34:43	BCS3	А	62,4	68,4	76,9
10	27-09-2022 18:36:28	E195	А	64,4	66,4	79,0
10	27-09-2022 18:39:15	E195	А	64,6	69,6	79,9
10	27-09-2022 18:41:29	E170	А	62,1	63,7	74,4
10	27-09-2022 18:43:20	E195	А	64,5	68,7	78,8
10	27-09-2022 18:45:06	B738	А	65,0	68,5	79,7
10	27-09-2022 18:46:53	DH8D	А	62,1	64,1	76,1
10	27-09-2022 18:49:17	E190	Α	64,2	67,6	78,1
10	27-09-2022 18:51:18	E75S	Α	62,7	65,1	76,6
10	27-09-2022 18:53:16	E195	Α	62,7	66,0	78,1
10	27-09-2022 18:55:29	E190	Α	63,6	66,1	77,9
10	27-09-2022 18:58:07	E75S	Α	62,7	65,7	77,1
10	27-09-2022 19:00:32	DH8D	Α	63,0	66,0	75,8
10	27-09-2022 19:04:53	E195	Α	63,6	66,5	78,6
10	27-09-2022 19:07:11	DH8D	Α	61,4	62,7	75,0
10	27-09-2022 19:09:20	E75S	Α	63,3	66,3	77,1
10	27-09-2022 19:11:58	E75S	А	62,4	64,9	76,8
10	27-09-2022 19:14:11	B738	А	64,4	67,9	79,5
10	27-09-2022 19:22:53	E170	А	63,5	66,9	77,5
10	27-09-2022 19:33:04	B788	А	63,0	65,9	79,3
10	27-09-2022 19:36:24	E190	А	63,5	66,0	79,1
10	27-09-2022 19:39:48	C295	А	62,7	65,3	76,5
10	27-09-2022 19:42:23	B738	А	64,4	68,3	81,0
10	27-09-2022 19:59:41	B38M	А	63,0	66,7	79,0
10	27-09-2022 20:12:17	E195	Α	64,2	67,1	78,9
10	27-09-2022 20:15:24	A320	А	63,5	65,4	77,3
10	27-09-2022 20:21:46	E170	А	64,0	66,8	78,8
10	27-09-2022 20:27:32	C25M	А	60,0	60,6	69,5
10	27-09-2022 20:34:36	E195	Α	63,3	66,7	80,3
10	27-09-2022 20:41:23	E170	А	62,8	65,7	77,9
10	27-09-2022 20:49:20	E190	А	62,9	65,8	78,0
10	27-09-2022 20:51:42	E195	А	63,3	66,1	78,2
10	27-09-2022 20:54:50	A319	А	62,3	65,0	76,9

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	27-09-2022 20:56:33	E75S	Α	63,2	66,0	77,7
10	27-09-2022 20:59:00	B38M	Α	62,8	66,2	77,4
10	27-09-2022 21:01:38	E75S	Α	62,8	64,6	77,4
10	27-09-2022 21:03:45	E195	Α	63,3	67,0	79,0
10	27-09-2022 21:06:02	A21N	Α	63,9	66,7	78,2
10	27-09-2022 21:08:54	DH8D	Α	61,7	63,4	74,9
10	27-09-2022 21:12:26	E190	А	63,0	66,5	78,6
10	27-09-2022 21:17:40	B38M	Α	63,8	66,3	78,5
10	27-09-2022 21:22:31	E195	Α	64,0	67,4	79,8
10	27-09-2022 21:24:41	A319	А	63,9	66,7	79,1
10	27-09-2022 21:27:04	C295	А	63,4	65,8	77,0
10	27-09-2022 21:30:33	E190	Α	63,3	65,6	78,4
10	27-09-2022 21:32:41	B38M	А	63,0	65,5	77,8
10	27-09-2022 21:34:58	E190	А	63,1	65,6	77,1
10	27-09-2022 21:36:48	E75S	А	63,2	66,3	77,8
10	27-09-2022 21:38:42	B38M	А	63,6	67,6	77,0
10	27-09-2022 21:40:58	B38M	А	63,7	66,6	78,6
10	27-09-2022 21:43:13	A319	А	63,8	66,6	77,9
10	27-09-2022 21:52:13	E195	А	63,9	66,9	78,5
10	27-09-2022 21:54:05	B738	А	63,7	68,0	78,8
10	27-09-2022 21:57:54	E195	А	65,2	68,6	80,4
10	28-09-2022 06:09:16	B738	D	67,7	70,3	81,3
10	28-09-2022 06:14:14	A319	D	67,4	69,1	79,2
10	28-09-2022 06:20:54	A319	D	67,2	68,5	76,8
10	28-09-2022 06:27:03	A321	D	66,7	69,7	80,5
10	28-09-2022 06:31:02	A321	D	66,7	69,0	81,0
10	28-09-2022 06:53:02	A321	D	68,1	71,4	83,3
10	28-09-2022 06:55:05	A20N	D	67,2	68,1	77,6
10	28-09-2022 06:56:56	A321	D	66,6	69,6	81,2
10	28-09-2022 07:11:38	B738	D	68,1	70,4	81,9
10	28-09-2022 07:35:36	E195	D	67,7	68,8	77,3
10	28-09-2022 07:38:33	E190	D	66,0	68,0	77,1
10	28-09-2022 07:44:25	B738	D	67,5	68,6	77,9
10	28-09-2022 07:45:47	E195	D	66,6	67,4	75,6
10	28-09-2022 07:51:07	E195	D	66,3	69,6	78,0
10	28-09-2022 08:34:36	A319	D	63,6	66,7	78,6
10	28-09-2022 08:36:51	E195	D	64,1	65,6	76,4
10	28-09-2022 08:38:25	B738	D	65,2	68,3	80,6
10	28-09-2022 09:31:40	B738	D	65,3	67,7	80,8
10	28-09-2022 09:53:27	E195	D	64,1	66,8	75,8
10	28-09-2022 09:58:31	E75S	D	64,6	68,5	80,3
10	28-09-2022 10:16:11	A320	D	65,4	67,3	75,8
10	28-09-2022 10:20:29	A321	D	65,5	68,6	81,5
10	28-09-2022 10:37:57	E170	D	65,4	68,8	80,6
10	28-09-2022 10:41:31	E190	D	63,7	67,0	74,9
10	28-09-2022 10:43:01	E190	D	64,5	66,5	76,5
10	28-09-2022 10:44:41	A21N	D	64,9	69,1	79,5
10	28-09-2022 10:51:14	E190	D	63,9	67,0	76,7
10	28-09-2022 10:53:51	E75S	D	63,3	65,7	76,1
10	28-09-2022 10:59:09	E170	D	63,4	64,7	74,5
10	28-09-2022 11:02:56	B738	D	67,1	70,3	81,4
10	28-09-2022 11:07:22	B738	D	65,9	70,1	79,9
10	28-09-2022 11:10:01	E195	D	65,5	69,4	77,2
10	28-09-2022 11:14:32	E75S	D	64,9	68,1	77,5
10	28-09-2022 11:16:02	E190	D	67,6	70,8	81,8

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax}	L _{AE} [dB]
10	28-09-2022 11:24:51	E75S	D	66,8	69,5	81,1
10	28-09-2022 11:42:49	E195	D	64,8	70,2	79,6
10	28-09-2022 11:44:39	E195	D	64,9	67,6	75,7
10	28-09-2022 11:44:39	E190	D	66,0	68,7	76,4
10	28-09-2022 12:19:50	E195	D	64,6	66,2	74,2
10	28-09-2022 12:31:40	B738	D	66,0	68,9	81,4
10	28-09-2022 12:33:48	A320	D	66,8	69,0	79,6
10	28-09-2022 12:43:11	A321	D	66,3	70,1	83,3
10	28-09-2022 12:48:32	B38M	D	64,3	66,2	79,4
10	28-09-2022 12:50:28	A321	D	65,0	67,3	81,6
10	28-09-2022 13:02:45	A21N	D	65,3	68,2	77,6
10	28-09-2022 13:09:35	A321	D	67,2	73,0	83,5
10	28-09-2022 13:18:53	E75S	D	66,2	70,9	81,1
10	28-09-2022 13:21:35	B738	D	66,4	71,1	82,1
10	28-09-2022 13:25:11	A321	D	66,9	69,7	83,0
10	28-09-2022 13:35:53	E195	D	63,9	66,7	78,9
10	28-09-2022 13:47:44	E190	D	64,9	68,9	79,2
10	28-09-2022 13:50:40	B738	D	64,9	67,8	79,6
10	28-09-2022 14:20:43	A319	D	63,8	68,4	80,9
10	28-09-2022 14:22:38	E195	D	62,9	67,8	77,8
10	28-09-2022 14:29:55	E195	D	63,2	67,3	77,8
10	28-09-2022 14:32:11	B788	D	63,3	67,2	78,7
10	28-09-2022 14:41:37	E75S	D	62,8	67,0	77,5
10	28-09-2022 14:49:50	B738	D	63,5	66,9	77,3
10	28-09-2022 14:57:39	P180	D	61,3	65,1	77,4
10	28-09-2022 15:02:32	E75S	A	62,3	64,2	75,0
10	28-09-2022 15:07:52	A21N	A	61,9	64,6	75,7
10	28-09-2022 15:16:09	DH8D	A	61,6	63,9	74,1
10	28-09-2022 15:21:03	E75S	A	62,3	64,8	74,6
10	28-09-2022 15:23:17	E170	A	61,0	62,3	72,2
10	28-09-2022 15:26:32	B789	A	64,0	67,8	78,3
10	28-09-2022 15:28:42	E190	A	63,5	66,9	77,5
10	28-09-2022 15:30:32	E190	A	61,7	63,6	75,3
10	28-09-2022 15:32:10	DH8D	A	61,8	63,5	75,6
10	28-09-2022 15:34:43	A21N	A	62,7	65,5	76,3
10	28-09-2022 15:36:14	B38M	A	62,5	65,2	76,3
10	28-09-2022 15:37:52	E75S	A	62,9	65,6	75,7
10	28-09-2022 15:40:28	E195	A	64,0	66,4	77,3
10	28-09-2022 15:42:19	E195	A	62,8	65,3	77,2
10	28-09-2022 15:43:58	DH8D	A	62,7	64,4	74,8
10	28-09-2022 15:45:57	B738	A	63,7	66,6	76,0
10	28-09-2022 15:47:34	DH8D	A	62,5	65,1	76,6
10	28-09-2022 15:49:56	E190	Α	63,5	66,0	76,2
10	28-09-2022 15:51:44	E75S	A	62,4	65,2	75,1
10	28-09-2022 15:53:34	E195	A	63,3	65,9	77,1
10	28-09-2022 15:56:35	E190	А	63,3	66,6	77,5
10	28-09-2022 15:59:02	B738	А	64,2	67,9	78,5
10	28-09-2022 16:01:22	E75S	A	62,3	64,6	75,9
10	28-09-2022 16:03:42	E195	А	65,5	68,9	78,3
10	28-09-2022 16:07:12	E195	A	63,2	66,4	77,5
10	28-09-2022 16:11:13	A319	A	62,9	65,6	76,9
10	28-09-2022 16:14:41	B738	A	65,1	68,3	79,1
10	28-09-2022 16:16:23	B738	A	64,8	68,7	79,3
10	28-09-2022 16:21:54	A321	A	62,1	64,3	74,9
10	28-09-2022 16:25:55	B38M	A	63,8	67,9	78,1

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	28-09-2022 17:01:13	A320	Α	62,8	64,9	75,4
10	28-09-2022 17:07:56	A321	A	63,0	65,3	75,7
10	28-09-2022 17:10:18	B738	A	65,0	68,6	79,1
10	28-09-2022 17:15:54	B738	A	65,5	69,2	79,8
10	28-09-2022 17:18:11	E75S	A	63,6	66,5	76,1
10	28-09-2022 17:31:00	E170	A	62,8	65,5	76,0
10	28-09-2022 17:40:49	B738	A	64,0	66,4	78,0
10	28-09-2022 17:55:03	A321	A	62,5	64,9	74,8
10	28-09-2022 17:58:07	CRJ9	A	61,6	63,1	74,9
10	28-09-2022 17:38:07	B789	A	65,2	68,1	79,9
10	28-09-2022 18:15:40	E195	A	63,3	66,1	77,8
10	28-09-2022 18:17:17	CRJ9	A	62,0	64,8	76,7
10	28-09-2022 18:19:35	A21N	A	63,4	65,7	76,7
10	28-09-2022 18:21:20	E190	A	63,4		78,5
10	28-09-2022 18:29:06	E170	A	61,4	66,6 63,5	75,0
		E75S		•	•	
10	28-09-2022 18:31:13 28-09-2022 18:32:56		A	62,3	64,6	76,3
10		B738	A A	64,3	66,4 65.5	78,3
10	28-09-2022 18:34:58 28-09-2022 18:36:51	A321 E195	A	63,5 64,1	65,5 67.5	76,5 78,9
			A		67,5	-
10	28-09-2022 18:40:04	A319		63,1	67,6	78,2
10	28-09-2022 18:42:43	B38M	A	66,9	70,2	80,9
10	28-09-2022 18:46:54	DH8D	A	63,5	66,7	78,2
10	28-09-2022 18:49:20	E195	A	64,0	65,7	77,9
10	28-09-2022 18:51:22	E190	A	63,4	66,3	77,9
10	28-09-2022 18:52:50	DH8D	A	62,9	65,2	77,7
10	28-09-2022 18:54:39	E195	A	61,7	64,1	74,7
10	28-09-2022 18:57:15	E75S	A	62,1	64,4	75,3
10	28-09-2022 18:59:00	E195	A	65,3	67,8	79,5
10	28-09-2022 19:05:22	DH8D	A	63,1	64,7	76,7
10	28-09-2022 19:24:52	BCS3	A	61,9	63,4	75,3
10	28-09-2022 19:26:53	DH8D	A	60,5	61,4	70,5
10	28-09-2022 19:28:26	E295	A	62,2	65,1	76,0
10	28-09-2022 19:30:37	DH8D	A	62,6	64,8	75,2
10	28-09-2022 19:34:36	E195	A	64,5	66,6	78,7
10	28-09-2022 19:36:38	E170	A	63,0	66,0	78,2
10	28-09-2022 19:50:23	B738	A	65,1	68,2	80,4
10	28-09-2022 19:56:12	B738	A	64,6	68,3	79,6
10	28-09-2022 19:58:12	B738	A	65,1	68,2	79,7
10	28-09-2022 20:21:38	B38M	A	63,4	65,8	77,4
10	28-09-2022 20:31:59	E195	A	64,5	67,1	84,0
10	28-09-2022 20:34:59	E190	A	63,1	66,5	80,1
10	28-09-2022 20:36:52	E75S	A	63,6	68,6	83,0
10	28-09-2022 20:41:49	E195	A	65,4	66,8	84,9
10	28-09-2022 20:51:47	E75S	D	64,7	67,8	81,0
10	28-09-2022 20:53:59	E195	D	64,9	69,5	81,4
10	28-09-2022 20:58:24	E295	D	62,0	65,1	77,1
10	28-09-2022 21:01:06	B738	D	66,5	70,1	81,7
10	28-09-2022 21:20:42	E190	D	69,3	74,0	85,3
10	28-09-2022 21:22:35	B763	D	65,6	70,1	83,0
10	28-09-2022 21:50:53	A21N	D	68,0	73,4	83,5
10	28-09-2022 21:53:31	B738	D	66,0	70,1	82,6
10	29-09-2022 06:29:18	A321	D	67,5	70,3	81,1
10	29-09-2022 06:42:50	A320	D	66,2	69,4	80,5
10	29-09-2022 06:47:28	A321	D	67,1	69,0	80,9
10	29-09-2022 07:23:23	E75S	D	66,6	68,1	76,1

Nr punktu	Doto i goda, adoracnio	Complet	Operacie*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	29-09-2022 07:29:11	A321	D	67,0	69,7	81,5
10	29-09-2022 07:47:01	E170	D	66,2	67,7	77,0
10	29-09-2022 07:51:29	E190	D	67,4	69,2	78,5
10	29-09-2022 07:54:36	E195	D	67,6	69,9	79,7
10	29-09-2022 08:01:37	E190	D	64,5	66,4	74,5
10	29-09-2022 08:03:03	E75S	D	64,1	66,3	78,6
10	29-09-2022 08:08:17	E75S	D	63,9	67,1	76,7
10	29-09-2022 08:09:58	E195	D	65,3	67,1	77,0
10	29-09-2022 08:13:02	E195	D	64,1	66,9	77,9
10	29-09-2022 08:15:44	E190	D	65,9	67,8	77,4
10	29-09-2022 08:16:58	E195	D	64,5	68,0	78,8
10	29-09-2022 08:18:41	B738	D	64,5	66,7	76,2
10	29-09-2022 08:41:49	B738	D	67,2	70,6	83,4
10	29-09-2022 08:49:23	A320	D	65,8	68,3	78,4
10	29-09-2022 08:51:16	A320	D	62,9	64,1	72,9
10	29-09-2022 09:28:01	B738	D	65,1	68,7	78,3
10	29-09-2022 09:41:59	E195	D	65,2	68,4	79,0
10	29-09-2022 09:44:17	B738	D	65,8	68,4	79,2
10	29-09-2022 09:46:36	E190	D	65,4	67,1	74,5
10	29-09-2022 09:57:35	A320	D	62,9	64,7	74,9
10	29-09-2022 09:59:47	CRJ9	D	63,1	66,6	76,9
10	29-09-2022 10:03:03	B738	D	66,5	69,0	81,0
10	29-09-2022 10:04:57	E75S	D	64,8	67,3	78,4
10	29-09-2022 10:04:37	CRJ9	D	63,7	66,5	74,5
10	29-09-2022 10:07:32	C525	D	63,6	65,7	74,0
10	29-09-2022 10:33:19	E195	D	64,7	68,9	78,7
10	29-09-2022 10:35:21	E75S	D	64,7	67,0	80,1
10	29-09-2022 10:44:54	E75S	D	63,0	65,3	72,6
10	29-09-2022 10:44:34	E170	D	64,3	67,0	78,5
10	29-09-2022 10:49:20	E170	D	63,8	66,4	76,3
10	29-09-2022 10:32:13	B738	D		•	
10	29-09-2022 11:01:44	A321	D	64,1 63,3	67,8	77,1 75,9
					65,2	
10	29-09-2022 11:07:41	E75S	D	64,6	67,8	78,6
10	29-09-2022 11:15:12	E195	D	63,6	66,3	74,7
10	29-09-2022 11:32:17	E195	D	65,2	68,8	77,7
10	29-09-2022 12:17:49	B738	D	63,7	65,9	75,2
10	29-09-2022 12:26:49	B738	D	64,0	67,1	77,0
10	29-09-2022 12:29:02	A21N	D	63,7	65,3	74,8
10	29-09-2022 13:06:40	A321	D	62,9	64,4	76,5
10	29-09-2022 13:16:50	B738	D	64,8	67,8	79,3
10	29-09-2022 13:28:18	E190	D	65,5	68,1	79,8
10	29-09-2022 13:31:22	B38M	D	63,3	63,8	72,3
10	29-09-2022 13:36:16	E195	D	63,7	68,2	76,5
10	29-09-2022 13:44:47	E190	D	64,4	66,8	74,9
10	29-09-2022 13:48:09	E195	D	64,9	67,9	75,7
10	29-09-2022 13:51:33	A319	D	66,9	70,3	78,7
10	29-09-2022 13:54:19	A321	D	66,1	70,2	81,9
10	29-09-2022 13:57:01	E75S	D	64,6	68,2	78,9
10	29-09-2022 14:04:07	A321	D	63,9	69,9	80,8
10	29-09-2022 14:14:40	B738	D	65,4	69,6	80,1
10	29-09-2022 14:16:28	E75S	D	61,7	67,3	77,0
10	29-09-2022 14:25:57	A319	D	64,7	68,2	78,9
10	29-09-2022 14:29:23	A20N	D	62,0	63,4	73,1
10	29-09-2022 14:47:09	B738	D	65,6	71,1	81,5
10	29-09-2022 14:54:09	E190	D	63,6	68,1	78,0

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
10	29-09-2022 15:01:44	A20N	D	63,4	66,3	76,8
10	29-09-2022 15:03:00	E75S	D	61,6	64,0	75,2
10	29-09-2022 15:06:59	E190	D	63,7	67,3	73,7
10	29-09-2022 15:08:54	E195	D	62,5	65,6	75,3
10	29-09-2022 15:13:55	E195	D	63,4	66,5	77,2
10	29-09-2022 15:16:07	E290	D	61,4	64,4	75,1
10	29-09-2022 15:17:41	BE20	D	61,1	63,3	73,4
10	29-09-2022 15:19:32	E190	D	65,3	69,2	79,2
10	29-09-2022 15:21:33	B38M	D	60,5	62,4	72,6
10	29-09-2022 15:26:40	B77W	D	65,5	72,4	83,5
10	29-09-2022 15:30:49	E195	D	63,5	68,0	78,0
10	29-09-2022 15:33:38	E170	D	63,1	66,4	77,9
10	29-09-2022 15:35:34	E195	D	63,1	67,0	79,0
10	29-09-2022 16:08:13	B38M	D	59,9	62,1	72,9
10	29-09-2022 16:11:01	E75S	D	63,8	67,3	79,8
10	29-09-2022 16:23:03	A320	D	61,2	63,6	75,8
10	29-09-2022 16:24:47	B738	D	64,2	67,5	80,5
10	29-09-2022 16:30:00	A321	D	64,3	68,7	82,1
10	29-09-2022 16:33:33	E190	D	62,5	64,8	76,9
10	29-09-2022 16:35:41	A21N	D	61,8	65,4	76,3
10	29-09-2022 16:36:55	E170	D	63,3	67,1	79,1
10	29-09-2022 16:41:21	B38M	D	62,8	64,9	76,0
10	29-09-2022 16:43:00	E75S	D	64,7	68,4	79,9
10	29-09-2022 16:48:22	DH8D	D	60,0	61,2	72,0
10	29-09-2022 16:53:35	E75S	D	63,2	67,0	77,7
10	29-09-2022 16:58:47	E75S	D	65,0	68,8	80,5
10	29-09-2022 17:03:02	E170	D	62,7	66,1	78,2
10	29-09-2022 17:08:03	E190	D	64,9	69,1	79,3
10	29-09-2022 17:11:13	B738	D	64,9	70,0	79,8
10	29-09-2022 17:14:28	B738	D	64,7	68,5	80,2
10	29-09-2022 17:16:22	E75S	D	64,5	67,7	79,6
10	29-09-2022 17:17:46	E75S	D	64,2	69,6	80,3
10	29-09-2022 17:17:40	E195	D	63,4	67,3	78,0
10	29-09-2022 17:19:23	E190	D	64,4	1	79,2
				,	67,2	
10	29-09-2022 17:23:01	E195	D	65,2	69,2	80,1
10	29-09-2022 17:24:55	E170	D	64,7	67,7	79,6
10	29-09-2022 17:31:28	E195	D	65,0	68,7	79,9
10	29-09-2022 17:36:21	E190	D	67,6	72,3	82,3
10	29-09-2022 17:39:03	A320	D	62,1	64,1	78,0
10	29-09-2022 17:44:06	E195	D	64,4	68,8	80,3
10	29-09-2022 17:51:33	A319	D	66,4	70,7	82,3
10	29-09-2022 17:54:12	C650	D	64,5	67,8	80,6
10	29-09-2022 18:05:20	B737	D	65,0	67,7	79,8
10	29-09-2022 18:08:02	A319	D	63,6	66,4	79,3
10	29-09-2022 18:19:34	B788	D	61,0	62,1	74,0
10	29-09-2022 18:24:24	A321	D	63,7	66,8	80,8
10	29-09-2022 18:46:19	E170	D	62,8	65,0	78,3
10	29-09-2022 18:48:29	A320	D	64,0	67,5	78,5
10	29-09-2022 18:52:23	B38M	D	60,7	61,7	71,5
10	29-09-2022 18:55:49	C510	D	60,2	61,1	70,6
10	29-09-2022 18:57:53	CRJ9	D	61,9	65,0	77,4
10	29-09-2022 18:59:54	A321	D	64,8	68,6	81,1
10	29-09-2022 19:16:19	B738	D	67,0	70,8	84,2
10	29-09-2022 19:21:54	PRM1	D	61,5	63,5	75,2
10	29-09-2022 19:38:02	E195	D	61,5	62,6	74,0

Nimmonalator			<u> </u>	1.	T 1.	1
Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax}	L _{AE} [dB]
	29-09-2022 19:44:56	E190	D		[dB]	
10			D D	66,4	71,4	82,2
10	29-09-2022 19:46:49	E190		67,5	72,2	83,8
10	29-09-2022 19:51:21	A321	D	64,7	69,2	81,7
10	29-09-2022 19:56:20	A319	D	65,5	71,4	81,5
10	29-09-2022 20:02:30	DH8D	D	61,2	61,9	73,2
10	29-09-2022 20:08:23	E195	D	65,4	68,4	80,3
10	29-09-2022 20:11:34	B38M	D	60,5	61,4	73,0
10	29-09-2022 20:29:48	E190	D	65,7	69,6	80,7
10	29-09-2022 20:32:05	E170	D	64,4	69,2	80,1
10	29-09-2022 20:39:38	E75S	D	65,8	69,4	81,4
10	29-09-2022 20:41:44	E75S	D	64,4	68,5	80,0
10	29-09-2022 20:43:36	E195	D	65,1	69,0	80,9
10	29-09-2022 20:45:14	E170	D	62,7	65,2	77,5
10	29-09-2022 20:55:14	E195	D	65,0	68,6	80,1
10	29-09-2022 21:03:35	E195	D	65,0	69,2	80,0
10	29-09-2022 21:06:22	E75S	D	64,5	67,4	79,7
10	29-09-2022 21:08:34	E170	D	64,5	67,1	80,0
10	29-09-2022 21:11:12	A321	D	65,4	71,0	83,0
10	29-09-2022 21:15:20	B752	D	64,8	67,7	80,5
10	29-09-2022 21:18:12	B738	D	64,2	69,5	81,0
10	30-09-2022 14:51:27	A21N	A	62,2	65,5	76,7
10	30-09-2022 14:53:19	B38M	A	63,0	66,9	78,2
10	30-09-2022 14:55:38	E195	A	63,9	67,2	78,3
10	30-09-2022 14:59:41	B788	A	64,1	67,4	78,8
10	30-09-2022 15:02:25	E170	A	63,6	66,2	77,9
10	30-09-2022 15:05:56	DH8D	A	60,9	63,8	74,7
10	30-09-2022 15:07:41	E195	A	63,0	66,9	78,7
10	30-09-2022 15:19:56	A320	A	64,5	67,7	78,6
10	30-09-2022 15:22:56	E195	A	63,9	66,9	78,5
10	30-09-2022 15:26:33	E195	A	64,3	67,1	79,1
10	30-09-2022 15:28:24	A321	A	63,7	66,7	77,4
10	30-09-2022 15:30:51	DH8D	A	60,8	61,8	71,9
10	30-09-2022 15:32:34	E75S	A	62,3	65,9	77,1
10	30-09-2022 15:34:38	E195	A	63,7	66,8	78,7
10	30-09-2022 15:36:29	E190	A	63,5	67,1	78,2
10	30-09-2022 15:38:22	E75S	A	62,3	64,6	76,8
10	30-09-2022 15:40:33	E190	A	63,7	66,9	77,7
10	30-09-2022 15:42:25	B738	A	64,1	66,7	78,5
10	30-09-2022 15:44:13	E195	A	63,5	66,8	78,2
10	30-09-2022 15:45:50	E190	Α	63,8	68,9 67.2	78,4
10	30-09-2022 15:47:59	B38M E170	A	64,3	67,2	78,6
	30-09-2022 15:49:58		A	63,9	66,0	77,7
10	30-09-2022 15:52:10	E75S	A	63,3	66,4	77,8
10	30-09-2022 15:55:05	E195	A	63,6	67,5	78,7
10	30-09-2022 16:07:52	E195	A	63,7	66,7	78,7
10	30-09-2022 16:14:39	A319	A	63,6	67,5	79,0
10	30-09-2022 16:19:21	B738	A	64,7	67,9	79,2
	30-09-2022 16:23:52	A21N	A	62,4	64,3	76,9 78.7
10	30-09-2022 16:46:59	B738	A	64,1	67,0 67,6	78,7
10	30-09-2022 16:51:41	B788	A A	63,8 62,9	67,6	79,3
10	30-09-2022 17:12:39 30-09-2022 17:21:35	DH8D A20N	A		65,2 66,9	77,3 77,3
10				63,3	•	· ·
10	30-09-2022 17:32:38	A319 B789	A A	62,2 65,6	63,6 69,2	74,2 80,9
	30-09-2022 17:39:25				· ·	
10	30-09-2022 17:43:03	CRJ9	Α	62,4	64,8	75,4

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godini zdani zoma	Garriotot	Oporaoja	[dB]	[dB]	[dB]
10	30-09-2022 17:49:55	A321	Α	62,4	64,5	75,6
10	30-09-2022 17:55:48	C295	Α	64,1	66,6	76,9
10	30-09-2022 18:04:23	CRJ9	Α	62,8	64,9	76,2
10	30-09-2022 18:07:05	E195	Α	63,9	68,4	78,1
10	30-09-2022 18:10:23	B738	Α	63,1	65,7	77,7
10	30-09-2022 18:12:27	E190	Α	62,8	64,6	76,4
10	30-09-2022 18:14:52	B789	Α	63,8	66,2	79,0
10	30-09-2022 18:17:34	B738	Α	63,5	66,0	78,3
10	30-09-2022 18:19:34	E195	Α	65,4	68,1	79,2
10	30-09-2022 18:21:08	A21N	Α	62,6	64,7	77,1
10	30-09-2022 18:22:57	A321	Α	63,1	65,7	76,9
10	30-09-2022 18:26:52	A20N	Α	63,9	66,8	78,3
10	30-09-2022 18:29:13	A321	Α	63,8	65,6	76,1
10	30-09-2022 18:32:06	E190	Α	64,4	67,2	78,2
10	30-09-2022 18:33:55	E195	Α	64,5	68,0	78,3
10	30-09-2022 18:35:43	E190	Α	63,7	66,2	77,1
10	30-09-2022 18:37:46	E170	А	62,6	64,5	75,2
10	30-09-2022 18:39:26	E170	Α	63,3	65,1	76,1
10	30-09-2022 18:41:21	E75S	Α	62,2	64,3	76,0
10	30-09-2022 18:49:04	E170	Α	63,2	66,0	76,2
10	30-09-2022 18:52:20	A333	Α	67,6	74,4	83,4
10	30-09-2022 18:56:00	E75S	Α	62,0	64,2	74,3
10	30-09-2022 19:01:05	B38M	Α	63,8	66,1	78,0
10	30-09-2022 19:03:11	E195	Α	64,2	67,0	78,3
10	30-09-2022 19:04:47	E195	Α	63,1	65,3	77,1
10	30-09-2022 19:06:36	DH8D	Α	64,7	67,0	78,0
10	30-09-2022 19:08:25	E170	Α	63,8	65,9	76,8
10	30-09-2022 19:10:32	E75S	Α	62,9	64,9	76,1
10	30-09-2022 19:13:08	DH8D	Α	62,9	64,7	75,7
10	30-09-2022 19:15:13	B738	Α	65,2	68,7	79,7
10	30-09-2022 19:17:26	E75S	Α	63,4	65,9	76,6
10	30-09-2022 19:19:30	E190	Α	64,2	68,6	78,2
10	30-09-2022 19:23:35	BCS3	Α	61,5	63,4	75,5
10	30-09-2022 19:25:49	E295	Α	63,1	65,5	76,1
10	30-09-2022 19:33:31	H25B	Α	62,2	63,9	74,3
10	30-09-2022 19:40:07	E75S	Α	63,5	66,6	77,8
10	30-09-2022 19:51:43	B738	Α	64,7	68,1	79,7
10	30-09-2022 19:56:48	LJ75	Α	61,1	62,9	70,2
10	30-09-2022 19:58:58	B38M	Α	63,9	66,6	77,8
10	30-09-2022 20:04:45	E75S	Α	62,6	64,9	76,0
10	30-09-2022 20:09:31	B738	Α	66,0	69,1	79,6
10	30-09-2022 20:11:23	DH8D	Α	63,4	65,6	76,7
10	30-09-2022 20:13:59	E75S	Α	63,1	65,2	76,7
10	30-09-2022 20:39:34	B38M	Α	64,2	66,9	78,4
10	30-09-2022 20:49:56	E170	Α	63,3	65,8	76,7
10	30-09-2022 20:51:53	B738	А	64,9	68,6	80,0
10	30-09-2022 20:58:07	B38M	Α	66,5	69,1	80,1
10	30-09-2022 21:01:29	A20N	А	62,4	64,8	76,8
10	30-09-2022 21:06:04	B738	А	64,3	67,9	78,6
10	30-09-2022 21:08:20	E190	Α	63,6	67,3	77,6
10	30-09-2022 21:12:24	B738	Α	65,0	67,5	78,6
10	30-09-2022 21:14:21	E190	Α	64,0	67,4	77,8
10	30-09-2022 21:16:15	E195	А	64,1	66,8	77,8
10	30-09-2022 21:18:30	B38M	Α	63,8	66,9	78,1
10	30-09-2022 21:20:36	E75S	Α	63,5	65,6	76,7

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	30-09-2022 21:23:32	B38M	Α	64,1	65,9	77,5
10	30-09-2022 21:25:42	A320	Α	64,7	68,5	78,5
10	30-09-2022 21:30:00	B738	Α	64,5	67,0	78,8
10	30-09-2022 21:32:00	E195	Α	65,1	68,4	78,9
10	30-09-2022 21:33:58	E195	Α	63,8	66,6	77,0
10	30-09-2022 21:38:15	E195	Α	63,1	65,1	76,7
10	30-09-2022 21:40:47	A21N	Α	62,4	64,5	76,6
10	30-09-2022 21:43:01	E190	Α	62,7	66,0	76,7
10	30-09-2022 21:44:51	E190	Α	64,8	67,6	78,0
10	30-09-2022 21:46:44	E190	Α	64,1	67,2	77,5
10	30-09-2022 21:48:32	E170	Α	61,8	63,6	74,6
10	30-09-2022 21:54:36	B738	Α	64,1	66,0	77,9
10	30-09-2022 21:56:33	A319	Α	64,0	65,5	76,8
10	30-09-2022 21:58:17	E195	Α	64,4	66,9	78,0

Zestawienie zdarzeń akustycznych spowodowanych przelotami statków powietrznych w porze nocy (przedział czasu pomiędzy godz. 22.00 – 06.00)

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i gouz. Zuaizeilia	Samolot	Operacja	[dB]	[dB]	[dB]
10	01-09-2022 22:05:42	B738	D	63,8	67,4	79,9
10	01-09-2022 22:15:45	A306	D	67,7	72,8	85,6
10	01-09-2022 22:50:38	E195	D	64,7	69,9	81,6
10	01-09-2022 22:52:19	B738	D	65,8	70,1	82,8
10	01-09-2022 22:59:19	E75S	D	62,3	65,8	79,1
10	01-09-2022 23:04:46	E75S	D	63,3	68,0	80,3
10	01-09-2022 23:07:43	E195	D	62,2	66,0	78,5
10	01-09-2022 23:09:52	E190	D	62,8	66,9	79,7
10	01-09-2022 23:20:22	E170	D	63,8	73,1	79,9
10	01-09-2022 23:37:45	B38M	D	60,7	63,0	75,3
10	01-09-2022 23:39:38	B738	D	64,8	69,6	81,8
10	01-09-2022 23:43:40	B38M	D	60,2	62,5	74,7
10	02-09-2022 05:48:17	B38M	D	59,6	61,2	76,2
10	02-09-2022 05:52:28	B738	D	64,7	67,9	82,0
10	02-09-2022 05:54:31	B738	D	64,9	68,9	82,3
10	02-09-2022 22:21:29	B738	D	64,7	69,0	81,7
10	02-09-2022 22:28:05	B738	D	65,5	69,1	83,0
10	02-09-2022 22:59:24	E190	D	64,2	67,8	78,6
10	02-09-2022 23:02:16	DH8D	D	59,7	61,4	73,1
10	02-09-2022 23:05:59	E75S	D	63,6	69,0	80,8
10	02-09-2022 23:08:12	DH8D	D	63,3	71,7	78,6
10	02-09-2022 23:13:08	E170	D	62,2	65,5	78,3
10	02-09-2022 23:18:27	E75S	D	62,2	65,3	78,1
10	02-09-2022 23:26:15	B38M	D	60,5	62,8	75,5
10	02-09-2022 23:36:41	E75S	D	61,7	65,0	78,5
10	02-09-2022 23:44:12	B38M	D	60,1	62,5	75,0
10	02-09-2022 23:54:20	B738	D	64,5	68,0	81,1
10	03-09-2022 00:10:33	B738	D	62,9	66,1	78,1
10	03-09-2022 05:45:34	B738	D	64,4	67,8	81,2
10	03-09-2022 05:49:07	B738	D	63,9	67,3	78,9
10	03-09-2022 05:51:11	B38M	D	60,4	62,8	75,4
10	03-09-2022 22:04:34	E190	Α	61,9	65,4	78,8
10	03-09-2022 22:44:19	A21N	Α	60,6	63,3	75,5

Nr punktu	Doto i godz. zdorzonia	Samolot	Operacie*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	03-09-2022 22:47:11	A321	Α	61,5	64,1	75,5
10	03-09-2022 22:49:19	B738	Α	63,7	67,1	78,5
10	03-09-2022 23:06:05	B738	A	63,1	66,2	77,9
10	03-09-2022 23:10:01	A319	Α	62,4	64,3	76,4
10	03-09-2022 23:12:00	B38M	Α	62,2	65,3	77,3
10	03-09-2022 23:22:00	B738	Α	63,7	67,3	79,2
10	03-09-2022 23:54:24	A21N	Α	61,5	63,3	74,9
10	03-09-2022 23:59:10	A21N	Α	62,9	65,3	77,5
10	04-09-2022 00:47:13	A321	Α	61,8	63,8	74,8
10	04-09-2022 01:01:00	A321	Α	61,8	64,6	75,8
10	04-09-2022 05:27:25	B738	Α	63,9	66,2	77,9
10	04-09-2022 05:29:48	B38M	Α	62,6	64,7	77,3
10	04-09-2022 05:44:05	B38M	Α	64,4	67,4	78,7
10	04-09-2022 22:00:06	DH8D	Α	61,2	64,8	75,5
10	04-09-2022 22:01:54	B738	А	65,4	69,5	79,7
10	04-09-2022 22:03:47	E190	А	63,8	67,8	79,0
10	04-09-2022 22:05:41	E75S	Α	61,5	65,5	76,7
10	04-09-2022 22:07:40	E75S	А	62,6	66,1	77,1
10	04-09-2022 22:13:30	C56X	Α	59,2	61,4	70,0
10	04-09-2022 22:15:46	DH8D	Α	62,7	67,3	78,0
10	04-09-2022 22:18:08	E195	Α	63,0	68,3	77,9
10	04-09-2022 22:20:35	DH8D	Α	58,9	61,4	73,8
10	04-09-2022 22:28:21	A320	A	63,6	68,5	79,3
10	04-09-2022 22:30:29	B738	A	66,6	72,7	81,4
10	04-09-2022 22:32:52	E195	A	64,7	69,2	79,2
10	04-09-2022 22:36:34	B738	A	64,8	67,8	79,1
10	04-09-2022 22:41:46	E190	A	63,0	67,7	77,9
10	04-09-2022 22:53:55	A321	A	63,2	66,9	77,3
10	04-09-2022 23:06:09	B738	A	63,8	67,6	78,8
10	04-09-2022 23:10:39	A321	A	62,2	66,4	77,5
10	04-09-2022 23:12:43	A321	A	61,5	66,2	76,0
10	04-09-2022 23:26:10	A21N	А	62,5	67,3	77,2
10	04-09-2022 23:31:19	A21N	А	62,9	65,9	76,7
10	05-09-2022 00:31:23	A21N	Α	62,3	67,6	77,2
10	05-09-2022 01:47:16	A21N	А	61,5	65,2	76,7
10	05-09-2022 04:19:48	B788	Α	62,7	65,6	78,6
10	05-09-2022 05:24:20	B738	А	63,8	68,8	80,4
10	05-09-2022 05:28:45	B752	Α	62,4	66,4	78,7
10	05-09-2022 05:31:21	B738	А	63,5	67,1	79,0
10	05-09-2022 05:34:52	B789	А	62,5	66,5	78,8
10	05-09-2022 05:36:59	B738	А	62,5	65,7	78,4
10	05-09-2022 05:38:57	B738	А	63,2	67,2	79,0
10	05-09-2022 05:41:02	B738	А	63,9	69,7	80,5
10	05-09-2022 22:02:46	DH8D	A	60,0	62,2	73,8
10	05-09-2022 22:08:14	E170	A	60,7	64,2	77,2
10	05-09-2022 22:09:58	DH8D	A	61,1	63,7	75,8
10	05-09-2022 22:13:40	A20N	A	62,1	66,6	77,7
10	05-09-2022 22:26:07	E195	A	63,2	66,4	76,9
10	05-09-2022 22:31:01	E195	A	63,1	68,4	79,4
10	05-09-2022 22:33:45	A21N	A	60,8	65,3	75,4
10	05-09-2022 22:49:37	B738	A	63,6	67,0	78,8
10	05-09-2022 22:52:24	B738	A	62,9	67,3	78,7
10	05-09-2022 23:12:03	A321	A	61,2	64,8	76,7
10	05-09-2022 23:34:51	A321 A21N	A	64,1	67,2	78,1
10	05-09-2022 23:36:58	B738				78,0
10	00-09-2022 23.30.30	D136	A	62,6	66,0	70,0

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. Zdarzenia	Carriolot	Орстасја	[dB]	[dB]	[dB]
10	05-09-2022 23:52:33	A21N	Α	62,0	64,9	75,8
10	06-09-2022 00:35:33	A321	Α	61,4	64,3	76,2
10	06-09-2022 05:02:44	B38M	Α	62,4	66,2	78,1
10	06-09-2022 05:49:24	B763	А	62,7	66,8	81,0
10	06-09-2022 05:51:56	A306	Α	63,4	67,4	81,0
10	06-09-2022 05:57:49	B38M	А	63,1	66,6	78,1
10	06-09-2022 22:01:36	E75S	А	60,6	63,0	74,6
10	06-09-2022 22:03:47	E190	А	61,4	65,3	76,9
10	06-09-2022 22:11:56	DH8D	Α	60,7	62,6	74,5
10	06-09-2022 22:24:49	B738	А	63,2	66,1	77,8
10	06-09-2022 22:30:07	E195	А	62,1	64,8	77,1
10	06-09-2022 22:37:08	E195	Α	62,7	65,6	77,4
10	06-09-2022 22:40:51	B738	А	62,9	66,3	78,0
10	06-09-2022 23:02:00	E190	А	60,9	63,7	76,3
10	06-09-2022 23:04:29	A21N	А	61,8	64,2	76,3
10	06-09-2022 23:06:17	B38M	А	62,5	65,6	77,2
10	06-09-2022 23:14:15	B789	А	61,0	63,3	76,3
10	06-09-2022 23:16:56	DH8D	А	61,4	62,8	75,2
10	06-09-2022 23:34:26	A21N	А	60,2	61,9	73,9
10	07-09-2022 00:14:55	A321	Α	61,5	64,0	74,8
10	07-09-2022 00:27:51	B738	Α	63,0	65,8	77,8
10	07-09-2022 00:52:40	A21N	Α	60,8	62,9	74,8
10	07-09-2022 00:57:25	A321	Α	61,4	62,9	74,4
10	07-09-2022 01:01:07	A321	А	61,1	63,7	74,6
10	07-09-2022 05:30:06	B738	А	61,9	64,9	77,2
10	07-09-2022 05:42:39	A306	А	65,1	68,4	81,3
10	07-09-2022 05:49:15	B38M	А	62,4	65,5	78,4
10	07-09-2022 05:59:08	E195	А	63,6	66,4	78,5
10	07-09-2022 22:00:26	B738	А	62,3	65,5	76,8
10	07-09-2022 22:02:11	B38M	А	61,8	64,5	76,8
10	07-09-2022 22:04:13	A320	Α	62,5	66,8	78,3
10	07-09-2022 22:06:07	E195	Α	62,4	66,4	78,0
10	07-09-2022 22:08:12	DH8D	Α	60,4	62,8	74,2
10	07-09-2022 22:10:28	B38M	Α	61,8	64,8	76,7
10	07-09-2022 22:12:40	E75S	Α	61,1	63,1	75,2
10	07-09-2022 22:15:07	E170	Α	61,6	64,1	76,1
10	07-09-2022 22:17:36	DH8D	А	60,2	61,4	72,3
10	07-09-2022 22:20:18	E75S	А	61,4	63,6	75,2
10	07-09-2022 22:24:09	E195	А	62,0	65,6	77,6
10	07-09-2022 22:41:28	E170	А	59,9	63,5	74,8
10	07-09-2022 22:47:38	A21N	А	62,0	65,2	76,6
10	07-09-2022 22:49:46	A21N	А	61,2	63,7	75,2
10	07-09-2022 22:52:35	E195	А	62,7	66,9	77,8
10	07-09-2022 23:24:19	A21N	А	61,0	64,1	76,5
10	07-09-2022 23:56:12	A21N	А	60,4	63,8	75,9
10	08-09-2022 00:01:02	A321	А	60,9	63,3	72,0
10	08-09-2022 00:11:15	A321	А	60,7	63,4	75,2
10	08-09-2022 00:42:34	A21N	А	60,6	62,7	74,8
10	08-09-2022 05:27:28	B38M	А	63,0	66,9	78,8
10	08-09-2022 05:43:14	B38M	А	62,0	65,7	79,4
10	08-09-2022 05:46:39	A306	Α	65,6	69,7	80,5
10	08-09-2022 05:57:12	B738	Α	61,7	67,4	80,5
10	08-09-2022 05:59:31	E75S	А	61,8	66,6	78,2
10	08-09-2022 22:00:44	E75S	Α	62,4	67,3	78,5

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L _{Amax}	LAE
pomiarowego	_			[dB]	[dB]	[dB]
10	08-09-2022 22:03:07	E195	Α	64,1	70,2	79,5
10	08-09-2022 22:05:21	B738	А	63,9	68,1	79,5
10	08-09-2022 22:07:34	E195	Α	63,7	68,3	79,9
10	08-09-2022 22:09:56	E195	Α	63,2	67,9	79,8
10	08-09-2022 22:12:30	B38M	Α	62,2	67,8	77,6
10	08-09-2022 22:14:54	B738	Α	63,0	67,0	79,2
10	08-09-2022 22:19:06	A320	Α	63,9	68,4	80,2
10	08-09-2022 22:27:27	DH8D	Α	63,6	67,1	77,9
10	08-09-2022 22:30:39	B38M	Α	62,6	65,6	77,5
10	08-09-2022 22:34:27	E195	Α	62,1	67,3	77,8
10	08-09-2022 22:39:10	A21N	Α	62,3	66,1	77,8
10	08-09-2022 22:41:50	E75S	Α	61,6	65,9	78,1
10	08-09-2022 22:45:24	B738	Α	64,3	68,6	80,6
10	08-09-2022 22:51:25	B38M	Α	62,4	66,3	78,2
10	08-09-2022 23:04:53	E195	D	57,7	59,2	66,7
10	08-09-2022 23:12:13	E195	А	63,0	66,4	77,8
10	08-09-2022 23:25:37	E195	A	63,1	67,0	78,6
10	09-09-2022 04:32:05	A21N	A	61,5	65,9	77,8
10	09-09-2022 05:22:01	B738	A	63,7	68,4	79,4
10	09-09-2022 05:48:08	A306	A	65,2	69,8	82,3
10	09-09-2022 05:48:08	B763	A	66,0	70,4	82,2
10	09-09-2022 05:59:05	E195	A	62,3	65,9	78,8
10	09-09-2022 03:39:03	E75S	A	59,3	60,8	69,3
10		B38M	A	•	-	· ·
	09-09-2022 22:02:06			61,2	63,4	73,8
10	09-09-2022 22:05:22	B738	A	60,8	63,8	74,6
10	09-09-2022 22:07:28	E195	A	60,0	61,5	73,2
10	09-09-2022 22:09:23	E75S	A	58,8	60,9	70,8
10	09-09-2022 22:12:47	B738	A	60,9	64,4	72,9
10	09-09-2022 22:14:25	A319	A	59,2	60,3	70,9
10	09-09-2022 22:16:14	E195	A	60,7	63,6	73,2
10	09-09-2022 22:18:12	E190	A	60,0	62,4	73,3
10	09-09-2022 22:20:39	DH8D	Α	59,5	61,0	69,0
10	09-09-2022 22:22:49	B738	Α	60,9	62,9	73,4
10	09-09-2022 22:31:09	E195	А	59,4	60,6	71,9
10	09-09-2022 22:39:49	A21N	Α	58,4	59,2	67,4
10	09-09-2022 22:42:17	B738	Α	60,9	63,1	74,3
10	09-09-2022 22:44:22	E195	Α	60,7	62,7	73,3
10	09-09-2022 22:49:22	A21N	Α	59,2	60,5	69,6
10	09-09-2022 22:57:32	B738	А	61,8	63,5	75,1
10	09-09-2022 22:59:46	B38M	А	60,3	62,7	72,1
10	09-09-2022 23:02:52	A21N	А	60,1	63,9	72,9
10	09-09-2022 23:24:22	E190	А	60,5	62,1	73,0
10	09-09-2022 23:26:24	A21N	Α	59,5	60,7	70,3
10	09-09-2022 23:32:04	E195	Α	61,1	63,6	74,9
10	09-09-2022 23:39:27	A321	А	59,9	60,9	70,4
10	09-09-2022 23:54:54	DH8D	А	59,2	61,7	71,5
10	10-09-2022 00:00:00	A321	А	59,7	61,1	70,9
10	10-09-2022 01:06:25	A21N	А	59,4	60,5	70,2
10	10-09-2022 02:32:20	B38M	А	61,0	62,9	72,7
10	10-09-2022 03:59:01	A320	А	60,5	62,5	73,9
10	10-09-2022 05:58:56	B38M	А	61,5	63,7	75,1
10	10-09-2022 22:01:10	E190	Α	63,1	66,5	77,1
10	10-09-2022 22:08:39	B738	Α	64,5	67,7	78,8
			+		+	

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	LAE
pomiarowego	_			[dB]	[dB]	[dB]
10	10-09-2022 22:14:52	E170	Α	61,5	63,9	75,7
10	10-09-2022 22:21:42	A21N	Α	61,9	64,5	76,3
10	10-09-2022 22:52:54	E170	D	63,3	68,5	79,8
10	10-09-2022 23:09:24	B738	D	64,0	68,2	80,2
10	10-09-2022 23:11:37	B738	D	63,7	66,9	78,0
10	10-09-2022 23:16:37	E190	D	62,5	65,4	77,2
10	10-09-2022 23:29:22	B38M	D	60,0	63,2	72,7
10	10-09-2022 23:32:58	E75S	D	61,9	66,5	75,6
10	10-09-2022 23:58:53	B738	D	61,3	64,3	76,8
10	11-09-2022 05:55:55	A21N	D	61,6	65,6	76,6
10	11-09-2022 22:05:57	B738	D	63,0	66,9	77,3
10	11-09-2022 22:24:04	B738	D	63,3	67,0	80,0
10	11-09-2022 22:35:19	E195	D	63,0	68,0	79,5
10	11-09-2022 22:44:20	E75S	D	63,9	69,8	80,7
10	11-09-2022 22:49:05	E75S	D	62,6	68,5	80,1
10	11-09-2022 22:50:59	E75S	D	61,5	67,2	75,3
10	11-09-2022 23:08:56	E195	D	61,4	64,5	75,8
10	11-09-2022 23:13:41	E195	D	61,0	64,7	76,8
10	11-09-2022 23:23:11	B738	D	63,7	67,9	79,5
10	11-09-2022 23:36:49	A21N	D	66,7	73,1	83,0
10	12-09-2022 00:04:47	B38M	D	60,9	64,8	74,3
10	12-09-2022 00:13:17	B738	D	64,2	69,5	81,5
10	12-09-2022 22:03:20	B38M	D	60,8	63,4	76,5
10	12-09-2022 22:08:59	A306	D	70,3	75,6	86,7
10	12-09-2022 22:21:43	B738	D	66,1	70,6	83,3
10	12-09-2022 22:44:47	B738	D	65,5	69,1	82,5
10	12-09-2022 22:49:23	E170	D	63,7	67,5	80,4
10	12-09-2022 22:51:11	E170	D	61,1	64,2	76,3
10	12-09-2022 22:52:45	E75S	D	62,9	66,3	79,6
10	12-09-2022 23:02:14	DH8D	D	58,8	59,4	70,8
10	12-09-2022 23:08:28	E190	D	61,2	64,8	77,4
10	12-09-2022 23:12:17	B738	D	63,5	66,7	79,3
10	12-09-2022 23:19:46	B38M	D	60,4	62,8	75,7
10	12-09-2022 23:22:10	E195	D	61,6	65,3	78,3
10	12-09-2022 23:34:37	B38M	D	60,1	61,9	73,5
10	13-09-2022 22:10:17	A306	D	68,6	74,3	85,9
10	13-09-2022 22:35:30	B38M	D	60,3	62,9	74,1
10	13-09-2022 22:48:46	E75S	D	60,4	64,0	76,7
10	13-09-2022 22:55:44	B738	D	62,9	66,0	79,5
10	13-09-2022 22:57:14	E75S	D	63,6	67,4	80,5
10	13-09-2022 23:03:09	E195	D	64,0	68,8	80,0
10	13-09-2022 23:10:53	E190	D	62,4	66,1	76,0
10	13-09-2022 23:12:34	E190	D	62,1	66,6	77,9
10	13-09-2022 23:22:40	B38M	D	59,4	62,5	75,0
10	13-09-2022 23:24:43	B738	D	64,5	70,5	82,4
10	13-09-2022 23:29:15	B38M	D	58,9	60,6	72,3
10	14-09-2022 05:40:41	B738	D	64,1	68,5	81,1
10	14-09-2022 22:02:10	B38M	D	59,4	61,3	73,0
10	14-09-2022 22:04:29	A306	D	68,8	73,9	86,8
10	14-09-2022 22:07:16	B738	D	64,1	68,3	80,9
10	14-09-2022 22:46:59	E75S	D	62,0	64,8	78,9
10	14-09-2022 22:52:38	B738	D	65,2	68,7	81,1
10	14-09-2022 22:55:58	E75S	D	61,2	64,0	76,8
10	14-09-2022 23:02:02	E190	D	63,4	68,2	80,0

Nr punktu	Data i gode edagonia	Complet	Onerasia*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
10	14-09-2022 23:11:43	E75S	D	61,3	64,6	77,4
10	14-09-2022 23:24:26	E195	D	63,6	67,2	78,5
10	14-09-2022 23:28:06	E75S	D	61,3	64,5	77,7
10	14-09-2022 23:31:52	B38M	D	59,6	61,7	74,4
10	14-09-2022 23:37:59	B738	D	64,4	68,4	81,4
10	14-09-2022 23:41:25	B738	D	65,4	69,5	82,7
10	14-09-2022 23:50:30	E195	D	61,7	65,1	77,6
10	15-09-2022 00:01:43	A21N	D	63,2	68,3	79,3
10	15-09-2022 00:44:40	A21N	А	61,4	64,3	76,1
10	15-09-2022 05:51:58	B738	D	65,4	69,9	82,7
10	15-09-2022 22:02:44	A306	D	67,7	73,0	85,4
10	15-09-2022 22:15:18	B738	D	63,9	67,0	79,2
10	15-09-2022 22:56:04	E170	D	61,0	63,8	76,4
10	15-09-2022 23:00:36	E75S	D	63,6	68,8	80,4
10	15-09-2022 23:02:12	E190	D	62,8	66,4	78,8
10	15-09-2022 23:06:32	B739	D	64,9	69,4	82,1
10	15-09-2022 23:09:00	E195	D	61,5	65,6	77,8
10	15-09-2022 23:13:45	A21N	D	63,2	67,3	79,6
10	15-09-2022 23:16:38	E75S	D	60,9	63,2	77,8
10	15-09-2022 23:28:05	B38M	D	60,0	63,9	75,0
10	15-09-2022 23:30:20	B738	D	63,1	65,8	79,5
10	15-09-2022 23:39:49	B738	D	63,5	67,4	79,4
10	16-09-2022 22:04:39	A306	D	65,2	70,4	82,0
10	16-09-2022 22:16:14	B738	D	65,8	70,4	81,4
10	16-09-2022 22:34:46	B738	D	64,1	68,1	81,1
10	16-09-2022 22:45:50	B38M	D	58,6	60,3	71,4
10	16-09-2022 22:47:40	E190	D	63,7	68,4	80,2
10	16-09-2022 22:54:19	B38M	D	60,6	64,1	75,1
10	16-09-2022 22:55:33	E75S	D	63,2	67,4	80,4
10	16-09-2022 23:15:54	B738	D	62,6	66,8	79,6
10	16-09-2022 23:19:13	B738	D	63,5	66,9	80,7
10	16-09-2022 23:22:18	B738	D	61,0	65,5	77,8
10	16-09-2022 23:25:46	E195	D	61,2	65,6	77,8
10	16-09-2022 23:31:08	E195	D	61,9	65,4	77,2
10	16-09-2022 23:39:24	B38M	D	59,6	62,9	74,2
10	17-09-2022 00:12:08	A321	Α	62,5	65,5	75,5
10	17-09-2022 05:41:14	B738	D	63,0	67,5	80,4
10	17-09-2022 22:44:36	B38M	D	58,9	62,5	71,9
10	17-09-2022 22:52:17	E75S	D	59,6	62,4	76,1
10	17-09-2022 23:04:03	E75S	D	60,7	63,2	77,5
10	17-09-2022 23:11:25	E195	D	62,3	65,7	78,3
10	17-09-2022 23:20:31	B38M	D	58,5	59,6	70,5
10	17-09-2022 23:46:04	B738	D	63,5	66,5	79,2
10	17-09-2022 23:50:20	B738	D	63,2	67,6	80,5
10	18-09-2022 00:08:34	B738	D	63,9	68,4	81,5
10	18-09-2022 01:26:08	A321	А	61,5	63,8	74,6
10	18-09-2022 22:20:11	A21N	D	65,1	69,1	80,3
10	18-09-2022 22:43:41	C25A	D	59,7	62,7	71,1
10	18-09-2022 22:58:22	DH8D	D	58,3	61,3	72,4
10	18-09-2022 23:02:25	E190	D	60,0	62,8	74,8
10	18-09-2022 23:04:35	E195	D	60,1	63,2	75,5
10	18-09-2022 23:05:52	E75S	D	63,3	68,4	80,1
10	18-09-2022 23:15:50	B738	D	61,9	66,5	79,0
10	18-09-2022 23:32:40	B738	D	61,9	66,8	78,2
10	18-09-2022 23:35:02	H25B	D	61,3	66,1	78,0

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
pomiarowego	Data i godz. Zdarzenia	Carriolot	Орстасја	[dB]	[dB]	[dB]
10	18-09-2022 23:36:48	E170	D	61,8	66,1	78,4
10	19-09-2022 00:58:31	A321	Α	62,5	66,1	76,8
10	19-09-2022 22:02:37	A306	D	69,8	74,7	87,0
10	19-09-2022 22:24:01	B739	D	65,1	69,0	81,3
10	19-09-2022 22:26:27	B738	D	64,5	69,5	81,7
10	19-09-2022 22:54:24	E190	D	63,6	68,1	78,9
10	19-09-2022 22:58:45	E75S	D	63,4	68,1	80,4
10	19-09-2022 23:06:12	E190	D	64,7	69,4	80,7
10	19-09-2022 23:09:53	E195	D	63,1	67,1	78,5
10	19-09-2022 23:21:09	E190	D	61,8	64,6	77,3
10	19-09-2022 23:29:05	E75S	D	60,7	64,4	77,9
10	19-09-2022 23:37:08	B738	D	65,3	70,3	82,5
10	19-09-2022 23:40:37	B38M	D	59,8	62,8	75,1
10	20-09-2022 22:04:09	A306	D	67,6	73,5	85,5
10	20-09-2022 22:28:59	B38M	D	61,2	63,5	76,3
10	20-09-2022 22:37:39	E190	D	64,2	68,5	80,2
10	20-09-2022 22:46:58	E190	D	64,6	70,7	81,2
10	20-09-2022 22:49:16	E170	D	61,8	65,7	77,9
10	20-09-2022 22:54:07	E75S	D	63,4	68,0	80,7
10	20-09-2022 23:03:12	E195	D	62,5	66,2	77,3
10	20-09-2022 23:16:00	E195	D	62,2	65,8	77,6
10	20-09-2022 23:26:45	B38M	D	60,8	63,6	75,7
10	20-09-2022 23:28:44	B738	D	65,1	69,2	81,5
10	21-09-2022 00:05:02	B738	D	66,0	70,6	81,7
10	21-09-2022 05:39:53	B738	D	62,1	66,2	78,5
10	21-09-2022 22:08:21	B38M	D	58,3	60,5	71,3
10	21-09-2022 22:19:00	B738	D	61,7	64,4	76,2
10	21-09-2022 22:48:19	E75S	D	62,8	66,1	77,8
10	21-09-2022 22:49:46	E75S	D	64,9	68,9	81,4
10	21-09-2022 22:51:52	A21N	D	66,6	71,9	82,5
10	21-09-2022 22:53:21	DH8D	D	60,2	61,4	73,8
10	21-09-2022 23:20:13	E195	D	62,7	67,5	79,7
10	21-09-2022 23:29:45	E190	D	63,3	66,6	79,6
10	21-09-2022 23:31:28	B738	D	65,2	69,7	82,0
10	22-09-2022 00:07:34	B38M	D	61,0	63,8	75,1
10	22-09-2022 05:52:32	B738	D	66,0	70,0	82,7
10	22-09-2022 22:13:59	B738	D	65,1	69,2	82,0
10	22-09-2022 22:17:02	A306	D	68,0	73,0	85,5
10	22-09-2022 22:51:38	E170	D	61,8	65,0	77,0
10	22-09-2022 23:03:24	E195	D	64,2	69,1	81,3
10	22-09-2022 23:09:37	E195	D	64,3	68,8	79,1
10	22-09-2022 23:14:48	E195	D	62,8	66,5	79,2
10	22-09-2022 23:16:38	B738	D	65,8	70,2	83,6
10	22-09-2022 23:18:52	E190	D	61,7	65,5	78,0
10	22-09-2022 23:10:32	E190	D	63,9	68,2	80,2
10	22-09-2022 23:20:31	B38M	D	61,0	63,8	76,6
10	22-09-2022 23:36:53	B38M	D	60,7	62,8	76,0
10	22-09-2022 23:59:35	B738	D	65,1	69,5	82,0
10	23-09-2022 25:39:35	B738	D	64,7	68,4	82,1
10	23-09-2022 05:45:22	B738	D	64,7	68,5	82,1
10	23-09-2022 05.57.45	A306	D	68,8	74,1	86,3
10	23-09-2022 22:08:29	B738	D	•		82,1
				65,0	68,6 68,5	•
10	23-09-2022 22:27:55	E195	D	64,3	68,5	79,2
10	23-09-2022 22:42:45	B38M	D	60,5	63,3	74,7
10	23-09-2022 22:52:20	B38M	D	60,8	62,4	75,6

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE} [dB]
10	23-09-2022 22:54:30	B38M	D	60,3	62,5	75,4
10	23-09-2022 22:56:33	E170	D	61,1	63,5	77,1
10	23-09-2022 23:12:37	E75S	D	63,5	67,1	80,4
10	23-09-2022 23:14:39	A21N	D	63,7	67,8	79,9
10	23-09-2022 23:16:10	DH8D	D	60,2	61,7	73,3
10	23-09-2022 23:17:41	DH8D	D	58,3	59,1	70,1
10	23-09-2022 23:19:20	E190	D	61,9	64,7	77,9
10	23-09-2022 23:23:24	B738	D	64,8	68,8	80,6
10	23-09-2022 23:35:33	E190	D	63,6	68,4	81,1
10	23-09-2022 23:41:14	B738	D	64,0	67,0	79,7
10	23-09-2022 23:51:11	B738	D	67,7	73,7	85,3
10	24-09-2022 00:14:23	B738	D	65,1	68,6	81,9
10	24-09-2022 05:46:48	B738	D	65,0	69,1	82,3
10	24-09-2022 05:55:46	B38M	D	60,6	62,9	76,5
10	24-09-2022 22:14:27	B38M	D	61,0	63,8	75,6
10	24-09-2022 22:28:06	B738	D	64,8	68,5	81,6
10	24-09-2022 22:57:53	B738	D	62,1	64,8	78,8
10	24-09-2022 23:02:54	E195	D	60,6	63,1	77,9
10	25-09-2022 22:02:30	A319	А	61,7	64,2	75,3
10	25-09-2022 22:06:33	DH8D	А	60,8	63,9	75,7
10	25-09-2022 22:08:50	E75S	Α	61,8	65,4	75,6
10	25-09-2022 22:16:12	DH8D	А	62,7	64,5	76,7
10	25-09-2022 22:30:35	A320	Α	63,3	66,3	76,7
10	25-09-2022 22:32:36	E195	А	64,0	66,3	78,3
10	25-09-2022 22:35:18	B738	А	63,8	66,8	78,1
10	25-09-2022 22:42:18	B738	Α	63,8	67,5	79,4
10	25-09-2022 22:51:35	A21N	А	62,6	64,7	76,5
10	25-09-2022 22:57:15	A319	Α	62,1	64,9	76,6
10	25-09-2022 22:59:57	E195	А	63,5	66,6	77,8
10	25-09-2022 23:10:06	B738	Α	63,6	68,0	78,1
10	25-09-2022 23:23:42	A21N	А	62,1	64,2	76,1
10	25-09-2022 23:41:27	E195	Α	61,7	64,0	76,5
10	25-09-2022 23:52:48	E195	Α	62,7	64,5	76,8
10	26-09-2022 00:03:57	A321	Α	62,2	65,2	76,8
10	26-09-2022 00:49:19	A321	Α	63,2	66,3	77,0
10	26-09-2022 00:53:46	A320	А	61,4	64,2	75,7
10	26-09-2022 01:00:55	A321	Α	62,8	64,9	76,3
10	26-09-2022 05:24:41	A306	Α	65,4	69,1	81,0
10	26-09-2022 05:29:07	B752	А	63,1	66,3	77,5
10	26-09-2022 05:33:17	B38M	Α	63,4	66,3	78,6
10	26-09-2022 05:36:31	B738	А	64,6	68,4	80,1
10	26-09-2022 05:39:18	B738	А	64,6	68,1	79,7
10	26-09-2022 05:45:37	B38M	А	61,5	64,0	76,4
10	26-09-2022 05:54:36	B789	А	63,1	66,2	78,7
10	26-09-2022 22:00:39	B738	А	62,7	66,0	78,8
10	26-09-2022 22:03:39	E75S	А	63,6	66,7	77,7
10	26-09-2022 22:08:23	E75S	А	62,3	64,6	75,7
10	26-09-2022 22:11:01	DH8D	А	61,6	64,3	75,9
10	26-09-2022 22:14:01	GA5C	А	60,3	62,0	72,9
10	26-09-2022 22:16:43	B738	А	63,7	67,1	78,8
10	26-09-2022 22:23:41	A20N	А	62,1	67,8	77,1
10	26-09-2022 22:25:51	A21N	А	62,0	64,1	76,3
10	26-09-2022 22:28:45	E195	А	62,9	64,6	77,0
10	26-09-2022 22:41:42	A21N	А	61,6	65,0	78,3
10	26-09-2022 22:48:13	A320	А	61,6	63,7	75,7

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax} [dB]	L _{AE} [dB]
10	26-09-2022 22:50:00	E195	Α	62,2	64,4	77,1
10	26-09-2022 22:54:12	A321	Α	61,7	64,6	76,6
10	26-09-2022 22:57:49	A321	А	62,0	64,8	76,0
10	26-09-2022 23:26:54	B38M	Α	62,7	65,2	76,8
10	27-09-2022 22:02:14	DH8D	Α	61,4	64,6	77,0
10	27-09-2022 22:06:53	E170	А	62,1	64,6	76,4
10	27-09-2022 22:16:26	E170	Α	62,2	64,8	76,5
10	27-09-2022 22:26:18	E75S	Α	62,1	66,2	78,3
10	27-09-2022 22:31:36	A20N	Α	67,9	70,5	87,4
10	27-09-2022 22:39:17	E195	А	63,9	67,3	78,5
10	27-09-2022 23:11:07	B738	Α	62,1	68,4	81,6
10	27-09-2022 23:12:37	A321	Α	61,8	66,7	81,0
10	27-09-2022 23:15:43	A21N	Α	61,9	66,0	80,1
10	27-09-2022 23:54:30	A321	А	62,5	65,6	77,3
10	28-09-2022 00:02:20	A321	Α	62,9	65,9	77,1
10	28-09-2022 00:46:56	A21N	А	62,5	65,5	77,4
10	28-09-2022 00:53:39	A321	А	61,7	64,5	76,3
10	28-09-2022 01:12:27	B738	А	63,9	67,2	78,2
10	28-09-2022 05:47:34	B738	D	62,3	67,0	77,4
10	28-09-2022 22:00:46	A306	D	69,8	74,8	87,7
10	28-09-2022 22:13:24	B38M	D	61,8	65,0	77,7
10	28-09-2022 22:24:13	P180	D	60,2	63,8	75,6
10	28-09-2022 22:40:22	B738	D	66,2	70,4	82,7
10	28-09-2022 22:52:41	E75S	D	63,2	69,5	80,8
10	28-09-2022 22:55:29	E75S	D	64,2	70,1	81,6
10	28-09-2022 22:59:10	E170	D	63,0	67,3	78,4
10	28-09-2022 23:06:36	E195	D	63,2	68,7	79,6
10	28-09-2022 23:21:28	E75S	D	61,9	65,9	78,8
10	28-09-2022 23:44:14	B38M	D	60,0	61,8	73,4
10	28-09-2022 23:47:00	B738	D	66,4	71,3	83,6
10	28-09-2022 23:49:03	E190	D	63,8	68,8	80,6
10	29-09-2022 05:49:59	B738	D	66,2	71,3	83,4
10	29-09-2022 22:00:36	B738	D	63,3	68,7	80,8
10	29-09-2022 22:02:18	A306	D	68,2	74,5	86,4
10	29-09-2022 22:05:13	B38M	D	61,0	63,7	75,8
10	29-09-2022 22:19:11	B38M	D	61,4	63,6	76,3
10	29-09-2022 23:10:41	E190	D	63,8	68,5	80,1
10	29-09-2022 23:13:56	E190	D	64,2	68,5	80,0
10	29-09-2022 23:20:42	E75S	D	63,4	67,9	82,5
10	29-09-2022 23:31:06	E195	D	63,2	67,7	78,8
10	29-09-2022 23:32:44	E195	D	63,3	67,5	80,2
10	29-09-2022 23:36:58	B38M	D	62,2	64,4	78,8
10	30-09-2022 00:01:12	B38M	D	59,6	62,0	74,8
10	30-09-2022 00:02:24	B739	D	65,6	70,6	83,0
10	30-09-2022 00:05:28	B738	D	64,9	69,3	82,0
10	30-09-2022 01:04:04	A21N	А	62,4	65,0	77,1
10	30-09-2022 22:00:10	E195	А	62,9	66,5	77,5
10	30-09-2022 22:01:44	B738	А	64,5	67,4	78,8
10	30-09-2022 22:03:38	DH8D	А	61,5	64,4	76,0
10	30-09-2022 22:13:36	E190	А	63,5	66,9	77,5
10	30-09-2022 22:15:12	E195	Α	63,1	66,8	77,7
10	30-09-2022 22:17:48	B738	А	64,6	67,4	79,4
10	30-09-2022 22:20:05	E170	А	61,6	63,1	75,2
10	30-09-2022 22:27:08	B38M	А	63,8	67,5	78,2
10	30-09-2022 22:30:06	B738	Α	64,0	67,3	78,6

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq} [dB]	L _{Amax} [dB]	L _{AE}
10	30-09-2022 22:31:47	E195	Α	64,4	68,7	78,7
10	30-09-2022 22:33:44	B738	Α	64,2	67,3	78,8
10	30-09-2022 22:35:20	E195	Α	63,7	66,2	78,0
10	30-09-2022 22:37:03	A321	А	62,9	64,9	76,3
10	30-09-2022 22:42:48	E195	Α	62,5	66,7	78,1
10	30-09-2022 22:48:50	A320	А	63,9	66,7	78,3
10	30-09-2022 22:58:43	B738	А	64,8	68,7	80,2
10	30-09-2022 23:07:41	DH8D	Α	62,5	65,0	76,5
10	30-09-2022 23:35:44	A321	Α	62,7	65,1	76,5
10	30-09-2022 23:47:56	A321	Α	62,5	65,1	76,5
10	01-10-2022 00:24:12	A21N	Α	62,7	65,1	77,0
10	01-10-2022 01:34:35	A321	Α	63,1	66,1	76,7
10	01-10-2022 02:47:04	C30J	А	65,8	69,0	79,8
10	01-10-2022 05:37:56	A21N	А	62,7	65,3	76,9

LEGENDA

- Samolot typ statku powietrznego
- Operacja: A lądowanie, D start, P przelot
- L_{Aeq} równoważny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- L_{Amax} maksymalny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- LAE ekspozycyjny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- Kolorem niebieskim oznaczono zdarzenia akustyczne, które miały miejsce w czasie gdy nie były spełnione warunki meteorologiczne¹, a także wystąpiły zakłócenia od innych źródeł hałasu.

WARUNKI METEOROLOGICZNE DLA LOTNISKA:

Ustalane na wysokości: 106,51 m n.p.m

Wielkości ustalane	Wartości maksymalne	Wartości minimalne	Wartości średnie miesięczne	
Wickosci ustalalie	w danym miesiącu	w danym miesiącu		
Temperatura [°C]	22,8	3	12,5	
Wilgotność względna [%]	99	24	74	
Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	1016,5	985	1000,3	

¹ Warunki meteorologiczne określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem).

Miesięczna róża wiatrów

