

Five calibration geometries
Training CP RMSE (D)
1.0
0.8
0.6
0.4
k = 0.459
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Fraction of adjustment k
M = 1.50–3.00, α = 0°
CP RMSE (D)
1.5
1.0
0.5
0.0
Calibration
Reserved
Fresh blind
Legacy
Full finite wing
RAS fit