


Four screw drives
Low X, low Y
Low X, high Y
High X, low Y
High X, high Y
Axial drive reaction [N]
0
50
100
150
200
250
300
350
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Screw travel relative to PCB [mm]


Most heavily loaded tab
PCB Y [mm]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
62.5
65.0
67.5
PCB X [mm]
Tab-to-PCB gap [mm]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5