

Bare board
Nylon screws
Aluminium screws
Peak strip stress [MPa RMS]
300
250
200
150
100
50
0
Low Y
High Y
Low Y
High Y
Low Y
High Y
Left cell
Middle cell
Right cell