

MODIFICATIONS PAR RAPPORT A V4: = IS_CHARGING: 1022 -> 1036 = HOME: 1033 -> 1039 = MODIFICATION DE LA PROTECTION

- PLUS DE RETOUR DE TENSION + I2C RAJOUTE SUR IO34/35 + AJOUT LED SUR IO33 + CH340C VDD EN 3V3 OU 5V PAR SOLDERJUMPER + BACKLIGHT ECRAN PILOTE PAR MOSFET + ZENER / CAPAS SUR LDO

1013 / 1015 SEULES GPIO DE LIBRE POUR - VIBREUR - PILOTAGE ALIM CARTE SD

- BROCHE RI DU MODULE LTE (pas l'utilité)

CHOIX A FAIRE

VERIFIER L'ETAT DES STOCKS UNE FOIS LA BOM FIN