

MODIFICATIONS PAR RAPPORT A V4:

= IS_CHARGING : 1022 -> 1036

= HOME : 1033 -> 1039

= MODIFICATION DE LA PROTECTION BATTERIE

- PLUS DE RETOUR DE TENSION

+ I2C RAJOUTE SUR IO34/35

+ AJOUT LED SUR 1033

+ CH340C VDD EN 3V3 OU 5V PAR SOLDERJUMPER + BACKLIGHT ECRAN PILOTE PAR MOSFET

+ ZENER / CAPAS SUR LDO

IO13 / IO15 SEULES GPIO DE LIBRE POUR

- VIBREUR - PILOTAGE ALIM CARTE SD

- BROCHE RI DU MODULE LTE (pas l'utilité)

CHOIX A FAIRE

VERIFIER L'ETAT DES STOCKS UNE FOIS LA BOM FINIE