

<Terminology for Ch12>

Tool: 공구

Workshop: 작업장

Hexagon: 6각형

Flat: 평평한

Internal: 내부의

External: 외부의

Adjustable: 조절 가능한

Strike: (세게) 치다

Pneumatic: 압축 공기에 의한

Derust: ~의 녹을 제거하다

Grind: 갈다

Rotate: 회전하다

Copper: 구리

Hacksaw: 쇠톱

Diagonal: 대각선의

Crimp: 주름을 잡다

Hollow: 속 들어간, 움푹 꺼진

Insulation resistance: 절연저항

Responsible: 책임이 있는

Thermometer: 온도계

Density: 밀도

Specific gravity: 비중

Formula: 공식