
Cosine phase
MPI1U157
MPI5A322
MPI4A322
MPI7U157
MPI7FA322
MPI66M247
MPI66M200
MPI3A322
MPI7NA322
MPI66M277
MPI67A322
MPI1A244
MPI1A199
MPI6FA322
MPI2A322
MPI66M157
MPI6NA312
MPI5NA322
MPI1A322
MPI1A139
MPI66M312
MPI66M137
MPI66M322
MPI11M322
MPI66M132
MPI6NB312
MPI1A109
MPI1B322
MPI6NB322
MPI1L230
MPI1A011
MPI2B322
MPI11M067
MPI66M340
MPI67B322
MPI3B322
MPI7NB322
MPI66M097
MPI4B322
MPI7FB322
MPI1L320
MPI5B322
MPI89B322
MPI1L110
MPI66M020
MPI66M067
Current [A]
1.00
0.500
0.000166
-0.500
-1.00
Z
X
Y


Sine phase
MPI1U157
MPI5A322
MPI4A322
MPI7U157
MPI7FA322
MPI66M247
MPI66M200
MPI3A322
MPI7NA322
MPI66M277
MPI67A322
MPI1A244
MPI1A199
MPI6FA322
MPI2A322
MPI66M157
MPI6NA312
MPI5NA322
MPI1A322
MPI1A139
MPI66M312
MPI66M137
MPI66M322
MPI11M322
MPI66M132
MPI6NB312
MPI1A109
MPI66M127
MPI1B322
MPI6NB322
MPI1L230
MPI1A011
MPI2B322
MPI11M067
MPI66M340
MPI67B322
MPI3B322
MPI7NB322
MPI66M097
MPI4B322
MPI7FB322
MPI1L320
MPI5B322
MPI89B322
MPI1L110
MPI66M020
MPI66M067
Z
X
Y