

ここでは、多くの工程で共通する基礎的で重要な作業ポイントについて説明する。

過去の不良の多くが下記の基礎的な作業ポイントを守っていなかったため発生している。

1. C 箱の使いまわしをしない

機械へ製品を投入し、空になった C 箱をそのまま排出用の箱として使用しない。排出用に使用する箱は清掃 & 油切りされた箱を使用すること。

未清掃の箱は、未加工／未検査の製品や切粉／ゴミが付着していることがあるため。

*各工程で油切り&清掃した C 箱も使用可能とする。

2. 作業していない C 箱にはフタをする

異品の混入やフタの戻しミスに繋がるため、作業していない C 箱には必ずフタをすること。

3. C 箱のフタを 2 つ以上同時に外さない

過去にフタの戻し間違いが発生している。カンバンの付け間違いも重大不良扱いとなるため、注意する。

4. C 箱は 8 段以下で運搬する

運搬中の C 箱を過去に何度も転倒させている。C 箱は 8 段以下とし、中心から下の部分を押して運ぶ。

5. ジャンボ缶のシャッタはゆっくりと閉め、製品にキズを付けないこと

ジャンボ缶から C 箱に製品を移す際、ジャンボ缶シャッタを開閉させるが、このときに製品にキズが付きやすい。

6. ジャンボ缶へ製品を投入する前に残品確認を必ずすること

重量が軽い製品は、油によりジャンボ缶底面に付着することがある。

シャッタ下部のミゾに製品がはまっていたこともあるので注意する(図 1)。



図 1

7. 空のジャンボ缶運搬時はシャッタを開けたままにする

ジャンボ缶に残品があった場合、運搬時に落下させることができる。また、運搬後に異物が混入した場合も、外に落下させることができるため。

《メモ》 _____

・
・

《改訂履歴》
