

ここでは加工工程における初物(はつもの)・終物(おわりもの)の取り扱いについて説明する。

なお、「初物・終物」は全ての加工工程(穴あけ・先付け・溝入れ・NC 旋盤加工)で実施される(検査工程は除く)。

「初物・終物」は L 型ブラケットタイプ又は BOX タイプがある。

1. 終物の取り扱い方法

- ・「終物」とはロットの一番最後に加工する製品のことを指す。
- ・新しいロットを加工する際に未加工の製品を「終物」置き場に1個セットする。
- ・そのロット加工終了時に「終物置き場」から取り出し、加工機に供給して加工する。
- ・加工した「終物」を測定し、品質記録シートに記入する。

注意:加工した「終物」は良品箱に入れられないこと。

- ・測定結果が不良である場合:速やかに工場長・上長に連絡すること。
- ・最後に終物を必ず廃棄すること。



L 型ブラケットタイプ

初物・終物
置き場



BOX タイプ

2. 「初物」の取り扱い方法

- ・「初物」とはロットの加工開始時に、一番最初に加工した製品のことを指す。

注意:加工開始前に使用した「調整品」を初物として使用しないこと

調整品は全て廃棄すること

- ・「初物」の品質チェックをしたら、その結果を「品質管理表」へ記録する。
- ・その後、加工機に設置されている「初物」置き場に入れる。




3. 「初物・終物」の廃棄

- ・ロット加工完了後、初物・終物を廃棄する。

注意:異品混入の恐れがあるので、良品箱(C 箱)に入れられないこと

空





《教育訓練実施記録》

日付	教育訓練者	作業者	内容	結果
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	

《メモ》

《改訂履歴》

2024/3/3	日本語表現の修正(文博)
2026/02/05	教育訓練実施記録を追加した。 ルオン