


ここでは床掃除機を使用した場合の工場内掃除手順を説明する

掃除実施場所:第4工場1階

1.スクイージーをセットする

レバーを下げるとスクイージーがセットされる




2.電源を入れる

電源を入れてハンドルを両手で握る




3.掃除機を押して歩く

下図で示した場所を 0.5m/秒のスピードで掃除機をかける



光和工業
工場レイアウト

更新日:2024/05/13





《メモ》 _____

・XXXXXXXXX

《改訂履歴》
