



ここでは各設備の日常点検内容について説明する。

点検タイミング:毎朝、設備稼働前

点検の記録は「日常点検記録シート」に記入し、サインすること。

1. 加工装置(KDP・KDPF・KDPN・RD・RD-NC)

下記の項目について点検を行う

- ① 切削油の油量、吐出量、吐出向きが適正であること
- ② 潤滑油量が適正であること
※手動式給油ポンプの場合は手動で給油する
- ③ エアー圧力が適正であること
- ④ スピンドル回転時に異常音がないこと
- ⑤ 設備内設備の周囲に床に落下品がないこと。
- ⑥ 赤箱内を全て廃棄し、空にする事。捨てた個数を記入する。

2. NC 旋盤

下記の項目について点検を行う

- ① 切削油の油量、吐出量、吐出向きが適正であること
- ② 潤滑油の油量が適正であること
- ③ エアー圧力が適正であること
- ④ 回転工具用ユニットの油量が適正であること
- ⑤ スライドユニットが移動時に異音がないこと
- ⑥ チャックの圧力が適正であること、ワークにキズが付かないこと
- ⑦ 赤箱内を全て廃棄し、空にする事。捨てた個数を記入する。

3. 検査装置

下記の項目について点検を行う

- ① エアー圧力が適正であること
- ② 各搬送ローダーから異常音がしないこと
- ③ 赤箱内を全て廃棄し、空にする事。捨てた個数を記入する。



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
