



ここでは加工機での通常作業の手順について説明する。

1. 加工前品の移動、工程カードの発行/確認

材料置場から加工前品を加工機の指定場所へ移動させる

第1工程の場合: 工程カードを発行する。


第2工程以降の場合: 工程カードの内容を確認する。

《前工程加工終了の確認内容》

「工程カード」に前工程の「日付+サイン」があること。

《注意》

前工程が加工終了していない場合は自工程を止め、
前工程の担当者へ連絡する。



2. 「加工前/後」明示カードの設置

加工前品に「加工前」カードを設置する

加工後品置き場に台車とフタを用意し、フタの上に工程カードと「加工済」カードを設置する



3. 段替え、段替えチェック

段替えが必要な場合は段替え作業を行う。

※各設備の段替え手順書を参照する。

段替え後に必ず職制にチェックしてもらうこと。

4. 品質管理表に記録、「初物・終物」の保管

品質管理表に日付・品番・ロット No を記入する

初物(加工済品)の検査記録を記入する

初物(加工済品)と終物(未加工品: ロット終了時に加工するためのもの)は専用のケースに入れて保管する



5. 加工開始

加工前品を供給部へ投入し、加工を開始する。

機械起動は緑色のボタンを押す。



6. 抜取検査・刃具交換

作業指導票に従って抜取検査を行う、

刃具寿命用カウンタがカウントアップした時は刃具交換する

7. 加工終了

加工終了時は以下の作業を行う。

- ①機内の OK 箱の製品を加工済製品箱に移す。
- ②終物を投入し、加工する。
- ③終物の寸法を「品質管理表」に記録する。
- ④初物・終物を廃棄する。
- ⑤工程カードに日付を記入し、サインをする
- ⑥「工程カード」+「かんばん」又は「現品票」を確認する。

《注意》

「生産かんばん」は、加工工程の最終ブロック(最後に加工したブロック)にのみ添付すること。

(*)

※他のブロックには添付しないこと。

(検査工程でかんばんサイン漏れ防止のため)

- ⑦各「加工前」・「加工後」カードを保管箱へ戻す。

8. 残品確認

各設備用の作業書を参照し、残品確認を行う。

9. 加工後の製品を次工程へ移動する

工程カードで次の工程を確認し、加工済み製品を移動させる。



《教育訓練実施記録》

日付	教育訓練者	作業者	内容	結果
26/02/20	ルオン	チュ、チャウ	教育訓練	内容理解出来た
26/02/26	ルオン	ゴ	教育訓練	内容理解出来た
26/02/27	ゴ	光亮、ヴォン、アイン、ハオ	教育訓練	内容理解出来た
			教育訓練	

《メモ》 _____

・XXXXXXXXX

《改訂履歴》

2026/03/110		「生産かんぱん」を加工工程での最終ブロックのみ添付することを追加した。 ルオン