



ここでは検査機の通常作業手順について説明する。

1. 工程カードの確認、材料の移動

前工程が終了したことを確認する。

《前工程終了の確認内容》

工程カードに前工程の「日付・サイン」があること
工程カードとかんばん(又は現品票)番号を照合する。

《注意》

前工程が終了していない場合は自工程を止め、
前工程の担当者へ連絡する。

2. 「検査前」「検査済」の明示、台車と空箱の準備

手順書 M01-016 を参照する。




3. 段替え、検査前の残品確認

段替えが必要な場合は段替え作業を行う。

※各設備の段替え手順書を参照すること。

4. 品質管理表に品番・ロット No.・作業開始前のマスタ確認を記入



5. 検査開始

自動起動ボタンを押す。



6. 検査終了

①機内の OK 箱の製品を検査済製品箱に移す

②5 個の製品を抜き取り、目視検査をする

③品質管理表に **OK 品:箱数・端数**、**NG 品:不良内容**、
外観確認個数を記入する。

④工程カードに「日付」「サイン」「箱数」「端数」を記入する

※最後の検査工程のみ**茶色のペン**で記入する

⑤生産かんばんでの「光和工業」欄に**黒色ペン**で

「日付」+「サイン」+「実箱数」を記入する。

⑥「検査前」「検査済」カードを保管箱へ戻す



⑦フタ・かんばん・現品票・工程カードを油と切粉清掃する

⑧かんばんや工程カードをフタにキレイに並ぶ

※手順書 M01-016 を参照

⑨残品確認し、品質管理表に記録する

⑩NG 品を廃棄する ※手順書 M01-006 を参照



7. 残品確認

手順書 M08-003 を参照する。

8. 出荷待ち製品置き場へ移動させる



《教育訓練実施記録》

日付	教育訓練者	作業者	内容	結果
26/1/28	ルオン	ゴ、ハオ、チャウ、チュ	教育・訓練	内容理解できた
26/1/28	ルオン	トウ、アイン、山本	教育・訓練	内容理解できた
26/1/28	ルオン	タム、クエ、フィ、ジャム	教育・訓練	内容理解できた
26/1/29	ルオン	トウ、アイン、山本	作業点検	内容理解の上、作業できた
26/1/29	ルオン	チャウ、タム	作業点検	内容理解の上、作業できた
26/1/30	ルオン	ジャム、クエ、フィ	作業点検	内容理解の上、作業できた

《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》

2025.01.15	検査終了時に工程カード・かんばん(又は現品票)を確認作業を追記した。 ルオン
2026.01.27	検査終了時に生産かんばんに日付記入とサインする。メイドー様サイン漏れ対策のため。 「教育訓練実施記録」を追加した。 ルオン