



ここでは、各工程でロット途中で作業終える際のルールについて説明する。

本ルールは、作業を再開する際に異品混入防止するために、作業終了時に必ず実施すること。

## 1. 製品箱にフタをし、区分を明示する

- ・製品箱にフタをする。
- ・「加工前・検査前」と「加工済・検査済」カードが添付していることを確認する。
- ・加工途中ロットが分かるよう、以下を明示する。

**加工済側:** 工程カードを添付する。(品番とロットNoが記載されること)

**加工前側:** 「現品票」又は、「かんばん」が添付されることを確認する。

- ・機械付属してある製品受箱にもフタをする。

《注意》 加工中のロット以外は、違い材料を近くに置かないこと。



## 2. 異常処置中、故障中、故障修理中の場合

手順1を実施し、「稼働禁止」の明示カードを添付する。

職制に、状態を報告する。

## 3. 稼働再開前の確認

「加工前・検査前」と「加工済・検査済」の「品番・ロットNo.」が統一していることを確認する。

設備が異常・故障状態でないことを確認する。

上記を確認後、設備を稼働する。



# M01-028\_ロット途中で作業を終える際のルール.docx

作成 : 2025.10.10 ルオン

最終更新 : 2025.10.16 ルオン

承認:間瀬文博

《メモ》 \_\_\_\_\_

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |