



品番変更時(別品番の加工開始前)に以下に示す箇所の残品確認を実施すること。

発見された残品は廃棄すること。

残品確認箇所と作業ポイント

作業は供給部から排出部(①→②→…)の順で行うこと

④レールシュートエンド



連結部との隙間は特に注意する

③ストレートレール



オイルパンも確認すること

②パーツフィーダ出口



横から覗いて確認すること

①パーツフィーダ内




見えないところは指先で確認すること
オイルパンも確認すること

⑤インデックス



治具だけでなくミゾ部も確認すること



⑨赤箱



中身は廃棄する

⑥排出シュート



インデックスとの隙間と連結部の隙間は特に注意する

⑦製品受箱



受箱内は底面・四隅を確認すること
製品受箱を移動させて、受け台を確認すること

⑧初物・終物箱



中身は廃棄する



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
