

品番変更時(別品番の加工開始前)に以下に示す箇所の残品確認を実施すること。

発見された残品(居残り品)は廃棄すること。

《残品確認箇所と作業ポイント》

作業は供給部から排出部の順(①→⑦の順)で作業を行うこと。

③板シュート全域



②パーツフィーダ出口・コンベア




①パーツフィーダ内部



見えないところは指先で確認すること

④インデックステーブル



⑦赤箱(廃棄品用)



前の仕掛品が入っていないか確認する

⑤排出シュート



シュート上部に塩ビカバーがある場合は取り外してから確認すること

⑥製品受箱



底面・四隅をしっかりと確認すること



M04-004_RD 残品確認手順_220118.docx

作成 : 2022.1.17 山口文徳

最終更新 : 2022.1.18 間瀬文博

承認:間瀬文博

《メモ》 _____

《改訂履歴》
