



品番変更時(別品番の加工開始前)に以下の残品確認手順を実施すること。

発見された残品はすべて廃棄すること。

残品確認個所と作業ポイント

作業は供給部から排出部の順(①→②→…)で行うこと。

③供給部の下(製品落下)



オイルパン、床、機械の隙間を確認すること

②レールシュート




横から覗いて確認すること

①パーツフィーダ



内側の見えないところは指先で確認すること

④NC 旋盤チャック部




⑤排出ローダオイルパン



見えないところは指先で確認すること

⑥排出シュート




連結部は特に注意すること
排出シュート周辺の床も確認すること

⑦製品受箱



製品受箱を移動させ、受台も確認すること

⑨赤箱



中身は廃棄する

⑧初物・終物



中身は廃棄する



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
