




品番変更時(別品番の加工開始前)に以下に示す箇所の残品確認を実施すること。

発見された残品は全て廃棄すること。

残品確認箇所と作業ポイント


作業は供給部から排出部(①→②…)の順で行うこと。

①供給パレット




パレットを引き出した状態で確認する

②穴検査部




ワーク受治具の上を確認する

③油圧チャック部



横から覗いて確認する
チャックの上を確認する


④ねじ検査部



ワーク受台の上を確認する



⑦機内、機外の赤箱




機内のNG箱は取出して確認する
中身は廃棄する

⑥NG 排出シュート



⑤製品受箱



各個操作で振分けシュートを外に移動させて中身を確認する
製品箱、箱受も確認する



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
