

ここでは加工工程でロットアウトされた異常品(横穴バリ、頭部キズなど)に対する選別作業のルールについて説明する。

1. 作業場所の確保および異常品シートの掲示

異常品の選別作業は、図 1 に示すように赤いベルトで区切られた専用のエリア内で実施する。

作業エリアに異常品シートを掲示して、不良内容を明示してから作業を行うこと(図 1-①)。

* 異常品シートは加工担当者によって不良内容などが記入されている。





図 1

2. 作業中の各箱のレイアウト



- ・一番上の箱には必ずフタをすること。
- ・フタには現品票と「検査前」または「検査済」のカードを挟むこと。
- ・作業を開始するときは、作業中の箱のフタはそれぞれ作業中でない箱の上に重ねる。
- ・途中で作業を中断する場合は、必ず全ての箱にフタをすること。

3. 選別作業終了時の片づけ

選別済みの製品(良品)は、加工担当者に引き渡し、正常品に合流させる。

選別作業エリア入り口に掲示されている「異常品シートは」加工担当者に渡す。

(異常品シートはその後工場長に提出し、保管される)

《メモ》 _____

・異常処置する品番が2つ以上のときどうするか？

→2つ目の異常品は、1つ目の異常品の処置が終了するまで移動させない。

《改訂履歴》
