



ここでは検査工程でのマスタワーク・ゲージの保管用棚のチェック手順について説明する。


チェックタイミング: 毎日作業終了時

チェック担当者: 検査工程担当者


1. 保管棚の確認

保管棚のマスタ受板を上から順に指差しながら、すべてのマスタ・ゲージが定位置にあることを確認する。

マスタ・ゲージが紛失した場合は、すぐに工場長(上長)に連絡すること。



保管棚



マスタが紛失した状態

2. 記録シートへ記入・サイン

「確認」欄への記入方法:

- ① マスタ・ゲージが紛失した場合: 「×」を記入し、備考欄に紛失した品番又は治具を記入する。
 - ② マスタ・ゲージがそろっている場合: 「○」を記入する。
- 「確認者」欄へサインする。

マスタ・ゲージ 確認記録 (検査工程)							
月	確認	OK	確認者	備考	月	確認	OK
1日					1日		
2日					2日		
3日					3日		
4日					4日		
5日					5日		
6日					6日		
7日					7日		
8日					8日		
9日					9日		
10日					10日		
11日					11日		
12日					12日		
13日					13日		
14日					14日		
15日					15日		
16日					16日		
17日					17日		
18日					18日		
19日					19日		
20日					20日		
21日					21日		
22日					22日		
23日					23日		
24日					24日		
25日					25日		
26日					26日		
27日					27日		
28日					28日		
29日					29日		
30日					30日		
31日					31日		

毎日作業終了時、必ず実施のこと
OK: マスタ・ゲージが揃っていること
確認: ×の場合、ダミー品の回収が出来たまでの期間を要する
備考欄に紛失した品番・その品番の品名・その品名の全製品・当該品の場合はその回収予定

記録シート



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
