




品番変更時(別品番の加工開始前)に以下に示す箇所の残品確認を実施すること。

発見された残品は全て廃棄すること。


残品確認箇所と作業ポイント

作業は供給部から排出部(①→②…)の順で行うこと。

③排出シュート部



②検査部




仮置き、ネジ通し、画像検査
の受治具の上を確認する


①検査前箱受台、赤箱



検査前受台の上と目視
検査の赤箱を確認する



④自動 NG 排出シュート



⑤機内 NG 判定箱



⑥目視検査 NG 判定箱





《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
