



ここでは加工工程で異常品を発見した場合の処置手順について説明する。

1. 異常品を赤袋に入れる(作業)

発見した異常品を赤袋に入れる。

その赤袋を各設備の赤箱に仮置きする。




《異常品とは》

- ・寸法不良品
- ・外観不良品
(キズ、バリ、ダコン、サビ等)
- ・異品

7. 異常品処置の指示(職制)

異常品処置の指示をし、その内容を異常品シートへ記入する



2. 機械に「稼働禁止」を明示する(作業)



8. 加工の再開(職制)

職制は正常に加工ができることを確認したら、加工再開の指示を出す。

異常処置復帰後の1個目を初物として捉え品質評価を実施する。

3. 受箱の製品を黄箱に入れる(作業)

受箱の加工済製品を黄箱に入れ、「異常品」のフタをする。



元のフタを新しい台車に乗せ、「異常処置中」カードをのせる。

8. 加工の再開(作業)

職制の指示に従って加工開始する。

加工済み品は異常品処置後の製品が戻るまで、次工程へ移動させない。



《注意》


原則として、異常品処置中の設備は次のロットを仕掛けないこと

9. 処置済みの良品を加工工程に戻す(職制)


職制は異常品処置の完了を確認し、シートにサインする。

その後、処置済みの異常品(正常品)を加工工程に戻す。

(「異常処置中」カードは取り外す)



4. 異常品シートに記入(作業)



記入後、異常品シートと赤袋に入った異常品を異常品フタの上に置く。

5. 職制を呼ぶ(作業)

作業者は職制(工場長/工場長代理)を呼ぶ

※「止める・呼ぶ・待つ」を徹底すること

10. 異常品・異常品シートの保管(職制)

異常品と異常品シートを品質ミーティング場所で保管する(次回品質ミーティングで報告するため)。



品質ミーティング用ホワイトボード前が保管場所

6. 設備内にある製品を払い出して

対象品を異常品置き場に隔離する(職制)

設備内の製品が異常品の可能性があるため、すべて赤箱に隔離する。



11. 品質ミーティング終了後の処置(職制)

異常品シートはファイリングする。

異常品は廃棄する。



《メモ》 _____

《改訂履歴》

2024/7/29	表現変更(「処置済みの異常品」→「処置済みの良品」へ)
2025/5/1	分類記号を「M01-019」から「M10-004」に変更