به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

آزمایش هفتم: استفاده از حافظه داده و دستورات پرش


اطلاعات تيم	
شماره دانشجویی	نام اعضا
911.9409	متين داغياني
9111114	بردیا محمدی
911.1.44	محمدجواد هزاره

فهرست مطالب

1	هدف آزمایش	۲
۲	مراحل طراحي و پيادهسازي مدار	٣
	۱.۲ ماژولهای مورد نیاز و شروع به کار مدار	٣
	۲.۲ ماژول PC	٣
٣	تست مدار	۴

۱ هدف آزمایش


در این آزمایش قصد داریم تا با اضافه کردن امکانات متعدد مدار طراحی شده در آزمایش شماره شش را تکمیل کرده و در نهایت به یک کامپیوتر ساده با معماری Harvardدست یابیم. به همین جهت در گام اول یک RAM با گنحایش ۳۲ بایت را به مدار اضافه می کنیم و در نتیجه امکان ذخیره مقادیر بینابینی را در پیدا خواهیم کرد. هم چنین در ادامه امکان استفاده از دستورات پرش شرطی و غیر شرطی را فراهم خواهیم کرد. در شکل زیر دیاگرام بلوکی مدار نهایی را مشاهده می کنید:



شكل ١: بلوك ديا گرام سيسيتم

همان طور که در شکل مشخص است، یک حافظه داده با ظرفیت ۳۲ بایت اضافه شده است که امکان ذخیره و بازیابی داده ها را فراهم می کند. این حافظه از طریق سیگنال های کنترلی Read و Write با واحد کنترل در ارتباط است و هم چنین به کمک خطوط ارتباطی موچود به PC نیز دسترسی دارد. هم چنین در قسمت جریان داده رجیسترهای flag اضافه شده اند که برای دستورات پرش شرطی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

نمای کلی مدار پیاده سازی شده در ادامه آمده است.




شکل ۲: نمای کلی سیستم پیاده سازی شده

۱ مراحل طراحی و پیادهسازی مدار

۱۰۲ ماژولهای مورد نیاز و شروع به کار مدار

همانطور که در شکل ۱ مشخص است، برای کنترل سیگنال های کنترلی به واحد CU نیاز داریم. به علاوه با توجه به اضافه شدن دستورات پرش شرطی و غیر شرطی ماژول PC نسبت به آزمایش قبلی به روز شده است. هم چنین ماژول دیگری به نام DATAMEM نیز برای ذخیره و بازیابی داده ها در نظر گرفته شده است. در ادامه به بررسی دقیق تر هر ماژول خواهیم پرداخت.

۲۰۲ ماژول ۲۰۲



شكل ٣: ماژول PC

برای پیاده سازی این ماژول از یک شمارنده بالا/پایین دودویی استفاده شده است که امکان لود موازی را نیز دارد. (تراشه شماره ۴۵۱۶). همان طور که در تصویر زیر مشخص است، خطوط ۵ بیتی داده

های ورودی به ورودیهای تراشه متصله است که در هنگام اجرای دستور پرش به کمک سیگنال کنترلی load در تراشه بار می شود.

۳ تست مدار