

MINGGU 1 : KENDALIKAN BAHAYA DARI PEKERJAAN ANDA

1 January	Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Salah satu langkah penting untuk mengendalikan potensi bahaya yang berasal dari peralatan adalah melakukan pre-start check peralatan yang akan digunakan untuk bekerja. Bila ditemukan kerusakan, segera laporkan dan tindaklanjuti. Misalnya bila ditemukan kerusakan pada bagian kritis pengoperasian alat/kendaraan misalnya rem, kemudi atau sabuk pengaman operator, maka alat/kendaraan tidak boleh dioperasikan sampai dengan kerusakan diperbaiki dan alat/kendaraan dinyatakan aman untuk dioperasikan. Selain itu perlu dilakukan inspeksi berkala terhadap peralatan kerja yang dipakai agar selalu dapat dipastikan bahwa peralatan kerja tsb masih layak untuk digunakan. Bila ditemukan kerusakan segera melapor!
2 January	Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari pekerja. Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari pekerja. Salah satu aspek penting agar seseorang dapat bekerja dengan aman adalah terpenuhinya kompetensi untuk melakukan pekerjaan. Pastikan pekerja, terutama yang melakukan pekerjaan beresiko, adalah orang yang benar – benar kompeten untuk melakukan pekerjaan. Selain kompetensi, masih banyak sumber bahaya yang berasal dari pekerja, misalnya faktor kesehatan, stress dan kelelahan, pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur kerja aman yang harus juga dikendalikan agar seseorang dapat bekerja dengan aman.
3 January	Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari metode/cara kerja. Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari metode atau cara kerja yang tidak tepat. Salah satu contoh perangkat untuk mengendalikan potensi bahaya yang bersumber dari metode atau cara kerja adalah prosedur pengoperasian standar (Standard Operating Procedure-SOP) atau Analisis Keselamatan Kerja (AKK/ Job Safety Analysis-JSA). Dengan adanya prosedur pengoperasian standar atau Analisis Keselamatan Kerja, selain pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, keselamatan juga ditempatkan sebagai prioritas.
4 January	Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari material yang digunakan. Salah satu cara mengendalikan potensi bahaya yang bersumber dari material adalah dengan membaca, memahami dan mengikuti petunjuk dalam MSDS untuk penggunaan bahan – bahan kimia serta mengenakan APD yang sesuai.
5 January	Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari lingkungan kerja. Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari lingkungan kerja. Potensi bahaya lingkungan dapat dikendalikan misalnya dengan melakukan inspeksi lingkungan kerja sebelum bekerja dan tindaklanjuti temuan inspeksi. Selain itu bisa dilakukan juga pemantauan lingkungan kerja seperti pemantauan dan penilaian bising dan getaran di tempat kerja, pencahayaan, pengendalian debu di area kerja serta penggunaan APD yang sesuai.
6 January	Pahami hirarki pengendalian potensi bahaya/resiko. Pahami dan terapkan hirarki pengendalian potensi bahaya atau resiko pekerjaan. Ada lima hirarki pengendalian bahaya atau resiko, yaitu eliminasi atau penghilangan, substitusi atau penggantian, rekayasa termasuk di dalamnya isolasi, administrasi dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Lakukan pengendalian bahaya/resiko ini secara hirarkial yaitu terapkan mulai dari kontrol paling efektif yang memungkinkan. Tindaklanjuti bahaya yang teridentifikasi dengan baik. Bahaya yang memiliki resiko tinggi harus dilakukan sesegera mungkin dan dengan pengendalian yang tepat. Pengendalian yang tepat harus bisa mengendalikan hingga ke akar penyebab tidak hanya bersifat perbaikan sementara. Pengendalian yang seadanya dapat menyebabkan bahaya bisa muncul kembali dan masih berpotensi menyebabkan kecelakaan di tempat kerja.
7 January	Safety Alert : ” PENINGKATAN KEWASPADAAN MENJELANG AKHIR TAHUN” Menjelang akhir tahun akan ada beberapa hal yang perlu diwaspadai seperti perubahan struktur team kerja dimana sebagian pekerja mungkin akan mengambil libur Nataru dan mengejar target kerja yang masih tertunda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan issue serius seperti berkurangnya kualitas maupun kuantitas pengawasan yang tersedia di lapangan maupun kebugaran pekerja. APA YANG HARUS DILAKUKAN : 1. Management melakukan pengaturan jadwal cuti karyawan untuk dapat memastikan kecukupan personnel di tempat kerja. 2. Pengaturan roster/jadwal kerja karyawan harus mempertimbangkan faktor kelelahan dan ketersediaan sumber daya di tempat kerja. 3. Memastikan proses pendelegasian tugas dan tanggung jawab pengawasan kepada personel yang tepat dan memiliki kompetensi yang cukup. 4. Selalu mengingatkan dan melaksanakan lkrar Keselamatan PT. KPC. 5. Peningkatan pemantauan dan inspeksi baik kuantitas maupun kualitasnya di seluruh area kerja dan giliran tugas (<i>shift</i>) termasuk area – area yang kurang diperhatikan sebelumnya. 6. Proaktif melaksanakan edukasi dan kampanye keselamatan pertambangan kepada pekerja tambang khususnya terkait pentingnya menjaga kebugaran tubuh dan mental serta mengingatkan untuk selalu bekerja secara aman, sehat, dan produktif.

MINGGU 2 : LAPORKAN BAHAYA DI TEMPAT KERJA KEPADA ATASAN

8 January	Laporkan bahaya jika Anda bukan pihak yang berwenang dalam mengendalikan bahaya. Terkait dengan proses pengenalan dan pengendalian bahaya, jika Anda tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan wewenang untuk mengendalikan bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, maka laporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mengendalikan bahaya tersebut. Namun apabila Anda memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengendalikan bahaya, maka lakukan! Perlu diingatkan kembali: Melaporkan bahaya merupakan tugas setiap karyawan!
9 January	Hentikan pekerjaan yang tidak aman (part 1) Hentikan pekerjaan yang tidak aman. Pekerjaan yang tidak aman harus dihentikan karena bila terus dilakukan akan mengakibatkan kecelakaan. Pekerjaan dapat dilakukan kembali bila tindakan pengendalian terhadap bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut telah dilakukan. Setiap kegiatan dengan risiko signifikan harus dihentikan dan segera dilakukan tindakan perbaikan/pencegahan. Pekerjaan hanya dapat dimulai lagi jika dilakukan pengendalian. Pemantauan dan peninjauan akan dilakukan terhadap proses penilaian risiko dan pengendaliannya. Setiap hasil pemantauan dan peninjauan harus dikomunikasikan kepada pihak yang relevan.
10 January	Hentikan pekerjaan yang tidak aman (part 2) Setiap kegiatan yang masih menunjukkan risiko menengah dan tinggi berdasar penilaian risiko setelah dikontrol harus diperbaiki dengan kontrol tambahan atau Peluang Perbaikan. Kegiatan dengan risiko rendahpun, bila memungkinkan juga perlu dikontrol dengan control tambahan atau Peluang Perbaikan. Pemantauan dan pelaporan akan dilakukan terhadap Peluang Perbaikan ini dalam bentuk Register Rencana Tindakan Perbaikan atau di dalam Tujuan, Sasaran, dan Program.
11 January	Pastikan peralatan kerja telah lulus commisioning/testing. Pastikan peralatan kerja yang Anda gunakan telah lulus commisioning. Commisioning merupakan upaya perusahaan untuk memastikan alat dan kendaraan yang digunakan di area PT KPC telah benar – benar aman untuk bekerja. Bila Anda menjumpai alat atau kendaraan yang digunakan di area PT KPC belum pernah di-commisioning atau di-test, segeralah Anda melaporkannya kepada atasan atau praktisi keselamatan ditempat Anda
12 January	Jangan lakukan jalan pintas (shortcut) yang membahayakan keselamatan. Jangan lakukan jalan pintas (shortcut) yang membahayakan keselamatan. Jalan pintas memang dapat mempersingkat waktu, menghemat tenaga dan biaya tetapi bila jalan pintas yang dilakukan dapat mengakibatkan kecelakaan dan cedera, jalan pintas yang dilakukan justru akan merugikan perusahaan dan karyawan sendiri. Oleh karena itu, selalu ikuti prosedur kerja aman atau Analisis Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis-JSA) selama melakukan pekerjaan.
13 January	Safety Alert (part 1) : "PETIR" Saat ini Indonesia memasuki musim hujan. Kita harus mewaspadaai potensi hujan lebat yang ada kalanya disertai oleh petir. Petir adalah fenomena alam yang perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan kematian bila tersambar petir. Waspada terhadap kondisi berpotensi terjadinya petir berikut ini: ▪ Terlihat awan besar menjulang yang disebut awan cumulonimbus (awan badai), baik saat hujan maupun menjelang hujan. ▪ Jika anda dapat melihat kilat atau mendengar guntur, berarti Anda mungkin berada dalam jangkauan sambaran petir. Daerah rawan tersambar petir adalah bila saat hujan petir anda berada di: ▪ Area terbuka baik di atas air (laut, danau & kolam), tanah lapang, bangunan terbuka, dan kendaraan terbuka. ▪ Dekat obyek tinggi yang berisiko tersambar petir dan aliran listrik petir (pohon, kendaraan, struktur besi/konduktor listrik).
14 January	Safety Alert (part 2) : APA YANG HARUS DILAKUKAN: Apabila anda akan beraktivitas di area terbuka, perhatikan prakiraan cuaca dan apakah ada tanda-tanda menuju kondisi berpotensi terjadinya petir di sekitar waktu tersebut. Apabila ada sebaiknya urungkan atau tunda kegiatan tersebut. Tetapi bila aktivitas tersebut harus dilakukan dan kemudian muncul kondisi berpotensi petir, segera jauhi daerah rawan tersambar petir dan masuk ke tempat berlindung yang aman: ▪ Masuk ke dalam bangunan tertutup, jangan bersentuhan dengan struktur baja, pipa besi dan telepon kabel, serta jauhi pintu/jendela bagian luar; atau ▪ Masuk ke dalam kabin kendaraan/alat/kapal yang beratap dan tertutup, serta jangan sentuh bagian konduktor/besi. Apabila antisipasi diatas tidak dapat segera dilakukan, jangan ambil risiko, karena hal ini berisiko fatal.

LAKUKAN IDENTIFIKASI BAHAYA SEBELUM DAN SELAMA MELAKUKAN PEKERJAAN. JANGAN ABAIKAN!



Edisi: January 2024

MINGGU 3 : KENALI BAHAYA DARI PEKERJAAN ANDA

15 January	Kenali bahaya sebelum memulai pekerjaan Anda. Sebelum memulai pekerjaan, Anda harus mengidentifikasi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dan Anda harus mengendalikan bahaya tersebut supaya Anda bisa bekerja dengan aman. Bila pekerjaan itu tidak aman, jangan dilakukan dan beritahu supervisor Anda. Bila Anda ragu apakah tugas itu aman, bertanyalah kepada supervisor (Golden Rule No.1). Setiap tempat kerja memiliki bahaya spesifik yang berbeda-beda. Oleh karena itu sangatlah penting mengidentifikasi bahaya di area kerja masing-masing sebelum memulai pekerjaan. Bahaya yang sama sekalipun dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda.
16 January	Kenali apa yang dimaksud dengan bahaya & Sumber Bahaya Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian terhadap Manusia, Peralatan, Lingkungan dan Proses Produksi. Karena masih berupa potensi artinya peristiwanya belum terjadi sehingga bisa dilakukan pengendalian yang tepat untuk setiap sumber maupun jenis bahaya yang ada di pekerjaan. Harapannya agar kecelakaan atau insiden bisa dicegah. Kenali sumber – sumber bahaya pekerjaan yang kita lakukan. Potensi bahaya pekerjaan dapat berasal dari peralatan kerja yang kita gunakan, cara atau metode kerja yang kita terapkan, material yang digunakan, lingkungan kerja di mana pekerjaan dilakukan atau bahkan bersumber dari pekerja sendiri.
17 January	Identifikasi bahaya sebelum, selama, dan setelah melakukan pekerjaan Lakukan identifikasi bahaya setiap saat baik sebelum, selama, dan selesai bekerja. Identifikasi sebelum bekerja dapat mengenali bahaya yang terlihat seperti kebocoran oli, area berlumpur, dsb. Identifikasi selama bekerja dapat mengenali bahaya yang tersembunyi yang bisa jadi tidak terdeteksi ketika sebelum bekerja seperti uap berbahaya, titik jepit, dsb. Identifikasi setelah bekerja dapat mengenali bahaya yang berkembang seperti keretakan pada alat kerja dimana sebelumnya baru retak rambut yang sulit terdeteksi, hal ini berguna agar peralatan yang rusak tadi segera diperbaiki sebelum digunakan oleh pihak lainnya.
18 January	Penetapan Risiko K3, KO Pertambangan, dan Lingkungan yang signifikan Signifikansi risiko K3, KO Pertambangan, atau aspek lingkungan jelas bergantung pada nilai risiko sebagaimana ditentukan dalam penilaian risiko awal. Pada manajemen risiko K3 dan KO Pertambangan, risiko yang signifikan berarti semua risiko dengan nilai 1 – 5. Hal ini dianggap tidak dapat diterima, dan kegiatan-kegiatannya harus hanya dilakukan setelah risiko tersebut dikurangi dengan menerapkan kontrol yang relevan.
19 January	Penilaian Risiko dan Peluang (part 1) Penilaian risiko untuk masing-masing risiko yang teridentifikasi dilakukan dengan menggunakan Matriks Risiko numerical KPC, sedangkan penilaian peluang dilakukan dengan menggunakan Matrix Peluang numerical KPC. Tingkat risiko dapat dinilai dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan keseriusan dampak (akibat) yang timbul. Keseriusan dampak (akibat) mempertimbangkan lima aspek, yaitu: Kesehatan, Keselamatan, Properti, Produksi, dan Lingkungan.
20 January	Penilaian Risiko dan Peluang (part 2) Penilaian risiko harus menentukan risiko awal (tidak ada kontrol), risiko setelah dikontrol (kontrol yang ada), dan risiko yang tersisa (setelah pemakaian kontrol yang diusulkan). Atas dasar penilaian risiko dan peluang ini, akan dibuat peringkat risiko dan peluang K3, KO Pertambangan, dan lingkungan sebagai berikut : Signifikan (1 sampai 5), Tinggi (6-12), Sedang (13-17), Rendah (18-25).
21 January	Penilaian Risiko dan Peluang (part 3) Tingkat peluang dapat dinilai dengan mempertimbangkan upaya yang diperlukan dan keuntungan yang diperoleh. Tingkat maksimal peluang mempertimbangkan lima aspek, yaitu: Manfaat Lingkungan, Manfaat Keselamatan, Manfaat Kesehatan, Manfaat Reputasi, dan Manfaat Finansial. Penilaian peluang harus menentukan peluang yang teridentifikasi dan program yang dikembangkan untuk memanfaatkan peluang. Laporan penilaian risiko dan peluang harus berisi informasi yang diperlukan seperti ditunjukkan dalam Model Penilaian Risiko dan Peluang.

MINGGU 4 : KENALI BAHAYA DARI PEKERJAAN ANDA

22 January	Kenali potensi bahaya yang bersumber dari pekerja. Kenali potensi bahaya yang berasal dari pekerja. Ada tiga aspek kompetensi pekerja yang mendukung proses kerja aman, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Bila salah satunya tidak terpenuhi maka dapat dikatakan pekerja tidak kompeten dalam melakukan pekerjaan. Bila pekerja yang tidak kompeten tetap bekerja kemungkinan dapat mengakibatkan kecelakaan yang bersumber pada ketidakmampuan pekerja untuk bekerja dengan aman. Selain itu sikap atau perilaku tidak aman pun menjadi faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan. Pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan (kompeten) sekalipun dapat mengalami kecelakaan bila memiliki perilaku kerja yang tidak aman.
23 January	Contoh bahaya yang bersumber dari pekerja. Contoh bahaya yang berasal dari pekerja antara lain kurangnya latihan keterampilan, ketidakdisiplinan pekerja terhadap aturan, kelelahan karena pekerja tidak cukup beristirahat, sikap agresif yang tidak tepat dalam melaksanakan pekerjaan, mengambil jalan pintas (shortcut) yang membahayakan keselamatan, dsb.

LAKUKAN IDENTIFIKASI BAHAYA SEBELUM DAN SELAMA MELAKUKAN PEKERJAAN. JANGAN ABAIKAN!



Edisi: January 2024

24 January	Kenali potensi bahaya yang bersumber dari metode/cara kerja. Kenali potensi bahaya yang bersumber dari metode atau cara kerja. Cara atau metode bagaimana sebuah pekerjaan akan dilakukan harus ditetapkan sebelum pekerjaan dimulai. Selain aspek bagaimana pekerjaan akan dilakukan sampai dengan selesai, metode kerja juga harus mencakup aspek keselamatan pekerja, alat dan lingkungan. Penerapan metode kerja yang tidak tepat dapat mengakibatkan kecelakaan.
25 January	Contoh bahaya yang bersumber dari metode/cara kerja. Contoh bahaya yang berasal dari metode/cara kerja antara lain penerapan metode kerja yang tidak tepat seperti penggunaan kunci pas untuk memukul, analisis keselamatan kerja yang tidak memadai, ketidakterediaan prosedur/analisis keselamatan kerja terhadap tugas yang akan dikerjakan, dsb.
26 January	Kenali potensi bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Kenali potensi bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Sebelum melakukan pekerjaan kenali jenis dan sifat material yang akan digunakan dalam bekerja. Kenali apakah material berupa benda padat, cair atau gas. Kenali juga apakah material bisa mencederaikan langsung, mengandung racun atau membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Kenali apakah material itu bersifat korosif, iritatif, mudah terbakar, mudah meledak, dll. Gagal mengantisipasi dan mengendalikan potensi bahaya yang berasal dari material dapat menyebabkan kecelakaan.
27 January	Contoh bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Contoh bahaya yang berasal dari material yang digunakan antara lain Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), gas beracun, penggunaan hydrocarbon, benda-benda yang mempunyai bentuk tajam, runcing, benda-benda yang mudah pecah, dsb.
28 January	Kenali potensi bahaya yang bersumber dari lingkungan kerja. Kenali potensi bahaya yang bersumber dari lingkungan kerja. Hal tersebut dikarenakan bahaya dapat bersumber dari lingkungan dimana pekerjaan dilakukan, dan apabila bahaya yang berasal dari lingkungan kerja tersebut tidak diantisipasi atau dikendalikan maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Contoh bahaya yang berasal dari lingkungan kerja antara lain jalan berdebu, jalan licin setelah hujan, tanah yang mudah longsor, penerangan yang kurang memadai, kedalaman air, area yang bising, dsb.
29 January	Kenali potensi bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Kenali potensi bahaya yang berasal dari peralatan kerja yang kita gunakan. Peralatan kerja atau <i>tools</i>, alat berat atau kendaraan yang kita operasikan merupakan sumber bahaya yang sewaktu – waktu dapat mencederaikan kita apabila terdapat kerusakan maupun penggunaannya yang tidak tepat. Selain itu perhatikan juga <i>tagging</i> yang ada dalam peralatan kerja Anda. Bila <i>tagging</i> sudah <i>expired</i>, Jangan digunakan!
30 January	Contoh bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Contoh bahaya yang berasal dari peralatan kerja antara lain alat berat atau kendaraan yang mengalami kerusakan pada rem atau kemudinya, peralatan kerja atau mesin yang menghasilkan; panas, bunyi bising, getaran, peralatan kerja yang rusak seperti kunci pas yang sudah aus dratnya, gerinda portable yang batu gerindanya sudah retak atau bahkan pecah, dsb.
31 January	Register Penilaian Risiko K3 dan KO - Seluruh risiko tinggi K3 dari operasi yang dikelola KPC berdasarkan setiap proses atau kegiatan yang ditentukan, direkam dalam Register Penilaian Risiko K3. Register risiko tinggi Divisi OHS harus mematuhi sistem penomoran standar MSE 2.02 - Seluruh risiko KO dari operasi yang dikelola KPC berdasarkan setiap proses atau kegiatan yang ditentukan, direkam dalam Register Penilaian Risiko KO. Register risiko harus mematuhi sistem penomoran standar MSE 2.02.